应急预案编号:

| 编制单位 | 福建省南平铝业股份有限公司 |
|-------|----------------|
| | |
| 版 本 号 | ML/E-YJYN-2024 |
| | |
| 立施日期 | 2024 年 9 月 5 日 |

批准页

公司所属各部门:

2014年,福建省南平铝业股份有限公司编制了《福建省南平铝业股份有限公司突发环境事件应急预案》(第一版)。2018年,该应急预案进行第一次修订,修订成果为应急预案(第二版)。2021年,该应急预案进行第二次修订,修订成果为应急预案(第三版)。现距应急预案第二次修订已过去3年,在此期间福建省南平铝业股份有限公司对部分生产线及环保设施进行技术改造,需对该应急预案进行第三次修订。

为了更有效、认真贯彻执行国家环保、安全相关法律、法规、标准、规范,加强突发环境事件应急管理工作,建立和完善应急管理体系,确保在突发环境事件发生后能及时予以控制,防止重大事故的蔓延及污染,有效地组织抢险和救助,运用科学规范的应急管理,不断提高企业和全体员工的应急救援能力、应对风险和防范事故的能力以及事故预防的意识,最大限度地减少人员伤亡、财产损失、环境影响,实现安全生产。依据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》和《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ941-2018),本着"预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责"的原则,我司对《福建省南平铝业股份有限公司突发环境事件应急预案》进行第三次修订。于 2024 年 月 日经评估小组评审通过,现予公布,自公布之日起施行。

各部门认真贯彻落实本预案的要求,根据企业预案的总体框架,突出重点风险因素,将预案中的要求切实落实到日常工作中,做好员工的教育培训及应急物资的准备,保证在突发环境事件中能够采取科学有效的控制措施,避免和减少事故危害。

福建省南平铝业股份有限公司

批准人(董事长)

批准日期: 207年

目 录

第一部分 应急预案修订说明

| l | 仕务米源 | 2 |
|---|--------------------|----|
| | 1.1 任务背景 | 2 |
| | 1.2 任务提出 | 4 |
| 2 | 修订组成员构成及工作分工 | 4 |
| 3 | 预案修订原则 | 5 |
| 4 | 修订过程概述 | 6 |
| 5 | 主要修订内容 | 7 |
| | 5.1 现有应急预案执行情况 | 7 |
| | 5.2 南平铝业近三年变化情况 | 7 |
| | 5.3 本次应急预案修订内容 | 17 |
| 6 | 重点内容说明 | 18 |
| 7 | 应急演练 | 19 |
| | 7.1 近三年演练记录 | 19 |
| | 7.2 应急演练发现的不足及改进要求 | 35 |
| 8 | 征求意见及采纳情况说明 | 36 |
| | 8.1 内部修改意见 | 36 |
| | 8.2 外部修改意见 | 37 |
| 9 | 评审情况说明 | 37 |
| | 第二部分 突发环境事件综合应急预案 | |
| 1 | 总则 | 1 |
| | 1.1 编制目的 | 1 |
| | 1.2 编制依据 | 1 |
| | 1.3 事件分级 | 5 |
| | 1.4 适用范围 | |
| | 1.5 应急工作原则 | |
| | 1.6 应急预案关系说明 | 9 |
| 2 | 应急组织指挥体系与职责 | 12 |

| | 2.1 | 内部应急组织机构与职责 | 12 |
|---|--------------|------------------|----|
| | 2.2 | 外部指挥与协调 | 20 |
| 3 | 预防与 | ラ预警 | 20 |
| | 3.1 | 预防 | 20 |
| | 3.2 | 预警 | 31 |
| 4 | 应急处 | <u> </u> | 38 |
| | 4.1 | 先期处置 | 38 |
| | 4.2 | 响应分级 | 39 |
| | 4.3 | 应急响应程序 | 40 |
| | 4.4 | 应急处置 | 54 |
| | 4.5 | 受伤人员现场救护、医护与医院救治 | 61 |
| | 4.6 | 配合有关部门应急响应 | 66 |
| 5 | 应急约 | 冬止 | 67 |
| | 5.1 | 应急终止条件 | 67 |
| | 5.2 | 应急终止程序 | 67 |
| | 5.3 | 现场清洁净化和环境恢复 | 67 |
| | 5.4 | 跟踪监测及评估 | 69 |
| 6 | 后期如 | <u> </u> | 69 |
| | 6.1 | 善后处置 | 69 |
| | 6.2 | 评估与总结 | 70 |
| 7 | 应急促 | R障 | 71 |
| | 7.1 | 人力资源保障 | 71 |
| | 7.2 | 资金保障 | 71 |
| | 7.3 | 物资保障 | 72 |
| | 7.4 | 医疗卫生保障 | 72 |
| | 7.5 | 交通运输保障 | 73 |
| | 7.6 | 通讯与信息保障 | 73 |
| | 7.7 | 科学技术保障 | 74 |
| | 7.8 | 其他保障 | 74 |
| 8 | <u> 监</u> 督管 | 管理 | 75 |

| | 8.1 | 应急预案演练 | 75 |
|---|-----|------------------|-----|
| | 8.2 | 宣传教育 | 76 |
| | 8.3 | 责任与奖惩 | 77 |
| 9 | 附则. | | 78 |
| | 9.1 | 术语和定义 | 78 |
| | 9.2 | 预案解释 | 80 |
| | 9.3 | 修订情况 | 80 |
| | 9.4 | 实施日期 | 80 |
| 专 | 项应急 | 急预案 | 81 |
| 1 | 水环坝 | 竟污染事件专项应急预案 | 82 |
| | 1.1 | 危险性分析 | 82 |
| | 1.2 | 信息报告 | 83 |
| | 1.3 | 应急处置 | 83 |
| | 1.4 | 注意事项 | 85 |
| 2 | 危险原 | 妄物污染事件专项应急预案 | 86 |
| | 2.1 | 危险性分析 | 86 |
| | 2.2 | 预防 | 87 |
| | 2.3 | 信息报告 | 88 |
| | 2.4 | 应急处置 | 88 |
| | 2.5 | 注意事项 | 90 |
| 现 | 场处置 | 置方案 | 91 |
| 1 | 危险值 | 化学品泄漏污染事件现场处置方案 | 92 |
| | 1.1 | 液氨泄漏现场处置方案 | 92 |
| | 1.2 | 化工库火灾事故现场处置方案 | 94 |
| | 1.3 | 柴油站泄漏和火灾事故现场处置方案 | 96 |
| | 1.4 | 天然气泄漏现场处置方案 | 98 |
| | 1.5 | 硫酸泄漏现场处置方案 | 99 |
| 2 | 废水氛 | <u></u> | 101 |
| | 2.1 | 事故类型和危险程度分析 | 101 |
| | 2.2 | 应急处置 | 102 |

| 2.3 注意事项 | 103 |
|----------------------------------|--------|
| 3 危险废物现场处置方案 | 103 |
| 3.1 危险废物识别、分析和处置 | 103 |
| 3.2 应急处置 | 106 |
| 3.3 注意事项 | 107 |
| 危险化学品储罐泄漏突发环境事件现场应急处置卡 | 108 |
| 废水处理站突发环境事件现场应急处置卡 | 109 |
| 危险废物泄漏突发环境事件现场应急处置卡 | 110 |
| 第三部分 突发环境事件风险评估报告 | |
| 1 前言 | 1 |
| 2 总则 | 2 |
| 2.1 术语与定义 | 2 |
| 2.2 编制原则 | 2 |
| 2.3 评估范围 | 3 |
| 2.4 评估程序 | 3 |
| 3 环境风险识别 | 4 |
| 3.1 企业基本信息 | 4 |
| 3.2 企业周边环境风险受体情况 | 7 |
| 3.3 涉及环境风险物质情况 | 12 |
| 3.4 生产工艺 | 32 |
| 3.5 安全生产管理 | 45 |
| 3.6 现有环境风险防范与应急措施情况 | 46 |
| 3.7 现有应急物资与装备、救援队伍情况 | 49 |
| 4 突发环境事件及其后果分析 | 49 |
| 4.1 突发环境事件情景分析 | 49 |
| 4.2 突发环境事件情景源强分析 | 52 |
| 4.3 释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、 | 应急资源情况 |
| 分析 | 57 |
| 44 容发环谙事件各事后果分析 | 63 |

| 5 | 现有环境风险防控和应急措施差距分析 | 70 |
|---|--|----------------|
| | 5.1 环境风险管理制度 | 70 |
| | 5.2 环境风险防控与应急措施 | 75 |
| | 5.3 环境应急资源 | 75 |
| | 5.4 历史经验教训总结 | 75 |
| | 5.5 需要整改的短期、中期和长期项目内容 | 76 |
| 6 | 完善环境风险防控和应急措施的实施计划 | 76 |
| 7 | 突发环境事件风险等级 | 77 |
| | 7.1 评价程序 | 77 |
| | 7.2 突发大气环境事件风险等级 | 78 |
| | 7.3 突发水环境事件风险等级 | 83 |
| | 7.4 企业突发环境事件风险等级的确定与调整 | 91 |
| 8 | 应急池容积测算 | 91 |
| | 8.1 计算方法 | 91 |
| | 8.2 应急池设置 | 93 |
| | 第四部分 环境应急资源调查报告 | |
| 1 | 调查背景 | 1 |
| 2 | 调查主体和调查对象 | 2 |
| 3 | 应急队伍 | 3 |
| | 3.1 内部应急组织机构 | 3 |
| | | |
| 4 | 3.2 外部指挥与协调 | 10 |
| | 3.2 外部指挥与协调 | |
| | | 11 |
| | · 应急保障 | 11 |
| | · 应急保障 | 11 11 |
| | · 应急保障 | 11 11 12 |
| | - 应急保障 | |
| | - 应急保障 4.1 人力资源保障 4.2 资金保障 4.3 物资保障 4.4 医疗卫生保障 | |
| | - 应急保障 | |

| 5 应急装备与物资 | 14 |
|--------------------------|----|
| 5.1 内部应急设施及装备 | 14 |
| 5.2 外部可依托应急装备 | 19 |
| 6 环境应急专项经费调查 | 25 |
| 6.1 建立应急经费保障机制 | 26 |
| 6.2 建立有机统一的协调机制 | 26 |
| 6.3 建立可靠的资金保障体系 | 26 |
| 6.4 强化经费保障监管力度 | 27 |
| 6.5 完善经费保障体系 | 27 |
| 7 应急资源调查的结论 | 27 |
| 附件: | |
| 附件一 2021 年版突发环境应急预案备案登记表 | 1 |
| 附件二 突发环境事件应急响应程序示意图 | 3 |
| 附件三 应急队伍成员及联系电话 | 4 |
| 附件四 突发环境事件相关单位及通讯联络表 | 6 |
| 附件五 应急物资配备清单 | 7 |
| 附件六 标准化格式文本 | 9 |
| 附件七 预案修订人员名单 | 19 |
| 附件八 环境、职业健康安全管理制度清单 | 20 |
| 附件九 危险废物处置协议 | 21 |
| 附件十 应急监测协议 | 46 |
| 附件十一 应急预案评估会议签到单 | 48 |
| 附件十二 应急预案评审意见 | 49 |
| 附件十三 应急预案复审意见 | 79 |
| 附件十四 企业事业单位突发环境事件应急预案备案表 | 80 |
| 附图: | |
| 附图一 地理位置图 | 82 |
| 附图二 厂界外 500m 环境风险受体分布图 | 83 |
| 附图三 厂界外 5000m 环境风险受体分布图 | 84 |
| 附图四 厂区总平面布置图 | 85 |

| 附图五 | 雨、污水管网图 | 86 |
|-----|---------------|----|
| 附图六 | 危险源、应急物资设施分布图 | 87 |
| 附图七 | 应急监测点位图 | 88 |
| 附图八 | 疏散线路图 | 89 |
| 附图力 | 风险源及应急设施昭片 | 90 |

第一部分 应急预案修订说明

| 编制单位 | 福建省南平铝业股份有限公司 | |
|------|---------------|--|
| | | |
| 编制日期 | 2024年9月5日 | |

1 任务来源

2014年,福建省南平铝业股份有限公司(以下简称"南平铝业")编制了《福建省南平铝业股份有限公司突发环境事件应急预案》(第一版)。2018年,该应急预案进行第一次修订(第二版)。2021年,该应急预案进行第二次修订(第三版)。在以上三版应急预案执行期间,南平铝业未发生重大环境污染事件。

现距离应急预案第二次修订(第三版)已过去3年,在此期间南平铝业对部分生产 设施和环保设施进行了技术改造,因此需对该应急预案进行第三次修订。

应急预案修订的任务来源于《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法 (试行)》(环发[2015]4号)和《突发环境事件应急管理办法》(环保部 2015 年第 34 号令),修订单位:福建省南平铝业股份有限公司,专业技术服务机构:福建省冶金工业设计院有限公司。

1.1 任务背景

近年来,突发环境事件频发,对人民身体健康、生命安全造成了很大威胁,对社会公共财产造成了较大损失。为了加强风险防控、强化应急处置、保障生命财产安全,各级政府十分重视突发环境事件应急预案(下称"环境预案")的编制工作,国务院、国家生态环境部等有关部委和各省区政府、生态环境局相继下发了多个文件,对开展环境预案编制工作做出规定,并要求各地区、各部门和企业要把深入开展环境预案编制工作的思想统一到《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》的规定要求上来,充分认识深入开展环境预案编制工作对加强环境保护的重要意义,切实增强推动企事业单位环境预案编制工作的自觉性和主动性,确保取得实效。

2007年8月30日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过《中华人民共和国突发事件应对法》,第二十三条规定"矿山、建筑施工单位和易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等危险物品的生产、经营、储运、使用单位,应当制定具体应急预案",但是并没有涵盖所有具有环境风险的企业,并且在法律责任部分并没有针对应急预案作出规定。

2011年10月21日,《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》(国发[2011]35号)中明确提出"健全责任追究制度,严格落实企业环境安全主体责任"。

2012年7月3日,环保部下发了《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》,并就环境预案编制对象提出了进一步的要求:相关建设项目申请试生产、验收时,建设单位应将企业突发环境事件应急预案的备案材料一并提交。无《突发环境事件应急预案备案登记表》的,各级生态环境部门不得批准其投入试生产、验收。

2013年10月25日,国务院办公厅印发了《突发事件应急预案管理办法》(国办发〔2013〕101号〕,首次从国家层面明确了应急预案的概念,强调应急预案是各级人民政府及其部门、基层组织、企事业单位、社会团体等为了依法、迅速、科学、有序应对突发事件而预先制定的工作方案,并在总结近年来应急预案体系建设实践经验、吸收最新理论成果、借鉴国际经验基础上,规范了应急预案的编制、审批、备案、公布和修订程序。

2014年2月,环保部制定了《2014年全国环境应急管理工作要点》(环办〔2014〕 16号),要求加强突发环境事件应急预案管理,认真落实《突发事件应急预案管理办法》, 督促企业将环境风险评估报告作为编制修订突发环境事件应急预案的重要依据,与突发 环境事件应急预案共同备案。

2014年4月24日,第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订了《环境保护法》,于2015年1月1日试行,规定"企业事业单位应当按照国家有关规定制定突发环境事件应急预案,报环境保护主管部门和有关部门备案",将环境应急预案的制定和备案确定为企业的法定义务。

为贯彻落实《环境保护法》,系统细化、规范企业备案行为和生态环境部门监管行为,2015年1月9日,环境保护部印发了《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》,规定了三类企业要进行环境应急预案备案,一是可能发生突发环境事件的污染物排放企业,二是可能非正常排放大量有毒有害物质的企业,三是其他应当纳入适用范围的企业。强调企业环境应急预案的重点是现场处置预案,侧重明确现场处置时的工作任务和程序,体现自救互救、信息报告和先期处置的特点,并进一步细化环境预案备案的规定,说明生态环境部门、企业违反备案管理办法所需承担的责任。

2015年3月19日环境保护部印发了《突发环境事件应急管理办法》,自2015年6月5日起施行,规定了"企业事业单位应当按照相关法律法规和标准规范的要求,履行下列义务: (一)开展突发环境事件风险评估; (二)完善突发环境事件风险防控措施; (三)排查治理环境安全隐患; (四)制定突发环境事件应急预案并备案、演练; (五)加强环境应急能力保障建设。发生或者可能发生突发环境事件时,企业事业单位应当依

法进行处理,并对所造成的损害承担责任。"

2018年,为指导企业事业单位做好突发环境事件应急预案评审工作,环境保护部组织编制了《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南(试行)》。《评审工作指南》规定了企业组织评审突发环境事件应急预案的基本要求、评审内容、评审方法、评审程序,供企业自行组织评审时参照使用。请各地结合实际,加强宣传、培训、指导,切实发挥评审作用,推动企业不断提升预案质量。

综上所述,开展环境预案编制工作建设既是党中央国务院和各级党委、政府的规定 要求,也是各行各业规范环保生产行为,强化环保基础管理,有效防范各类环境事故发 生的必然选择。国务院、生态环境部和各省区政府下发了多个开展环境预案编制工作建 设的文件,为《福建省南平铝业股份有限公司突发环境事件应急预案》的修订奠定了坚 实的政策基础。

1.2 任务提出

2014年,南平铝业编制了《福建省南平铝业股份有限公司突发环境事件应急预案》(第一版)。2018年,该应急预案进行第一次修订,修订成果为应急预案(第二版)。 2021年,该应急预案进行第二次修订(第三版)。现距离该应急预案第二次修订已过去 3年,需进行第三次修订。

因此,南平铝业于 2024 年 04 月开始环境应急预案修订工作,历时 4 个多月时间完成了《福建省南平铝业股份有限公司突发环境事件应急预案》的修订任务【该《环境预案》包括六部分内容:《应急预案修订说明》、《突发环境事件综合预案》、《突发环境事件专项应急预案》、《突发环境事件现场处置预案》、《突发环境事件风险评估报告》、《环境应急资源调查报告》】。

2 修订组成员构成及工作分工

《环境预案》主要修订组成员共计 10 人,主要由南平铝业员工组成,福建省冶金工业设计院有限公司为专业技术服务机构。除必备的工程管理专业技术人员外,其成员的专业背景基本涵盖了安全、环保等领域,且其职称结构也较完备,科学合理的专业技术人员配置,为高起点修订《环境预案》奠定了坚实的人员基础,见表 2.1-1。

由南平铝业副总经理组织本次《环境预案》修订工作,其余各部门作为技术支持, 黄运东作为主要联络人。

| 单位 | 编制组 | 编制人员 | 职位/职称 | 联系方式 | 备注 |
|-----------------|-----|------|----------------|-------------|--------------|
| | 组长 | 薛志全 | 公司副总经理 | 13950603555 | |
| | 副组长 | 林国城 | 安环保卫部主任 | 13960609191 | |
| | 副组长 | 程碧权 | 安环保卫部副主任 | 13950600817 | |
| | 副组长 | 王崇义 | 安环保卫部经理 | 13960668062 | |
| 福建省南平铝业 股份有限公司 | | 王检芳 | 铝合金材料事业部总经理 | 13950601393 | |
| 从仍有限公司 | | 廖世昌 | 特种工业材事业部常务副总经理 | 13905990735 | |
| | | 胡振权 | 建筑铝型材事业部总经理 | 13062474160 | |
| | | 林清官 | 环保管理 | 18950600998 | |
| | | 黄运东 | 环保管理 | 15659173547 | |
| 福建省冶金工业 设计院有限公司 | 成员 | 龙沛沛 | 高级工程师 | 18558706902 | 专业技术 服务机构 |

表 2.1-1 《突发环境事件应急预案》修订组成员名单

3 预案修订原则

本《环境预案》修订主要遵循以下原则:

- (1)**修订方法科学规范**。本《环境预案》参考了国家、地方及其他行业制定的环境预案修订工作规范,借鉴并吸收了其先进经验和做法,充分体现了其方法的科学性、规范性和先进性。
- (2)**遵循依法依规原则**。以国务院、生态环境部和福建省政府、福建省生态环境 厅下发的关于开展环境预案修订工作的一系列文件和我国现行的环保法律法规以及标 准、规程、规范等作为修订本《环境预案》的基础。
- (3) 突出重点强调适用。本《环境预案》汲取了以往开展 ISO 14000 环境体系认证的教训,不追求高标准和面面俱到,但求突出环境管理重点和规范的可操作性,使其体现出了很强的针对性和适应性。
- (4)**注重吸收已有成果**。本《环境预案》充分吸收了《国家突发环境事件应急预案》、《南平市延平区突发环境事件应急预案》、《南平市延平生态环境局突发环境事件应急预案》、《南平市危险化学品事故应急预案》等相关预案和专家学者的论文专著等文献。
- (5) **结合环境事故案例**。除了修订组成员绝大部分是来自生产一线并熟悉单位的环境管理工作外,其基础数据也是采集于行业几十年的环境管理经验、环境事故案例,且十分注重从现场环境管理的角度去审视预案体系建设。

(6)**强调实践检验及修订**。本《环境预案》在初稿形成后,由南平铝业进行试运行——接受实践的检验及演练,若发现重大问题应及时修订。

4 修订过程概述

- (1)成立机构: 2024年04月10日,南平铝业成立环境应急预案修订组,推选公司副总经理为修订组组长,并按照环境预案的修订要求与职责来确定修订组成员,成员主要来自各事业部经理、安环保卫部。
- (2) 收集资料: 2024 年 04 月 20 日,技术人员一起开展应急资源调查和环境风险评估。环境风险评估包括:分析各类事故衍化规律、自然灾害影响程度,识别环境危害因素,分析与周边可能受影响的居民、单位、区域环境的关系,构建突发环境事件及其后果情景,确定环境风险等级。应急资源调查包括:调查企业第一时间可调用的环境应急队伍、装备、物资、场所等应急资源状况和可请求援助或协议援助的应急资源状况。
- (3)着手修订: 2024年05月05日,南平铝业开始环境应急预案文本的修订,同时继续收集资料。按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》第九条要求,合理选择类别,确定内容,重点说明可能的突发环境事件情景下需要采取的处置措施、向可能受影响的居民和单位通报的内容与方式、向环境保护主管部门和有关部门报告的内容与方式,以及与政府预案的衔接方式,形成环境应急预案。修订过程中,应征求员工和可能受影响的居民和单位代表的意见。
- (4)成稿初审: 2024年05月25日,修订组将本《环境预案》征求南平铝业内部员工意见并对其进行修改完善。
- (5)征求意见: 2024年06月05日,南平铝业对受影响的居民、企业进行调查,对《环境预案》的修订征求意见,修订形成本《环境预案》(试运行)。
- (6)在南平铝业试运行并对其再行修改: 2024年06月05日~2024年06月30日,本《环境预案》(试行稿)作为本公司的规范性文件,在指导突发环境事件应急处置发挥着积极的作用。送至各责任部门对现场处置预案、综合预案进行桌面演练,流程梳理。与此同时,修订组又根据本《环境预案》(试行稿)在南平铝业范围内试行过程中反馈回来的意见对其进行了进一步的修改完善,形成了申请专家现场评审会的《环境预案》(送审稿)。
 - (7) 召开现场审核会: 2024年8月24日, 南平铝业组织召开《福建省南平铝业股

份有限公司突发环境事件应急预案》评审会,参加会议的有福建省华银铝业有限公司、福建省南铝板带加工有限公司、南铝社区、福建省冶金工业设计院有限公司(预案编制咨询单位)等单位代表及特邀的3名专家,经现场查看与讨论,形成评审意见。

(8)修改后送专家复审:南平铝业根据评审意见对本《环境预案》进行认真修改, 修改后送专家复审,通过复审送南平市延平生态环境局备案。

5 主要修订内容

5.1 现有应急预案执行情况

2014年,福建省南平铝业股份有限公司编制了《福建省南平铝业股份有限公司突发环境事件应急预案》(第一版)。2018年,该应急预案进行第一次修订,修订成果为应急预案(第二版)。2021年,该应急预案进行第二次修订(第三版)。

突发环境事件应急预案用于指导南平铝业的环境应急工作。根据应急预案的要求,南平铝业组建了应急队伍,配备了相应的应急设施、应急物资。南平铝业对环境风险因素进行排查,检查应急资源储备情况,检查应急设施运行状况,确保主要环境风险源发生事故的应对措施有效可行。近三年内,南平铝业未因违法排放污染物、非法转移处置危险废物等行为受到环境保护主管部门处罚。

南平铝业定期根据应急预案开展应急演练,如 2021 年铸造三部环保烟气净化故障现场应急演练、特材加工部硫酸泄漏应急演练;2022 年碱洗作业突发环境事件应急演练、表面部废水处理应急演练;2023 年建材事业部废水二站危废泄漏应急演练、废水一站废水处理应急演练。

南平铝业通过定期举行的应急演练,提高突发环境事件应急处置能力,加强环境应 急能力保障。

5.2 南平铝业近三年变化情况

5.2.1 南平铝业近三年主体工程变化

南平铝业近三年内建设的项目有:

- (1) 2021年11月,太阳能铝型材产品技术升级配套项目;
- (2) 2022年03月, 电解烟气脱硫净化环保技术改造项目;
- (3) 2024年6月, 南铝板带铸轧生产线 25t/22t 熔保炉组技术改造项目;

(4)2024年07月,福建省南平铝业股份有限公司年产8万吨绿色低碳高端铝合金材料生产线技术改造项目。

表 5.2-1 近三年项目建设情况表 (2021-2024)

| 序号 | 时间 | 项目名称 | 建设内容 | 备注 |
|----|--------|--------------------------|---|----|
| 1 | 2021年 | | 年产 2 万吨太阳能边框(针对"36kt/a 高精复合铝型材技术改造项目"建设内容中 20000t/a 卧式电泳生产线进行技改建设)。 | 已建 |
| 2 | 2022 年 | 电解烟气脱硫 净化环保技术 改造项目 | 对公司 250kA 电解铝生产线配套的烟气净化系统进行技术升级改造,采取贵阳铝镁设计研究院自主研发的铝电解烟气低成本脱硫净化技术和钙法脱硫净化处理方案,建设脱硫净化系统1套,主要由烟气系统、循环水系统和自动除渣系统组成,并对电解铝生产线配套的整流变电、氧化铝输送、槽控、水处理、净化除尘等附属设备设施进行适应性升级改造。 | 己建 |
| 3 | 2024年 | 熔保炉组技术 | 对现有熔炼炉、保温炉进行技术升级改造,拆除和替换熔炼炉与部分保温炉,购置2套22t矩形熔炼炉、2套25t矩形熔炼炉,购置2套22t方形保温炉、利旧3台保温炉,新增电磁搅拌设施,改变进出料工艺,形成5条铸轧生产线,同时增加除尘系统。 | 在建 |
| 4 | 2024年 | 在产 8 万 陆 绿 | 为适应铝市场对中高端圆铸锭和合金锭的需求,拟新建1座附房,新购置4台35t倾动式矩形熔炼炉、2台35t倾动式矩形保温炉、3套进口铝液净化设备、2台35t内导式液压铸造机、2台连续合金锭生产设备、锯切均热设备、配套建设除尘系统、供气系统、供电系统、供水系统、物流设备、板锭设备及其他辅助设备等,形成两条绿色低碳高端铝合金材料生产线和一条一体化压铸免热处理铝合金锭生产线。项目建成后,可实现铝合金中高端圆铸锭达6万吨、一体化压铸免热处理铝合金锭达2万吨。 | 在建 |

近三年主体工程变化情况表详见表5.2-2。

表 5.2-2 近三年主体工程变化情况表

| M 2778 | 20 | 21 年情况 | | 20 | 024 年情况 | | N. (1. 1.1.) |
|----------|------|--------|-------------|--------------|---------|-------------|--------------|
| 生产线 | 设备名称 | 规格 | 数量 (台/套) | 设备名称 | 规格 | 数量 (台/套) | 变化情况 |
| 由 427 bt | 电解槽 | 250kA | 2 | 电解槽 | 250kA | 2 | 不变 |
| 电解线 - | 破碎机 | | 2 | 破碎机 | | 2 | 不变 |
| | | | | 倾动式矩形熔炼 炉 | 35t | 4 | |
| 高端铝 | | | | 倾动式矩形保温 炉 | 35t | 2 | |
| 合金材 | | | | 铝液净化设备 | | 3 | 在建两条高端铝 |
| 料生产 | | | | 液压铸造机 | 内导式 | 2 | 合金材料生产线 |
| | | | | 连续合金锭生产 设备 | | 2 | |
| | | | | 均热炉 | 50t,电加热 | 4 | |

| | 20 | 21 年情况 | | 2 | 2024 年情况 | | | |
|---------|-------|--------|-------------|-------|----------|-------------|--------------|--|
| 生产线 | 设备名称 | 规格 | 数量 (台/套) | 设备名称 | 规格 | 数量 (台/套) | 变化情况 | |
| | 熔炼炉 | 20t方形 | 2 | 熔炼炉 | 25t | 6 | | |
| | 熔炼炉 | 15t方形 | 1 | 熔炼炉 | 35t | 2 | | |
| | | | | 熔炼炉 | 22t | 2 | | |
| | 保温炉 | 15t | 3 | 保温炉 | 25t | 3 | 在建南铝板带铸 | |
| | | | | 保温炉 | 35t | 3 | 轧生产线25t/22t熔 | |
| 13.66 | | | | 保温炉 | 22t | 2 | 保炉组技术改造 | |
| 熔铸 线 | 均热炉 | 35t | 2 | 均热炉 | 30t | 4 | - 项目 | |
| | | | | 均热炉 | 50t | 8 | | |
| | 铸造机 | | 3 | 铸造机 | 25t | 2 | | |
| | | | | 铸造机 | 35t | 1 | | |
| | 铝渣回转炉 | | 1 | 铝渣回转炉 | | 1 | 不变 | |
| | 铝渣筛选机 | 冷灰式 | 1 | 铝渣筛选机 | 冷灰式 | 1 | 不变 | |
| | 布袋除尘器 | | 5 | 布袋除尘器 | | 5 | 不变 | |
| | 铝挤压机 | 10MN | 6 | 铝挤压机 | 10MN | 6 | | |
| | 铝挤压机 | 16MN | 4 | 铝挤压机 | 16MN | 4 | | |
| | 铝挤压机 | 36MN | 2 | 铝挤压机 | 36MN | 2 | | |
| | 铝挤压机 | 26MN | 1 | 铝挤压机 | 26MN | 1 | | |
| | 铝挤压机 | 27MN | 1 | 铝挤压机 | 27MN | 1 | | |
| 拉压件 | 铝挤压机 | 32MN | 1 | 铝挤压机 | 32MN | 1 | 不变 | |
| 挤压线 | 铝挤压机 | 38MN | 1 | 铝挤压机 | 38MN | 1 | | |
| | 铝挤压机 | 40MN | 1 | 铝挤压机 | 40MN | 1 | | |
| | 铝挤压机 | 55MN | 1 | 铝挤压机 | 55MN | 1 | | |
| | 工频加热炉 | | 18 | 工频加热炉 | | 18 | | |
| | 时效炉 | | 16 | 时效炉 | | 16 | | |
| | 均热炉 | 电加热 | 5 | 均热炉 | 天然气均热 | 5 | 拟改建装置 | |
| | 脱脂槽 | | 3 | 脱脂槽 | | 2 | | |
| | 表调槽 | | 3 | 碱槽 | | 4 | | |
| | 水洗槽 | | 12 | 水洗槽 | | 28 | | |
| | 无铬皮膜槽 | | 3 | 中和槽 | | 2 | | |
| 表面处 | | | | 氧化槽 | | 8 | 重新梳理表面处 | |
| 理线 | | | | 着色槽 | | 4 | 理线生产设备 | |
| | | | | 封孔槽 | | 4 | | |
| | 粉房 | | 3 | 粉房 | | 3 | | |
| | 烘干炉 | | 3 | 烘干炉 | | 3 | | |
| | 固化炉 | | 3 | 固化炉 | | 3 | | |

| | 20 | 21 年情况 | | 2 | 024 年情况 | | |
|------------|-------------------|--------------|-------------|---------------------|-------------------------------------|-------------|-------------------|
| 生产线 | 设备名称 | 规格 | 数量 (台/套) | 设备名称 | 规格 | 数量 (台/套) | 变化情况 |
| 锅炉房 | 锅炉 | 1.5T燃油 锅炉 | 2 | 电蒸汽发生器 | P=0.4Mpa, Q =0.34t/h, N=240千瓦 | 6 | 新增,原2台柴油 锅炉已拆除 |
| | 废水一站 (200m³/h) | 中和+沉淀+压滤 | 1 | 废水一站 (200m³/h) | 中和+沉淀+压滤 | 1 | 夜 |
| 污水 处理站 | 废水二站 (50m³/h) | 中和+沉淀 +压滤 | 1 | 废水二站 (50m³/h) | 中和+沉淀+压 滤 | 1 | 不变 |
| | | | | 氧化车间废水处 理(2m³/h) | 过滤+反渗透+ 蒸发 | 1 | 环保改造 |
| | 铝挤压机 | 10MN | 3 | 铝挤压机 | 10MN | 3 | 不变 |
| | 铝挤压机 | 7MN | 1 | 铝挤压机 7MN | | 1 | 不变 |
| | 铝挤压机 | 16MN | 1 | 铝挤压机 | 16MN | 1 | 不变 |
| | 铝挤压机 | 6.3MN | 1 | 铝挤压机 | 6.3MN | 1 | 不变 |
| | 熔炼炉 | 15 吨 | 2 | 熔炼炉 | 15 吨 | 2 | 不 变 |
| | 保温炉 | 15 吨 | 2 | 保温炉 | 15 吨 | 2 | 不 变 |
| Ale VIII V | 熔炼炉 | 20 吨 | 1 | 熔炼炉 | 20 吨 | 1 | 不 变 |
| 华银公司 | 保温炉 | 20 吨 | 1 | 保温炉 | 20 吨 | 1 | 不 变 |
| | 熔保炉组 | 15 吨 | 4 | 熔保炉组 | 15 吨 | 4 | 夜 |
| | 熔保炉组 | 18 吨 | 1 | 熔保炉组 | 18 吨 | 1 | 夜 |
| | 熔保炉组 | 25 吨 | 1 | 熔保炉组 | 25 吨 | 1 | 不 变 |
| | 三室炉组 | 60 吨 | 1 套 | 三室炉组 | 60 吨 | 1 套 | 夜 |
| | 均热炉 | 35 吨 | 2 | 均热炉 | 35 吨 | 2 | 夜 |
| | 铝渣回收系统 | / | 2 | 铝渣回收系统 | / | 2 | 夜 |
| | 时效炉 | / | 3 | 时效炉 | / | 3 | 不 变 |

表 5.2-3 近三年生产规模变化情况表

| 部门 | 2021 4 | 年情况 | | 2024 年情 | 况 | | 变化情况 |
|----------|---------|-------|-------|---------|-----|----------|---------|
| □ 1 1 1 | 产品 | 単位 数量 | | 产品 | 单位 | 数量 | 文化用机 |
| 电解部 | 铝水 | t/a | 75000 | 铝水 | t/a | 71873 | |
| 铸造部 | 圆铸锭 | t/a | 72806 | 圆铸锭 | t/a | 103706 | |
| 挤压部 | 铝型材 | t/a | 62155 | 铝型材 | t/a | 91230 | |
| | 白材 | t/a | 70000 | 白材 | t/a | 48366 | |
| | 氧化着色材 | t/a | 24000 | 氧化着色材 | t/a | 4643 | |
| 表面 | 电泳材 t/a | | 13533 | 电泳材 | t/a | 347 | 根据实际生产情 |
| 处理部 | 喷涂材 | t/a | 45000 | 喷涂材 | t/a | 27491 | 况重新统计 |
| | 隔热材 | t/a | 4841 | 隔热材 | t/a | 10328 | |
| | 木纹转印材 | t/a | 142 | 木纹转印材 | t/a | 123 | |
| Ale VIII | 铝型材 | t/a | 17700 | 铝型材 | t/a | 16666.84 | |
| 华银 铝业 | 铝合金锭 | t/a | 18052 | 铝合金锭 | t/a | 29826.87 | |
| 7,4,414 | 铝合金圆铸锭 | t/a | 48527 | 铝合金圆铸锭 | t/a | 50547.97 | |

5.2.2 南平铝业近三年应急组织机构、人员、职责变化

南平铝业近三年环境应急机构设置未发生变化,仅部分应急小组领导和成员发生变化,详见表 5.2-4。

表 5.2-4 应急组织机构、人员、职责变化

| 应急 | 应急 | | 2021年 | | | 2024年 | |
|-----------------|----------|--------------|-------|-------------|-------------------------|-------|-------------|
| 机构 | 职务 | 公司职务 | 姓名 | 电话 | 公司职务 | 姓名 | 电话 |
| | 总指挥 | 董事长 | 李翔 | 13950603936 | 董事长、总经理 | 周策 | 13706007790 |
| 应急 指挥中 | 副总指挥 | 总经理 | 周策 | 13706007790 | 常务副总经理 | 吴彩民 | 13860598755 |
| 心 | 副总指挥 | 副总经理 | 薛志全 | 13950603555 | 副总经理 | 薛志全 | 13950603555 |
| 应急响 应 办公室 | 主任 | 安环保卫部副 主任 | 王崇义 | 13860039636 | 安环保卫部主 任 | 林国城 | 13960609191 |
| | 组长 | 办公室主任 | 张志鹏 | 13509542717 | 办公室主任 | 张志鹏 | 13509542717 |
| 通讯联 | 通讯联 | 办公室 | 童慎旺 | 13509544951 | 办公室 | 童慎旺 | 13509544951 |
| 络组 | 络组组 员 | 办公室 | 柯文娇 | 18159955920 | 办公室 | 林联聪 | 13859334553 |
| | 组长 | 事业部总经理 | 李泽贤 | 13706006022 | 事业部总经理 | 王检芳 | 13950601393 |
| | 副组长 | 事业部副总经 理 | 陈铁勇 | 13509525115 | 事业部副总经 理 | 陈铁勇 | 13509525115 |
| | | 设备部经理 | 胡为东 | 13860062279 | 设备部经理 | 林茂春 | 13860050817 |
| 铝合金 | | 电解部副经理 | 何根文 | 13509504216 | 电解部经理 | 徐治仪 | 13859383863 |
| 材料 事业部 抢险 | 成员 | 铸造一部经理 | 官家平 | 13860081216 | 事业部总经理 助理兼铸造一 部经理 | 陈庆明 | 13960663925 |
| 救灾组 | | 铸造二部经理 | 陈庆明 | 13960663925 | 事业部总经理 助理兼铸造二 部经理 | 胡为东 | 13860062279 |
| | | 铸造三部经理 | 陈平 | 13509506420 | / | / | / |
| | | 综管部经理 | 卢琳 | 13850987571 | 综管部经理 | 卢琳 | 13850987571 |
| | 组长 | 事业部副总经 理 | 盛波 | 13859334563 | 事业部常务副 总经理 | 廖世昌 | 13905990735 |
| 特种工 业材 | 副组长 | 事业部副总经 理 | 杨成忠 | 13706001176 | 事业部总经理 助理兼综管部 经理 | 张锦星 | 13459940585 |
| 事业部抢险 | | 事业部经理助理 | 吴载栩 | 15159937388 | 事业部副经理 | 吴载栩 | 15159937388 |
| 救灾组 | 成员 | 事业部经理助 理 | 王德星 | 13950608378 | 事业部经理助 理 | 王德星 | 13950608378 |
| | | 环保管理员 | 金永盛 | 13706003262 | 环保管理员 | 叶嘉伟 | 13515088780 |
| | | 环保管理员 | 许亚钦 | 13859359828 | 环保管理员 | 廖庭文 | 13860003058 |
| 建筑铝 | 组长 | 事业部副总经 | 苏明 | 13706003536 | 事业部总经理 | 胡振权 | 13062474160 |

| 应急 | 应急 | 個廷 自 | 2021年 | 川有限公司天 及》 | | 2024年 | |
|----------------------|-------------|---------------------------|--------|------------------|---------------------------|-------|-------------|
| 机构 | 职务 | 公司职务 | 姓名 | 电话 | 公司职务 | 姓名 | 电话 |
| 型材 | | 理 | 744 | 2.77 | 7 7 7 7 7 | 74 6 | 3.77 |
| 事业部 抢险 | 副组长 | 事业部副总经 理 | 张勇 | 13799107528 | 事业部副总经理 | 林辉发 | 18960677996 |
| 救灾组 | | 事业部副经理 | 郭强华 | 13960635272 | 事业部经理 | 郭强华 | 13960635272 |
| | | 事业部副经理 | 黄建祯 | 13305993588 | 事业部总经理 助理 | 黄建祯 | 13305993588 |
| | 成员 | 事业部副经理 | 翁雄群 | 13859366232 | 事业部副总经 理 | 翁雄群 | 13859366232 |
| | | 事业部经理 | 葛建军 | 13509523785 | 事业部经理助 理 | 刘新号 | 16605996060 |
| | | 事业部副经理 | 李清宝 | 13860055315 | 事业部副经理 | 李清宝 | 13860055315 |
| | | 副作业长 | 叶榕 | 13860055789 | 副作业长 | 叶榕 | 13860055789 |
| | 组长 | 技术中心常务 副主任 | 曾健 | 13860067511 | 技术中心常务 副主任 | 谢志军 | 13706005456 |
| 应急监 | 副组长 | 中试室副经理 | 刘泉泉 | 13706009067 | 中试室经理 | 刘泉泉 | 13706009067 |
| 巡 急 <u>岛</u> 测组 | /H = | 中试室 | 李勤娟 | 13706005986 | 中试室经理助理 | 李勤娟 | 13706005986 |
| | 组员 | 中试室 | 陈 英 | 13859393941 | 中试室 | 郑雯燕 | 17704625034 |
| | | 中试室 | 张荣华 | 13850933609 | 中试室 | 张荣华 | 13850933609 |
| | 组长 | 设备技改部主 任 | 陈隆彬 | 13799121195 | 设备技改部主 任 | 黄良峰 | 13799119683 |
| | 副组长 | 物资管控室经 理 | 梁建凤 | 13950691645 | 设备技改部副 主任 | 蔡宗仁 | 13860055637 |
| 综合保 | | 物资管控仓管 组化工库 | 黄雪兰 | 13859383210 | 物资管控仓管 组化工库 | 陈倩 | 13656968346 |
| 障组 | 组员 | 物资管控仓管 组钢材库 | 吴霞娟 | 13774645585 | 物资管控仓管 组钢材库 | 邱妍 | 13509501840 |
| | ш,х | 物资管控仓管 组劳保库 | 孙 红 | 18039720176 | 物资管控仓管 组劳保库 | 张小会 | 18706010846 |
| | | 物资管控仓管 组五金库 | 耿玉明 | 13850988357 | 物资管控仓管 组五金库 | 李淋琳 | 13860086362 |
| | 组长 | 安环保卫部保 卫室副经理(主 持工作) | 郭剑峰 | 13859498708 | 安环保卫部保 卫室副经理(主 持工作) | 郭剑峰 | 13859498708 |
| 警戒疏 | 副组长 | 安环保卫部综 治专员 | 陈旭辉 | 18706013985 | 安环保卫部消 防专员 | 吴万成 | 18559097428 |
| 散组 | ДП □ | 安环保卫部综 治专员 | 陈旭辉 | 18706013985 | 经警警员 | 程凯宁 | 15859999464 |
| | 组员 | 警队室 | 金昌贵 | 15259985235 | 经警警员 | 金昌贵 | 15259985235 |
| | | 警队室 | 潘则武 | 13860087967 | 经警警员 | 潘则武 | 13860087967 |
| 事故调 查组 | 组长 | 党群工作部主 任 | 肖锋华 | 13859380592 | 党群工作部主 任 | 肖锋华 | 13859380592 |
| 旦组 | 副组长 | 纪检监察室副 | 林国城 | 13960609191 | 纪检监察室副 | 黄进法 | 18659985988 |

福建省南平铝业股份有限公司突发环境事件应急预案

| 应急 | 应急 | | 2021年 | | | 2024年 | |
|-----|-----|--------------|-------|-------------|--------------|-------|-------------|
| 机构 | 职务 | 公司职务 | 姓名 | 电话 | 公司职务 | 姓名 | 电话 |
| | | 主任 | | | 主任(主持工作) | | |
| | | 团委副书记 | 陈震寰 | 13290800608 | 团委副书记 | 张静文 | 18072968504 |
| | 组员 | 党群工作部经 理 | 黄刚毅 | 18960662019 | 党群工作部经 理 | 叶锦秀 | 13616998020 |
| | 组长 | 人力资源部副 主任 | 王检芳 | 13950601393 | 人力资源部主 任 | 邹官辉 | 13656975560 |
| 医疗救 | 副组长 | 人力资源部副 主任 | 高胜志 | 13859324731 | 人力资源部副 主任 | 高胜志 | 13859324731 |
| 护组 | 组员 | 职工教育 | 陈登晨 | 18905999039 | 职工教育 | 林龙飞 | 17704621127 |
| | | 职工教育 | 钟丰丰 | 18202796601 | 职工教育 | 曾靖 | 15759199485 |
| | | 绩效管理 | 刘 璐 | 18065767020 | 绩效管理 | 韩紫薇 | 13860063930 |
| | | 工资社保 | 陆菊芳 | 13774645465 | 工资社保 | 陆菊芳 | 13774645465 |
| | 组长 | 安环保卫部副 主任 | 程碧权 | 13950600817 | 安环保卫部副 主任 | 程碧权 | 13950600817 |
| | 副组长 | 安环保卫部副 主任 | 王崇义 | 13960668062 | 安环保卫部经 理 | 王崇义 | 13960668062 |
| 专家组 | | 生产质量部副 主任 | 曾建湘 | 13960693158 | 环保管理 | 黄运东 | 15659173547 |
| | 组员 | 环保管理 | 林清官 | 18950600998 | 环保管理 | 林清官 | 18950600998 |
| | | 环保管理 | 黄运东 | 15659173547 | 安全管理 | 廖逸民 | 18650361646 |
| | | 安全管理 | 曾祥位 | 13960667119 | 安全管理 | 范菱锋 | 18250017008 |

5.2.3 南平铝业近三年风险源变化

涉气风险物质包括《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ941-2018)附录 A 中的第一、第二、第三、第四、第六部分全部风险物质以及第八部分中除 NH_3 -N浓度 \geq 2000mg/L 的废液、 COD_{Cr} 浓度 \geq 10000mg/L 的有机废液之外的气态和可挥发造成突发大气环境事件的固态、液态风险物质。目前全厂的盐酸已停用,现场无盐酸残留。核实后,Q 值由5.533 变为 5.571。涉气风险物质 Q 值计算见表 5.2-5。

表 5.2-5 近三年风险源变化情况表 (涉气风险物质)

| | | 2021 年情况 | | | 2024年情况 | | | | | | |
|----|-------------|-------------|------------|-------|---------|-------------|-------------|------------|-------|--|--|
| 序号 | 危险化学品 名称 | 最大储量 (t) | 临界量 (t) | Q值 | 序号 | 危险化学 品名称 | 最大储量 (t) | 临界量 (t) | Q值 | | |
| 1 | 天然气 (甲烷) | 0.3 | 10 | 0.030 | 1 | 天然气 (甲烷) | 0.4 | 10 | 0.040 | | |
| 2 | 乙炔 | 0.15 | 10 | 0.015 | 2 | 乙炔 | 0.15 | 10 | 0.015 | | |
| 3 | 氧气 | 0.15 | 200 | 0.001 | 3 | 氧气 | 0.15 | / | / | | |
| 4 | 丙酮 | 0.04 | 10 | 0.004 | 4 | 丙酮 | 0.04 | 10 | 0.004 | | |
| 5 | 液氨 | 1.4 | 10 | 0.140 | 5 | 液氨 | 2.2 | 5 | 0.440 | | |

福建省南平铝业股份有限公司突发环境事件应急预案

| 6 | 硫酸 (98%) | 35 | 10 | 3.500 | 6 | 硫酸 (98%) | 45 | 10 | 4.500 |
|---|-------------|------------------------|-----|-------|----|-------------|--------------|------|-------|
| 7 | 盐酸 (30%) | 16 吨(30%) 13 吨(37%) | 7.5 | 1.733 | 7 | 盐酸 (30%) | 0 | 7.5 | 0 |
| | | | | | 8 | 无水乙醇 | 0.04 | 500* | 0.000 |
| | | | | | 9 | 异丙醇 | 0.9 | 10 | 0.090 |
| | | | | | 10 | 电泳漆(水 性) | 4.5 | 10 | 0.45 |
| | | | | | 11 | 柴油 | 50 | 2500 | 0.020 |
| | | | | | 12 | 电火花油 | 25 | 2500 | 0.01 |
| | | | | | 13 | 润滑油 | 5 | 2500 | 0.002 |
| | 总Q值 | | | | | Ė | 总 Q 值 | | 5.571 |

涉水风险物质包括《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ941-2018)附录 A 中的第三、第四、第五、第六、第七和第八部分全部风险物质,以及第一、第二部分中溶于水和遇水发生反应的风险物质。目前全厂的盐酸已停用,现场无盐酸残留。增加除尘灰和铝灰渣的Q值计算。核实后Q值由5.407变为7.608。涉水风险物质Q值计算见表5.2-6。

表 5.2-6 近三年风险源变化情况表 (涉水风险物质)

| | | 2021 年情况 | | | 2024年情况 | | | | | |
|----|-------------|-------------------------|------------|-------|---------|----------------|-------------|------------|-------|--|
| 序号 | 危险化学品 名称 | 最大储量 (t) | 临界量 (t) | Q值 | 序号 | 危险化学品 名称 | 最大储量 (t) | 临界量 (t) | Q值 | |
| 1 | 液氨 | 1.4 | 10 | 0.140 | 1 | 液氨 | 2.2 | 5 | 0.440 | |
| 2 | 柴油 | 50 | 2500 | 0.020 | 2 | 柴油 | 50 | 2500 | 0.020 | |
| 3 | 油漆 | 0.30 | 50 | 0.006 | 3 | 电泳漆(水 性) | 4.5 | 10 | 0.45 | |
| 4 | 硫酸 (98%) | 35 | 10 | 3.500 | 4 | 硫酸 (98%) | 45 | 10 | 4.500 | |
| 5 | 盐酸 (30%) | 16 吨 (30%) 13 吨(37%) | 7.5 | 1.733 | 5 | 盐酸 (30%) | 0 | 7.5 | 0 | |
| 6 | 无水乙醇 | 0.04 | 500 | 0.000 | 6 | 无水乙醇 | 0.04 | 500 | 0.000 | |
| 7 | 丙酮 | 0.04 | 10 | 0.004 | 7 | 丙酮 | 0.04 | 10 | 0.004 | |
| 8 | | | | | 8 | 电火花油 | 25 | 2500 | 0.01 | |
| 9 | | | | | 9 | 异丙醇 | 0.9 | 10 | 0.090 | |
| 10 | | | | | 10 | 封孔剂(按硫 酸镍计) | 0.1 | 0.25 | 0.400 | |
| 11 | | | | | 11 | 润滑油 | 5 | 2500 | 0.002 | |
| 12 | 废矿物油 | 10 | 2500 | 0.004 | 12 | 废矿物油 | 6.8 | 50 | 0.136 | |
| 13 | | | | | 13 | 废乳化液 | 6.8 | 50 | 0.136 | |
| 14 | | | | | 14 | 除尘灰 | 60 | 100 | 0.600 | |
| 15 | | | | | 15 | 铝灰渣 | 80 | 100 | 0.800 | |
| | | | | | 16 | 实验室废液 | 1 | 50 | 0.02 | |

| 总Q值 5.407 | 总Q值 | 7.608 |
|-----------|-----|-------|
|-----------|-----|-------|

5.2.4 南平铝业近三年环境敏感目标变化

核实南平铝业厂界外 500m 范围内敏感目标和厂界外 5000m 范围内敏感目标。敏感目标未发生变化。厂区外 500m 范围内人数超过 1000 人。大气环境风险受体敏感程度类型取 E1。厂区外 5000m 范围内人数超过 50000 人。大气环境风险受体敏感程度类型取 E1。

2021 年情况 2024 年情况 环境 变化 环境保护 与厂界 执行 环境保护 与厂界 执行 要素 情况 方位 方位 距离 对象名称 标准 对象名称 距离 标准 二级 二级 南铝生活区 W 50m 南铝生活区 W 50m 黄丛岭社区 二级 二级 E-SE 30m 黄丛岭社区 E-SE 30m 二级 二级 南平技师学院 E-SE 70m 南平技师学院 E-SE 70m 二级 二级 华美染整厂宿舍 NW 华美染整厂宿舍 NW 80m 80m 二级 二级 南平市劳教所 N 20m 南平市戒毒所 N 20m 南平实验小学分校 400m 二级 南平实验小学武夷分校 400m 二级 S S 二级 二级 玉屏山公园 SW150m 玉屏山公园 SW 150m 南平市药品检验所 N 20m 二级 南平市药品检验所 N 20m 二级 二级 二级 兴达社区 N 20m 兴达社区 20m 二级 二级 东溪社区 W 400m 东溪社区 W 400m 水东学校 NW 520m 二级 水东学校 NW 520m 二级 未发 环境 生变 福建省南平绿袖 福建省南平绿袖 空气 二级 二级 Е Е 80m 80m 化 饮品有限公司 饮品有限公司 二级 二级 塔下村 SE 720m 塔下村 SE 720m 二级 二级 玉屏山社区 SW730m 玉屏山社区 SW 730m 二级 二级 水东街道 NW 600m 水东街道 NW 600m W 二级 二级 梅山街道 660m 梅山街道 W 660m 二级 二级 茫荡镇 NW 4720m 茫荡镇 NW 4720m 黄墩街道 NW 3320m 二级 黄墩街道 NW3320m 二级 二级 二级 紫云街道 SW 1600m 紫云街道 SW 1600m 四鹤街道 SW1880m 二级 四鹤街道 SW 1880m 二级 水南街道 SW 二级 水南街道 SW 3000m 二级 3000m 九峰山公园 1350m 二级 九峰山公园 S 1350m 二级

表 5.2-7 近三年环境敏感目标变化情况表

5.2.5 南平铝业近三年风险值变化

根据《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ941-2018)核算涉气风险物质 Q 值为 O1, 再核算 M 值和 E 值,确定突发环境事件风险等级。

2021年时,福建省南平铝业股份有限公司突发环境事件风险评定等级:较大[较大-大气(Q1-M2-E1)+较大-水(Q1-M3-E3)]。2024年,本次预案修订确定突发环境事件风险评定等级不变,为:较大[较大-大气(Q1-M2-E1)+较大-水(Q1-M3-E3)]。

| | | 2021 年情况 | 兄 | | 2 | 2024 年情 | 况 | गेंड (1) |
|----|------|-----------------------------|-------------------|------|----------|-----------------------------------|-------------------|----------|
| 序号 | 项 | 目 | 取值 | 序号 | 项 | 〔目 | 取值 | 变化 |
| 1 | | Q | Q1 | 1 | | Q | Q1 | |
| 2 | 涉气 | M | M2 | 2 | 渉气 | M | M2 | |
| 3 | 风险 | Е | E1 | 3 | 风险 | Е | E1 | |
| 4 | | 风险 等级 | 较大-大气 Q1-M2-E1 | 4 | | 风险 等级 | 较大-大气 Q1-M2-E1 | |
| 5 | | Q | Q1 | 5 | | Q | Q1 | |
| 6 | 涉水 | M | M3 | 6 | 涉水 | M | M3 | |
| 7 | 风险 | E | E3 | 7 | 风险 | Е | E3 | |
| 8 | | 风险 较大-水 等级 Q1-M3-E3 | | 8 | | 风险 等级 | 较大-水 Q1-M3-E3 | |
| 9 | 等级确定 | [较大-大 [/] +较大-水 | 9 | 等级确定 | - | 较大 气(Q1-M2-E1) K(Q1-M3-E3)] | | |

表 5.2-8 近三年突发环境事件风险评定等级变化

5.2.6 南平铝业近三年应急设施变化

南平铝业利用污水处理一站停用的一套废水处理设施的水池(总容积 1337m³)作为事故应急池不变,污水处理二站 300m³ 地下蓄水池保持不变。8 万吨绿色低碳高端铝合金材料生产线项目正在建设 24m³ 初期雨水收集池,已建 280m³ 事故应急池。新增华银 22m³ 和 144m³ 两个应急池。南平铝业在氧化铝仓库西北部建设的 756m² 危险废物贮存库不变。新增 36kt/a 型材生产线西侧 18m² 危险废物贮存库和华银 45m² 危险废物贮存库。

| | 本 5.2-9 近三年主要应急设施受化情况表 ———————————————————————————————————— | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------------|-----|--------------------|----------------|-----|------|--|--|--|--|
| 序号 | 2021 年 | =情况 | | 2024 年代 | 青况 | | 变化情况 | | | | |
| 万 与 | 应急设施 | 单位 | 数量 | 应急设施 | 单位 | 数量 | | | | | |
| 1 | 污水处量一站停用 的污水处理池 | m ³ | 270 | 污水处量一站停用的 污水处理池 | m ³ | 270 | 不变 | | | | |
| 2 | 污水处量一站停用 的浓缩池 | m ³ | 452 | 污水处量一站停用的 浓缩池 | m ³ | 452 | 不变 | | | | |
| 3 | 污水处量一站停用 的废水沉淀池 | m^3 | 615 | 污水处量一站停用的 废水沉淀池 | m ³ | 615 | 不变 | | | | |
| 4 | 污水处理一站初期 雨水收集池 | m^3 | 100 | 污水处理一站初期雨 水收集池 | m^3 | 100 | 不变 | | | | |
| 5 | 中转池 | m^3 | 60 | 中转池 | m^3 | 60 | 不变 | | | | |

表 5.2-9 近三年主要应急设施变化情况表

福建省南平铝业股份有限公司突发环境事件应急预案

| 6 | | | | 高端铝合金生产线初 | m^3 | 24 | 高端铝合金生产线 | |
|-----|----------|-------|-----|---------------|----------------|-----|----------|--|
| U | | | | 期雨水收集池(在建) | 111 | 24 | 配套建设 | |
| 7 | | | | 高端铝合金生产线应 | m^3 | 280 |) 新建 | |
| | | | | 急池 | | 200 | 4917 | |
| 8 | 污水处理二站地下 | m^3 | 300 | 污水处理二站地下蓄 | m^3 | 300 | 不变 | |
| 0 | 畜 蓄水池 | | 300 | 水池 | Ш | 300 | 小文 | |
| 9 | | | | 华银应急池 | m^3 | 22 | 化组动配充油边 | |
| 10 | | | | 华银废水池 | m^3 | 144 | 华银部配套建设 | |
| 11 | 氧化铝仓库西北部 | m^2 | 756 | 氧化铝仓库西北部危 | m^2 | 756 | 不变 | |
| 11 | 危险废物贮存库 | 111 | 730 | 险废物贮存库 | 111 | /30 | 小文 | |
| 1.0 | | | | 36kt/a 型材生产线西 | 2 | 1.0 | | |
| 12 | | | | 侧危险废物贮存库 | m^2 | 18 | 新增危险废物贮存 | |
| 13 | | | | 华银危险废物贮存库 | m ² | 45 | 场 | |

5.3 本次应急预案修订内容

上一轮《突发环境事件应急预案》评估意见及修改说明如下表 5.3-1 所示:

表 5.3-1 上一轮《突发环境事件应急预案》评估意见及修改说明表

| 序号 | 评审意见 | 采纳 情况 | 说明 | 索引 |
|-----|---|----------|--------------------------------|---|
| | 根据《企业突发环境事件风险评估指 南(试行)》、《企业突发环境事件风险 | 采纳 | 完善《突发环境 事件风险评估报告》 | 《风险评估报告》 章节 3.6; |
| 1 1 | 分级方法》的要求,按企业的实际建设情 况进一步完善《突发环境事件风险评估报 | 采纳 | 核实事故应急池 容积计算 | 《风险评估报告》 章节8; |
| | 告》,核实事故应急池容积计算、环境事件风险等级等。 | | 核实环境事件风 险等级 | 《风险评估报告》 章节7; |
| | 根据企业的实际情况进一步完善预案 | 采纳 | 根据企业的实际 情况进一步完善预案 的编制依据 | 《综合预案》 章节 1.2.6; 图 1.6-1 |
| 2 | 的编制依据、应急组织机构及职责、预警、 应急响应及处置、关键岗位应急处置卡等 内容。 | 采纳 | 完善应急组织机 构及职责、预警、应 急响应及处置 | 《综合预案》 章节 2.1.3; 章节 4.3; |
| | | 采纳 | 完善关键岗位应 急处置卡 | 《现场处置预案》 |
| I | 按照《环境应急监测技术规范》及附录要求,结合项目实际及周边环境现状,补充、修改和完善有关应急监测内容。 | 采纳 | 补充、修改和完 善有关应急监测内 容。 | 《综合预案》 章节 4.3.4 |
| | 进一步完善雨污管网图(标明事故导 流沟/管、清静下水切换阀门及其他应急切 | | 完善雨污管网图 | 附图五; |
| 1 / | 换阀门和抽水泵的位置)、风向标示意图 等。 | 采纳 | 完善风向标示意 图 | 附图四、五、六; |
| | 与会专家、代表提出的其他意见。 | 采纳 | 补充天然气供应 商联系方式 | 《综合预案》 章节 4.4.8; |
| 5 | | 采纳 | 补充应急水泵和 应急发电机 | 《应急资源调查报 告》章节 5.1; 风险源及应急设施 照片 |

本轮《突发环境事件应急预案》的主要修订内容见表 5.3-2。

表 5.3-2 《突发环境事件应急预案》主要修订内容说明表

| 序号 | 修订位置 | 修改内容 | | | | |
|----|------------------|---|--|--|--|--|
| | 1 | 修改编制依据中《突发事件应急预案管理办法》和《中华人民共和 国突发事件应对法》、补充南平铝业2021-2024年新增项目 | | | | |
| 1 | 突发环境事件 | 补充各级别环境事故情景 | | | | |
| | 综合应急预案 | 更新内、外部应急预案体系及应急人员联系方式 | | | | |
| | | 更新近三年应急演练内容 | | | | |
| | | 修改企业现状情况、产能、产量。 | | | | |
| | | 补充南平铝业2021-2024年新增项目,包括建设内容、生产工艺及污染物排放情况 | | | | |
| | | 更新废气治理设施中电解废气净化部分 | | | | |
| | | 更新废水治理措施 | | | | |
| 2 | 突发环境事件 | 更新固废治理措施 | | | | |
| | 风险评估报告 | 修改发生变动的主体生产设施 | | | | |
| | | 修改发生变动的危险化学品种类、数量 | | | | |
| | | 修改突发环境事件后果分析 | | | | |
| | | 修改应急预防、预警措施 | | | | |
| | | 补充应急物资变化情况 | | | | |
| 3 | 废水污染专项 应急预案 | 根据近3年工程变化,修改废水污染专项应急预案 | | | | |
| 4 | 危险废物污染 专项应急预案 | 根据近3年工程变化,修改危险废物污染专项应急预案 | | | | |
| | 现场处置预案 | 更新重点环保设施岗位现场处置预案 | | | | |
| 5 | | 更新关键化学品贮存与使用岗位现场处置预案 | | | | |
| | | 更新危废现场处置预案 | | | | |
| | 环境应急资源 调查报告 | 更新环境应急资源调查报告 | | | | |
| 6 | | 更新应急物资的情况 | | | | |
| | | 更新应急人员及联系方式 | | | | |
| | 突发环境事件 | 修改突发环境事件应急预案修订说明 | | | | |
| 7 | 一 | 说明修订的工作程序 | | | | |
| | | 说明修订的主要内容 | | | | |
| 8 | 附件 | 补充完善附件 | | | | |
| 9 | 附图 | 补充完善图件 | | | | |
| | 114 124 | 补充应急物资、应急设施照片 | | | | |

6 重点内容说明

(1) 明确修订本《突发环境事件应急预案》的责任单位。2024年04月,由福建省南平铝业股份有限公司安环部组织《突发环境事件应急预案》的修订,并对《突发环境

事件应急预案》修订项目正式进行立项。与此同时,为了扎实有效地推进《环境预案》 的修订工作,成立了《突发环境事件应急预案》修订工作小组,具体负责本《突发环境 事件应急预案》的修订工作。

- (2)选拔编写人员并进行专业培训。根据工作需要,修订组注重吸收具有较高理论水平和丰富实践经验的不同专业、职称结构的人员参与。此外,为了提高编写人员的自身水平,我们还于 2024 年 05 月间,在南平铝业内部开展了针对环境预案法律法规、风险评估及预案修订程序等宣传教育,就修订本《突发环境事件应急预案》的总体思路、创建原则、框架结构等与相关人员进行有益的探讨。
- (3)系统开展环境风险评估和应急资源调查。2024年06月间,修订组在认真学习了《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ941-2018)等文件的基础上,完成了收集整理国内外环境预案修订工作建设有关的法律、法规、条例、标准、规程、规范、导则、指南、规定、办法和南平铝业近几年来的环保规章制度、作业指导书、环境事故案例以及积累的环境管理经验等资料,并对其进行系统学习、消化、吸收和研究。

通过对生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别,确定福建省南平铝业股份有限公司突发环境事件风险等级为:较大[较大-大气(Q1-M2-E1)+较大-水(Q1-M3-E3)]

7 应急演练

福建省南平铝业股份有限公司近三年的应急预案演练包括:

2021年应急演练:铸造三部环保烟气净化故障现场应急演练;特材加工部硫酸泄漏应急演练;

2022年应急演练:碱洗作业突发环境事件应急演练;表面部废水处理应急演练;

2023年应急演练:建材事业部废水二站危废泄漏应急演练;废水一站废水处理应急演练。

7.1 近三年演练记录

7.1.1 2021 年铸造三部环保烟气净化故障现场应急演练

铸造三部环保烟气净化故障现场应急演练记录

演练时间: 2021 年 3 月 17 日 NO: 铸造三部 03

| | | 畑廷 巨 | 1十 1 山土以 | אים תו | 公司突发坏境事件应急预 | ** | | |
|-------------|--------------------------------|--|---|--|---|---|--------------------------|--|
| 应急演练组织者 | | į | 胡为东 | | 应急演练负责人 | 陈平、 | 方晓聪、 | 邱长生 |
| 计划名称 | « | 铝合金材料 | 事业部铸造 | 部铸造三部环保烟气净化故障现场处置方案》 | | | | |
| 演练地点 | 地点 三思环保设施现场 | | | | | | | |
| 演练目的 | 2, | 1、检查部门和班组处理环保烟化净化系统故障的能力;2、检查公司、部门处理环保烟气净化系统故障的能力;3、验证应急预案及现场处置方案的可行性和实效性。 | | | | | | |
| 演练内容与 要求 | | | | | | | | |
| 参加部门及 人员 | 铸 | 铸造三部领导:陈平、方晓聪、邱长生 铸造三部安全员:明诗友 设备技术员、电钳班组当班人员 | | | | | | |
| 演练过程简 要描述 | 1)放;2)检3)安机4)数5)情7)T4)T8)7)T8) | 当班另一方,因为一个 一种 | 发面通过在 接理接工因人分现通知出告到 报告告接 到报报部。认排产当立门,以非人。后到一个人。后到一个人。 | 地域 地域 地域 地域 地域 地域 地域 地域 地域 地域 | 非关停熔炼炉燃烧系线停物料投放和除尘停。 管领导。 正即赶到合金环保烟气 即通知设备技术员到到 可联系了设备环保工程 后,立即组织技术人员 故障为清灰小车钢丝线 分钟试运行,环保系 | 充故障报警 充,并业,是一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 | ,一方 不可速 系 备 了统 致 简 场场 企器 | 立即报告 止投到 连查 故知维护 配合 位 证因 和 一 位 证 人 一 配 一 位 证 人 一 一 位 |
| 演练小结及 评价 | 加演练 2、 导均能 3、 助程序 | 员工对应急 每位员工。 够及时指挥 本次演练 | 程序比较第分工和责任 第现现场地。 充分检验了 1,救助方等 | 熟悉, E比较明 人员按 了环保煤 | 见括提前制订演练计划 用确,当出现紧急情况 预定的预案启动应急。 因气故障应急救援方等 有效。应急方案通过 | 见时,班长 处理程序。 案内容所列 | 、作业长 明的应急 | 、分管领 1方法和救 |


| 存在问题及改进建议 | 1、演练过程中部分小组事前人员分工明确,主要程序贯穿速度有待提高;相互间安全防护不够到位;操作人员之间配合默契度有待提高。要求班组加强学习《铝合金材料事业部铸造三部环保烟气净化故障现场处置方案》。 2、要求班组在组织《应急处置方案》学习的时候,同时加强班组人员之间的沟通,还要进行对相关设备的使用和应急下发生故障时如何进行处理的学习。 |
|------------|---|
| | 负责人签名: 年 月 日 |
| 整改反馈及 验证材料 | 附:演练现场照片和签名表相片(演练时间: 2021年3月17日上午14人参加) |

现场演练照片:









7.1.2 2021 年特材加工部硫酸泄漏应急演练记录

特材加工部硫酸泄漏应急演练记录

演练时间: 2021年9月14日

| 应急演练组 | 织者 | 者 王德星 应急演练负责人 | | 杨成忠 | | | |
|---------------|--|--|------------|---------|--|--|--|
| 计划名称 | 特材加工部硫酸泄漏事故应急演练 | | | | | | |
| 演练地点 | 特 | 特材加工部硫酸仓库外 | | | | | |
| 演练目的 | 2. | 1.检查部门应急反应情况和处理突发事故的能力; 2.检查部门班组应急组织和处理突发事故的能力; 3.验证应急预案的可行性和实效性 | | | | | |
| 演练内容与 要求 | 模 | 拟表面处理生产线硫酸储存品 | 罐突发泄漏 | | | | |
| 参加部门及 人员 | 杨 | 成忠、王琳、许亚钦、庞克 | 林、王德星、陈有鑫、 | 、班组员工等; | | | |
| 演练过程简 要描述 | 9月10日特材加工部通过邮箱把"特材加工部硫酸泄漏应急演练计划"发给各个参加演练人员,让参加演练人员了解硫酸泄漏时的应急预案以及各个参加人员的职责。 9月14日下午17:00点开始对演练过程和硫酸的危险性进行讲解,随后实施演练。 危险性进行讲解 硫酸为强酸,具有较强的腐蚀性。浓硫酸具有极强的吸水性和腐蚀性,与水接触会放出大量的热,水倒入浓硫酸时会发生爆炸的危险,因此,配制稀硫酸时,要把硫酸加入水中,严禁水加入浓硫酸中。硫酸溅在皮肤上时,需要立即用干布擦拭掉,并用大量清水冲洗。 二、演练过程 发现硫酸罐体泄漏时,立即通知领导,如果罐内硫酸较多时,需要将罐体内硫酸转移到其它罐体内;如果罐体内硫酸较少时,利用现场泵把硫酸转移到生产线氧化槽内。 组织人员穿好防化服、耐腐蚀鞋和防护眼罩等应急设备,电钳班安装通风排气扇,然后打开水管,用流水冲洗泄漏硫酸,稀释硫酸通过管道进入地下收集池中,通过泵抽到废水站进行中和处理。 穿戴防护服人员先进行喷淋后才能脱掉防化服,以防衣服有残留硫酸。 演练后对演练过程进行总结。 | | | | | | |
| 演练小结及评价 | 1、演练准备工作较为充分。包括提前制订演练计划,演练前通知到参加人员学习,在演练前对演练过程再次讲解,参加演练员工对应急程序比较熟悉,2、每位员工分工和责任比较明确,当出现紧急情况时,作业长能够及时指挥现场人员按预定的预案启动应急处理程序。 3、应急处理操作比较熟练,处理时能够做到有条不紊。通过现场演示以及员工实际操作,使员工学会如何处理硫酸泄漏事故。 4、本次演练检验了特材加工部硫酸泄漏的应急处理程序科学性和合理性。应急方案通过演练验证满足现场突发事件应急救援需要,无需修订。 | | | | | | |
| 存在问题及 改进建议 | 无 | | | | | | |
| 整改反馈及 验证材料 | | | | | | | |

演练照片及签到表:


























7.1.3 2022 年碱洗作业突发环境事件应急预案演练

碱洗作业突发环境事件应急预案演练记录

演练时间: 2022年5月13日

NO: 03

| 应急演练组 | 织者 | 沈行斌 | 应急演练负责人 | 葛 | 葛建军 | | | | |
|-------------|--|--|---------|-----|-----|--|--|--|--|
| 方案名称 | 碱洗作业突发事件处理应急演练 | | | | | | | | |
| 演练地点 | 护 | 挤压二部碱洗房 | | | | | | | |
| 演练目的 | 检 | 检验预案的可行性、可操作性,让员工熟悉了应急抢险流程。 | | | | | | | |
| 演练内容与 要求 | 求碱洗 | 当碱洗工作业时被碱水溅到皮肤蚀伤以及发现碱水满出外溢的现场应急处理,要求碱洗工能正确掌握被碱水溅到皮肤以及发现碱水满出外溢的处置措施,要求员工能正确使用个人安全防护用品,在放碱水前需观察蓄碱水槽是否能容纳下槽内碱水。 | | | | | | | |
| 参加部门及 人员 | 修 | · 模、碱洗班组全体人员(另 | 附签到表) | 总人数 | 13 | | | | |
| 演练过程简 要描述 | 演练前组织学习相关知识,进行演练动员及交代注意事项。 一、当碱洗工在作业现场作业时被碱液溅到身体,迅速跑到喷淋水前打开开关用流动清水冲洗,随即打电话报告上级领导。在等待后援人员到场期间继续冲洗蚀伤位置。后援人员到场后如发现伤者严重蚀伤,继续让伤者用清水冲洗1个小时以上再送医院医治。 二、当碱洗工在放碱水前发现蓄碱水槽内碱水快满,应立即通知抽碱人员到现场来抽碱水,以免蓄碱水槽内碱水满出外溢。 三、作业结束后,冲洗地面碱液时必须由外往内,让碱水回流到蓄碱水槽内。 | | | | | | | | |
| 演练小结及 评价 | | | | | | | | | |
| 存在问题及改进建议 | 3 分 | 在问题: 无 过建议: 点责人签名: 葛建军 022年5月13日 | | | | | | | |
| 整改反馈及 验证材料 | | | | | | | | | |

应急演练图片及签到表:















7.1.4 2022 年表面部废水处理应急演练

2022 年废水处理应急演练计划演练记录

演练时间: 2022年4月07日

| 应急演练组织者 | | 黄建祯 | 应急演练负责人 | 머 | 一榕 | | |
|-------------|--------------|--|------------|-------|---------|--|--|
| 计划名称 | 20 | 2022 表面部废水处理应急演练 | | | | | |
| 演练地点 | 建 | 材公司表面部废水一站 | | | | | |
| 演练目的 | 检 | 验预案的可行性、可操作性 | ,让员工熟悉了应急护 | 仓险流程。 | | | |
| 演练内容与 要求 | 1 | 班员工进行巡视时发现模拟 求检验预案的可行性、可操 | | | 弱,进行现场处 | | |
| 参加部门及 人员 | 员、维 | 部门: 部门领导吴贵兵、氧化线作业长、废水处理人员、维修人员总 总人数 总人数 本部门(人员多可另附签到表): 另附签到表 | | | | | |
| 演练过程简 要描述 | 输班 况 火 至 平 、 | 模拟发生运输过程中,危废物少量泄漏、模拟发生员工(赵建斌)巡视时废碱运输过程中废碱液少量泄漏、当班员工发现泄漏后,立即报告当班作业长(叶榕)。当班作业长按II级事故应急处置,第一时间向部门领导(吴贵兵)报告后,根据现场情况逐级上报。模拟升级为I级事故应急预案,在事故现场外围设立警戒线,组织人员(吴火旺、赵建斌)将现场通道清空,部分人员(黄振峰、高经峰)穿戴好防护用品将落至地面废碱液用干布吸干,地面接管道进行冲洗、稀释。冲洗液人员(柯爱玲、郑昌平、邹江平、杨有春)赶进圆罐前端晾晒场集水坑抽至调节池。当清洗完成后现场人员进入现场对通道及警戒线进行恢复,演练部分到此结束。 | | | | | |
| 演练小结及 评价 | 演通 通应急抢 | 在 废水一站 废渣废碱转运场召开评估分析会议。 演练结论: 预案可行。 通过这次应急预案演练,进一步强化了部门员工的环保达标意识,让员工熟悉了 应急抢险流程,对应急指挥、协调和处置能力起到有力的促进作用,对今后高效、有 序开展应急工作奠定了坚实的基础。 | | | | | |
| 存在问题及改进建议 | 3 | 1、演练过程是否可以用其他物品替代吸干碱液(如沙子)。2、演练过程中未准备应急药物。3、废水二站个人防护措施穿戴不及时,提醒后才穿戴。4、演练人员对处置应急情况的能力总体良好,达到预期效果 | | | | | |
| 整改反馈及 验证材料 | | 织员工进一步学习表面处理: 现场重要设备逐一检查并进 | | | | | |

应急演练图片及签到表:



















7.1.5 2023 年建材事业部废水二站危废泄漏应急演练

2023 建材事业部废水二站危废泄露应急演练记录

演练时间: 2023年9月6日

NO:20230906

| 应急演练组 | .织者 | 叶榕 | 应急演练负责人 | 黄建 | 建 祯 | |
|-------------|-------------------------------|--|-----------|-------|------------|--|
| 计划名称 | 计划名称 2023 建材事业部废水二站危废泄露应急预案演练 | | | | | |
| 演练地点 | 建材公司表面部废水二站 | | | | | |
| 演练目的 | 检 | 验预案的可行性、可操作性 | ,让员工熟悉了应急 | 抢险流程。 | | |
| 演练内容与 要求 | | 班员工进行巡视时发现模拟 [案的可行性、可操作性,让 | | | 勿泄漏。要求 | |
| 参加部门及 人员 | 员 、约 | 部门: 部门经理及书记、喷涂线作业长、废水处理人 、维修人员、事业部分管领导等 总人数 13 本部门(人员多可另附签到表): 另附签到表 | | | | |
| 演练过程简 要描述 | 工黄领场好工 | 模拟发生铁门腐蚀有溢出物流出,危废物少量泄漏、9月6日上午8点当班员工林明光发现废水二站渣场铁门有溢出物流出,危废物溢出。立即报告当班作业长黄峰亮。当班作业长黄峰亮按II级事故应急处置,第一时间向部门领导黄建祯及维修领导张宗仁报告后,根据现场情况逐级上报模拟升级为I级事故应急预案,在事故现场外围设立警戒线,叶榕、陈隆胜配合维修人员将铁门移除,刘晓鹤、邱家兴穿戴好防护用品将危废物转运至渣场,林明光对地面接管道进行冲洗、稀释。冲洗液人工赶进渣场前端集水坑排至调节池。当清洗完成后维修人员进入现场对铁门进行恢复维修,演练部分到此结束。 | | | | |
| 演练小结及 评价 | 步强化 了应急 有序开 | 在 废水二站 废渣堆放场召开评估分析会议:通过这次应急预案演练,进一步强化了部门员工的环保达标意识,并检验了预案是可行、可操作的,让员工熟悉了应急抢险流程,对应急指挥、协调和处置能力起到有力的促进作用,对今后高效,有序开展应急工作奠定了坚实的基础。应急方案通过演练验证满足危废处置时突发事件应急救援需要,无需修订。 | | | | |
| 存在问题及改进建议 | 3, | 1、演练过程学习时,班长照章宣读,对整个流程不太熟悉。 2、演练过程中处理各管路阀门开启时未进行确认是否关紧渗漏。 3、废水二站渣场附近缺少应急水源。(在其他项目施工中增加应急水源)。 4、演练人员对处置应急情况的能力总体良好,达到预期效果。 | | | | |
| 整改反馈及 验证材料 | | !织员工进一步学习废水处理 !现场重要设备逐一检查并进 | | | | |











7.1.6 2023 年废水处理应急演练

2023 废水处理应急演练计划演练记录

演练时间: 2023年4月23日

NO:

| 应急演练组 | 应急演练组织者 黄建祯 | | 应急演练负责人 | 叶 | 一榕 | | |
|---------------|-----------------|---|------------|----|---------|--|--|
| 计划名称 | 2023 表 | 2023 表面部废水处理应急演练 | | | | | |
| 演练地点 | 建材表 | 面部废水一站 | | | | | |
| 演练目的 | 检验预 | [案的可行性、可操作性,让 | 员工熟悉了应急抢险流 | 程。 | | | |
| 演练内容与 要求 | 1 | 班员工进行巡视时发现模拟规式检验预案的可行性、可操 | | | 弱,进行现场处 | | |
| 参加部门及 人员 | | 部门: 部门领导黄建祯、氧化线作业长、废水处理人 员、维修人员 另附签到表 总人数 14 | | | | | |
| 演练过程简 要描述 | 发时案分接前现间,人管端 | 员工(高经凤)巡视时,发现废碱运输过程中少量的氢氧化铝渣泄漏、当班员工发现泄漏后,立即报告当班作业长(叶榕)。当班作业长按II级事故应急处置,第一时间向部门领导(黄建祯)报告,根据现场情况逐级上报。模拟升级为I级事故应急预案,在事故现场外围设立警戒线,组织人员(吴火旺、赵建斌)将现场通道清空,部分人员(黄振峰、高经峰)穿戴好防护用品将落至地面氢氧化铝渣清理至渣场,地面接管道进行冲洗、稀释。冲洗液人员(张际洪、郑昌平、邹江平、杨有春)赶进渣场前端晾晒场集水坑抽至中转罐进调节池。当清洗完成后现场人员进入现场对通道及警戒线进行恢复,演练部分到此结束。 | | | | | |
| 演练小结及 评价 | 一步强 让 对今后 | 在 废水一站 废渣废碱转运场召开评估分析会议:通过这次应急预案演练,进一步强化了部门员工的环保达标意识,并检验预案是可行的、可操作的。 让员工熟悉了应急抢险流程,对应急指挥、协调和处置能力起到有力的促进作用, 对今后高效、有序开展应急工作奠定了坚实的基础。应急方案通过演练验证满足危废 处置时突发事件应急救援需要,无需修订。 | | | | | |
| 存在问题及 改进建议 | 3 | 1、演练个人防护措施穿戴不及时,提醒后才穿戴。 2、演练过程中未准备应急泵。 3、废水一站电源未进行专门控制挂牌。 4、演练人员对处置应急情况的能力总体良好,达到预期效果。 | | | | | |
| 整改反馈及 验证材料 | 组 | 织员工进一步学习表面处理 | 部废水处理应急预案 | | | | |





| 时间 | 2025. 4.13 | 7 1200 | 地点 | 果树花的花 | ide- 36 |
|------|------------|--------|------|-------------|---------|
| | | | 加人员 | H- ANT N 16 | |
| 序号 | 姓名 | 各往 | 序号 | 姓名 | 各社 |
| 1 | 董振峰 | | 21 | | |
| 2 | 12 A | | 22 | - | |
| 3. | 3032+ | | 23 | | |
| 4 | 果大粒 | | 24 | | |
| 5 | 加斯斯 | | 25 | | |
| 6 | W AG | | 26 | | |
| 1 - | 75 4 42 | | 27 | | |
| H | 本创华 | | 128 | | |
| 9 - | 学规形. | | :29 | | |
| 10 | DEF | | :30 | | |
| 11 | 香肠全 | | 21 | | |
| 12 3 | tow ti | | :32 | | |
| 13 3 | 陈建法 | | 33 | | |
| 14 | 新鸡年 | | :34 | | |
| 15 | | | 36 | | |
| 16 | | | 36 | | |
| 17 | | | 37 | | |
| 18. | | | 38 | | |
| 19 | | | 39 | | |
| 20 | | | 1 40 | | |





7.2 应急演练发现的不足及改进要求

表 7.2-1 应急演练发现的不足及改进措施

| 序号 | 应急演练发现不足 | 改进措施 |
|----|---|--|
| 1 | 2021年铸造三部环保烟气净化故障现场应急演练: (1)演练过程中主要程序贯穿速度有待提高; (2)相互间安全防护不够到位; (3)操作人员之间配合默契度有待提高。 | (1)加强应急处置方案的学习; (2)加强班组人员之间的沟通。 |
| 2 | 2022 年表面部废水处理应急演练: (1)演练过程中未准备应急药物; (2)废水二站个人防护措施穿戴不及时,提醒后才穿戴。 | (1)完善应急物资的储备; (2)日常加强劳保用品规范穿戴的 管理。 |
| 3 | 2023 年建材事业部废水二站危废泄漏应急演练: (1)演练过程学习时,班长照章宣读,对整个流程不太熟悉; (2)演练过程中处理各管路阀门开启时未进行确 | (2)加强阀门操作培训,提高动作 |

福建省南平铝业股份有限公司突发环境事件应急预案

| 序号 | 应急演练发现不足 | | 改进措施 |
|----|---------------------|------|------------------|
| | 认是否关紧渗漏; | | (3)完善应急水源储备。 |
| | (3)废水二站渣场附近缺少应急水源。 | (在其他 | |
| | 项目施工中增加应急水源) | | |
| | 2023 年废水一站废水处理应急演练: | | (1)加强对个人防护用品的穿戴培 |
| 1 | (1) 演练个人防护措施穿戴不及时; | | गें।; |
| 4 | (2) 演练过程中未准备应急泵; | | (2)演练前准备充分的应急物资; |
| | (3)废水一站电源未进行专门控制挂牌。 | | (3)熟悉应急操作流程。 |

8 征求意见及采纳情况说明

8.1 内部修改意见

关于本《突发环境事件应急预案》的结构。本《突发环境事件应急预案》的格式主要参照 2015 年 1 月 9 日颁布的《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》(环发[2015]4 号)要求。包括《修订说明》、《突发环境事件综合预案》、《突发环境事件专项应急预案》、《突发环境事件现场处置预案》、《突发环境事件风险评估报告》和《环境应急资源调查报告》6 个部分,合并形成本《突发环境事件应急预案》的主体。修订组在认真听取了专家的建议后,认为该建议符合现行法律法规的要求,决定采纳该建议。

表 8.1-1 内部修改意见采纳情况表

| 序号 | 内部修改意见 | 采纳与否 | 修改内容 |
|----|--|------|--|
| 1 | 应急人员因调动、离职、退休 等各种情况发生变化,修改应急人 员名单。 | | 更新应急人员名单。 |
| 2 | 近三年新增加的建设项目体 现在应急预案中。 | 采纳 | 近3年内主要建设以下项目: (1)2021年,太阳能铝型材产品技术升级配套项目(已建); (2)2022年,电解烟气脱硫净化环保技术改造项目(已建); (3)南铝板带铸轧生产线25t/22t熔保炉组技术改造项目(在建); (4)2024年,年产8万吨绿色低碳高端铝合金材料生产线技术改造项目(在建)。 南平铝业部分工程发生变化,应体现在修订后的应急预案中。 |
| 1 | 对近几年应急预案演练中的 出现的问题提出措施,体现在应急 预案中。 | 采纳 | 总结应急演练的经验教训,提出对策措施。 |
| 4 | 国家对环境应急的新标准、新 规范要补充进应急预案。 | 采纳 | 收集最新环境应急标准、规范、规章制度等, 根据新要求补完善应急预案。 |

8.2 外部修改意见

本《环境预案》修订单位已向周边敏感目标和周边村镇征求意见,其中提出的修改意见主要包括以下几种:

- (1) 加强应急演练,提高应急队伍的实战能力;
- (2) 定期对应急物资进行检查、维护和保养,确保物资在关键时刻能正常使用;
- (3) 细化突发环境事件的应急措施:
- (4)加强与周边企业的沟通。应急演练时应邀请周边居民一起参加,提高居民的 突发环境事故时应急能力。

| 序号 | 外部修改意见 | 采纳与否 | 修改内容 |
|----|---|---------------------|--|
| 1 | 加强应急演练,提高应急队伍的 实战能力; | I ``` ∕2 | 南平铝业定期组织应急演练,并及时总结 经验和不足,不断提高应急队伍的实战能力。 |
| 2 | 定期对应急物资进行检查、维护 和保养,确保物资在关键时刻能正常 使用; | 采幼 | 南平铝业定期对应急物资进行核查,补充 完善应急物资。 |
| 3 | 细化突发环境事件的应急措施; | 采纳 | 根据不同环境事件类型,完善应急措施。 |
| 4 | 加强与周边企业的沟通。应急演练时应邀请周边居民一起参加,提高 居民的突发环境事故时应急能力。 | | 本应急预案启动时,当环境影响超出厂区 范围时,南平铝业会采用各种方法通知周边居 民,确保周边居民的安全。 |

表 8.2-1 外部修改意见采纳情况表

9 评审情况说明

评审过程: 2024 年 8 月 24 日,福建省南平铝业股份有限公司组织召开《福建省南平铝业股份有限公司突发环境事件应急预案》评审会,参加会议的有福建省华银铝业有限公司、福建省南铝板带加工有限公司、南铝社区、福建省冶金工业设计院有限公司(预案编制咨询单位)等单位代表及特邀的 3 名专家,经现场查看与讨论,形成评审意见。

总体评价:该预案编制基本符合《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》的要求,基本要素较完整,风险影响分析基本准确,应急保障措施基本合理,基本符合企业实际,经修订完善后,可上报生态环境主管部门备案。

表 9.1-1 《突发环境事件应急预案》评估意见及修改说明表

| 序号 | 评审意见 | 采纳 情况 | 说明 | 索引 | 页码 |
|----|--|----------|--------------------------------------|----------------------|----------------|
| 1 | 根据《企业突发环境事件风险评估 指南(试行)》、《企业突发环境 事件风险分级方法》的要求,按企 业的实际建设情况进一步完善《突 | 采纳 | 完善风险物质识别,核 实风险物资的种类和数 量。 | 《风险评估报告》 章节 3.3.3 | 第三部分 P12-18 |
| | 发环境事件风险评估报告》,核实 风险物质的种类和数量。 | | 重新核算涉气、涉水 Q 值。 | 《风险评估报告》 章节7 | 第三部分 P76-89 |
| 2 | 根据企业的实际情况进一步完善预 案应急组织机构及职责、预警、应 | | 完善预案应急组织机构 及职责。预警、应急响 应及处置等内容。 | 《综合预案》章节 2 | 第二部分 P12-20 |
| | 急响应及处置等内容。 | 采纳 | 完善预警、应急响应及 处置等内容。 | 《综合预案》章节 3、章节4 | 第二部分 P20-46 |
| 3 | 按照《环境应急监测技术规范》及 附录要求,结合项目实际及周边环 境现状,补充、修改和完善有关应 急监测内容。 | 采纳 | 补充、修改和完善有关 应急监测内容。 | 《综合预案》章节 4.3.4 | 第二部分 P48-54 |
| | | | 完善厂区平面布置图。 | 附图四 | 附图部分 P56 |
| 4 | 进一步完善厂区平面布置图、雨污 | 采纳 | 完善环境风险受体图。 | 附图二、三 | 附图部分 P54-55 |
| 4 | 管网图等。 | | 完善雨污水管网图。 | 附图五 | 附图部分 P57 |
| | | | 完善应急物资设施分布 图。 | 附图六 | 附图部分 P58 |
| 5 | 专家提出的其他意见。 | 采纳 | 完善应急预案体系。 | 《综合预案》章节 1.6 | 第二部分 P9-11 |

第二部分 突发环境事件综合应急预案

编制单位<u>福建省南平铝业股份有限公司</u> 实施日期<u>2024 年 9 月 5 日</u>

1 总则

1.1 编制目的

为了建立健全福建省南平铝业股份有限公司突发环境事件的应急机制,规范突发环境事件应急管理工作,提高应对和防范突发环境事件风险的能力,加强公司突发环境事件应急预案与公司生产安全事故应急预案、消防应急预案等的相互协调,理顺公司预案与南平市延平生态环境局和南平市延平区政府环境应急预案的衔接,有效预防、及时控制和消除环境污染和次生生态破坏的危害,保障公众生命和国家、公司及公民的财产安全,保护环境,维护社会稳定,指导和规范突发环境事件的应急处置工作,最大限度地减少人员伤亡、财产损失、环境损害和社会影响。依据《中华人民共和国环境保护法》(主席令(2014)第9号)、《中华人民共和国突发事件应对法》(2024年6月28日修订)、《国家突发环境事件应急预案》(国办函(2014)119号)、《突发环境事件应急管理办法》(环境保护部令34号)、《福建省环保厅关于规范突发环境事件应急预案管理工作的通知》(闽环保应急(2013)17号)等相关法律、法规、标准、规范,并结合我公司实际情况,本着"预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责"的原则,制定本预案。以确保在突发环境事件发生时,按照预定方案有条不紊地组织实施救援,最大限度减少人员伤亡和财产损失、降低环境损害和社会影响。保障公众安全,维护社会稳定,促进经济社会全面、协调、可持续发展。

1.2 编制依据

1.2.1 法律

- (1) 《中华人民共和国环境保护法》(主席令〔2014〕第9号,2015年1月1日 起施行);
- (2)《中华人民共和国突发事件应对法》(2024年6月28日修订,2024年11月1日起施行);
 - (3)《中华人民共和国大气污染防治法》(2018年10月26日修订);
- (4)《中华人民共和国水污染防治法》(2017年6月27日修正版,2018年1月1日起施行);

- (5)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年4月29日修订,2020年9月1日起施行);
- (6) 《中华人民共和国安全生产法》(2021年6月10日修订,2021年9月1日 起施行);
 - (7) 《中华人民共和国消防法》(2021年4月29日修订)。

1.2.2 行政法规

- (1) 《危险化学品安全管理条例》(国务院令〔2013〕第 591 号, 2013 年 12 月 7 日起施行);
- (2) 《突发事件应急预案管理办法》(国办发〔2024〕5号,2024年1月31日起施行);
- (3)《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》(国发〔2011〕35 号,2011 年 10 月 17 日起施行)。

1.2.3 部门规章

- (1) 《关于加强环境应急管理工作的意见》(环发〔2009〕130 号,2009 年 11 月 9 日起施行):
- (2) 《突发环境事件信息报告办法》(环保总局令〔2011〕第 17 号, 2011 年 5 月 1 日起施行);
- (3)《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发〔2012〕 77号,2012年7月3日起施行);
- (4) 《突发环境事件应急管理办法》 (环保总局令〔2015〕第 34 号, 2015 年 6 月 5 日起施行);
- (5) 《企业事业单位环境信息公开办法》 (环保总局令〔2015〕第 31 号, 2015 年 1 月 1 日起施行):
 - (6)《突发环境事件调查处理办法》(环保部令第32号,2015年3月1日起施行);
- (7)《企事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》(环发〔2015〕 4号,2015年1月9日起施行);
- (8) 关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南(试行)》的通知,环办应急[2018]8号;

(9) 《环境应急资源调查指南(试行)》,环办应急(2019)17号。

1.2.4 地方法规(福建省)

- (1)《福建省生态环境保护条例》(2022年3月30日福建省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议通过,2022年5月1日起施行);
- (2)《关于深化闽江流域生态环境综合治理工作措施》(闽政办〔2024〕12号, 2024年4月17日起施行);
- (3)《福建省土壤污染防治条例》(福建省第十三届人民代表大会常务委员会第三十三次会议于 2022 年 5 月 27 日通过,自 2022 年 9 月 1 日起施行);
- (4)《福建省环保厅关于规范突发环境事件应急预案管理工作的通知》(闽环保应急〔2013〕17号,2013年5月13日起施行);
- (5)《福建省环保厅关于印发突发环境事件应急预案的通知》(闽环保应急〔2017〕 1号,2017年1月8日起施行);
- (6)《福建省环保厅关于学习贯彻〈突发环境事件调查处理办法〉的通知》(闽 环保应急〔2015〕6号):
- (7)《福建省人民政府关于印发水污染防治行动计划工作方案的通知》(闽政〔2015〕 26号):
 - (8)《福建省人民政府关于印发大气污染防治行动计划实施细则的通知》(闽政〔2014〕1号):
 - (9)《南平市"十四五"重点流域水生态环境保护规划》(南环保水(2022)3号);
- (10)《南平市人民政府关于印发大气污染防治行动计划实施细则的通知》(南政综〔2014〕153号,2014年8月8日)。

1.2.5 规范、标准

- (1) 《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018);
- (2) 《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018);
- (3)《危险化学品目录》(2022年调整版);
- (4) 《国家危险废物名录》(2021年版);
- (5) 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996);
- (6) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008);

- (7) 《污水综合排放标准》(GB8978-1996);
- (8) 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002);
- (9) 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017):
- (10) 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及 2018 修改单;
- (11) 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018);
- (12) 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-2018):
- (13) 《酸类物质泄漏的处理处置方法第2部分: 硫酸》(HG/T4335.2-2012);
- (14) 《危险化学品储存通则》(GB15603-2022);
- (15) 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020);
- (16) 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023);
- (17) 《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010);
- (18)《工作场所有害因素职业接触限值》(GBZ2.1-2019 第一部分化学有害因素);
- (19) 《化工建设项目环境保护工程设计标准》(GB50483-2019);
- (20) 《突发环境事件应急监测技术规范》(HJ589-2021);
- (21) 《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ941-2018)。

1.2.6 上级衔接应急预案

- (1)《南平市延平区突发环境事件应急预案》:
- (2)《南平市延平生态环境局突发环境事件应急预案》。

1.2.7 企业资料

- (1)《福建省南平铝业股份有限公司突发环境事件应急预案》(2021年9月);
- (2) 《太阳能铝型材产品技术升级配套项目环境影响报告表》(2021年11月);
- (3)《电解烟气脱硫净化环保技术改造项目废气验收监测》(2023年5月);
- (4)《福建省南平铝业股份有限公司清洁生产审核报告》(2023年8月);
- (5)《福建省南平铝业股份有限公司年产8万吨绿色低碳高端铝合金材料生产线技术改造项目可行性研究报告》,2023年12月:
- (6)《南铝板带铸轧生产线 25t/22t 熔保炉组技术改造项目环境影响报告书》(2024年6月):
 - (7)《福建省南平铝业股份有限公司生产安全事故应急预案》(2024年7月);
 - (8) 《福建省南平铝业股份有限公司年产8万吨绿色低碳高端铝合金材料生产线

技术改造项目环境影响报告书》(2024年7月)。

1.3 事件分级

1.3.1 国家突发环境事件分级表

依据《国家突发环境事件应急预案》事件分级标准,突发环境事件分为特别重大环境事件(一级)、重大环境事件(二级)、较大环境事件(三级)和一般环境事件(四级)四级,详见表 1.3-1:

表 1.3-1 国家突发环境事件分级表

| 事件分级 | 突发环境事件情形 |
|------------------------|---|
| 特别重大突 发环境事件 (一级) | 1、因环境污染直接导致 30 人以上死亡或 100 人以上中毒或重伤的; 2、因环境污染疏散、转移人员 5 万人以上的; 3、因环境污染造成直接经济损失 1 亿元以上的; 4、因环境污染造成区域生态功能丧失或该区域国家重点保护物种灭绝的; 5、因环境污染造成设区的市级以上城市集中式饮用水水源地取水中断的; 6、造成重大跨国境影响的境内突发环境事件。 |
| 重大突发 环境事件 (二级) | 1、因环境污染直接导致 10 人以上 30 人以下死亡或 50 人以上 100 人以下中毒或重伤的; 2、因环境污染疏散、转移人员 1 万人以上 5 万人以下的; 3、因环境污染造成直接经济损失 2000 万元以上 1 亿元以下的; 4、因环境污染造成区域生态功能部分丧失或该区域国家重点保护野生动植物种群大批死亡的; 5、因环境污染造成县级城市集中式饮用水水源地取水中断的; 6、造成跨省级行政区域影响的突发环境事件。 |
| 较大突发 环境事件 (三级) | 1、因环境污染直接导致 3 人以上 10 人以下死亡或 10 人以上 50 人以下中毒或重伤的; 2、因环境污染疏散、转移人员 5000 人以上 1 万人以下的; 3、因环境污染造成直接经济损失 500 万元以上 2000 万元以下的; 4、因环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的; 5、因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的; 6、造成跨设区的市级行政区域影响的突发环境事件。 |
| 一般突发 环境事件 (四级) | 1、因环境污染直接导致 3 人以下死亡或 10 人以下中毒或重伤的; 2、因环境污染疏散、转移人员 5000 人以下的; 3、因环境污染造成直接经济损失 500 万元以下的; 4、因环境污染造成跨县级行政区域纠纷,引起一般性群体影响的; 5、对环境造成一定影响,尚未达到较大突发环境事件级别的。 |
| 备注 | 上述分级标准有关数量的表述中,"以上"包含本数,"以下"不含本数。 |

1.3.2 企业突发环境事件分级表

针对公司可能发生的突发环境事件严重性、紧急程度、危害程度、影响范围和控制

事态能力的差别,参照《国家突发环境事件应急预案》和《突发环境事件信息报告办法》 事件分级标准,并结合本公司实际情况,将我公司突发环境事件分为区域级(I级)、 公司级(II级)、车间级(III级),详见表 1.3-2:

I级(区域级):事故影响范围超出公司厂界,对周边区域造成污染,公司难以控制,须请求外部救援。

II级(公司级): 事故影响范围控制在公司厂界内,未对周边区域造成污染,需公司各部门统一调度处置。

III级(车间级):事故影响范围控制在车间范围,轻微污染事件未扩散到相邻车间和装置。

表 1.3-2 公司突发环境事件分级表

| 突发环境事件 | I级(区域级) | Ⅱ级(公司级) | III级(车间级) |
|--------|--|--|--|
| 废气泄漏事件 | 气罐等压力管道、容器产生爆炸引起的伴生/次生污染物泄漏污染厂外; (2)变配电室、化学品仓库等处发生火灾引起的伴生/次生污染物泄漏污染厂外; (3)废气净化设施故障将导致酸碱类废气、含氟废气、SO ₂ 及油雾等大量泄漏超标排放向四周扩散至厂外; | 范围控制在厂区范围内; (2)天然气管道、液氨罐、乙炔瓶、氧气瓶等 贮气罐等压力管道、容器产生爆炸引起的伴生/次生 污染物泄漏污染厂区; (3)废气处理设施短时间无法正常运行,车间 内无法解决; (4)变配电室、化学品仓库等处发生火灾引起 | |
| 废水泄漏事件 | (1)由于地震、台风等其他不可抗拒因素,污水处理设施发生坍塌或酸碱储罐发生破损等,生产废水或酸碱溶液直排至厂外; (2)污水收集管道破裂导致废水泄漏至厂外; (3)停电、设备故障引起的废水处理设施较长时间无法正常运行,导致废水超标排放至厂外; (4)暴雨等自然因素导致污水处理池水位过高,废水外溢于厂外; (5)污水处理构筑物出现裂缝或渗漏导致废水泄漏,泄漏污染厂外; (6)危险化学品泄漏到厂外,造成闽江水质污染; | (1)暴雨等自然因素导致污水处理池水位过高,废水外溢于厂内; (2)污水收集管道破裂导致废水泄漏厂内; (3)污水处理构筑物出现裂缝或渗漏导致废水 泄漏,泄漏污染厂内; (4)危险化学品泄漏,事故产生的废水泄漏范 | 的污染由工厂相关人员采取相应的措施即可控制和消除的环境事件。 (2)污水处理设施短时间无法正常运行,车间可以解决; |
| 固废污染事件 | (1) 危险废物泄漏污染厂外环境; | (1) 危险废物泄漏污染厂内环境。 | (1) 危废泄漏在危废储存间内, 其管理人员可当场解决。 |

1.4 适用范围

本预案适用于福建省南平铝业股份有限公司本部范围内[包括:福建省华银铝业有限公司(简称:华银铝业)、铝合金材料事业部(包括福建省南铝板带加工有限公司所租赁的福建省南平铝业股份有限公司铸轧车间)、建筑铝型材事业部、特种工业材事业部]可能发生的突发环境事件的应急处置,以及次生生态破坏事件的防范和应急处置工作(组织结构图见图 1.4-1)。主要包括:

- 1、生产经营过程中发生的人为、意外或不可抗力造成化学品泄漏、爆炸以及危险废物泄漏等突发环境事件的应急处置:
- 2、在非正常工况或废水、废气处理装置非正常运转条件下向外环境排放污染物造成突发性环境污染事件:
 - 3、厂区内火灾、爆炸事故造成的次生/衍生的环境污染事故;
 - 4、遇暴雨、台风或地质灾害等恶劣天气或不可抗力原因引起的潜在环境污染事故;
 - 5、其它突发性的环境污染事件。

本预案不适用厂内拆除工程中突发环境事件的预防、预警和应急处置。

1.5 应急工作原则

坚持"以人为本,预防为主,统一领导,分级响应,整合资源,联动处置"的原则, 以及坚持平战结合,专兼结合,充分利用现有资源。

- (1) **以人为本,预防为主**。加强对环境事故危险源的监测、监控并实施监督管理,建立突发环境事件风险防范体系,积极预防、及时控制、消除隐患,提高突发性环境污染事件防范和处理能力,尽可能地避免或减少突发环境事件的发生,消除或减轻环境污染事故造成的中长期影响,最大程度地保障公众健康,保护人民群众生命财产安全。
- (2)**统一领导,分级响应**。接受政府生态环境部门的指导,使企业的突发性环境 污染事故应急系统成为区域系统的有机组成部分。加强公司各部门之间协同与合作,提 高快速反应能力。针对不同污染源所造成的环境污染的特点,充分发挥部门专业优势, 使采取的措施与突发环境事件造成的危害范围和社会影响相适应。
- (3) **整合资源,联动处置**。发生突发环境事件时,公司领导及其有关部门在按照 职责分工,密切合作,认真落实各项应急处置措施的同时,充分利用社会资源,发挥政

府、行业、部门及社会资源优势。同时完善应急处置运行机制,协调公司相关部门,整 合现有资源,提高应急处置效率。

(4) **平战结合,专兼结合,充分利用现有资源**。积极做好应对突发性环境污染事故的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备,加强培训演练,应急系统做到常备不懈,可为本公司和其它企业及社会提供服务,在应急时快速有效。

1.6 应急预案关系说明

公司突发环境事件应急预案是社会整个环境应急预案体系的有机组成部分。当公司 发生突发环境事件时,首先要启动公司应急预案进行自救,并及时报告上级部门。当突 发环境事件影响范围超出公司范围时,上级有关政府部门根据事故的程度启动《南平市 延平区突发环境事件应急预案》、《南平市延平生态环境局突发环境事件应急预案》等 相应的政府级应急预案时,公司的应急行动服从上级指挥。

公司突发环境事件应急预案与公司生产安全事故应急预案、消防应急预案等组成公司总体应急预案体系,在发生各类生产事故时,应做好各个应急预案的衔接和协调,并通过演练巩固、完善应急联动机制。当启动其他预案如发生火灾启动消防应急预案,消防水中可能含有污染因子,或发生安全生产事故,泄漏物料溢出时,要启动突发环境应急预案来处理。即其他应急预案启动,可能导致环境污染时,同时启动突发环境事件应急预案。具体见图 1.6-1 突发环境事件应急预案体系图。




图 1.4-1 福建省南平铝业股份有限公司(本部)组织结构图




图 1.6-1 突发环境事件应急预案体系图

2 应急组织指挥体系与职责

2.1 内部应急组织机构与职责

2.1.1 公司级应急指挥体系




图 2.1-1 南平铝业突发环境事件应急指挥体系

2.1.2 车间级应急指挥体系




图 2.1-2 南平铝业突发环境事件车间应急指挥体系

2.1.3 应急组织机构及职责

公司成立应急指挥中心,同时兼作为现场应急指挥部,负责全公司应急救援工作的组织和领导。日常工作由应急办公室负责,设在安环保卫部(电话: 8737119、13960609191)负责协调、指挥对事故的消除、救援、抢修等全面工作。

2.1.3.1 应急指挥中心职责

- (1) 贯彻执行国家、当地政府、上级主管部门关于突发环境污染事故发生和应急 救援的方针、政策及有关规定;
- (2)组织编制、修改《突发环境事件应急预案》,组建环境污染事故应急救援队伍,有计划地组织实施环境污染事故应急救援的培训和演习:
 - (3) 批准应急救援预案的启动与终止;
 - (4) 负责应急救援人员、资源配置和应急救援队伍的调动;
 - (5) 确定现场应急指挥人员,协调指挥事故应急救援现场处置有关工作;
 - (6) 事故信息上报及有可能受影响区域的通报工作;
 - (7) 接受政府的指令和统一调动,协调事故的处理;
 - (8) 负责保护事故现场,协助事故调查,及事故善后处理;
 - (9) 组织应急预案的演练,并进行演练评估;
 - (10) 组织修订应急预案, 组织外部评审并备案:
- (11)负责对员工进行应急知识和基本防护方法的培训,向周边企业、单位提供本单位有关危险化学品特性、救援知识等的宣传材料。

2.1.3.2 现场指挥部职责

(1) 现场总指挥职责

- ① 负责全面指挥全厂的应急救援工作;
- ② 负责批准应急救援预案的启动与终止;
- ③ 接受政府的指令和调动;
- ④ 审核突发环境事件的险情及应急处理进展等情况,确定预警和应急响应级别:
- ⑤ 发生环境事件时,亲自或委托副总指挥赶赴现场进行指挥及组织现场应急处理;
- ⑥ 负责确定事故状态下各级人员的职责:
- (7) 负责人员、资源配置、应急队伍的调动工作:

⑧ 如果事故级别升级到社会应急,负责及时向政府部门报告并提出协助请求。

(2) 现场副总指挥职责

- ① 协助总指挥组织和指挥应急任务;
- ② 事故现场应急的直接指挥和协调:
- ③ 对应急行动提出建议:
- ④ 负责企业人员的应急行动的顺利执行;
- ⑤ 控制现场出现的紧急情况;
- ⑥ 现场应急行动与场外人员操作指挥的协调。

(3) 现场指挥部各成员职责

- ① 各事业部抢险救灾组组长负责:结合事故现场实际情况,制定现场处置方案、组织现场抢险救灾。
- ② 各事业部抢险救灾组员负责:迅速准备事故抢修有关的工器具赶赴现场;根据指挥部下达的抢修命令,佩戴正确的防毒面具,迅速进行设备的抢修。控制事故进一步扩大。

2.1.3.3 应急指挥中心成员职责

各应急小组成员相对固定,在启动应急预案时,随时待命,具体应急行动职责见表 2.1-1,变动的应急小组成员名单和联系方式应及时更新,具体成员名单、职责及联系方 式见附件四。

当突发事故发生时,事故应急救援根据需要和现场实际,成立现场应急指挥中心,总指挥和副总指挥未赶到现场前由车间主管和当班作业长履行现场应急指挥中心总指挥职责。

2.1.3.4 人员替补规定

- (1)建立职务代理人制度。当公司总指挥不在岗时,由副总指挥(按排名先后)履行应急总指挥职责,副总指挥不在岗时,由被授权的组长履行应急总指挥职责;其他主管人员不在岗时,由其职务代理人履行其职责;
 - (2) 各应急机构组长不在时, 其职责由本小组组员中职务高者代替;
- (3)各事业部抢险救灾组在应急救援中形成联运机制,由应急指挥中心负责调度和协调管理;
 - (4) 应急指挥中心全面负责突发事件现场的应急指挥、协调工作。当现场指挥丧

失指挥职能时,由现场最高领导接替。根据应急工作实际需要,在现有组织机构设置下,结合实际情况,成立不脱产的应急救援队伍。

(5) 如果事态紧急、严重, 当班作业长有权下达人员疏散、撤离的命令。

表 2.1-1 应急指挥中心成员职责一览表

| 应急机构 | 应急职务 | 公司职务 | 姓名 | 电话 | 职责 |
|-------------|------|------------|-----|--------------|---|
| 应急 指挥中心 | 总指挥 | 董事长 | 周策 | 13706007790 | 负责全面指挥全厂的应急救援工作; 负责批准应急救援预案的启动与终止; 接受政府的指令和调动; 审核突发环境事件的险情及应急处理进展等情况,确定预警和应急响应级别; 发生环境事件时,亲自或委托副总指挥赶赴现场进行指挥及组织现场应急处理; 负责确定事故状态下各级人员的职责; 负责人员、资源配置、应急队伍的调动工作; 如果事故级别升级到社会应急,负责及时向政府部门报告并提出协助请求。 |
| | 副总指挥 | 常务副总经理 | 吴彩民 | 13860598755 | 协助总指挥组织和指挥应急任务; |
| | 副总指挥 | 副总经理 | 薛志全 | 控制现场出现的紧急情况; | 对应急行动提出建议; 负责企业人员的应急行动的顺利执行; |
| 应急响应 办公室 | 主任 | 安环保卫部主任 | 林国城 | 13960609191 | 上传下达指挥安排的应急任务; 负责人员配置、资源分配、应急队伍的调动; 事故信息的上报,并与相关的外部应急部门、组织和机构进行联络,及时通报应 急信息; 负责保护事故发生后的相关数据。 |
| 通讯联络组 | 组长 | 引长 办公室主任 | 张志鹏 | 13509542717 | 负责事故应急响应过程中公司内外通讯线路、通讯方式畅通; 负责将应急总指挥的命令传达给责任人; 及时将应急反应的情况反馈给总指挥; 负责对外的联络; 在总指挥的授权下,发布污染事故信息、发生发展情况以及污染事故救援、人员 伤亡、受影响情况等。 |
| | | | 童慎旺 | 13509544951 | 每月更新一次内部和外部应急通讯录,保证应急通讯录的有效性; |
| | 组员 | 且员 办公室 *** | 林联聪 | 13859334553 | 负责内部的联络; 应急启动时通知各应急小组人员到位,及时将上级指令传达到下级; 负责将应急总指挥的命令传达给责任人; |

| 应急机构 | 应急职务 | 公司职务 | 姓名 | 电话 | 职责 | |
|-----------------------|-------|---------------------|-----------------------------|-------------|--|--|
| | | | | | 及时将应急反应的情况反馈给总指挥。 | |
| | 组长 | 事业部总经理 | 王检芳 | 13950601393 | 协助总指挥进行现场抢险具体指导工作; 组织实施应急处置工作。 | |
| | 副组长 | 事业部副总经理 | 陈铁勇 | 13509525115 | | |
| | | 设备部经理 | 林茂春 | 13860050817 | | |
| | | 电解部经理 | 徐治仪 | 13859383863 | | |
| 铝合金材料 事业部抢险 救灾组 | | 事业部总经理助理兼铸 造一部经理 | 事业部总 经理助理 兼铸造一 部经理 | | 负责现场所需抢险物资的搬运,危险化学品泄漏堵漏、收集、处置,灭火等; 抢救现场伤员至安全地带,由医疗救护组负责急救及送医院治疗; 抢救现场物资; | |
| | | 事业部总经理助理兼铸 造二部经理 | 事业部总 经理助理 兼铸造二 部经理 | 13860062279 | 保证现场救援通道的畅通; 切断、控制污染源,以防止污染物进一步扩大。 | |
| | | 综管部经理 | 卢琳 | 13850987571 | | |
| | 组长 | 事业部常务副总经理 | 廖世昌 | 13905990735 | 协助总指挥进行现场抢险具体指导工作; | |
| 特种工业材 | 副组长 | 事业部总经理助理兼 综管部经理 | 张锦星 | 13459940585 | 组织实施应急处置工作。 | |
| 事业部抢险 | ` I I | 事业部副经理 | 吴载栩 | | 负责现场所需抢险物资的搬运,危险化学品泄漏堵漏、收集、处置,灭火等; | |
| 救灾组 | | 事业部经理助理 | 王德星 | 13950608378 | 抢救现场伤员至安全地带,由医疗救护组负责急救及送医院治疗; 抢救现场物资; | |
| | | 环保管理员 | 叶嘉伟 | 13515088780 | 保证现场救援通道的畅通; | |
| | | 环保管理员 | 廖庭文 | 13860003058 | 切断、控制污染源,以防止污染物进一步扩大。 | |
| | 组长 | 事业部总经理 | 胡振权 | 13062474160 | 协助总指挥进行现场抢险具体指导工作; | |
| 建筑铝型材 事业部抢险 | 副组长 | 事业部副总经理 | 林辉发 | 18960677996 | 组织实施应急处置工作。 | |
| 事业 市 花 極 救 灾 组 | 成员 | 事业部经理 | 郭强华 | | 负责现场所需抢险物资的搬运,危险化学品泄漏堵漏、收集、处置、灭火等; | |
| 1717 (711 | | 事业部总经理助理 | 黄建祯 | 13305993588 | 抢救现场伤员至安全地带,由医疗救护组负责急救及送医院治疗; | |

| 应急机构 | 应急职务 | 公司职务 | 姓名 | 电话 | 职责 | |
|-------|------|-----------------|-----|-------------|---|--|
| | | 事业部副总经理 | 翁雄群 | 13859366232 | 抢救现场物资; | |
| | | 事业部经理助理 | 刘新号 | 16605996060 | 保证现场救援通道的畅通; 切断、控制污染源,以防止污染物进一步扩大。 | |
| | | 事业部副经理 | 李清宝 | 13860055315 | | |
| | | 副作业长 | 叶榕 | 13860055789 | | |
| | 组长 | 技术中心常务副主任 | 谢志军 | 13706005456 | 负责对事故状态下的大气、水体环境进行监测,为应急处置提供依据与保障; | |
| | 副组长 | 中试室经理 | 刘泉泉 | 13706009067 | 协助环保局或监测站进行环境应急监测; | |
| 应急监测组 | | 中试室经理助理 | 李勤娟 | 13706005986 | 负责对事故产生的污染物进行控制,避免或减少污染物对外环境造成污染:主要包括雨水排口、污水排口和清净下水排口的截断,防止事故废水蔓延,同时包括将事故废水引入应急池等应急工作; | |
| | 组员 | 中试室 | 郑雯燕 | 17704625034 | | |
| | | 中试室 | 张荣华 | 13850933609 | 负责对事故后的产生的环境污染物进行相应处理。 | |
| | 组长 | 设备技改部主任 | 黄良峰 | 13799119683 | 负责协调财务保障、伤员运送保障、物资供应、车辆等保障工作; 负责应急人员的吃、住、行的保障工作; 负责应急抢险工作中现场急救、伤员运送工作。 | |
| | 副组长 | 设备技改部副主任 | 蔡宗仁 | 13860055637 | | |
| 综合保障组 | 组员 | 物资管控仓管组化工库 | 陈倩 | 13656968346 | 负责现场应急物资的供应工作、食宿保障; 负责应急抢险工作中的资金保障工作; 负责应急抢险工作中的伤员运送工作; 对受伤人员进行现场处理,对伤情严重实施急救,协助医院急救车送伤员到医院 | |
| - | | 物资管控仓管组钢材库 | 邱妍 | 13509501840 | | |
| | | 物资管控仓管组劳保库 | 张小会 | 18706010846 | | |
| | | 物资管控仓管组五金库 | 李淋琳 | 13860086362 | 负责安置受灾人员,接待和抚恤伤亡职工家属,进行伤亡赔偿和其它善后 | |
| | 组长 | 安环保卫部保卫室副主 任 | 郭剑峰 | 13859498708 | 负责实施抢险工作中现场警戒、交通管制工作。 | |
| | 副组长 | 安环保卫部消防专员 | 吴万成 | 18559097428 | | |
| | 组员 | 经警警员 | 程凯宁 | 15859999464 | 阻止非抢险救援人员进入事故现场; | |
| 警戒疏散组 | | 经警警员 | 金昌贵 | 15259985235 | 负责现场车辆疏导; 根据指挥部的指令及时疏散人员; | |
| | | 经警警员 | 潘则武 | 13860087967 | 维持厂区内治安秩序; 负责厂区内事故现场隔离区域和疏散区域的警戒和交通管制; 确保各专业队与场内事故现场指挥部广播和通讯的畅通; 负责修复用电设施或敷设临时线路,保证事故用电,维修各种造成损害的其他急 | |

| 应急机构 | 应急职务 | 公司职务 | 姓名 | 电话 | 职责 | | |
|-----------------|--------------------------------------|----------|-----|-------------|--|--|--|
| | | | | | 用设备设施; 按总指挥部命令,恢复供电或切断电源。 | | |
| | 组长 | 党群工作部主任 | 肖锋华 | 13859380592 | 组织调查事故原因,组织整改并采取预防措施,并按"四不放过"原则进行处理 | | |
| | 副组长 | 纪检监察室副主任 | 黄进法 | 18659985988 | 组织则且争取原因,组织整以开木取坝的相爬,开致 四个放过 原则进行处理。 | | |
| 事故调查组 | | 团委副书记 | 张静文 | 100/2/00501 | 负责查找或协助查找事故原因; | | |
| | 组员 | 党群工作部经理 | 叶锦秀 | 13616998020 | 提出整改建议和预防措施; 落实整改措施; 提出对责任人的处理建议报董事长批准后实施。 | | |
| | 组长 | 人力资源部主任 | 邹官辉 | 13656975560 | | | |
| | 副组长 | 人力资源部副主任 | 高胜志 | | 负责现场伤员急救,联系医疗机构救援; | | |
| 医疗救护组 | 组员 | 职工教育 | 林龙飞 | 17704621127 | 贮存足量的急救器材和药品,并能随时取用; 按到检查体系,立即组织数较人是推带数较器材和用具耗热现场。 | | |
| 医月 秋扩组 | | 职工教育 | 曾靖 | | 接到抢救传令,立即组织救护人员携带救护器材和用品赶赴现场; 在事故现场的上风向安全地点设置临时救护点,并迅速做好救护准备; | | |
| | | 绩效管理 | 韩紫薇 | | 根据受伤症状,及时采取相应的急救措施对伤者进行急救,重伤员及时转院 | | |
| | | 工资社保 | 陆菊芳 | 13774645465 | 当急救力量无法满足需要时,向其他医疗单位申请救援并迅速转移伤者。 | | |
| | 组长 | 安环保卫部副主任 | 程碧权 | 13950600817 | | | |
| | 副组长 | 安环保卫部经理 | 王崇义 | 13960668062 | | | |
| - 专家组 | 组员 | 环保管理 | 黄运东 | 15659173547 | 负责应急处置、监测、事故调查等过程中提供技术支持。 | | |
| 专家组 | | 环保管理 | 林清官 | 18950600998 | 贝贝应忌处直、监侧、争议师互等过程中提供仅个文付。 | | |
| | | 安全管理 | 廖逸民 | 18650361646 | | | |
| | | 安全管理 | 范菱锋 | 18250017008 | | | |
| 应急值班室區 | 应急值班室电话: 8737119 消防报警电话: 8737119 | | | | | | |

2.2 外部指挥与协调

2.2.1 专人负责联络汇报

企业设置专人负责联络汇报,配合地方人民政府及其有关部门的应急处置工作。企业设置应急响应办公室电话: 8737119,并由办公室主任(8737167、13509542717)负责进行联络汇报工作。

2.2.2 与上级部门的应急联动机制

公司同南平市延平区政府、南平市延平区应急管理局、南平市延平生态环境局之间建立了应急联动机制,统筹配置应急救援组织机构、队伍、装备和物资,共享区域应急资源,提高共同应对突发环境事件的能力和水平。

当发生I级突发环境事件时,公司应急指挥中心总指挥负责及时向南平市延平区政府、南平市延平区应急管理局、南平市延平生态环境局进行初报,并请求启动南平市延平区突发环境事件应急预案和南平市延平生态环境局突发环境事件应急预案。在上级应急指挥人员未到达前,公司仍按照内部指挥关系进行应急行动并做好先期的应急处置工作,总指挥在查清有关环境事件基本情况和后续发展情况后进行实时续报。当上级指挥人员到达后立即移交指挥权并报告事件的具体情况,服从上级指挥人员的应急指令,做到统一领导、协同合作、高效联动。突发环境事件处理完毕后,编写处理结果报告,并上报政府、生态环境主管部门。

3 预防与预警

公司应加强对各种可能发生的突发环境事件的风险目标监控,建立突发环境事件预 警机制,做到"早发现、早报告、早处置"。

3.1 预防

3.1.1 环境风险预防相关制度

根据公司环境管理制度、危险化学品安全管理制度、定期培训制度、应急演练制度、设备及设施巡检制度和应急救援管理制度等,结合《环境保护法》、《安全生产法》等有关环境保护、安全生产方面的法律、法规、规章和规范性文件等的相关规定,系统的

将公司生产、运营、管理形成一套管理体系文件。

同时公司还在各部门建立环保责任制,从组织上、制度上落实"谁主管、谁负责"的原则,使各级领导、各职能部门、全体员工明确环境责任,做到层层有责,各司其职,各负其责,做好安全生产,促进企业可持续发展。

3.1.2 危险源及污染源监控

(1) 危险源监控

由于南平铝业存在较多的天然气使用点,因此需要在容易发生天然气泄漏的部位安装固定式可燃气体报警器,并划分成若干区域,每一区域由一台微型计算机控制,并使之形成网络。当某区域发生天然气泄漏时,可通过声光报警提醒值班人员注意检修。

(2) 污染源监控

公司电解废气排气筒安装在线监测,废水处理一站和废水处理二站均安装在线监测,对污染物排放实时监控。

南平铝业具有 pH 和氟化物的监测能力。发生突发环境事件,监测范围超出南平铝业的监测能力时,联系有资质监测单位赴事故现场进行环境监测,根据实际情况,迅速确定监测方案,及时开展针对环境事件的环境应急监测工作,在尽可能短的时间内,用小型、便携、简易的仪器对污染物浓度和污染的范围及其可能的危害作出判断,以便对事故能及时、正确的进行处理。

应急指挥中心确认可能导致突发环境事件的信息后,要及时研究确定应对方案,通 知有关部门、单位采取相应措施预防事件发生。

生产班组应定期巡查,若发现问题,应及时汇报、解决。

表3.1-1 危险源监控的方式、方法以及采取的预防措施一览表

| 序号 | 风险区域 | 危险源 | 监控技术性措施 | 监控管理性措施 | 预防措施 | | |
|----|--------------|---|---|--------------------|---|--|--|
| 1 | | 熔铸车间、铝合金锭车 | 固定式可燃气体 | 工作场所设置可燃气体探测器;设 | 1、报警仪报警时迅速到现场查看并及时报告。 | | |
| | 天燃气使 | 间、铝渣回收车间等设 | 报警仪; 天然气管道设 | 备、管道由专人负责;岗位职工定时巡 | 2、现场检查发现泄漏点时紧急处置。 | | |
| | 用场所 | 有炉窑的天然气使用 | 压力表、安全阀、止回 | 检;安全管理人员安全检查;压力表、 | 3、压力表超红线、流量超规程时迅速处理, | | |
| | | 场所 | 阀。 | 安全阀按时校验;设备、设施定期检测。 | 有扩大趋势时,及时报告。 | | |
| | | | 设置视频监控、储 | | | | |
| | | | 罐设温度监控; 管道设 | 设备、管道由专人负责;岗位职工 | 1、报警仪报警时迅速到现场查看并及时报告。 | | |
| | 液化气体 | 液氮罐、液氩罐、液氨 | 压力表、安全阀、止回 | 定时巡检;安全管理人员安全检查;压 | 2、现场检查发现泄漏点时紧急处置。 | | |
| 2 | 储气罐 | 罐、乙炔瓶 | 阀。氨气设置泄漏报警 | 力表、安全阀按时校验;设备、设施定 | 3、压力表超红线、流量超规程时迅速处理, | | |
| | | | 器。乙炔设置可燃气体 | | 有扩大趋势时,及时报告。 | | |
| | | | 报警器。 | | | | |
| | | | 设置视频监控、储 | 岗位职工定时巡检;安全管理人员 | 1、报警仪报警时迅速到现场查看并及时报告。 | | |
| | 地下 | 2×120吨地下储罐 | | 安全检查;压力表、安全阀按时校验; | 2、发生废水或物料泄漏时,切换雨污水阀门, | | |
| 3 | 柴油库 | | | | 将污染废水或油品引至污水处理厂事故池。 | | |
| | | | | 期评估。 | 3、现场检查发现泄漏点时紧急处置。 | | |
| | | 两个20m ³ 硫酸罐、 20m ³ 液碱罐 | 设置视频监控、储 | | 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 | | |
| | 废水处理 | | 罐设液位监控:管道设 | | 雨污水阀门,将泄漏化学品或污染废水引至污水处 | | |
| 4 | | | | 设备、设施定期检测;对重大危险源定 | | | |
| | | | | 期评估。 | 2、现场检查发现泄漏点时紧急处置。 | | |
| | | | 设置视频监控、储 | | 1 111 111 1111 1111 | | |
| | | 10m³液碱罐 | | 安全检查,压力表、安全阀按时校验; | 雨污水阀门,将泄漏化学品或污染废水引至污水处 | | |
| 5 | | | | 设备、设施定期检测;对重大危险源定 | | | |
| | | | | 期评估。 | 2、现场检查发现泄漏点时紧急处置。 | | |
| | | | 设置视频监控、储 | | 1 111 111 1111 1111 | | |
| 6 | — 4. [H] ### | 100吨地下液碱罐 | | | 雨污水阀门,将泄漏化学品或污染废水引至污水处 | | |
| | | | | 设备、设施定期检测;对重大危险源定 | | | |
| | | | | 期评估。 | 2、现场检查发现泄漏点时紧急处置。 | | |
| 7 | | | 设置视频监控、储 | | | | |
| | | 10m³硫酸罐、 | 7 7 2 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | | 雨污水阀门,将泄漏化学品或污染废水引至污水处 | | |
| | | 10m³液碱罐 | | 设备、设施定期检测;对重大危险源定 | | | |
| | | | PENTON ALIST HE | | T 2H 4. HV100 | | |

| 序号 | 风险区域 | 危险源 | 监控技术性措施 | 监控管理性措施 | 预防措施 |
|----|--------------------|----------------------------------|------------------------------|---|--|
| | | | 阀。 | 期评估。 | 2、现场检查发现泄漏点时紧急处置。 |
| 8 | 华银污水 站罐区 | l10m³液倾罐 | | 岗位职工定时巡检;安全管理人员安全检查;压力表、安全阀按时校验;设备、设施定期检测;对重大危险源定期评估。 | 雨污水阀门,将泄漏化学品或污染废水引至污水处理一站事故池。 2、现场检查发现泄漏点时紧急处置。 |
| | 重点环保设施 | 电解烟气 | 设置废气在线监 测,定时巡检。 | 岗位职工定时巡检;安全管理人员 安全检查;废气在线监测按时校验;设 备、设施定期检测。 | 1、废气在线监测超标报警时迅速到现场查看并及时报告。 2、现场检查发现风机故障、除尘设施故障、 布袋破损等情况紧急处置。 |
| | | 熔铝炉、保温炉、 固化炉废气 | 定期监测、定时巡 检。 | 岗位职工定时巡检;安全管理人员 安全检查;设备、设施定期检测。 | 1、废气监测超标报警时迅速到现场查看并及时报告。 2、现场检查发现风机故障、环保设施故障等情况紧急处置。 |
| 9 | | 喷涂粉尘、酸碱废气、 喷涂废气、电泳废气、 酸碱废气 | 定期监测、定时巡 检。 | 岗位职工定时巡检;安全管理人员 安全检查;设备、设施定期检测。 | 1、废气监测超标报警时迅速到现场查看并及时报告。 2、现场检查发现风机故障、环保设施故障等情况紧急处置。 |
| | | | 废水排放口设置 污染物在线监测,定时 巡检。 | 岗位职工定时巡检;安全管理人员 安全检查;废水定期监测;设备、设施、 雨污水切换阀门定期检测。 | |
| | | 厂区污水处理二站 | 废水排放口设置 污染物在线监测,定时 巡检。 | 岗位职工定时巡检;安全管理人员 安全检查;废水定期监测;设备、设施、 雨污水切换阀门定期检测。 | 1、废水在线监测超标报警时迅速到现场查看 并及时报告。 |
| | | 应急池、初期雨水收集 池 | 定时巡检。 | 切换阀门定期检测。 | 1、下雨时收集初期雨水至初期雨水池,经处理达标后排放。 2、事故时及时关闭雨水口阀门,收集事故废水至应急池。 |
| 10 | 化学品贮 存和使用 岗位 | 氧气瓶、乙炔瓶、液氨 瓶、丙酮、电泳漆、无 水乙醇等 | 置气体探测器、定时巡 检。 | 岗位职工定时巡检;安全管理人员 安全检查;对重大危险源定期评估。 | 2、 友生液体物料泄漏时, 切换雨污水阀门, 将污染废水或物料引至污水处理厂事故池。 |
| 11 | 固体废物 | 电解槽废渣、除尘灰、 | 设置视频监控、 | 落实危险废物转移联单制度;岗位 | 1、巡检发现固废散漏、泄漏、扩散等情况时 |

23

| 序- | 号 风险区域 | 危险源 | 监控技术性措施 | 监控管理性措施 | 预防措施 |
|----|--------|------------|---------|--------------------|------------------------|
| | (含危废) | 铝灰渣、表面处理废物 | 定时巡检。 | 职工定时巡检;安全管理人员安全检查; | 及时报告 |
| | | (氢氧化铝渣)、废矿 | | 对重大危险源定期评估。 | 2、固体废物泄漏至水体中或液态废物泄漏情 |
| | | 物油、废乳化液 | | | 况下应切换雨污水阀门,将污染废水或废物引至污 |
| | | | | | 水处理厂事故池。 |

3.1.3 危险化学品防控

- (1) 南平铝业使用的化学品形态有液态、粉状、气态、颗粒状等,采用塑料袋装、桶装、瓶装或储罐储存,定期进行检查、维护,若发现有腐蚀隐患应及时更换袋(桶)装或采取安全的,补救措施:
- (2) 化工仓库及储存场所张贴了危害标示,包括危险化学品名称、危害特性、应急措施,车间临时储存区用黄线等警戒线画出储存区域,作业现场提供物质安全资料表 (MSDS);
- (3)派遣具有危险化学品危害预防知识(特定化学物质作业主管)的人员从事监督管理工作。对从事危险化学品作业的工人进行了预防灾害的安全环保教育及训练,掌握安全的使用和防护方法:
- (4)公司设置了液氨瓶专门储存仓库,内设有液氨泄漏报警装置,3个喷头灭火器,及一个2×4×1m 规格水池对液氨瓶进行降温作业。液氨作业区储瓶设置了泄漏报警装置和自动喷淋系统;
- (5)厂区共有二个液氨使用场所,每个使用场所均安装了泄漏报警装置和自动喷淋系统,一旦发生泄漏,报警泄漏装置联动自动喷淋系统喷淋,喷淋水通过污水管进入污水处理站处理;
- (6) 定期检查瓶装危险化学品是否有腐蚀或泄漏,保持标签完整不受损并置于明显处。不使用时应保持容器密闭:
- (7) 化学品仓库内设置温度计,仓管员要每天观察仓库内温度,对于升温易挥发的化学品,可在仓库内适当洒水降温;
- (8) 化学品仓库及柴油库外设置有人体除静电装置,人员进出入仓库按规范要求进行除静电操作;
- (9)制定安全环保工作守则和标准操作程序,使工人依此实施作业,以防止泄漏引起的危害。严禁在贮存场所吸烟或饮食,禁止非作业人员进入;
- (10)保持仓库的阴凉、干燥、通风,南平铝业各化工仓库均设置了2~3个排风扇,24小时开启,并根据化学品特性,设置了专门的储存仓库,如漆仓库、液氨仓库等,使易燃或可燃物、碱类等分开存放,尽量避免相互影响造成事故;
- (11)公司专门设有物资管控仓管组负责各化学品的储存、管理等,各化工仓库周围均留有一定的安全空地,且各仓还配备了一定的消防器材;

- (12) 在各危险化学品仓库边上设立 2~3m³砂堆,用于吸收少量泄漏的危险化学品:
 - (13) 危险化学品仓库须配有过滤式防毒面具、化学防护服、橡胶手套等防护器材;
- (14) 化学品仓库及储存区地面铺设防渗、防腐地面,防止泄漏的危险化学品外流,液态化学品贮存区周围建围堰和引流沟,引流沟与收集井相连,一旦泄漏,可通过收集井收集:
- (15)根据危化品的种类、特性,在生产、储存装置和车间、库房等作业场所设置相应安全设施、设备,并定期进行点检、维护和检验,确保符合安全运行要求和处于正常使用状态;
 - (16) 建立重大危险源动态监控制度,并每月将重大危险监控情况报安环保卫部;
- (17) 在化学品仓库四周设截水沟,一量发生火灾,可将消防废水引入事故池贮存, 事后再将消防废水处理达标排放;
- (18)公司柴油库设置 2 个地下储罐,现一备一用,设有烟雾自动感应探头和自动喷淋灭火装置,周围设有引流沟。

3.1.4 酸碱储罐区防控

"酸"指浓硫酸,碱是液碱,是南平铝业生产中重要的化学物资,生产贮用量大(具体见突发环境事件风险评估 3.3-2),在生产现场有各种储罐、泵/管道、闸阀、液位计等设施。由于浓硫酸和液碱具有强氧化性及强腐蚀性特点,易导致设施破损,引起泄漏事故。若不能及时堵漏处理,将对厂房、生产设施造成严重损坏,对人员造成伤害。

- (1) 当班人员发现储罐连接管道的第1个闸阀后端(靠近储罐为前端,其他为后端,下同)泄漏,应立即报告当班班长,同时关闭硫酸泵电源防止事态扩大。当班班长应立即向部门领导(分管生产和维修)报告后,组织维修人员(必须2人一组)佩戴好防护用具(浓硫酸泄漏时需戴面罩和口罩),防酸碱手套,雨靴防护用品,打开水源,将水龙头开启到最大,稀释酸雾。先关总阀,再关硫酸泵吸入阀和硫酸泵出口阀门,最后将法兰连接分离,将管道余酸流干净,然后再组织维修。在维修工处理泄漏时,操作班人员穿戴好劳保待命;
- (2) 当发现储罐连接管道的第1个闸阀前端(含闸阀)处大量泄漏,应立即报告 当班班长,当班班长应立即向部门领导(分管生产和维修)报告后,立即指挥停止生产, 组织人员拉好警戒线,组织班组人员(必须2人一组)佩戴好防护面罩,防酸碱手套,

雨靴、防酸防护服等防护用品去打开泵,尽量将酸打入氧化槽或其他储存罐 (槽)中, 并准备用水冲淡余酸液浓度,并抽取液碱进行中和处理,通过管道排到废水处理站,禁 止未经中和处理就向外界自然排放。其他班组人员不得进入警戒线范围内。

若人员无法靠近,此时要维护好现场秩序,避免无关人员围观,准备好水源,准备现场稀释,直接排往废水坑。以人不受伤害为第一原则;

- (3) 部门领导到达现场后,负责指挥现场抢险,向当班班长了解现场基本情况; 第一时间告知基本情况非常重要,务必严格执行;部门领导根据现场情况,进一步组织 相关人员到场抢险并告知应急领导小组,领导到达现场后,确定是否启动专项应急预案;
- (4) 电钳人员在部门维修领导的安排下,做好照明排气、酸泵组装、酸管的安装和供电工作;
 - (5) 当班班长,应安排人员准备安全绳、应急灯备用;
- (6) 泄漏基本控制后,当班班长佩戴好劳保用品,准备好应急灯、安全绳、防护面具、手提水管等相应设备,两人一组到泄漏处进行检查,向部门领导报告检查情况,由领导确定修复方案;
- (7) 在泄漏得到控制后,部门领导通知主操应开启风机,吹散酸碱雾,抢险成员用水冲洗场地,电钳人员负责检查设备情况;
 - (8) 当班组班长应在交接班记录本上详细记录并签名:
- (9) 当班水处理工(必须 2 人一组)) 到场清理,报告废水 pH 值及产生废水量, 并马上通知废水站做好废水处理应急工作。

3.1.5 液氨防控

3.1.5.1 液氨泄漏事故处理措施

- (1) 当班人员发现氨气管道漏氨后,佩戴防毒面具和橡皮手套,开启排风扇进行 通风换气,同时迅速关闭氨气泄漏处两边最近的控制阀,若无法靠近,直接关闭氨气瓶 的闸阀。制止泄漏后,及时更换氨气管道;
- (2) 当班人员发现液氨瓶的阀门、氨气减压器漏氨,应佩戴防毒面具和橡皮手套, 用水管喷浇漏氨部位,关闭液氨瓶泄漏的阀门;
- (3) 若发现氨气瓶大量泄漏,人员无法靠近,打开氨瓶储箱上方应急大水管阀门,往储箱中大量注水,将整个氨气瓶泡在水里。然后操作人员佩戴防毒面具,使用扳手,再度靠近,将氨气阀门关闭。必要时,开启附近的消防栓,连接消防水管,用水稀释氨

气瓶上方空气。如果应急大水管阀门打不开,必须开启附近的消防栓,连接消防水管, 往储箱中大量注水,将整个氨气瓶泡在水里;

(4) 若发现管道泄漏起火,先关闭氮化炉电源开关和液氨罐阀门,再使用灭火器 扑灭。

3.1.5.2 若事故现场有人员受到伤害, 急救方法如下

- (1) 救护者应做好个人防护,进入事故区营救人员时,首先要做好个人呼吸系统和皮肤的防护,佩戴好氧气呼吸器或防毒面具、防护衣、橡皮手套;
- (2)将被氨熏倒者迅速移至温暖通风处,注意伤员身体安全,不能强拖硬拉,防止给中毒人员造成外伤;
- (3)皮肤被氨气或氨水灼伤,可以先用 2%硼酸水、1-2%柠檬酸溶液、0.5%柠檬酸水或食醋等涂抹,再用大量的清水清洗;
- (4) 严重中毒者要及时送往定点医院,液氨漏氨发生严重中毒时,必须及时送往定点医院进行抢救,在送往医院的过程要采取必要的救护措施,急救电话: 120:
 - (5) 中毒病人严禁饮水。

3.1.6 天然气泄漏、火灾、爆炸防控

天然气管道泄漏事故预防措施:

- (1) 当发生事故后立即报告当班班长或当班作业长。
- (2) 当班带班作业长或班长接到报告,快速组织现场人员施救,并报告调度组和 部门领导。作业长或班长同时立即组织自救小组,分为现场抢险组、警戒疏散组、医疗 救护组和通讯联络组等。
 - (3) 定期对阀门、输送管道等设施进行安检,发现泄漏及时处理。
- (4)一旦发现管道泄漏,立即疏散非应急人员的其他人员,清理附近可能的火星或明火,泄漏区严禁烟火,并迅速采取措施进行堵漏。
 - (5) 严格遵守有关公司消防管理制度,加强职工消防知识的宣传教育。
 - (6) 设立明显的严禁烟火、危险等标签,并对操作人员进行安全操作教育。
- (7) 在管道附近置放充足的灭火器、消防器材,一旦发生火灾,在自动灭火装置 反应之前,应急人员立即用灭火器进行灭火。
- (8)经常检查输送管道或设备的接地装置,定期维护避雷装置,以免因腐蚀、断裂而致使静电集聚,产生爆炸。

具体火灾预防措施可详见《福建省南平铝业有限公司生产安全事故应急预案》。

3.1.7 废水污染防控

3.1.7.1 废水处理站一站系统事故预防措施

- (1)废水处理站一站将废水处理站现有的两套废水处理系统中停用的一套废水处理设施的 270m³污水处理池、452m³浓缩池和 615m³废水沉淀池作为应急事故池,防止突发事故产生的超标废水外排,待事故结束后,将事故池中蓄存的事故废水经净化处理达标后再排放;
- (2) 污水处理站一站污水进水流量为 60~70m³/h, 工作时间为 24h/d, 两个调节池尺寸均为 30×3×3m, 平时蓄水深度约为 1.5m, 剩余容量约 2×140 m³, 因此,设备故障时可蓄水 4 个小时;
- (3)废水处理试剂添加采用加料泵根据计算量通过电脑控制系统自动添加,加料 泵配有备用设施,一旦设备故障,立即启动备用设施;
- (4)每班对废水处理系统进行巡查,一旦发现废水处理系统出现故障,应立即启用应急池,立即组织人员对废水处理系统进行检修,若发现废水大量泄漏,应根据超标原因,关闭相应池子的阀门、水泵,将超标环节之后的各池子废水回流至应急池中,并对故障设施进行抢修,倘若检修时间超过应急水池可蓄水容量,还未检修好,应立即通知表面处理停产停止排水,待废水处理系统恢复后,方可继续生产;
- (5)加强水处理设备的保养,定期对废水处理系统进行检修,减少事故发生的频次;
 - (6) 每班对管道、水池进行巡查,一旦发现破损,及时检修;
 - (7) 加强对水处理员水处理技术的提升和培训,加强类似事件的演练和经验总结。

3.1.7.2 废水处理站二站系统事故预防措施

- (1) 废水处理站二站设置地下蓄水池内, 蓄水池容积约 300m3;
- (2)废水处理站二站设在线监测装置,废水处理站的整个处理过程均有电脑系统监控和控制,且有化验员定期取样进行检测,一旦发现处理后的废水仍然有超标现象,通过水泵经回流管道排入地下蓄水池,与其他新排入废水站的废水一起重新处理;污水处理站二站污水进水流量为17m³/h,工作时间为15h/d,不间断排放;
- (3)废水处理试剂添加采用加料泵根据计算量通过电脑控制系统自动添加,加料 泵配有备用设施,一旦设备故障,立即启动备用设施;

- (4)每班对废水处理系统进行巡查,一旦发现废水处理系统出现故障,应立即启用应急水池,立即组织人员对废水处理系统进行检修,若发现废水大量泄漏,应根据超标原因,关闭相应池子的阀门、水泵,将超标环节之后的各池子废水回流至应急水池中,并对故障设施进行抢修,倘若检修时间超过应急水池可蓄水容量,还未检修好,应立即通知表面处理停产停止排水,待废水处理系统恢复后,方可继续生产;
- (5) 加强水处理设备的保养,定期对废水处理系统进行检修,减少事故发生的频次:
 - (6) 每班对管道、水池进行巡查,一旦发现破损,及时检修;
 - (7) 加强对水处理员水处理技术的提升和培训,加强类似事件的演练和经验总结。

3.1.8 废气净化系统事故防控

- (1)加强员工的安全环保意识培训和安全操作规程的学习,制定废气净化系统的作业操作指导书,避免工人误操作引发风险事故;
- (2)加强职工环保宣传教育,加强预防措施,完善生产工艺,提供充分的局部排风和全面通风:
- (3)每班各废气净化处理设施运行人员通过除尘排气在线监测系统,密切关注净化系统的压力、排风量、电压、污染物排放浓度等变化;巡检人员每班对废气管道、净化设施、排气筒(或烟囱)巡检三次,发现问题及时解决。一旦发生废气净化系统故障,应立即通知公司临近员工及其他厂区人员,撤离人员至上风处。建议应急处理人员穿戴有氧防毒面具的全身防护服,从上风处进入事故场对净化设施进行抢修;外围可从上风处喷雾状水稀释、溶解;
- (4) 定期检修废气净化设施,特别是特征性废气净化设置的检查,防止因净化效率降低或失效导致废气超标外排;
- (5)公司委托外部监测机构定期对废气排放口、废气净化设施周边布设监测点, 检验是否有超标排放现象并做好记录,并将监测结果及时反馈给上级主管部门;
 - (6) 定期对布袋除尘器进行布袋更换,并进行不定期检查,更换破掉的布袋。

3.1.9 危废泄漏事故防控

南平铝业产生的危险废物主要有氢氧化铝渣、铝灰渣、铝电解碳渣、油泥、废油、废乳化液、铝灰渣、除尘灰等。南平铝业对于液态状危废用桶装好后堆放于专门的危废存放区,固态危废用吨袋装好后,液态危废用桶盛装,分类堆存于危废贮存库。危废均全部委托有危废处置资质单位定期处理,发生泄漏的可能性较小。通过以下一些措施预防危废发生泄漏事故:

- (1) 南平铝业在氧化铝仓库西北部设置大型的规范危险废物贮存库,设置6个危险废物隔间。在36kt/a型材生产线西侧建设一个危险废物贮存库,设两个隔间。华银部建设有一个危险废物贮存库,设三个隔间。危废储存区地面防渗,设置导流沟和收集池,并张贴危废警示标识。各类危险废物分类堆存,危险废物出入库台账记录,定期委托有资质单位外运处置。
- (2)制定安全环保工作守则和标准操作程序,使工人依此实施作业,以防止泄漏引起的危害,严禁在贮存场所吸烟或饮食,禁止非作业人员进入;
- (3) 危废区应与易燃或可燃物、碱类等分开存放。周围留有一定的安全空地,并设有泄漏的应急处理装置:
- (4) 危废堆放区地面防渗,在液态危废存放区新筑围堰和收集池,以防泄漏可通过收集池收集,防止泄漏的危险化学品外流:
- (5) 在危废区四周设截水沟,一量发生火灾,可将消防废水引入事故池贮存,事后再将消防废水处理达标排放。

3.2 预警

按照"早发现、早报告、早处置"的原则,对生产车间、危化存放区、储罐区、天然气管网、污水处理站重点测控点进行例行监测,动态管理。

3.2.1 预警条件

公司在生产运行中如出现下列情况可能发生突发环境事件时,应根据事态的紧急程度和可能波及范围,发布不同级别的预警。

- (1) 气象部门等通知有极端天气发生或其他地质灾害预警时:
- (2) 环境风险防控设施或污染处理设施异常,不能正常发挥作用时:
- (3) 通过对主要工序和生产系统各环节监控,发现生产指标、参数及状态等偏离

正常值时:

- (4) 电解烟气、熔铸车间熔铝炉烟气排放设施发生严重事故,造成的环境污染超出厂界,公司失控;
 - (5)被监控物质的浓度等指标超过预警系统设置阈值时;
 - (6) 发生突发安全事故引起次生环境事件时。

3.2.2 预警分级

按照突发环境事件的严重性、紧急程度和可能波及的范围,突发环境事件的预警可分为三级。根据事态的发展和采取措施的效果,预警可以升级、降级或解除。

| 事件分级 | 预警分级 |
|-----------|-----------|
| 区域级(I级) | I级预警(红色) |
| 公司级(Ⅱ级) | Ⅱ级预警 (橙色) |
| 车间级(III级) | Ⅲ级预警(黄色) |

表 3.2-1 公司突发环境事件预警分级表

收集到的有关信息证明突发环境事件即将发生或者发生的可能性增大时,按照相 关应急预案执行,具体的预警条件为:

突发环境事件I级预警和应急联动:

- (1) 由安全生产事故或消防事故引起的严重次生环境事件且有向厂界扩散趋势时;
- (2) 在发生废水泄漏事故时,应急收集系统严重故障,污染物可能大量排放至厂界外,且不在公司可控范围内;
- (3)液氨、液氮、液氮、酸碱等危险化学品发生大量泄漏,已泄漏至雨水沟并有向外部环境扩散的趋势;
- (4) 电解烟气、熔铸车间熔铝炉烟气排放设施发生严重事故,造成的环境污染超出厂界,公司失控;
- (5) 天然气、乙炔、柴油等易燃易爆储罐泄漏、火灾、爆炸等环境事故,火情失控,造成的次生环境污染超出厂界,公司失控。
- (6)当公司发生I级预警时,公司同时根据"图 1.6-1 突发环境事件应急预案体系图" 启动应急联动,联系上级行政主管部门、周边企业、单位、村委等,请求协助配合应急 救助。

突发环境事件Ⅱ级预警:

当发生下列情况,现场经总指挥确认后,发布橙色预警。

- (1) 气象部门等通知有极端天气发生或其他地质灾害预警,并对工厂生产产生影响时:
- (2) 电解烟气、熔铸烟气、酸碱废气、喷涂粉尘,熔铸车间熔铝炉烟气、铸轧车间熔炼炉烟气排放有可能出现超标情况,但在公司可控范围内;
 - (3)由安全生产事故或消防事故可能引起的次生环境事件,但在公司可控范围内;
- (4)液氨、液氮、液氩、酸碱等危险化学品发生泄漏,但未扩散到厂界外部,在 公司可控范围内:
- (5) 天然气、乙炔、柴油等易燃易爆储罐泄漏、火灾、爆炸等环境事故,可能引起的次生环境事件,但公司可控。

突发环境事件III级预警:

当发生下列情况,现场经总指挥确认后,发布黄色预警。

- (1) 主要工序和生产系统各环节生产指标、参数及状态等偏离正常值且可能对环 境造成影响;
- (2) 液氨、液氮、液氩、酸碱等危险化学品发生少量泄漏且可有效控制,措施明确:
- (3)发生天然气、乙炔、柴油等储罐泄漏,不产生环境污染,且原因及控制措施明确;
- (4) 环境风险防控设施或污染处理设施异常,不能正常发挥作用时,如电解烟气、熔铸烟气、酸碱废气、喷涂粉尘,熔铸车间熔铝炉烟气、铸轧车间熔炼炉烟气排放设施发现异常,可能造成排放超标,车间(工厂)可控;
 - (5)被监控废水 COD、氨氮值指标超过预警系统设置阈值时。

3.2.3 预警措施及级别调整

公司内发生危险化学品泄漏、火灾等突发环境事件时,根据突发环境事件的发展 态势,应急指挥中心应适时的调整预警级别并及时更新。进入预警状态后,公司发布预 警(红色预警由公司总指挥发布,橙色预警由公司应急指挥中心负责发布,黄色预警由 车间主管发布),立即启动应急预案,采取相应措施。

红色、橙色预警时:

- (1) 通知、疏散可能受到危害的人员,做好应急准备。
- (2)根据具体情况通知各应急小组进入应急准备,根据应急指挥中心下达的指令随时进行抢险救援。
- (3)针对突发环境事件可能造成的危害,封闭、隔离或者限制可能受影响的场所, 终止可能导致危害扩大的行为和活动。

黄色预警时:

- (1) 通知、疏散可能受到危害的岗位员工,做好应急准备。
- (2)根据具体情况通知抢险救灾组进入应急准备,根据副总指挥下达的指令随时进行抢险救援。
- (3)针对突发环境事件可能造成的危害,封闭、隔离或者限制可能受影响的场所, 终止可能导致危害扩大的行为和活动。

公司按照突发环境事件发布预警的等级,向全公司以及附近居民发布预警等级;若可能的环境污染事件特别严重(I级),应当及时向上级行政主管部门通报,由上级行政主管部门决定后发布预警等级;若突发环境事件可能造成灾难性的后果,应当及时向国家有关部门通报,由国家相关机构发布预警等级。

3.2.4 预警解除

公司应急指挥中心和相关职能部门通过以下途径获取可能发生事件的信息:

- (1)公司建立的安全监控系统,实时监控生产运行出现故障等异常情况,并将故障情况及时报告生产车间或工序。
 - (2) 生产工序及相关人员报警信息。
 - (3) 政府通过新闻媒体公开发布的预警信息(如天气、台风等)。
 - (4) 地方政府有关主管部门向公司应急指挥中心告知的预警信息。

公司应急指挥中心获取上述信息后,组织相关人员进行风险评价,确定预警等级,启动预警响应,通知应急救援队伍进入待命状态。

当 3.2.1 中引起预警的条件消除和各类隐患排除后,解除预警。红色、橙色预警由应急总指挥中心宣布解除:黄色预警由车间主管宣布解除。

3.2.5 预警信息及发布

3.2.5.1 预警信息内容

信息内容包括:事故类别、预警级别、起始时间、可能影响范围、预警事项、各部门采取的防范措施和发布的单位。

3.2.5.2 预警信息发布

公司应急指挥中心根据预警信息进行发布,并报南平市延平生态环境局备案,发布途径可以是电话、紧急通知、张贴告示及广播等。

表 3.2-2 事件征兆、预警方式及信息报告程序一览表

| 级别 | 可能发生事件 | 危害程度 | 事件征兆 | 预警方式 | 信息报告程序 |
|-----|--|--|--|------------|--|
| | (1) 乙炔、天然气、压缩空气贮气罐等压力容器、管道产生爆炸引起的伴生/次生污染物泄漏污染厂外; (2) 变配电室、化学品仓库等处发生火灾引起的伴生/次生污染物泄漏污染厂外; (3) 废气净化设施故障将导致酸碱类废气、含氟废气、SO2及油雾等大量泄漏超标排放向四周扩散至厂外。 (4) 停电、设备故障引起的废气处理设施较长时间无法正常运行,导致废气超标排放至厂外; | 中毒、火灾、爆炸 等事故。造成人员伤亡 或火情失控超出厂区范 围。 | 气象部门等通知有 极端天气发生或其他地 质灾害预警时; 可燃气体泄漏着 火,火势较大,可能失 控引起周边建筑或危险 源爆炸; | 电话、对讲机、广播 | 事件岗位工人→车间负责人→应急办公室→指挥中心→ 南平市延平区政府、 延平区应急管理局、 兩平市延平生态环境局 |
| I级 | (1)由于地震、台风等其他不可抗拒因素,污水处理设施发生坍塌或酸碱储罐泄漏等,生产废水或酸碱直排至厂外; (2)污水收集管道破裂导致废水泄漏至厂外; (3)停电、设备故障引起的废水处理设施较长时间无法正常运行。是及原水块和运用。 | 废水泄漏污染厂外 环境,污染闽江 | 气象部门等通知有 极端天气发生或其他地 质灾害预警时; 废水大量泄漏,影 响超出厂区范围 | 电话、对讲机、广播 | 事件岗位工人→车间负责人→应急办公室→指挥中心→ 南平市延平区政府、 延平区应急管理局、 南平市延平生态环境局 |
| | | 危险化学品、危险 废物泄漏污染厂外环 境,污染闽江 | 危险化学品、危险 废物泄漏出厂区范围 | 电话、对讲机、广播 | 事件岗位工人→车间负责人→应急办公室→指挥中心→ 南平市延平区政府、 延平区应急管理局、 南平市延平生态环 境局 |
| II级 | (1)生产装置、车间发生局部火灾爆炸事故或泄漏,导致 危险化学品泄漏,事故产生的废气泄漏范围控制在厂区范围内; (2)乙炔、天然气、压缩空气贮气罐等压力容器、管道产 | 等事故影响在/ 区内; 或者爆炸未造成人员伤 | lunca and constants at the second | 电话、对讲 机、广播 | 事件岗位工人→车 间负责人→应急办 公室 |

福建省南平铝业股份有限公司突发环境事件应急预案

| 级别 | 可能发生事件 | 危害程度 | 事件征兆 | 预警方式 | 信息报告程序 |
|------|--|----------------|--|------------|----------------------------|
| | 生爆炸引起的伴生/次生污染物泄漏污染厂区; (3)变配电室、化学品仓库等处发生火灾引起的伴生/次生污染物泄漏污染厂区; | | 极端天气发生或其他地 质灾害预警时; | | |
| | (1)暴雨等自然因素导致污水处理池水位过高,废水外溢于厂内; (2)生产装置、车间发生局部火灾爆炸事故或泄漏,导致危险化学品泄漏,事故产生的废水泄漏范围控制在厂区范围内; (3)污水收集管道破裂导致废水泄漏厂内; (4)废气处理设施短时间无法正常运行,车间内无法解决; (5)污水处理构筑物出现裂缝或渗漏导致废水泄漏,泄漏污染厂内; | 厂区内水体、土壤 污染 | 灰舌顶音吗; 废水大量泄漏,影响在厂区内; | 电话、对讲机、广播 | 事件岗位工人→车 间负责人→应急办 公室 |
| | (1) 危险化学品、危废泄漏污染厂内环境。 | 厂区内水体、土壤 污染 | 气象部门等通知有 极端天气发生或其他地 质灾害预警时; 危险废物泄漏; | 电话、对讲 机、广播 | 事件岗位工人→车 间负责人→应急办 公室 |
| | (1) 废气处理设施短时间无法正常运行,车间可以解决; | 火灾、中毒 | 管道天然气压力失 常、可燃气体报警仪 | 电话、对讲机 | 事件岗位工人→车 间负责人 |
| III级 | (1)污水排放系统故障,其造成的污染由工厂相关人员采取相应的措施即可控制和消除的环境事件。 (2)污水处理设施短时间无法正常运行,车间可以解决; (3)危险化学品少量泄漏,车间可以解决; | 厂内水体、土壤污 染 | 危险废物泄漏; | 电话、对讲机 | 事件岗位工人→车 间负责人 |
| | (1) 危废泄漏在危废储存间内, 其管理人员可当场解决。 | 厂内水体、土壤污 染 | 危险废物泄漏; | 电话、对讲机 | 事件岗位工人→车 间负责人 |

4 应急处置

4.1 先期处置

突发环境事件发生后,公司应当立即采取有效先期措施,防止污染物扩散。现场人员应积极采取有效的措施,先保证自身安全,加强安全防护,并进行先期处置,以减缓或消除继发环境污染。事件发生工序(班次)的负责人和相关当事人在抢险救援和事件调查期间不得擅离职守。

- 1、应在事发后立即组织应急抢险队伍进行应急处置,迅速赶赴现场,维护现场秩序,采取有效措施组织抢险救援,防止事态扩大。
 - 2、了解并掌握事件情况,及时向应急救援指挥中心报告事态趋势及状况。
- 3、应急救援分队及时切断污染源。对于化学物质的泄漏,首先应根据泄漏物质的性质,毒性和特点,确定使用堵漏材料。关闭阀门,对泄漏点进行堵漏,以防污染物更多的泄漏;利用能够降低污染物危害的物质撒在泄漏口周围,将泄漏口与外部隔绝开;若泄漏速度过快,并且堵塞泄漏口有困难,应当通过修筑临时堤坝等措施及时截断污染物外流造成污染。具体方式如表 4.1-1:

表 4.1-1 突发事件先期处置方式

| 事故类型 | 先期处置 |
|------------------------|---|
| 废水泄漏 | (1) 当管道破裂、阀门故障导致微量泄漏时,可用应急桶临时接漏,预估现场补漏和维修情况可关闭管道前端阀门; (2) 废水大量泄漏时,需封堵雨水管道,关闭泄漏点前端阀门,开启应急泵,将泄漏点废水导入事故应急池。操作时,根据泄漏处废水性质,弱酸性废水的处理需穿戴耐酸碱手套。 |
| 废气处理设 施故障导致 废气泄漏 | (1)进入泄漏点查看时,用衣袖、口罩或毛巾捂住口鼻通知设备部调用备用风机或其它设施更换故障设施; (2)配合生产调度人员判定是否关停生产设备; (3)拉起警戒线,特征类废气超标排放时,根据环评报告预测内容,疏散周边人群,并防止其他不知道情况的人员进入事故现场。 |
| 酸碱储罐 泄漏 | (1)泄漏口较小时,先用防腐材料堵住泄漏口并关闭周边雨水阀门,等候应急人员的到来;阀门故障导致酸碱泄漏时,可通过关闭其上、下阀门,将泄漏物尽量控制在围堰内,等候应急人员的到来; (2)当储罐发生破裂、爆裂造成大量泄漏时,立即关闭围堰的进出阀门和雨水阀门。操作时,不能直接接触泄漏物,需戴耐酸碱手套、戴防毒面具、穿耐酸碱雨鞋和防化服,操作结束后,迅速离开现场撤至安全距离外,等待应急人员的到来; (3)拉起警戒线,在安全范围外对人群进行疏导撤离,防止其他不知道情况的人员进入事故现场。 |
| 液氨泄漏 | 当液氨瓶发生大量泄漏时,立即清理周边尽可能的火源,根据《常见危险化学品泄漏首次隔离与防护距离》,疏散周边职工,在保证自己安全的前提下,尽可能切断泄漏源后,撤至安全范围外等待应急队伍到来。 |

福建省南平铝业股份有限公司突发环境事件应急预案

| 事故类型 | 先期处置 | |
|---------------|--|--|
| 仓库化学品 发生泄漏 | 当仓库化学品发生泄漏时,应立即找到发生泄漏的桶、罐或袋子,针对不同的化学品,依据本预案中的现场处置方法分类堵住泄漏点,防止进一步泄漏。将泄漏物料临时收集在事故池内,再进一步处置。 | |
| 管道泄漏 | 当输送管道泄漏时,立即关闭两侧最近距离内的阀门,针对不同的泄漏物质, 根据本预案中的现场处置方法,采用不同的措施进行堵漏和先期处置,等待应急队 伍的到来。 | |
| 危险废物 泄漏 | 应立即找到发生危险废物泄漏的桶、罐或袋子,针对不同危险废物,依据本预案中的现场处置方法分类堵住泄漏点,防止进一步泄漏。将泄漏物料临时收集在事故池内或装袋后放至危废贮存库暂存,再进一步处置。 | |

4.2 响应分级

根据《国家突发环境事件应急预案》和《突发环境事件信息报告办法》,结合本公司的实际情况,如主要环境风险源有废气、废水超标排放,危废泄漏,酸碱储罐泄漏,柴油库、液氨瓶、乙炔瓶泄漏、火灾、爆炸等,确定本公司的突发环境事件共分为三级,如表 4.2-1:

表 4.2-1 公司突发环境事件应急响应分级表

| 序号 | 类别 | I级 | II级 | III级 |
|----|------------------|---|---|------------------------------------|
| 1 | 液氨、乙炔、酸碱 泄漏 | 大量泄漏,已泄漏至 雨水沟并有向外部环境扩 散的趋势。 | 发生大量泄漏,但未 扩散到厂界外部,在公司 可控范围内。 | 液氨、乙炔、酸碱少量泄漏且原因及控制措施明确,车间可控。 |
| 2 | 厂区内 火灾 | 特大火情,并有向外 部扩散的趋势,公司不可 控。 | 火情较大,但火情和 造成的次生环境污染公 司可控。 | 火情初起,造成次生 环境污染预计部门(车 间)可控。 |
| 3 | 废气处 理设施 事故 | 废气处理系统发生严 重事故,造成的环境污染 超出厂界,公司失控。 | 废气处理系统发生 异常,且污染物排放有可 能出现超标情况,但在公 司可控范围内。 | 设施故障,废气可能 会超标,工厂(岗位)可 控。 |
| 4 | 废水处 理设施 事故 | 发生废水泄漏事故, 应急回收系统严重故障, 污染物可能大量排放至厂 界外,且不在公司可控范 围内。 | 废水处理系统发生 异常,且污染物排放有可 能出现超标情况,但在公 司可控范围内。 | 设备故障,废水少量 泄漏或排放超标,车间 (工厂)可控。 |
| 5 | 危险废 物泄漏 | 危险废物泄漏,排放 至厂界外,且不在公司可 控范围内。 | 危险废物泄漏,但在 公司可控范围内 | 危险废物泄漏,控制 在危险废物暂存场内。 |
| 6 | 天然气、 柴油泄 漏 | 天然气管网、柴油储 罐发生爆炸事故,火情失 控,造成的次生环境污染 超出厂界,公司失控。 | 天然气管网、柴油储 罐发生大量泄漏,引发环 境污染事故公司可控。 | 天然气管网、柴油储罐发生少量泄漏,不产生环境污染,车间(岗位)可控。 |

公司应急指挥中心总指挥在接到事件报告后,迅速做出复核与判断,确定应急响应级别。如果事件较大,预计事故在厂内难以控制,则立即发出II级或I级响应下达启动公司应急预案的命令。

4.3 应急响应程序

4.3.1 内部接警与上报

公司 24 小时应急固定电话设在值班室, 值班室电话: 0599-8737119。

一旦突发环境事件发生,现场人员应立即将事故情况报告车间和值班室,车间和值班室在启动现场处置预案同时,立即将事故情况报告公司应急指挥中心(应急响应办公室电话 13960609191)。公司设置专人负责通讯联络汇报(联络电话: 13509542717、13509544951),配合地方人民政府及其有关部门的应急处置工作。

发生I级突发环境事件(区域级)时,由在岗人员或发现者报告事件部门(当班)负责人或应直接报告应急办公室,应急办公室接到报警后立即报告公司应急指挥中心总指挥;应急指挥中心总指挥在确认环境事件已经公司不可控,马上启动公司应急预案,同时立即向南平市延平区政府、南平市延平区应急管理局、南平市延平生态环境局报告,请求启动南平市延平区突发环境事件应急预案。

发生II级突发环境事件(公司级)时,由在岗人员或发现者报告事件部门(当班)负责人或直接报告应急办公室,应急办公室接到报警后立即报告公司应急指挥中心,总指挥在确认环境事件等级后,启动应急预案,派出各应急小组,将事态控制在公司厂界范围内。

发生III级突发环境事件(车间级)时,由在岗人员或发现者报告事件部门(当班) 负责人,由负责人组织抢险,处理完毕后由部门负责人向应急指挥中心报告备案。

报告方式主要为现场告之, 手机告之, 现场处理后如实记录等。 报告内容:

- (1) 必须报告的内容: 发生地点、时间、波及人群和影响、报告人联系方式。
- (2) 尽可能报告内容:事故性质、范围、严重程度、可能原因、现场情况、需要何种援助、是否已发出通报进行疏散。

发现突发环境事件后,在上报相关部门的同时,根据事件级别、可能波及的范围、可能危害的程度、可能延续的时间,及时以电话方式通报周边企业、单位及周边村庄村委会,通报的内容主要包括事故类别、可能的危害程度、提醒事宜和应采取的相应措施等。(外部关联应急通信联系表见附件四)。

4.3.2 外部信息报告与通报

福建省南平铝业股份有限公司建立了与南平市延平区政府、南平市延平区应急管理局、南平市延平生态环境局之间的应急联动机制,掌握最不利情况下可能影响范围内环境状况和单位、人群分布及其通讯方式,统筹配置应急救援组织机构、队伍、装备和物资,共享区域应急资源,提高共同应对突发环境事件的能力和水平。

应急指挥中心接到突发环境事件报告后,启动公司事故应急预案,或者采取有效措施,组织抢救,防止事件扩大,减少人员伤亡和财产损失。出现伤亡及严重事故立即向南平市延平区政府、南平市延平生态环境局及其它有关部门报告,同时尽快采取紧急避险措施,减少事故造成的次生灾害及损失。

报告事故应当包括下列内容:

- ① 事故发生公司概况;
- ② 事故发生的时间、地点以及事故现场情况;
- ③ 事故的简要经过;
- ④ 事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的 直接经济损失:
 - ⑤ 已经采取的措施;
 - ⑥ 其他应当报告的情况。

情况紧急时,事故现场有关人员可以直接向南平市延平生态环境局和负有环境保护监督管理职责的有关部门报告。

4.3.2.1 报告的时限和程序

当发生的环境污染事故可能影响厂区外,企业启动I级应急响应,由公司应急指挥中心总指挥负责立即向南平市延平区政府、南平市延平区应急管理局、南平市延平生态环境局进行初报,并请求启动南平市突发环境事件应急预案,向可能受污染影响的单位、区域及人员通报。在查清有关基本情况、事件发展情况后实时进行续报。最后在突发环境事件处理完毕后3日内向生态环境部门报告事故原因及处理情况。

当发生II级应急响应时,发生的环境污染事故范围控制在厂区内,并及时得到处理, 未对周围环境和社会造成影响的,公司在处理完成后1日内,由公司应急指挥中心总指 挥报告南平市延平区政府和南平市延平生态环境局,报告包括初报和处理结果报告。

4.3.2.2 报告方式与内容

突发环境事件的报告分为初报、续报和处理结果报告。

1、初报

初报在发现或者得知突发环境事件后首次上报,应从发现事件后起1小时内上报; 续报在查清有关基本情况、事件发展情况后随时上报;处理结果报告在突发环境事件处 理完毕后上报。

初报应当报告突发环境事件的发生时间、地点、信息来源、事件起因和性质、基本过程、主要污染物和数量、监测数据、人员受害情况等环境敏感点受影响情况、事件发展趋势、处置情况、拟采取的措施以及下一步工作建议等初步情况,并提供可能受到突发环境事件影响的环境敏感点的分布示意图。

2、续报

续报可通过网络或书面报告,在初报的基础上报告有关确切数据,事件发生原因、 过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

3、处理结果报告

处理结果报告应当在初报和续报的基础上,报告处理突发环境事件的措施、过程和结果,突发环境事件潜在或者间接危害以及损失、社会影响、处理后的遗留问题、责任追究等详细情况。处理结果报告应至少包括事件基本情况,处理事件的措施、过程和结果,事件造成的危害、损失和社会影响,处理后的遗留问题,肇事者责任追究情况五个部分。处理结果报告采用书面报告,确保在事故后的3个工作日内把以书面报告提交给上级主管部门。

突发环境事件信息应当采用传真、网络、邮寄和面呈等方式书面报告;情况紧急时, 初报可通过电话报告,但应当及时补充书面报告。

书面报告中应当载明突发环境事件报告单位、报告签发人、联系人及联系方式等内容,并尽可能提供地图、图片以及相关的多媒体资料。

4.3.2.3 信息通报

公司发现突发环境事件后,在上报相关部门的同时,根据事故的类别、可能波及的范围、可能危害的程度、可能延续的时间,及时以电话方式通报周边企业以及周边村庄村委会(具体联系方式见附件四),通报的内容主要包括事故类别、可能的危害程度、提醒事宜和应采取的相应措施等。




图 4.3-1 突发环境事件报告流程图

发生一般突发环境事件,事件部门负责人初步判断事故的等级并及时上报生产车间,生产车间研判事故等级后立即向应急指挥中心报告。一旦确定为由车间主管或当班调度组启动应急响应行动(III级响应),不启动全厂应急预案,并同时发出II级预警,当事件得到控制与处理后,应急结束,同时解除预警。如果事件得不到控制与处理,由现场应急总指挥决定是否进入II级响应,当事件有新的发展以及事件失控或事件升级时,立即报告应急指挥中心。

(1) Ⅲ级响应(车间级)

- ①III级应急响应启动后,所有行动由事故车间负责人统一指挥,根据现场情况,指定各应急行动负责人(包含伤者救护、现场紧急切断、卸压堵漏、现场隔离警戒、后勤保障、记录和信息报告等内容)。
- ②参加应急响应行动人员必须经过专业培训,并在保障自身安全的情况下实施应急 救援行动。先清点、搜救人员,发现受伤人员应立即转移至安全地带,及时联系送医治 疗。应急响应行动过程中,各应急小组始终注意自身保护。

- ③应急响应行动应首先考虑控制事态发展,采取联锁、紧急关断、紧急堵漏等措施,防止事故扩大。当事故得到有效控制后,再解决事故的消除问题。
- ④确保第一时间内报告事故状态,当事件失控或事故扩大时,必须立即报告应急办 公室。

(2) II级响应(公司级)

- ①当应急指挥中心收到II级预警后,应立即召集所有应急人员做好II级响应的准备,当应急指挥中心确认事故为II级并宣布启动II级应急响应后,应急办公室立即向所有应急小组传达应急启动指令,并立即通知应急指挥小组成员到达应急岗位实施应急救援等工作(总指挥不在现场时,由副总指挥代替)。
- ②由总指挥主持召开紧急会议,分析判断事件状态,事故发展与扩大的可能性,确 定应立即采取的应对措施;紧急会议期间,各应急小组按各自的职责分工迅速开展准备 工作、等待救援指令。
- ③在应急指挥小组成员未到达事故现场以前,现场指挥由当时的最高职务者临时担任,事件当事人和已到达事件现场的其他人员应听从临时指挥人员的统一指挥。当上级领导赶到后,立即移交指挥权;应急指挥中心指令未到达前,现场应急响应行动按III级应急响应程序进行指挥,当应急指挥中心指令到达后,现场临时指挥应立即贯彻执行。
- ④当应急指挥小组成员以及各应急小组到达事件现场后,按以下要求开展应急行动:
 - a 应急总指挥或授权指挥人员到达事件现场后, 立即接管现场应急指挥:
 - b 临时指挥人员立即向到达现场的指挥人员简要汇报应急响应现状,并协助指挥;
- c 各应急小组组长立即贯彻应急总指挥的应急响应指令,带领本小组成员开展应急响应行动;
- d 事件现场参与初始应对的应急响应人员回到各应急小组, 听从各自小组长的指挥。
 - ⑤II级应急响应行动除掌握以上原则以外,还应注意以下事项:
 - a 由应急办公室根据实际情况向公司应急指挥中心报告应急响应现状。
- b 在征得应急总指挥同意后,由通讯联络组组长按照有关法律法规要求 1 小时内向南平市延平生态环境局报告事故。
 - c 做好环境应急监测。
 - d 做好人员疏散、撤离工作。

- e 必要时,在征得应急总指挥同意后,由通讯联络组组长向周边协议单位发送支援 请求。
- f 当需要将伤者送往南平、福州等较远城市抢救时,由通讯联络组负责联系并协调 送往有关医院。

(3) I级响应(区域级)

- ①当应急指挥中心宣布事故为I级后,应急办公室主任立即向现场应急指挥报告启动综合预案,并向外部单位及政府应急办公室发送请求启动政府应急预案的传真,并同时电话通知政府应急联系人;
- ②如事件是从II级升至I级应急响应,在政府应急指令到达前,仍按照II级响应开展相应工作;
- ③如事件一开始就为I级应急响应,通讯联络组组长在报告政府应急办公室的同时,由应急办公室通知应急指挥小组成员到达应急岗位,先按照II级响应开展相应工作,通讯联络组组长保持与政府生态环境等相关部门的联系,并随时传达上级指令;
- ④当政府应急办公室应急指令到达后,应急指挥小组贯彻执行政府应急办公室的应 急指令;
- ⑤在上级政府部门启动相应预案后,公司应急救援指挥中心并入上级指挥部。当政府应急指挥人员到达现场后,现场应急总指挥或授权指挥人员应及时报告目前应急响应状况,说明需要支持的事项等,并协助进行统一指挥。

4.3.3 启动应急响应

公司应急指挥中心接警后,及时调度指挥,成立现场应急指挥部,由应急响应办公室通知各应急小组做好应急准备。应急救援人员集结地按届时上风向安全妥当位置临时设定,并通知到位。具体流程见图 4.3-2。

一、I级应急响应

- (1) 当应急总指挥宣布I级应急响应启动后,总指挥立即向南平市延平区政府、南平市延平区应急管理局、南平市延平生态环境局报告,请求启动南平市延平区突发环境事件应急预案,同时由警戒疏散组组员通知周边可能受影响的相关单位、居民等,调集公司各应急小组成员到达应急岗位,按照I级响应开展相应工作,总指挥保持与南平市延平区政府、生态环境局的联系,并随时传达上级指令;
 - (2) 若事件是从II级升至I级应急响应,按照I级响应开展相应工作: 当上级应急指

令到达后,公司应急指挥中心贯彻执行南平市延平区政府、生态环境局下达的应急指令; 上级应急指挥人员到达现场后,公司应急指挥中心总指挥或临时指挥人员应移交指挥权 并及时报告目前应急响应状况等,服从上级统一指挥。

二、Ⅱ级应急响应

- (1) 当公司应急指挥中心总指挥宣布启动II级应急响应后,立即通知公司各应急小组成员到达应急岗位实施应急救援等工作。
- (2)由应急指挥中心总指挥主持召开紧急会议,分析判断事件状态,事件发展与扩大的可能性,确定应该立即采取的主要应对措施;紧急会议期间,综合保障组准备好应急物资,各应急小组按各自的职责分工迅速到位。
- (3)在公司应急指挥中心总指挥未到达事件现场之前,现场指挥由当时的最高职务者临时担任,现场应急人员应听从指挥人员的统一指挥。当总指挥赶到后,立即移交指挥权;
- (4)公司应急指挥中心总指挥(副总指挥)到达现场后,按以下要求开展应急行动:
 - ①应急总指挥或授权总指挥人员到达事件现场后,立即接管现场应急指挥;
 - ②临时指挥人员立即向指挥人员简要汇报应急响应现状,并协助指挥;
- ③各应急小组组长立即贯彻总指挥的应急响应指令,带领本小组成员开展应急响应行动;
 - ④事件现场的应急人员听从各应急组长的指挥。
- (5)如果事件得不到控制与处理,有新的发展或事件失控、升级时由应急指挥中心总指挥(副总指挥)决定是否进入I级应急响应。

三、III级应急响应

- (1)发生Ⅲ级环境事件,由当班最高负责人组织当班人员抢修,控制污染源,避免造成二次污染。事件得到控制与处理后,向车间经理报告。
- (2)如果事件得不到控制与处理,事件有新的发展或事件失控、升级时及时报告应急响应办公室并由应急指挥中心总指挥决定是否进入II级应急响应。




图 4.3-2 应急响应流程图

4.3.4 应急监测

本公司依据《突发环境事件应急监测技术规范》和《地表水和污水监测技术规范》等应急监测要求,并结合公司在突发环境事件发生时可能产生污染物种类和性质。

一旦发生环境污染事故时,将对周围的环境空气质量、水质量、土壤和敏感点产生 不同程度的影响,为保证应急处理措施得当、有效,必须对事件后果进行及时监测。应 急监测组要立即组织对下风向和地表水进行特征污染物及质量监测,等确定污染危害消 除后,所撤离人员方可返回。

南平铝业具备pH和氟化物监测能力,发生酸碱泄漏或废水泄漏时,可先进行pH和 氟化物监测。当突发环境事件发生时,南平铝业不具备监测能力的监测项目全部委托福 建省冶金产品质量检验站有限公司立即开展应急监测,同时派人协助监测工作。

福建省冶金产品质量检验站有限公司在接到南平铝业通知后,根据事故中可能产生 污染物种类和性质,安排相应监测人员。并将应急监测结果及时上报应急指挥中心,对事故危害情况进行应急评估,为指挥中心做出撤离、疏散范围、控制范围决策做出判断。

综合保障组负责提供监测所需的现场防护设备,主要有安全帽、防护服、防毒面具、防护手套、护目镜等各种应急物资。公司内部应急监测组组员应熟悉相关监测方法和流程,能够与外部监测人员有效配合。本公司应急监测工作委托福建省冶金产品质量检验站有限公司完成,公司应急监测人员协助其进行应急监测工作。

4.3.4.1 应急监测方案的确定

1、通过事故发生岗位涉及的物质以及可能发生的环境事件类型,确定监测对象、监测点位、监测项目、监测方法、监测频次、质控要求。公司可能发生的突发环境事件类型及应急监测项目为:

大气环境事件: TSP、SO₂、NO_x、NH₃、硫酸雾、碱雾、氟化物、CO、CH₄。

水环境事件: pH、COD、铜、铅、砷、镉、六价铬、汞、镍、氟化物、总磷、石油类、氨氮。

土壤环境事件:铜、铅、砷、镉、六价铬、汞、镍、氟化物、石油烃。

应急监测的项目应根据突发环境事件泄漏的危险源进行确定。

- 2、由应急监测组进行现场采样和监测工作,或配合福建省冶金产品质量检验站有限公司人员完成现场采样和监测工作。
 - 3、在公司应急救援指挥部和专家组的指导下,根据事态的变化,及时调整监测方

案。

4、应急监测终止后应当根据事故变化情况向领导汇报,并分析事故发生的原因, 提出预防措施,进行追踪监测。

4.3.4.2 主要污染物现场以及实验室应急监测方法

- 1、现场监测应当优先使用试纸、气体检测管,水质速测管及便携式测定仪。
- 2、对于现场无法进行监测的,应当尽快送至实验室进行分析,应急监测结束后需用精密度、准确度等指标检验其方法的适用性。

监测方法及仪器见表4.3-1和表4.3-2。

表 4.3-1 水环境事故监测方法及仪器

| 序号 | 监测项且 | 分析方法 | 仪器 |
|----|------|---|-----------------|
| 1 | рН | 《水质 pH 的测定 电极法》(HJ1147-2020) | PHs2C 酸度计 |
| 2 | 铜 | 《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 (HJ 700-2014) | 电感耦合等离子体 质谱仪 |
| 3 | 铅 | 《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 (HJ 700-2014) | 电感耦合等离子体 质谱仪 |
| 4 | 砷 | 《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 (HJ 700-2014) | 电感耦合等离子体 质谱仪 |
| 5 | 镉 | 《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 (HJ 700-2014) | 电感耦合等离子体 质谱仪 |
| 6 | 六价铬 | 《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》 (GB 7467-87) | 紫外可见分光分光 光度计 |
| 7 | 汞 | 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》 (HJ 694-2014) | 非色散原子 荧光光度计 |
| 8 | 镍 | 《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 (HJ 700-2014) | 电感耦合等离子体 质谱仪 |
| 9 | COD | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》(HJ828-2017) | 滴定管 |
| 10 | 氟化物 | 《水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法》 (HJ488—2009) | 分光光度计 |
| 11 | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 | 分光光度计 |
| 12 | 石油类 | 《水质 石油类和动植物油的测定红外分光光度法》 (HJ 637-2018) | 红外分光测油仪 |
| 13 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ535-2009 |

表 4.3-2 废气环境事故监测方法及仪器

| 序号 | 监测项且 | 分析方法 | 仪器 |
|----|-----------------|--|---------------|
| 1 | TSP | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 (HJ 1263—2022) | 电子天平 |
| 2 | SO_2 | 《金属和合金的腐蚀大气腐蚀性污染物的测量》 (GB/T19292.3-2018) | 紫外可见 分光光度计 |
| 3 | NO _x | 《环境空气 氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》 (HJ 479-2009)及其修改单 | 紫外可见 分光光度计 |

福建省南平铝业股份有限公司突发环境事件应急预案

| 4 | NH ₃ | 《环境空气和废气 氨的测定纳氏试剂分光光度法》 (HJ533-2009) | 紫外可见 分光光度计 |
|---|-----------------|--|-------------------|
| 5 | 硫酸雾 | 《空气和废气监测分析方法》 | 硫酸雾采样器 |
| 6 | 碱雾 | 《固定污染源废气 碱雾的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》(HJ1007-2018) | 电感耦合等离子体 发射光谱仪 |
| 7 | 氟化物 | 《环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法》 (HJ955-2018) | 氟离子电极和 饱和甘汞电极 |
| 8 | СО | 《空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法》 (G9801-88) | 红外分光光度计 |
| 9 | CH ₄ | 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》(HJ 604-2017) | 气相色谱仪 |

表 4.3-3 土壤应急监测方法和标准

| 序号 | 项目 | 方法 | 标准 |
|----|------------------|--|------------------|
| 1 | 铜 | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子 吸收分光光度法》(HJ 491-2019) | 分光光度计 |
| 2 | 铅 | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子 吸收分光光度法》(HJ 491-2019) | 分光光度计 |
| 3 | 砷 | 《土壤和沉积物 汞、砷、硒、锑、铋的测定微波消解/ 原子荧光法》(HJ 680-2013) | 非色散原子 荧光光度计 |
| 4 | 镉 | 《土壤质量 铅、镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法》 (GB/T 17141-1997) | 分光光度计 |
| 5 | 六价铬 | 《固体废物 六价铬的测定碱消解/火焰原子吸收分光 光度法》(HJ 687-2014) | 分光光度计 |
| 6 | 汞 | 《土壤和沉积物 汞、砷、硒、锑、铋的测定 微波消解/原子荧光法》(HJ 680-2013) | 非色散原子 荧光光度计 |
| 7 | 镍 | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子 吸收分光光度法》(HJ 491-2019) | 分光光度计 |
| 8 | 氟化物 | 《土壤质量 氟化物的离子选择电极法》 (GB/T22104-2008) | 氟离子电极和 饱和甘汞电极 |
| 9 | 石油烃 (C10-C40) | 《土壤和沉积物 总石油烃的测定气相色谱法》 (HJ1021-2019) | 气相色谱仪 |

4.3.4.3 监测点位布设

采样段面(点)的设置一般以环境事件发生地点及其附近为主,同时必须注重人群和生活环境,考虑居民住宅区空气、农田土壤等区域的影响,合理设置参照点,以掌握污染发生地点状况、反映事故发生区域环境的污染程度和污染范围为目的。

对被环境事件所污染的地表水、地下水、大气和土壤均应设置对照断面(点)、控制断面(点),对地表水和地下水还应设置削减断面,尽可能以最少的断面(点)获取足够的有代表性的所需信息,同时需考虑采样的可行性和方便性。

首先应当根据污染源以及污染物的类型,直接测定该污染源或排放口所排污染物在空气、水环境中的浓度。其次由于环境污染事故发生时,污染物的分布极不均匀,时空变化大,对各环境要素的污染程度各不相同,因此采样点位的选择对于准确判断污染物

的浓度分布、污染范围与程度等极为重要。这就需要根据事故类型,严重程度和影响范围确定采样点。

(1) 对于环境空气污染事故

应尽可能在事故发生地就近采样,并以事故地点为中心,采样过程中应注意风向的变化,及时调整采样点的位置。

(2) 对于水污染事故

监测点位:设公司废水处理站排放口、雨水排放口、建溪、闽江。

(3) 对于土壤污染事故

监测点位: 废水漫流区域、危险废物泄漏区域。

具体应急监测点位图见附图七。

4.3.4.4 应急监测频次的确定

应急监测因子见表 4.3-4, 监测频次的确定见表 4.3-5。

| 事故类型 | 事故类型 | 监测因子 |
|-------------------|-------------------------|---|
| 环境空气 污染事故 | 天然气泄漏燃烧 | CO、NO _x 、CH ₄ |
| | 废气处理设施故障、液氨泄漏、 酸碱罐泄漏 | SO ₂ 、NO _x 、氟化物、氨气、硫酸雾、碱雾 |
| tot de la versite | 废油泄漏 | pH、COD、氨氮、石油类 |
| 地表水污染 环境事件 | 表面处理废水泄漏 | 铜、铅、砷、镉、六价铬、汞、镍、氟化物、 |
| 1.004.11 | 污水处理站泄漏 | pH、COD、氨氮、石油类、氟化物、总磷 |
| 1 12 Y > NE | 废水漫流污染土壤 | pH、氟化物、石油烃 |
| 土壤污染环境事件 | 表面处理废水泄漏 | 铜、铅、砷、镉、六价铬、汞、镍、氟化物、 |
| | 危险废物泄漏污染土壤 | pH、氟化物、石油烃 |

表 4.3-4 应急监测因子的确定

| 表 4.3-5 | 应急监测频次 |
|---------|---------------------------------|
| AY +11 | 117 AND 1111 1111 1111 11 11 11 |

| 事故类型 | 监测点位 | 应急监测频次 |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 环境空气 污染事故 | 上风向 | 初始加密监测,随着污染物浓度的下降逐渐降低 频次,直到应急结束。 |
| | 下风向 | 初始加密监测,随着污染物浓度的下降逐渐降低 频次,直到应急结束。 |
| | 敏感点南平市戒毒所、南 平南铝生活区、南平技师学院 | 4次/天或与事故发生地同频次,直到应急结束。 |
| 地表水污染 环境事件 | 对照断面:排污口上游 50m | 突发环境事件后,在对照截面取样一次检测即 可。 |
| | 控制断面:公司废水处理 站排放口、雨水排放口、建溪、 闽江 | 初始加密监测,随着污染物浓度的下降逐渐降低 频次,直到应急结束。 |

福建省南平铝业股份有限公司突发环境事件应急预案

| 土壤污染 | 废水漫流区域、危险废物 | 污染后测一次, |
|------|-------------|------------------|
| 环境事件 | 泄漏区域 | 污染物和污染土壤清理后再测一次。 |

4.3.4.5 应急监测人员安全防护措施

进入突发环境事件现场的应急监测人员,必须注意自身的安全防护,在对事故现场不熟悉、不能确认现场安全或不按规定采取必要的防护措施,未经应急救援指挥部和现场警戒人员的许可,不应进入事故现场进行采样监测。

- 1、进入事故现场要穿戴好防护服、防护手套、胶靴和防毒面具或防毒呼吸器(戴氧气呼吸器)等个人防护用品。
- 2、准备好各类防爆应急灯、醒目安全帽、防护安全带(绳)、防爆对讲机、常用 的解毒药品。
- 3、应急监测至少两人一组,经应急救援指挥部和现场警戒人员的许可,在确认安全的情况下,按规定佩带必须的防护设备进入现场采样和监测。
- 4、使用现场应急监测仪器设备时应在确认安全的情况下进行。如进入易燃易爆事故现场,应使用防爆的现场应急监测仪器设备。
 - 5、进入水体或登高采样。应穿戴救生衣或佩带防护安全带(绳)。

4.3.4.6 应急监测分工

- (1) 当发生I级突发环境事件时,由总指挥迅速报告南平市延平生态环境局,在南平市延平生态环境局的工作人员到达现场后,应急监测组配合福建省冶金产品质量检验站有限公司人员进行监测并及时了解报告监测数据。
- (2)综合保障组负责提供监测所需的现场防护设备,主要有防护服、防护手套、口罩、各种应急药品等应急物资。
- (3)公司内部应急监测组人员应熟悉相关监测方法和流程,能够与外部监测人员有效配合。应急监测组组长负责组织实施应急监测工作,组织完成应急救援指挥部下达的应急监测任务。在公司应急监测组不具备监测条件的情况下,由福建省冶金产品质量检验站有限公司负责应急监测工作,公司应急监测组协助完成应急监测。

4.3.4.7 应急监测报告

(1) 基本原则

突发环境事件应急监测报告以及时、快速报送为原则。

(2) 报告形式及内容

- ①为及时上报突发环境事件应急监测的监测结果,可采用电话、传真、电子邮件、监测快报、简报等形式报送监测结果等简要信息。
 - ②突发环境事件应急监测报告应包括以下内容。
 - a.标题名称。
- b.监测单位名称和地址,进行测试的地点(当测试地点不在本站时,应注明测试地点)。
 - c.监测报告的唯一性编号和每一页与总页数的标志。
- d.事故发生的时间、地点,监测断面(点位)示意图,发生原因,污染来源,主要污染物质,污染范围,必要的水文气象参数等。
 - e.所用方法的标志(名称和编号)。
 - f.样品的描述、状态和明确的标志。
 - g.样品采样日期、接收日期、检测日期。
 - h.检测结果和结果评价(必要时)。
 - i.审核人、授权签字人签字(已通过计量认证/实验室认可的监测项目)等。
 - i.计量认证/实验室认可标志(已通过计量认证/实验室认可的监测项目)。
- (3)在以多种形式上报的应急监测结果报告中,应以最终上报的正式应急监测报告为准。
- (4)对已通过计量认证/实验室认可的监测项目,监测报告应符合计量认证/实验室 认可的相关要求;对未通过计量认证/实验室认可的监测项目,可按当地环境保护行政主 管部门或任务下达单位的要求进行报送。
 - (5) 环境污染程度评价

如可能,应对突发环境事件区域的环境污染程度进行评价,可用如下方法进行:

- ①评价突发环境事件对区域的环境污染程度,执行GB3838、GB/T14848、GB3095、GB15618等相应的环境质量标准。
- ②对发生突发环境事件单位所造成的污染程度进行评价,执行相应的污染物排放标准。事故对环境的影响评价,参照7.2.5.1条执行相应的环境质量标准。
- ③对某种污染物目前尚无评价标准的,可根据当地环境保护行政主管部门、任务下 达单位或事故涉及方认可或推荐的方法或标准进行评价。
 - (6) 时间要求

突发环境事件应急监测结果应以电话、传真、监测快报等形式立即上报,跟踪监测

结果以监测简报形式在监测次日报送,事故处理完毕后,应出具应急监测报告。

(7) 报送范围

按当地突发性环境污染事件(故)应急预案要求进行报送。一般突发环境事件监测报告上报当地环境保护行政主管部门及任务下达单位;重大和特大突发环境事件除上报当地环境保护行政主管部门及任务下达单位外,还应报上一级环境监测部门。

4.4 应急处置

4.4.1 污染源控制与处理

当发生突发环境事件时需及时进行事故源控制及处理,应急人员需在第一时间赶赴 现场应急。在应急过程中,应急人员须做好个人防护措施,并根据应急指挥组的应急指 令开展相应的灭火及堵漏等工作。

4.4.1.1 灭火

当企业的一个或多个生产装置发生火灾爆炸事故时,在场操作人员或现场人员应在确保安全,做好防护工作的情况下,根据现场实际迅速采取如下措施:

- ①首先切断电源,迅速查清着火部位、着火物质及其来源,即时准确地关闭阀门, 切断物料来源及各种加热源;开启冷却水等,进行冷却或有效的隔离;关闭机械通风装 置,防止风助火势或沿通风管道蔓延。以有效的控制火势,有利于灭火。
- ②如果是带有压力的设备中的物料泄漏引起着火时,除立即切断泄漏源外,还应打 开泄压阀门,进行紧急放空:同时将物料排入安全部位,以减弱火势或达到灭火目的。
- ③根据火势大小和设备、管道的损坏程度,现场人员应迅速果断作出是否需要全装置或局部工段停车的决定,防止火势蔓延。
- ④装置发生火灾后,当班的车间领导或作业长应迅速组织人员除对装置采取准确的工艺措施外,还应利用车间内的消防设施及灭火器材进行灭火。若火势一时难以扑灭,则要采取防止火势蔓延的措施,保护要害部位,转移危险物质。
- ⑤在应急救援队伍达到火场时,生产装置的负责人应主动向应急救援队伍指挥人员介绍事故情况,说明着火部位,物料情况、设备及工艺状态,已采取的措施以及注意事项等。

4.4.1.2 堵漏转移

根据现场泄漏情况,与应急专家组成员一起研究制定堵漏方案,针对不同的泄漏物

质,提出相应的堵漏措施;所有堵漏行动必须采取防爆措施,确保安全;关闭前置阀门,切断泄漏源。

4.4.1.3 泄漏物处理

泄漏被控制后,要及时将现场泄漏物进行覆盖、收容、稀释、处理使泄漏物得到安全可靠的处置,防止二次事故的发生。泄漏物处置主要有几种方法:

- ①围堤堵截。如果化学品为液体,泄漏到地面上时会四处蔓延扩散,难以收集处理。 为此,需要筑堤堵截或者引流到安全地点。化学品仓库区发生液体泄漏时,要及时关闭 雨水阀,防止物料沿明沟外流。
- ②稀释与覆盖。为减少大气污染,通常是采用水枪或消防水带以泄漏点为中心,在储罐、容器的四周设置水幕或喷雾状水进行稀释降毒,使用雾状射流形成水幕墙,防止泄漏物向重要目标或危险源扩散,但不宜使用直流水。在使用这一技术时,将产生大量的被污染水,因此应疏通污水排放系统。对于可燃物,也可以在现场施放大量水蒸气,破坏燃烧条件。对于液体泄漏,为降低物料向大气中的蒸发速度,可用泡沫或其他覆盖物品覆盖外泄的物料,在其表面形成覆盖层,抑制其蒸发。
- ③倒罐转移。储罐、容器壁发生泄漏,无法堵漏时,可采取倒罐技术倒入其他容器或储罐。利用罐内压力差倒罐,即液面高、压力大的罐向它罐导流,用开启泵倒罐,输转到其它罐,倒罐不能使用压缩机。压缩机会使泄漏容器压力增加,加剧泄漏。采取倒罐措施,须与企业负责人、技术人员共同论证研究,在确认安全、有效的前提下组织实施。
- ④收容(集)。对于大型泄漏,可选择用隔膜泵将泄漏出的物料抽入吨桶容器内或槽车内,当泄漏量小时,可用沙子、吸附材料、中和材料等吸收中和。
- ⑤废弃。将收集的泄漏物运至废物处理场所处置。用消防水冲洗剩下的少量物料,冲洗水排入应急事故污水系统收集。

进入泄漏现场进行处理时,应注意以下几项:

- ①进入现场人员必须根据泄漏物质性质配备必要的个人防护器具;
- ②应急处理人员严禁单独行动,至少两人一组进出泄漏区域,必要时用水枪、水炮掩护:
 - ③应从上风、上坡处或侧风处接近现场,严禁盲目进入。

4.4.1.4 污染物处理

在事故过程中和抢救过程中所产生的事故性排放的废水、消防废水,以及清洗净化产生的废水,要防止这些废水通过雨水管道进入外环境,须关闭雨水排放口阀门,通过厂区收集系统纳入事故应急池中,并转移至污水处理系统中处理达标后外排。应急过程中用于吸附泄漏物质的砂土或其他物质,根据泄漏物性质按一般固废或危险废物要求委托有资质单位处置。

4.4.2 水环境突发事件控制与处理

- ①及时切断污染源;
- ②启动雨水系统防控措施及时切断、分流无污染的水流,减少事故产生的污水量;
- ③启动应急排污泵、生产废水系统防控措施等及时转移、处理事故排水;
- ④关闭总排口,并采取围堵措施,防止污染物进入外环境,减少污染事件影响区域和范围。

具体应急处置见本预案《现场处置预案》的第 1 章节《水环境污染事件专项应急预案》。

4.4.3 大气环境突发事件控制与处理

4.4.3.1 废气净化设施一般故障

当废气净化设施的风机等出现故障,废气无法抽排,在车间内弥漫时,岗位人员应 立即停产并通知技术人员及汇报部门领导,技术人员及时采取维修措施。

- (1) 如电源故障, 查明原因, 恢复送电。
- (2) 电控柜故障或听到异常声音时,值班人员应及时通知技术人员,关闭故障电控柜,立即检修故障控制柜,同时通知车间部门领导。
- (3) 当排风设备或酸碱废气喷淋喷淋塔配套电机听到异常声音时,值班人员应及时通知技术人员进行确认是否停机维修。
- (4) 当排风管破损时, 值班人员应及时通知技术人员进行补漏处理,必要时通知 生产部经理或车间领导部门。
- (5) 当排风设备配套电机停止运转,并(得到技术人员确认)不能及时恢复时, 应通知部门领导处理。同时通知生产部经理或车间领导部门。

- (6) 当排风堵塞不畅时,值班人员应及时通知技术人员进行排查并处理,必要时通知生产部经理或车间领导部门。
- (7) 当布袋除尘设备听到异常声音或停止工作时,值班人员应及时通知技术人员进行停机维修,必要时通知车间领导部门。

4.4.3.2 废气净化设施失效或效率下降

当废气净化设施出现较大故障,净化设施失效或效率下降,导致废气超标外排时, 经技术人员确认,需立即停止生产,进行检修。

现场第一发现者: 1、立即通知上级领导及设备部、在岗技术员、应急办公室; 2、履行本人在本应急预案中应承担的岗位职责。技术人员及时采取对应维修措施:

- (1) 当酸碱喷淋塔喷淋水系统不畅时,及时通知技术人员进行排查并处理,用雾 状水对污染区进行喷晒,降低空气中酸碱浓度。
- (2) 当吸附塔吸附效果降低时,及时通知技术人员进行排查并处理,并启用备用吸附塔,用雾状水对污染区进行喷晒,降低空气中有机废气浓度。
- (3)布袋除尘器除尘效率降低,布袋破损时,及时通知专业技术人员进行布袋更换,用雾状水对污染区进行喷晒,降低空气中粉尘浓度。
 - (4)各净化设施配套泵机设施停止工作,通知技术人员进行维修处理。 废气净化设施短时间内无法修好时,通知相应的排放车间停产抢修,直至修好为止。

4.4.4 人员紧急撤离和疏散

4.4.4.1 疏散组织

事故发生后, 由警戒疏散组负责组织疏散撤离。

4.4.4.2 事故现场人员清点、撤离方式、方法

当发生危险化学品重大泄漏事故时,由应急指挥中心实施紧急疏散。事故区域所有员工必须执行紧急疏散、撤离命令。警戒疏散组设立警戒区域,在疏散和撤离的路线上设立指示牌,指明方向,指导警戒区内的员工有序地撤离。在集结点清点人员,检查确认区域内有无人员滞留或缺少,向现场指挥人员汇报集结点人数。如有未及时撤离人员,应由两名以上配戴适宜防护装备的应急救援分队抢险队员进入现场搜寻,实施救助。

当员工接到紧急撤离命令后,应对生产装置进行紧急停车,并对物料进行安全处置,无危险后方可撤离岗位到指定地点进行集合。员工在撤离过程中,应戴好岗位上所配备

的防毒面具,在无防毒面具的情况下,不能剧烈奔跑和碰撞容易产生火花的铁器或石块, 应屏住呼吸,用湿毛巾捂住口、鼻部位,缓缓地朝逆风方向,或到集中地点集合。

4.4.4.3 撤离路线的确定

根据事故发生的场所、设施及周围情况、化学品的性质和危害程度,以及当时的风向(根据设立的风向标)等情况,应急指挥中心确定疏散、撤离路线。疏散警报响起,首先判断风向,原则上往上风向处疏散,若气体泄漏源为上风处时,宜向与风向垂直的方向疏散。疏散组要随时了解员工状况,采取必要之应变措施,根据厂内疏散路线迅速撤离、疏散至集合地点,各生产班组负责清点人数。

公司内部职工疏散、撤离路线见《公司紧急疏散图》。

4.4.4.4 非事故原发点、非现场人员的紧急疏散

事故警戒区域外为非事故现场。当发生重大泄漏事故时,应急指挥中心根据事故能 扩大的范围和当时气象条件,抢险进展情况及预计延展趋势,综合分析判断,对可能涉 及的生产装置决定是否紧急停车和疏散人员,并向他们通报这一决定。防止引起恐慌或 引发次生事故。

4.4.4.5 现场监护及抢险人员的撤离条件、方法

在事故完全失控,已失去抢险意义,同时严重威胁抢险人员安全时,应由应急总指挥下达停止抢险紧急疏散的命令。

抢险救灾组组员在现场负责对抢险、救援人员进行监护,一旦有异常情况(如抢险救援人员晕倒、建筑或构件有垮塌、掉落危险、风向变化、灾情扩大等),可能危及抢险救援人员安全时,要通过广播或其他有效信息传输方式,指挥和帮助抢险救援人员沿安全路线撤离。撤离过程中派专人对抢险救援人员随时清点,确保全部安全撤离。

4.4.4.6 人员在撤离、疏散后的报告

事故现场、非事故现场和周边区域的人员,按指挥部指令撤离、疏散至安全地点集中后,由警戒疏散组清点、统计人数后,及时向应急指挥中心报告。

4.4.5 应急救援队伍的调度及物资保障供应程序

4.4.5.1 应急救援队伍的调度程序

发生突发环境事件后,公司应立即成立应急指挥中心,由应急指挥中心统一指挥调

度各应急救援小组的人员。

- 1、应急指挥中心总指挥在事件发生后第一时间召集应急救援指挥部成员集结,了解事故情况后,下达各应急救援小组各司其职进行应急处置的指令。
- 2、各应急小组组长接到总指挥下达的应急处置指令后,立即通知本小组组员集合, 以最快的速度达到事故现场开展应急救援和处置工作。

4.4.5.2 应急救援物资保障供应程序

- (1) 应急救援的调集方式: 应急指挥中心成员手机 24 小时开机,相关负责人员联系方式详见附件四。启动应急响应程序后,综合保障组负责应急救援所需装备物资、器材、设施的供应和调度。
- (2)为保证救援工作及时有效,公司各应急小组成员必须针对危险目标、根据需要建立责任制,将抢修抢救、个体防护、医疗救援、通讯联络等装备器材配备齐全;平时要专人维护、保管、检验,确保器材始终处于完好状态,保证可靠使用。

4.4.6 应急人员的安全防护

应急人员必须严格按照应急处置措施中不同危险物质的安全防护要求,根据实际情况做好安全防护工作。对于有毒有害气态污染物的突发事故,应重点做好呼吸道防护措施。对于易燃易爆气体或液体的事故,必须穿消防服,佩戴防护用品。对于易挥发的有毒有害液体的事故,应做好全身防护。对于不挥发有毒有害液体的事故,必须穿隔离服。对于天然气泄漏,必须穿上防静电工作服,穿戴好防冻保护衣物,使用防爆工具。

4.4.7 受灾群众的安全防护

4.4.7.1 周边群众安全防护措施

(1) 呼吸防护:在确认发生毒气泄漏或袭击后,应马上用手帕、餐巾纸、衣物等随手可及的物品捂住口鼻,最好能及时戴上防毒面具、防毒口罩,并根据本预案中"4.5-1 危险化学品事故现场应急处置措施一览表",针对不同泄漏物质采取不同处理措施。

手头如有水或饮料, 最好把手帕、衣物等浸湿。

- (2)皮肤防护:尽可能戴上手套,穿上雨衣、雨鞋等,或用床单、衣物遮住裸露的皮肤。如已备有防化服等防护装备,要及时穿戴。
 - (3) 眼睛防护: 尽可能戴上各种防毒眼镜、防护镜或游泳用的护目镜等。
- (4)洗消:到达安全地点后,要及时脱去被污染的衣服,用流动的水冲洗身体,特别是曾经裸露的部分。
- (5) 救治:迅速拨打 120,将中毒人员及早送医院救治。中毒人员在等待救援时应保持平静,避免剧烈运动,以免加重心肺负担致使病情恶化。
- (6)食品检测:污染区及周边地区的食品和水源不可随便动用,须经检测无害后方可食用。

4.4.7.2 周边群众疏散措施

发生重大突发环境事件时,可能危及周边区域的单位、企业安全时,根据当时的气象条件、污染物可能扩散的区域,应急指挥中心立即向周边地区发布信息,并配合其组织疏散、撤离周边群众到达安全区。同时向南平市延平生态环境局、南平市延平区应急管理局和南平市延平区有关政府部门报告,由政府组织抽调力量实施疏散、撤离。政府部门根据实际需要对周边区域的单位,学校和村落的人员进行疏散时,由地方政府组织抽调力量负责组织实施,立即组织广播、车辆和专业人员协助公安及其他政府有关部门的人员进行动员和疏导,使周边区域的人员安全疏散。

4.4.8 向周边居民和单位通报

当福建省南平铝业股份有限公司发生突发环境事件,且影响范围超出厂区范围时, 应及时通知周边居民和单位。由应急办公室通知当地政府部门,启动事故应急广播通信 系统,通报突发环境事件的相关内容。通告内容主要包括:事故发生的时间、地点、概 况;公司已经采取的应急措施;事故对周边居民影响情况;是否波及居民或造成居民生 命的威胁和影响:事故对周边环境污染发展趋势。

序号 单位 联系电话 黄丛岭社区 1 0599-8736354 南平市戒毒所 2 0599-8725070 3 华美染整厂宿舍 0599-8733753 南平市药品检验所 4 0599-8871030 兴达社区居委会 5 0599-8722673 6 南铝社区居委会 0599-8726295 7 南平技师学院 0599-8723448 0599-8735998 8 南平绿袖饮品公司 9 南平市实验小学武夷分校 0599-8733522 玉屏山公园 10 0599-8728577 11 东溪社区 0599-8735067 12 水东学校 0599-8731995 塔下村 13 0599-8733265 玉屏山社区 0599-8721773 14 15 水东街道 0599-8725758 16 梅山街道 0599-8832645

表4.4-1 突发环境事件外部通报联系方式

4.5 受伤人员现场救护、医护与医院救治

当发生人员受伤时,应遵循"先救人、后救物,先救命,后疗伤"的原则。综合保障组人员应组织积极抢救,首先保护受害人员生命安全,将伤员救离事故现场,必须对伤员进行紧急救护减少伤害,并根据不同情况采取相应的救护措施。伤员如果伤势严重,应在现场对伤员进行简单处理后,立即转送南平市医院治疗。

——临时紧急施救:

应急抢救组员先检查伤员有无损伤,如颅脑、胸腹内脏有无损伤,有无中毒,骨折等。若无颅脑和内脏损伤、骨折,立即转移至安全地带进行抢救。若有,则应注意在移动伤员的过程中,保持其身体各关节的固定并送往医院抢救。

对已撤离到安全区的伤员,要注意采取相应措施,防止伤员休克、窒息、创面污染,必要时可用止痛剂,喝淡盐水。对创面一般不做处理,有水泡不要弄破,用洁净衣服覆盖,把伤员及时送医院抢救。

——中毒时的急救处置:

(1) 火灾吸入有害气体中毒时,迅速脱离现场,移至空气新鲜、通风良好场所,

松开患者衣领和裤带,冬季应注意保暖,送医院治疗:

- (2) 液氮、酸碱、电泳漆等沾染皮肤时应立即脱去污染的衣服、鞋袜等,用大量清水冲洗:
- (3)液氮、酸碱、电泳漆等溅入眼睛时,立即用大量水冲洗至少 10 分钟; 敷 1%的氯霉素眼膏; 剧痛时服扑热息痛或肌注吗啡,就医;
- (4) 口服中毒时,如非腐蚀性物质,应立即用催吐方法使毒物吐出; 误服强酸强碱者,不宜催吐,可服牛奶、蛋清等(误服石油类物品和失去知觉者及抽搐、 呼吸困难、神志不清或吸气时有吼声的患者不能催吐),送医院治疗;
- (5)急性中毒时为防止虚脱,应使患者头部无枕躺下,挣扎乱闹时, 按住手脚,注意不应妨碍血液循环和呼吸,送医院治疗:
 - (6) 神志不清时,应使其侧卧,注意呼吸畅通,防止气道梗阻,送医院治疗;
- (7) 呼吸微弱或休克时,可施行心肺复苏术,恢复呼吸后,送医院治疗或请求医院派员至现场急救。

——外伤急救处置:

- (1) 一般外伤: 脱离现场,清除污物,止血包扎,需要时送医院进一步治疗;
- (2) 骨折时用夹板固定包扎,移动护送时应平躺,防止弯折,送医院治疗。
- (3) 遇静脉大出血时及时绑扎或压迫止血,立即送医院救治。

—— 医院救治:

由应急指挥中心派员在公司大门口处接引救护车辆至现场:

- (1) 当有工伤时,根据工伤情况,工伤人员可选择就近合适的医院就医。如: 南平市立医院:
 - (2) 门卫保安协助救护车辆的入库安全措施的落实;
 - (3) 多人受伤、中毒救援时,综合保障组指挥协调派员接引与接洽,并派员跟随;本公司主要物料人体接触后的急救措施见下表。

表 4.5-1 危险化学品事故现场人员急救措施一览表

| 序号 | 名称 | 泄漏应急处置措施 | 消防应急处置措施 | 急救措施 |
|----|-----------------|---|---|--|
| 1 | 液氮 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并进行隔离,严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防寒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。用排风机将漏出气送至空旷处。可用雾状水喷淋加速液体蒸发,但不可使水枪射至液体。 | 雾状水保持火场中容器冷却。 可用雾状水喷淋加速液氮蒸 | 皮肤接触:若有冻伤,将患者浸泡于38~42℃的温水中复温,不要涂擦,不要使用热水或辐射热,使用清洁、干燥的敷料包扎。吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧,如呼吸停止,立即进行人工呼吸,就医。 |
| 2 | 丙酮、无水乙 醇等有机物 | 建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防静电工作服。小量泄漏:用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗,洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容,用泡沫覆盖,降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。 | 从火场移至空旷处,喷水保持 火场容器冷却,直至灭火结束。 灭火剂:抗溶性泡沫、二 | 彻底冲洗皮肤。眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼 |
| 3 | 电泳漆 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防化工作服。不要直接接触泄漏物,尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用砂土、干燥石灰或有机混合。也可以用大量水冲洗,洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或 专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。 | 电泳漆为易燃液体,灭火 方法:可用泡沫、二氧化碳、 | 皮肤接触: 先用稀料将其擦净, 再用肥皂彻底洗净。眼睛接触: 提起眼睑, 用流动清水或生理盐水冲洗, 严重者就医。吸入: 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅, 并保暖。如呼吸困难, 给输氧, 如呼吸停止, 立即进行人工呼吸。食入: 立即漱口, 并送医院救治。 |
| 4 | 液氨 | 疏散场所内所有未防护人员,并向上风向转移。 泄漏处置人员应穿上全封闭重型防化服,佩戴好空 气呼吸器,在做好个人防护措施后,用喷雾水流对 泄漏区域进行稀释。通过水枪的稀释,使现场的氨 气渐渐散去,利用无火花工具对泄漏点进行封堵。 | 灭火方法:本品为易燃物,用雾状水保持火场中容器冷却。可用雾状水喷淋加速液氮蒸发,直至灭火结束。 | 皮肤接触:若有冻伤,将患者浸泡于38~42℃的温水中复温,不要涂擦,不要使用热水或辐射热,使用清洁、干燥的敷料包扎。吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧,如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。 |
| 5 | 乙炔 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风,加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑以收容产生的大量废水。如 | 吸器。对泄漏点进行有效的隔 | 急性中毒者,应立即脱离中毒现场移至空气新鲜处。注意保暖,呼吸困难时输氧。呼吸停止者,立即进行人工呼吸。进入高浓度环境中进行事故处理与救援时,必须佩戴空气呼吸器。 |

福建省南平铝业股份有限公司突发环境事件应急预案

| 序号 | 名称 | 泄漏应急处置措施 | 消防应急处置措施 | 急救措施 |
|----|-------------|--|--|--|
| | | 有可能,将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适 当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理,修复、检验后 再用。 | | |
| 6 | 硫酸 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗,洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。 | 穿全身耐酸碱消防服。 灭火剂:干粉、二氧化碳、 砂土。避免水流冲击物品,以 | 皮肤接触:大量酸与皮肤接触需要先用干布吸去,不能用力按、擦,否则会擦掉皮肤;少量酸接触无需用干布。然后用大量冷水冲洗,再用 3%-5%碳酸氢钠溶液冲洗。用大量冷水冲洗剩余液体,最后再用 NaHCO3溶液涂于患处,最后用 0.01%的苏打水(或稀氨水)浸泡。眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟。吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧如呼吸停止,立即进行人工呼吸。食入:用水漱口,给饮牛奶或蛋清。就医。 |
| 7 | 粉末涂料 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防化工作服。不要直接接触泄漏物,尽可能切断泄漏源。并采取适当措施使泄漏区处于静风状态,大量泄漏:在上风口以雾状水喷洒,避免扬尘,以免因风吹起粉末,使污染区扩大。 | 粉末涂料为易燃粉状固体,灭火方法:可用泡沫、二氧化碳、干粉、砂土、1211灭 | 皮肤接触:脱去被污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。食入:立即漱口,并送医院救治。 |
| 8 | 柴油等易燃液 体 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,禁止无关人员进入污染区,应急处理人员佩戴自给正压式呼吸器,穿化学防护服,不要直接接触泄漏物,在确保安全情况下堵漏,喷水雾会减少蒸发,用大量水冲洗,经稀释的洗液作为环境事故应急废水处置。 | 灭火方法:消防人员进入 火场前,应穿着防化服,佩戴 正压式呼吸器。迅速关闭阀门, 并对泄漏处进行堵漏,喷水保 持火场容器冷却,直至灭火结 束。大火可用水,小火可用二 氧化碳、干粉、沙土。灭火剂: 大火可用水,小火可用二氧化 碳、干粉、沙土。 | 皮肤接触:脱去污染的衣着,用肥皂水及清水彻底冲洗,若有灼伤,就医治疗。眼睛接触:立即翻开上下眼睑,用流动清水冲洗15分钟,并立即送往医院就医治疗。吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处,呼吸困难时给输氧,呼吸停止时,立即进行人工呼吸,并立即详往医院就医治疗 |
| 9 | | 液碱储罐泄漏:迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。应急处理人员戴防尘口罩,穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小 | 穿全身耐酸碱消防服。 | 皮肤接触:大量碱与皮肤接触需要先用干布吸去,不能用力按、擦,否则会擦掉皮肤。然后用大量冷水冲洗,再用5%左右的硼酸溶液冲洗;少量碱 |

福建省南平铝业股份有限公司突发环境事件应急预案

| 序号 | 名称 | 泄漏应急处置措施 | 消防应急处置措施 | 急救措施 |
|----|----|--|---|--|
| | | 量泄漏:用水稀释冲洗、或用砂土扑救。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。 | 禁用千粉、二氧化碳灭火器。 避免水流冲击物品,以免遇水 会放出大量热量发生喷溅而灼 伤皮肤。 | 接触无需用干布,直接用5%左右的硼酸溶液冲洗。眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。食入:立即 |
| | | | | 用水漱口,饮水及醋或1%醋酸,并立即送医院急救。 |

4.6 配合有关部门应急响应

当公司启动I级应急响应时,超过公司应急处理能力,应急救援指挥部应立即向南平市延平生态环境局汇报,并调动全公司的力量积极配合应急抢险救援工作。由应急总指挥负责协调公司人员、技术和应急装备物资的配合,通讯联络组组长为公司应急对外联络员,具体负责公司与南平市延平区政府、南平市延平生态环境局的联络。

当南平市延平区政府也启动政府应急预案并派遣工作组到达现场参与救援指挥时,公司应急指挥权交由政府总指挥,公司应急指挥中心总指挥将汇总的信息在第一时间向政府总指挥汇报,公司所有应急小组成员、应急储备物资等一系列资源均由政府应急总指挥调配,公司全力配合应急救援工作。

(1) 迅速报告

当相关部门进驻后应迅速向政府部门的相关人员报告事故发生的时间、地点、情况及先期的监测数据,危害扩散的范围。

(2) 迅速出击

当政府相关部门进驻,公司应安排人员与政府部门:生态环境、公安、水利、医疗等人员组成应急小组协调相关工作。政府生态环境监测部门与公司化验人员共同组成应急监测小组,对现场进行监测。必要提供相应监测设备。

(3) 现场控制

当政府部门进驻后与政府部门人员共同进行现场控制与处理,尽可能减少污染物的产生,防止污染物的扩散。

(4) 现场调查

与政府部门人员进行分工合作,迅速开展现场调查。应急监测小组迅速布控,布 点采样,在尽可能快的时间判明污染物的种类、性质,已造成污染范围、可能产生的危 害等情况。

(5) 污染警戒区域的划定

根据污染物监测数据和现场调查的结果,与政府部门划定污染警戒线。在警戒线内禁止群众靠近。

(6) 应急处置

根据污染物监测数据和现场调查的结果,与政府部门的应急小组制定出应急预案,确定应急处理方法。应急小组根据应急预案,采用应急处理方法及时控制污染源,开展事故处理。直至污染物各项指标符合要求。

(7) 事故影响的跟踪调查

配合政府相关部门在事故处理结束后的事故跟踪调查,改进应急管理系统,调整应急预案。并做出综合分析报告,提交上级部门领导审查。

5 应急终止

5.1 应急终止条件

符合下列条件的,即满足应急终止条件:

- (1) 事件现场得到控制,事件危险性已消除;
- (2) 污染源的泄漏物监测值已降至规定限值内;
- (3) 事件造成的危害已被彻底清除, 无继发可能:
- (4) 事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要:
- (5) 采取一切必要的防护措施以保护公众再次免受危害,并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

5.2 应急终止程序

- (1) 事故车间向应急指挥中心提出终止申请,应急指挥中心确认终止时间点,并向应急指挥中心报告,批准后发布;
 - (2) 应急指挥中心命令各专业应急救援小组下达应急终止命令;
- (3)应急状态终止后,继续进行现场监测,直到监测结果稳定符合河流水质、环境指标以及其它补救措施无需继续进行为止。

当突发事件得到有效控制后,灾害性冲击已消除,社会负面影响消减,进入恢复阶段时,应急总指挥宣布应急结束。

II、III级应急响应由现场应急总指挥(副总指挥)确认终止时机;现场应急总指挥向各应急小组下达应急终止命令;应急状态终止后,应急指挥中心总指挥负责继续指导后期处置工作。

I级应急响应由南平市延平区政府、南平市延平生态环境局决定应急是否终止。响应终止后总指挥下令解除响应并由应急响应办公室通知各应急小组应急响应已终止。

5.3 现场清洁净化和环境恢复

现场清洁净化和环境恢复是为了防止危险物质的传播,去除暴露于有毒、有害化学品环境场所的污染,对事故现场和受影响区域的个人、救援装备、现场设备和生态环境

进行清洁净化和恢复的过程,它包括人员和现场环境的净化,以及对受污染环境的恢复。

公司厂区内的危险化学品一旦发生事故,主要以液体形式泄漏和扩散。以液体方式泄漏的化学品可能会透入水泥地面的裂缝,溅到设备或现场人员的表面,也有可能渗透到土壤,进入地表水或进入下水道中。

5.3.1 净化和恢复的方法

对于公司内危险化学品泄漏后的清洁净化和恢复的方法通常有以下几种:

- 1、稀释,用水稀释现场和环境中的酸性物料或碱性物料。但当酸碱或电泳漆泄漏时不得用水射流。
- 2、处理,主要是针对应急人员在应急行动工作人员使用过的衣服、工具、设备进行处理。当应急人员从受污染区撤出时,他们的受污染的衣物或其他物品要集中储藏,作为危险废物处理。
 - 3、中和,对于酸、碱泄漏一般可用稀碱液、稀酸液等用于设备和环境的清洗。
- 4、吸附,丙酮、无水乙醇等物料泄漏可使用活性炭或吸油毡吸收污染物,活性炭或吸油毡使用后要回收处理。

5.3.2 现场清洁净化和环境恢复

1、现场人员和设备的清洁净化

在危险区上风处设立洗消站,对事故现场人员和防护设备进行洗消,防止污染物对人员的伤害。事故得到控制后,在事故发生地设立警戒线,除清洁净化队员外,其它人严禁入内。

清洁净化人员根据现场污染物的性质、事故发生现场的情况等因素,在专家的指导下,进入事故现场,快捷有效地对设备和现场进行净化作业,净化作业结束后,经检测安全后方可进入。参与应急救援行动人员应及时清洗皮肤、衣物等,保证个人健康安全。

2、环境恢复计划

根据事故发生地点、污染物的性质和当时气象条件,明确事故泄漏物污染的环境区域。组织人员对污染区域进行现场检测分析,明确污染环境中涉及的化学品、污染的程度、天气和当地的人口等因素,确定一个安全、有效、对环境影响最小的恢复方案。通过环境恢复方案的实施,使污染物浓度到达环境可接受水平。

根据实际情况,对污染的区域进行隔离,组织专业人员,按照"消毒要及时、彻底、有效,尽可能不损坏受污染物品,尽快恢复其使用价值"的原则,结合污染物的理化性质,严格按照洗消程序和标准进行洗消。对于酸碱类物质可采用化学消毒法洗消。即针对污染物类型用酸性溶液或碱性溶液喷洒在污染区域或受污染物表面,通过化学反应达

到无毒或低毒;也可用活性炭等具有吸附能力的物质进行物理消毒;对污染的空气可暂时封闭污染区,依靠日晒、雨淋、通风等使毒气消失;还可喷射雾状水进行稀释降毒。并及时对污染环境进行跟踪监测。

化学品泄漏、化学品火灾爆炸、厂区火灾等消防废水、洗消废水,全部收集至事故 应急池中,处理达标后外排。

5.4 跟踪监测及评估

应急状态终止后,应制定跟踪监测和监控方案,继续进行跟踪监测、监控和评估工作。应急终止后的行动包括如下:

- 1、通知本单位相关部门、周边企业(或事业)单位、社区、村庄及人员事件危险 已解除;
 - 2、对现场中暴露的工作人员、应急行动人员和受污染设备进行清洁净化:
- 3、事件情况上报事项;需向事件调查处理小组移交的相关事项;事件原因、损失调查与责任认定;
 - 4、应急过程评价;事件应急救援工作总结、报告;
- 5、组织各成员对应急计划和实施程序的有效性、应急装备的可行性、应急人员的 素质和反应速度等作出评价,并提出对应急预案的修改意见;
- 6、参加应急行动的部门负责组织、指导环境应急队伍维护、保养应急仪器设备, 使之始终保持良好的技术状态。

6 后期处置

6.1 善后处置

6.1.1 污染物处置

根据污染事故的特征采取合适的方法清除和收集事件现场残留污染物。要对应急处置过程中事故性排放的废水、消防废水,以及清洗净化产生的废水进行管控,通过厂区事故废水收集系统纳入公司的事故应急池,经处理达标后排放,防止造成二次污染。

应急过程中用于吸附泄漏物质的砂土、活性炭或其他物质,按危险废物要求委托有 资质单位处置。

6.1.2 受灾人员安置及善后赔偿

由综合保障组负责安置受灾人员,接待和抚恤伤亡职工家属,进行伤亡赔偿

和其它善后事宜。

6.1.3 生产恢复与重建

由公司董事长负责组建恢复重建小组,处理好事故现场,研究制定恢复重建工作,尽快恢复生产。生产秩序恢复过程,需进行危险预知预控活动,做好安全开车工作,确认各项安全保障措施有效落实后,方可进行现场恢复工作。生产恢复过程中,生产部要制定开车计划,相关部门、车间、工序按照开车操作规程进行操作,并做好现场监督,以确保恢复生产时的安全。

- ①在应急指挥中心的领导下,应急救援人员配合事故单位人员,尽快修复受损的建 (构)筑物、设备、管道及配套辅助工程:
- ②应急指挥中心组织相关领导、专家和技术人员深入进行事故调查,查明事故原因、责任,提出隐患整改措施;
 - ③清洗事故现场,恢复生产现场,按规范要求进行个体防护;
- ④应急指挥中心组织相关领导、专家和技术人员进行全面细致的安全检查,查找安全隐患,确认隐患整改措施已经整改到位,未发现新的安全隐患,具备安全生产条件,由董事长决定投入生产运行。

6.1.4 事件调查处理

根据发生突发环境事件的严重程度,一般突发环境事件按公司《事故报告、调查、 处理控制程序》由党群工作部主任牵头组成事故调查组,按照"四不放过"原则,对事故 开展详细调查,分析原因,制定完善防范措施,对相关责任人进行处理;由上级有关部 门调查处理的事故,本公司如实汇报事故情况,并做好配合工作。

6.2 评估与总结

组织环境监测、环境评价人员及相关部门或专家对事故进行污染损失评估。弄清污染状况和污染覆盖面,确定事故的波及范围和影响程度,对事故污染的经济损失进行评估,报上级部门。

应急救援指挥部会同有关部门组织对事故进行调查和取证工作,查明事故原因,确定事故责任,报上级部门。

应急办公室组织内部专家对突发环境事件应急做出评估,编制应急总结报告,提出 应急预案修订建议。

7 应急保障

应急指挥中心统筹应急资源建设及储备,落实责任主体。应急专项经费来源 由企业自筹。应急指挥中心组织定期针对应急能力进行评估,并对发现不足制定 改进措施。

7.1 人力资源保障

公司具有较健全的应急救援队伍,包括应急指挥中心成员、应急办公室、通讯联络组、抢险救灾组、综合保障组、警戒疏散组、事故调查组、专家组等组成。

- (1) 落实应急组织,本着专业对口,便于领导和集中开展救援的原则建立组织、 落实人员,每年根据人员变化情况进行调整,确保救援组织和人员落实。
- (2)组织员工学习安全生产法律法规,熟悉本公司危险源的性质和现场应急处置方法,学习本预案的基本要求。
- (3)对所确认的危险点,应坚持每天巡查,对关键装置及重点部位进行检查、督促员工严格执行管理制度,防止违章作业行为。
- (4)加强对危险点设备设施的维护保养,对现有的设备设施,尤其是重大危险源安全设施要加强维护保养,及时消除隐患,真正做到防患于未然。
- (5)对危险点可能导致的事故原因,采取针对性措施,避免事故发生。落实各级管理人员岗位及岗位人员安全生产责任制。
- (6) 按分工做好救援器材的配备、日常维护保养,落实专管人员,确保各种器材 完好备用。
- (7)认真执行值班制度,一旦发生事故,值班人员要早报警,采取妥善措施进行应急处理,防止事故蔓延扩大,尽力降低事故损失。
- (8)对全体员工进行经常性的事故应急、自救互救常识教育,学会使用各类防护用品、消防器材等。不断提高应急处置能力,成为一支召之即来、来之能战、战之能胜的应急救援队伍。

7.2 资金保障

综合保障组应按有关要求,确保公司配备必要的应急救援物资和装备。年初公司在安排年度安全投入资金计划时安排一定数额的突发事件应急专项经费,专门用于应急救援与监控,并确保做到专款专用,一旦需实施应急救援时,经费及时到位,由应急指挥中心按照经费的适用范围监督管理。

突发环境事件的物质购置、演练、救援等所需经费由综合保障组根据实际需求,编制出相应的经费预算,向应急指挥中心申请,经总指挥批准后拨款,确保突发环境事件应急处置的支出。

特殊情况下的应急资金的支出由总指挥批准后拨款。

7.3 物资保障

综合保障组会同应急指挥中心根据具体情况和需要,提供应急救援所需应急物资和装备。

应急救援所需装备物资、器材、设施存放于指定位置,专人保管、检查、维护,确保其可用性。人员救治所用药品、药具保存于管理部药品药具专柜中。车间生产岗位配备有应急器材柜。

- 1、生产安全保卫部为消防安全管理部门,负责对全厂消防设施、消防器材库有关物资进行动态管理,确保有关设施、物资有效备用。
- 2、生产安全保卫部对公司应急器、安全防护器材、应急救治药品等有关物资进行 动态管理,确保有关设施、物资有效备用。
- 3、各车间管理范围内的应急器材由各车间进行动态管理,确保有关设施、物资有效备用。

任何单位和个人,不得损坏或擅自移动、拆除、圈占应急物资和装备。

7.4 医疗卫生保障

综合保障组负责应急处置工作中的医疗卫生保障,组织协调各级医疗救护队伍实施 医疗救治,并根据本公司事故造成人员伤亡特点,组织落实专用药品和器材。各医疗机 构接到相关部门指令后要迅速进入事故现场实施医疗救治,各级医院负责后续治疗。

公司各相关部门备有小药箱,内装有应急药物,能做现场简单的救护。依据《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)配备,药箱的具体配备参照表 7.4-1。

| 药品名称 | 储存数量 | 用途 | 保质(使用)期限 |
|------------|------|-------|----------|
| 医用酒精 | 1 瓶 | 消毒伤口 | |
| 新洁尔灭酊 | 1 瓶 | 消毒伤口 | |
| 过氧化氢溶液 | 1 瓶 | 清洗伤口 | |
| 0.9%的生理盐水 | 1 瓶 | 清洗伤口 | |
| 2%碳酸氢钠 | 1 瓶 | 处置酸灼伤 | |
| 2%醋酸或 3%硼酸 | 1 瓶 | 处置酸灼伤 | |

表 7.4-1 急救箱配置参考清单

福建省南平铝业股份有限公司突发环境事件应急预案

| 药品名称 | 储存数量 | 用途 | 保质(使用)期限 |
|---------|-------|-----------------|----------|
| 解毒药品 | 按实际需要 | 职业中毒处置 | 有效期内 |
| 脱脂棉花、棉签 | 2包、5包 | 清洗伤口 | |
| 脱脂棉签 | 5 包 | 清洗伤口 | |
| 中号胶布 | 2 卷 | 粘贴绷带 | |
| 绷带 | 2 卷 | 包扎伤口 | |
| 剪刀 | 1 个 | 急救 | |
| 镊子 | 1 个 | 急救 | |
| 医用手套、口罩 | 按实际需要 | 防止施救者被感染 | |
| 烫伤软膏 | 2 支 | 消肿/烫伤 | |
| 保鲜纸 | 2 包 | 包裹烧伤、烫伤部位 | |
| 创可贴 | 8 个 | 止血护创 | |
| 伤湿止痛膏 | 2 个 | 淤伤、扭伤 | |
| 冰袋 | 1 个 | 淤伤肌肉拉伤或关节扭伤 | |
| 止血带 | 2 个 | 止血 | |
| 三角巾 | 2 包 | 受伤的上肢、固定敷料或骨折处等 | |
| 高分子急救夹板 | 1 个 | 骨折处理 | |
| 眼药膏 | 2 支 | 处理眼睛 | 有效期内 |
| 洗眼液 | 2 支 | 处理眼睛 | 有效期内 |
| 防暑降温药品 | 5 盒 | 夏季防暑降温 | 有效期内 |
| 体温计 | 2 支 | 测体温 | |
| 急救、呼吸气囊 | 1 个 | 人工呼吸 | |
| 雾化吸人器 | 1 个 | 应急处置 | |
| 急救毯 | 1 个 | 急救 | |
| 手电筒 | 2 个 | 急救 | |
| 急救使用说明 | 1 个 | | |

7.5 交通运输保障

应急办公室负责落实车辆和驾驶员。以便在应急救援中运送伤员和疏散人员。综合保障组负责调度应急物资的运输、危险品的转送、重要财产的转移,确保应急物资的运输保障。

应急救援指挥部可以根据事件的发展态势及时报请交通安全管理部门对企业周边 道路实施交通管制,组织开设应急救援"绿色通道"。

7.6 通讯与信息保障

各工序操作岗位、车间、科室都装有内、外部直通固定电话,通讯联络组负责厂内固定电话的维护,保证通信的畅通,确保公司 24h 的值班电话(8737119 或 87119)正

常,与协作医疗机构、医疗救护中心建立畅通的应急救援指挥通信信息系统。公司各级管理人员及关键岗位人员移动手机应保障 24h 畅通。

7.7 科学技术保障

充分利用现有的技术人才资源和技术设备设施资源,建立应急救援技术专家组,同时与周边相关企业专家保持联系,能够及时为应急处置行动提供有效的、专业的指导意见。在应急响应状态时,请求当地气象部门为应急救援决策和响应行动提供所需要的气象资料和气象技术支持。

7.8 其他保障

7.8.1 治安保障

警戒疏散组加强对事故现场治安警戒和治安管理,对重要物资和设备的保护,维持现场秩序,及时疏散群众。必要时请求南平市公安局协助事故灾难现场治安警戒和治安管理。

7.8.2 后勤保障

综合保障组负责应急处置中的后勤保障工作,保证应急救援中的各类物资和工器具的供应,保证应急工作顺利进行。

7.8.3 制度保障

每月结合安全生产检查工作,检查应急救援工作落实情况和器材保管、维护保养、完好情况。定期召开应急指挥中心成员和救援队伍负责人会议,研究应急救援工作。

7.8.4 对外信息发布保障

事故发生后,需要发布的信息由董事长审核后,由应急指挥中心统一负责发布向有关新闻媒体、社会公众通报:未经允许,任何单位、个人不得发布与事故有关的信息。

8 监督管理

8.1 应急预案演练

8.1.1 演练组织

演练计划、演练方案的制定、组织实施由应急办公室负责,适时组织有关企业和 专家对部分应急演练进行观摩和交流。

8.1.2 演练频次

- 1、应急办公室每年组织不少于一次的综合应急预案的演练。
- 2、生产车间每年组织不少于一次的现场处置方案的演练。

8.1.3 演练记录

应急办公室组织做好应急演练记录。公司应急预案演练项目包括:火灾应急演练、 化学品泄漏应急演练、防台风应急演练等。

开展应急演练可分为演练准备、演练实施和演练总结三个阶段。先由应急指挥中心 策划编制演练计划和方案,记录实施全过程,演练结束后进行总结和讲评,并及时完善 调整应急预案的内容,总结内容应包括。

- (1)参加演练的单位、部门、人员和演练的地点;
- (2) 演练起止时间;
- (3) 演练项目和内容:
- (4) 演练过程中的环境条件;
- (5) 演练动用的装备、物资;
- (6) 参演人员对应急装备使用状况及应急反应状况;
- (7) 演练效果:
- (8) 演练的成功经验与失败教训、对应急预案的持续改进的建议:
- (9) 演练过程记录的文字、音像资料。

8.1.4 演练评估

应急演练结束后,应急办公室应及时组织对预案演练效果进行评估,分析存在的问题,并对预案评审提出修订意见,及时组织预案修订。

8.2 宣传教育

8.2.1 培训目的

每年初由应急办公室制定预案培训计划。通过预案的培训,提高全公司人员素质, 一旦发生突发环境事件,懂得应该做什么,如何做,如何配合和协调各应急响应小组的 工作等,确保应急行动快速有效地完成。

8.2.2 培训内容

为确保快速、有序和有效的应急能力,所有公司应急指挥中心成员和各应急小组成员及其他相关人员应认真学习本预案内容,熟悉应急职责、应急程序和现场处置方案。

- 1、应急救援人员的培训主要内容
- ①如何识别环境危险源;
- ②如何启动紧急警报系统;
- ③危险物质泄漏控制措施;
- ④初期火灾灭火方法:
- ⑤各种应急救援设备、器材的使用方法及事故预防、避险、避灾、自救、互救的常识:
 - ⑥防护用品佩戴和使用;
 - ⑦如何安全疏散人群等。
 - 2、应急监测人员的培训主要内容
 - ①应急监测技术规范:
 - ②应急监测的基本方法;
 - ③便携式现场应急监测仪器的使用方法:
 - ④监测布点和频次基本原则;
 - ⑤现场监测人员自身防护的要求;
 - ⑥应急监测设备、耗材和试剂的日常维护和保养等。
 - 3、公司普通员工的培训主要内容
 - ①潜在的危险事故及其后果:
 - ②事故警报与通知的规定;
 - ③灭火器的使用及灭火步骤训练:
 - ④ 个体防护知识;
 - ⑤撤离的组织、方法和程序:

- ⑥在污染区行动时必须遵守的规则;
- ⑦自救与互救的基本常识。
- 4、外部公众的培训主要内容
- ①潜在的重大环境事故及其后果:
- ②突发环境事件应急救援的基本程序、采取的措施:
- ③个人防护知识和自救互救的基本常识;
- ④疏散和撤离的方法。

8.2.3 培训方式

培训方式根据公司实际特点,采取多种形式进行,如开设培训班、事故讲座、观看事故安全视频、发放宣传资料以及黑板报、公告栏等,使教育培训更加形象生动。

8.2.4 培训要求

针对性:针对可能的突发环境事件情景及承担的应急职责,不同的人员不同的内容。

周期性:培训的时间相对短,但有一定的周期,一般至少一年进行一次。

定期性: 定期进行技能培训。

真实性:尽量贴近实际应急活动。

8.3 责任与奖惩

8.3.1 奖励

在突发环境事件应急救援工作中有下列表现之一的部门和个人,应依据有关规定给予奖励:

- 1、出色完成应急处置任务,成绩显著的;
- 2、防止或抢救事故灾难有功, 使公司和人民群众的财产免受损失或者减少损失的;
- 3、对应急救援工作提出重大建议,实施效果显著的;
- 4、有其他特殊贡献的。

8.3.2 责任追究

在突发环境事件应急救援工作中有下列行为之一的,按照法律、法规及有关规定, 对有关责任人员视情节和危害后果给予处分,属于违反治安管理行为的,由公安机关依 照有关法律法规的规定予以处罚;构成犯罪的,由司法机关依法追究刑事责任:

- 1、不认真履行环境保护有关法律、法规、标准,引发突发环境事件的:
- 2、不按照应急预案, 拒绝履行应急准备义务的;

- 3、不按照规定报告、通报突发环境事件事件真实情况的;
- 4、拒不执行应急预案,不服从命令和指挥,或者在应急响应时临阵脱逃的;
- 5、盗窃、挪用、贪污应急工作资金或者物资的;
- 6、阻碍应急工作人员依法执行任务或者进行破坏活动的;
- 7、散布谣言,扰乱社会秩序的;
- 8、其他对应急工作造成危害的。

9 附则

9.1 术语和定义

1、危险物质

指《危险化学品目录》和《剧毒化学品名录》中的物质和易燃易爆物品。

2、危险废物

指《国家危险废物名录》或根据危险废物鉴别标准和危险废物鉴别技术规范 (HJ/T298) 认定的具有危险特性的固体废物。

3、环境危险源

指可能导致突发环境事件的污染源,以及生产、贮存、经营、使用、运输危险物质 或产生、收集、利用、处置危险废物的场设备和装置。

4、环境敏感区

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定,指依法设立的各级各类自然、文化保护地,以及对建设项目的某类污染因子或者生态影响因子特别敏感的区域。

5、环境保护目标

指在突发环境事件应急中,需要保护的环境敏感区域中可能受到影响的对象。

6、环境事件

指由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为,以有由于意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染。生态系统受到干扰,人体健康受到危害,社会财富受到损失,造成不良社会影响的事件。

7、突发环境事件

指由于污染物排放或自然灾害、突发环境事件等因素,导致污染物或放射性物质等有毒有害物质进入大气、水体、土壤等环境介质,突然造成或可能造成环境质量下降,危及公众身体健康和财产安全,或造成生态环境破坏,或造成重大社会影响,需要采取

紧急措施予以应对的事件,主要包括大气污染、水体污染、土壤污染等突发性环境污染事件和辐射污染事件。

8、次生灾害

次生灾害是指自然灾害等原发性灾害间接造成的灾害。就灾害的类型而言,可划分为自然灾害和人为灾害两大类。由于战争或自然灾害、人为灾害,突发事件等造成的建筑物倒塌、引发的火灾、毒气外泄、天然气爆炸、环境恶性污染等间接灾害,都统属于次生灾害。

9、次生衍生事件

某一突发公共事件所派生或者因处置不当而引发的环境事件。

10、应急准备

针对可能发生的事件,为迅速、科学、有序地开展应急行动而预先进行的思想准备、组织准备和物资准备。

11、应急响应

针对发生的事件,有关组织或人员采取的应急行动。

12、应急救援

指突发环境事件发生时,采取的消除、减少事故危害和防止事件恶化,最大限度降低事件损失的措施。

13、应急监测

指在环境应急情况下,为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的应急监测,包括定点监测和动态监测。

14、恢复

指在突发环境事件的影响得到初步控控制后,为使生产、生活和生态环境尽快恢复到正常状态而采取的措施或行动。

15、分类

指根据突发环境事件的发生过程、性质和机理,对不同环境事件划分的类别。

16、分级

指按照突发环境事件严重性、紧急程度及危害程度,对不同环境事件划分的级别。

17、泄漏处理

指对危险化学品、危险废物、放射性物质、有毒气体等污染源因事件发生泄漏时的所采取的应急处置措施。泄漏处理要及时、得当,避免重大事件的发生。泄漏处理一般分为泄漏源控制和泄漏物处置两部分。

18、应急预案

指根据对可能发生的环境事件的类别、危害程度的预测,而制定的突发环境事件应 急救援方案。要充分考虑现有物质、人员及环境风险源的具体条件,能及进、有效地统 筹指导突发环境事件救援行动。

19、应急演练

为检验应急预案的有效性,应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动。根据所涉及的内容和范围的不同,可分为单项演练和指挥中心、现场应急组织联合进行的联合演练。

9.2 预案解释

本应急预案是在董事长的领导下,组织各部门主管,会同工艺、设备、安环 等技术人员分析公司危险源后由公司应急指挥中心制定。

本应急预案由公司应急指挥中心负责组织编制、修订和解释。

9.3 修订情况

本预案原则上每三年组织一次修订。潜在事件和突发环境事件发生后,及时评审修订。当出现以下情况之一时,应及时对预案进行修订:

- 1、福建省南平铝业股份有限公司生产工艺和技术发生重大变化,导致危险源发生变化(包括危险源的种类、数量、位置);
 - 2、周围环境或者环境敏感点发生变化的:
 - 3、依据的法律、法规、规章和标准发生变化的;
 - 4、应急预案演练评估报告要求修订的:
 - 5、环境保护有关部门要求修订的:
 - 6、面临的事故风险发生重大变化的;
 - 7、重要应急资源发生重大变化的;
 - 8、预案中的其他重要信息发生变化的;
 - 9、应急组织指挥体系或者职责已经调整的:
 - 10、公司认为应当适时修订的。

本应急预案经外部专家评审修订后报南平市延平生态环境局备案。

9.4 实施日期

本预案由公司董事长签署颁布,自颁布之日起实施。

专项应急预案

| 编制单位 | 福建省南平铝业股份有限公司 | |
|------|---------------|--|
| | | |
| 编制日期 | 2024年08月 日 | |

1 水环境污染事件专项应急预案

1.1 危险性分析

1.1.1 可能受影响水体情况

本公司纳污水体为闽江。闽江是由发源于闽浙二省交界处的仙霞岭山脉及武夷山脉 的建溪,自北向南由建瓯市流入南平市,与西溪汇合而成。公司西邻建溪,南靠闽江, 东南紧靠南平电线电缆厂,公司废水经厂区处理达标后排放。

1.1.2 事故性污水排放和危险性分析

公司产生的废水事故种类主要有:特种工业材料事业部排放的表面处理酸碱废水循环系统排水、氧化着色酸碱废水、其他类废水及生活污水等,年排放量约751500m³/a,废水主要污染物为pH、COD、F-及SS等。

- 1、废水处理站一站主要处理表面处理氧化着色的废水,一旦废水处理站处理系统故障或发生泄漏,将导致:
 - (1) 污水管道泄漏、污水池少量泄漏,污水处理系统周边地面受污染。
 - (2) 废水超标排放,直接影响闽江水质。
- (3)污水池坍塌废水大量泄漏,大量超标废水进入雨水管网,通过雨水管网,超标废水进入建溪,影响建溪水质,同时建溪属闽江上游支流,泄漏的超标废水同样会影响闽江水质,造成建溪和闽江水质 pH、COD、SS、F-等浓度升高。
- 2、废水处理站二站主要处理粉末喷涂车间表面处理排放的废水,一旦废水处理站处理系统故障或发生泄漏,将导致:
 - (1) 污水管道泄漏、污水池少量泄漏,污水处理系统周边地面受污染。
 - (2) 废水超标排放,直接影响闽江水质。
- (3)污水池坍塌废水大量泄漏,大量超标废水进入雨水管网,通过雨水管网,超标废水进入闽江,影响闽江水质,造成闽江水质 pH、SS、COD、F-等浓度升高。
- 3、厂区的初期雨水中可能含有 pH、COD、F-及 SS, 排放至外环境中, 有污染外环境的风险。

为防范废水处理系统故障,污水处理一站停用的一套废水处理设施的 270m³污水处理池一个、452m³浓缩池一个和 615m³废水沉淀池一个作为应急池,在排污口附近设置

60m³抽水中转池。污水处理二站地下蓄水池空余容积 300m³。改建熔铸车间南侧新建 280m³事故应急池。华银车间设置 22m³应急池和 144m³空余废水池,总事故应急总容积 2143m³。

1.2 信息报告

- 1)公司24小时应急固定电话设在值班室,值班室电话:0599-8737119。一旦突发环境事件发生,现场人员应立即将事故情况报告车间和值班室,车间和值班室在启动现场处置预案同时,立即将事故情况报告公司应急指挥中心(应急响应办公室电话13960609191)。公司设置专人负责通讯联络汇报(联络电话:13509542717),配合地方人民政府及其有关部门的应急处置工作。
 - 2) 值班室在接到事故信息报告后应记录报告时间、报告人姓名、事故概要。
 - 3) 信息报告内容:
 - ①事故发生的时间、地点。
 - ②事故的类型。
 - ③目前事故的情况。
 - ④需要何种援助。
 - ⑤是否已发出通报进行疏散。
 - ⑥联系人员及联络方式。

1.3 应急处置

1.3.1 污染源切断措施

及时切断污染源;启动雨水系统防控措施及时切断、分流无污染的水流,减少事故产生的污水量;启动应急排污泵、生产废水系统防控措施等及时转移、处理事故排水;关闭总排口,并采取围堵措施,将事故废水引入事故池进行收集,将事故废水抽入污水处理系统进行处理。防止污染物进入外环境,减少污染事件影响区域和范围。

1.3.2 生产废水超标排放处置措施

1、当班人员发现废水超标排放时,应立即关闭总排放口,并将废水通过连通的阀门和管道导流至应急池;

- 2、迅速查明超标原因,并采取紧急措施:如果是来水超量或浓度很高,应要求生产部门采取减排或缓排等措施;如果是废水处理人员操作失误,应立即采取纠正措施;如果是设备设施故障,应立即修复:
- 3、污水处理一站停用的一套废水处理设施的 270m³ 污水处理池一个、452m³ 浓缩池一个和 615m³ 废水沉淀池一个作为应急池,在排污口附近设置 60m³ 抽水中转池。污水处理二站地下蓄水池空余容积 300m³。改建熔铸车间南侧新建 280m³ 事故应急池。华银车间设置 22m³ 应急池和 144m³ 空余废水池,总事故应急总容积 2143m³。
- 4、应急监测人员对导入事故应急池的废水每 30min 进行一次监测,并将数据提交现场应急处置负责人;
- 5、当事故应急池的蓄水量达到其容量的 50%, 而废水监测数据仍然不能达标时, 应要求生产部门部分停止生产, 减少废水排放; 当事故应急池的蓄水量达到其容量的 70%时, 生产部门应停止废水排放;
- 6、监测数据表明,连续三次污染物的含量均达标时,方可结束应急响应,按正常程序处理废水;
- 7、事故应急池蓄积的废水泵至污水处理系统再处理后,达标排放。应急池恢复空 置状态。

1.3.3 突发环境事件产生环境事件处置措施

- 1、应急处置人员到达现场后,向事故部门了解火灾、爆炸、废水超标事故的基本概况,包括涉及的危险化学品名称、企业的原材料、中间产品、最终产品等信息。
 - 2、应急救援分队判断可能的污染物及排放途径,及时切断污染源。
- 3、抢险救灾组立即关闭公司内雨水渠闸门,打开流入事故池闸门,让事故废水流入事故池。
 - 4、将事故废水的废水泵至污水处理系统进行处理。
 - 5、应急监测组立即实施环境监测,判断可能的污染程度及趋势。
- 6、如发生火灾爆炸等安全事故时,警戒疏散组根据事故影响范围负责疏散公司内 人员,以及生活区人员。并协助政府部门做好周边企业、单位的人员疏散工作。如果酸 碱、柴油等大量泄漏,必须立即报告南平市延平区政府、南平市延平生态环境局。
 - 7、抢险救灾组应急结束前,实施现场消洗。

1.3.4 事故应急池操作规定

当液态物质如酸碱、柴油等出现突发性大量泄漏时,或经过应急小组处置后产生大量污染性废水,废水量超过污水总站处理能力或进入雨水系统易造成次生环保污染,为了有效地避免废水流入外界和处置废水,应立即启用事故应急池收集。此外当污水处理系统出现设备检修、发生停电、设备故障等事故而无法正常运行的情况时同样实施开启事故应急池收集。具体操作步骤如下:

- 1、当接到指挥中心指令时,抢险救灾组应立即关闭雨水沟通道阀门和总站污水阀门,同时立即开启应急池阀门。
 - 2、大量的消防废水和其他事故废水泵至应急池内。
- 3、各应急小组根据应急处理预案、现场调查及参考专家意见,向应急现场指挥中心提出污染处置方案,并采取措施进行污水处理。
- 4、当污水各项指标初步分析合格后,由抢险救灾组开启抽水泵,将泄漏物抽回回 收利用或抽到废水处理站再处理,指标完全合格后方可排放。

1.3.5 泄漏至外环境的污染物控制、消减措施

为便于上、下游地方政府之间及时了解情况,减少不必要的忙乱和不和谐因素,及 时组织持续的应急监测,向下游政府及有关部门提供污染带长度、最高峰值等预测信息, 为上级和地方政府决策、采取措施提供依据。

1.3.6 水中毒事件预防与救治措施

当发生水环境污染事件时,对相关区域进行警戒,防止人员接触受污染的水环境。 发生水中毒事件时,根据综合预案危险化学品理化性质及应急措施,马上采取现场 急救措施,或送医院治疗。

1.4 注意事项

- (1)以人为本,安全第一。把保障人身安全和身体健康放在首位,预防和减少危险化学品事故,切实加强本公司员工的安全防护。
- (2) 统一领导,分级负责。应急救援队伍在应急指挥中心统一领导下,负责现场 指挥重大危险源事故应急救援工作。
 - (3) 快速响应,果断处置。重大危险源事故的发生具有很强的污染性,在很短的

时间内快速扩散,按照分级响应的原则快速、及时启动相应的应急预案。

- (4) 依靠科学,依法规范。采用先进的应急救援装备和技术,提高应急救援能力。确保预案的科学性、针对性和可操作性。依法规范应急救援工作。
- (5) 预防为主,综合治理。贯彻落实"安全第一,预防为主,综合治理"的方针, 坚持事故应急与预防工作相结合。

2 危险废物污染事件专项应急预案

2.1 危险性分析

公司产生的危险废物主要有碱渣、废矿物油、铝灰渣、铝冶炼和再生过程烟气布袋除尘处理收集的除尘灰、废滤布、废乳化液等。各类危险废物产生、处置情况见表 2-1。

| 序号 | 废物名称 | 废物代码 | 废物 类别 | 有害物质名 称及含量 | 物理 性状 | 危险 特性 | 产生量 (吨) | 来源及产生工序 |
|----|-------------|------------|----------|---------------|----------|--------------------|---------|---------|
| 1 | 废油桶 | 900-249-08 | HW49 | 废油 | 固态 | 毒性 | 12 | 各工序 |
| 2 | 废矿物油 | 900-218-08 | HW08 | 矿物油 | 液态 | 毒性 | 35 | 各工序生产设备 |
| 3 | 废油漆桶 | 900-041-49 | HW49 | 废油漆 | 固态 | 毒性 | 3 | 各工序 |
| 4 | 铝电解炭渣 | 321-025-48 | HW48 | 含 F- | 固态 | 毒性 | 30 | 铝电解 |
| 5 | 槽大修废渣 | 321-023-48 | HW48 | 含 F- | 固态 | 毒性 | 2500 | 铝电解 |
| 6 | 废乳化液 | 900-006-09 | HW09 | 乳化液 | 液态 | 毒性 | 10 | 各工序生产设备 |
| 7 | 废离子树脂 | 900-015-13 | HW13 | 吸附的各种 离子 | 固态 | 毒性 | 3 | 表面处理 |
| 8 | 氢氧化铝渣 | 336-064-17 | HW17 | 碱 (OH-) | 固态 | 腐蚀性 | 2500 | 表面处理 |
| 9 | 废碱渣 | 900-399-35 | HW35 | 碱 (OH-) | 固态 | 腐蚀性 | 35 | 氧化及洗模工序 |
| 10 | 废除尘滤袋 | 900-041-49 | HW49 | 含 F- | 固态 | 毒性 | 10 | 布袋除尘器 |
| 11 | 铝灰渣 | 321-024-48 | HW48 | 含 F- | 固态 | 反应性 | 4640 | 回转窑 |
| 12 | 除尘灰 | 321-034-48 | HW48 | 含 F- | 固态 | 毒性、反应性 | 400 | 布袋除尘器 |
| 13 | 实验室废液 | 900-047-49 | HW49 | 含溶剂溶剂 | 液态 | 毒性、腐蚀性、易燃性、 反应性 | 1 | 实验室 |
| 14 | 废油桶 | 900-041-49 | HW49 | 废油 | 固态 | 毒性 | 2 | |
| 15 | 废矿物油 | 900-218-08 | HW08 | 矿物油 | 液态 | 毒性 | 2 | |
| 16 | 废乳化液 | 900-006-09 | HW09 | 乳化油 | 液态 | 毒性 | 3 | 华银 |
| 17 | 氢氧化铝渣污 泥 | 336-064-17 | HW17 | 氢氧化铝 | 固态 | 毒性 | 140 | T III |
| 18 | 废水处理污泥 | 336-064-17 | HW17 | 氢氧化铝 | 固态 | 毒性 | 15 | |

表 2-1 危险废物产生、处置情况表

产生量 有害物质名 废物 物理 危险 序号 废物代码 来源及产生工序 废物名称 类别 称及含量 性状 特性 (吨) 氧化铝 铝灰渣 321-026-48 HW48 固态 反应性 4000 19 毒性、易燃 900-249-08 HW08 包装物 固态 20 含油包装物 毒性、反应 21 除尘灰 321-034-48 HW48 含 F-固态 480 性

固态

腐蚀性

1

福建省南平铝业股份有限公司突发环境事件应急预案

公司可能存在危险废物污染的环境风险主要有:

900-399-35 HW35 | 碱(OH-)

- (1) 危险废物收集过程中,可能在转运环节上出现倾洒,污染土壤或进入水环境, 从而对环境产生影响。
- (2) 铝灰渣、除尘灰等在收集、储存、转运过程中可能出现泄漏、倾洒等,污染 土壤或进入雨水管道等。
- (3)废矿物油、废乳化液为液态,较易发生泄漏,在收集、储存、转运过程中可能出现泄漏、倾洒等,污染土壤或进入雨水管道,遇到火源发生火灾等。

故本次专项环境应急预案重点分析对象为:铝灰渣、除尘灰在收集、储存、回收等环节上可能出现泄漏、倾洒等;废矿物油收集、储存、回收等环节上可能出现泄漏、倾酒等,污染土壤或进入雨水管道,遇到火源发生火灾等,从而对周围环境产生影响。

2.2 预防

22

废碱渣

2.2.1 危险源监控

风险源监控预防措施关键在于防止危险废物倾倒、泄漏或不规范处理。公司已安排专人管理危险废物贮存库,平时危险废物贮存库应关闭落锁,防止人员随意出入。应建立危险废物管理台账制度,存放、转运时做好危险废物出入库交接记录。危险废物在厂内贮存时,应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)及《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)等的要求规范管理。

2.2.2 事故预防措施

- (1)各危险废物应在专门的暂存场所内分区存放,并严格控制暂存量。暂存场所按标准规范要求设置醒目的标识。
 - (2) 严格按照《危险废物转移联单管理办法》进行危废转移。
- (3) 危险废物的存放和转移需由专人进行记录登记,其中包括存放、转移量、日期等信息。

- (4)暂存场所内的防流失,防渗设施,吸油毡等应急物资定期进行检查和补充, 发现问题及时整改。
- (5) 当班岗位班长对危险废物处理严格进行交接。所有巡视应写在记录上,并有据可查。
- (6) 危险废物转运时,应对转运车辆加盖篷布等,防止雨淋、扬尘,避免危废泄漏入外环境。

2.3 信息报告

- (1)公司 24 小时应急电话: 0599-8737119, 13960609191。一旦突发环境事件发生, 现场人员应立即将事故情况报告车间和值班室, 车间和值班室在启动现场处置预案同时, 立即将事故情况报告公司应急指挥部(应急响应办公室主任电话: 13960609191)。公司设置专人负责通讯联络(联络电话: 13509542717),配合地方人民政府及其有关部门的应急处置工作。
 - (2) 值班室在接到事故信息报告后应记录报告时间、报告人姓名、事故概要。
 - (3) 信息报告内容:
 - ①事故发生的时间、地点。
 - ②事故的类型。
 - ③目前事故的情况。
 - ④需要何种援助。
 - ⑤是否已发出通报进行疏散。
 - ⑥联系人员及联络方式。

2.4 应急处置

2.4.1 铝灰渣、除尘灰泄漏

1) 铝灰的禁忌

- (1) 避免直接接触: 铝灰具有强烈的腐蚀性,对皮肤和眼睛有刺激作用。因此,避免直接接触铝灰,一旦接触应立即用大量清水冲洗,并寻求医疗救助。
- (2) 避免吸入: 铝灰在空气中会形成细小的颗粒,如果吸入体内,可能引起呼吸道刺激和损伤。因此,在处理铝灰时应佩戴防护口罩,避免吸入铝灰颗粒。
 - (3) 避免食用: 铝灰是一种有毒物质,不能食用。如果误食铝灰,应立即漱口,

并尽快就医。

- (4)避免遇水和受潮:铝灰经过冷却之后,与水发生反应,有产生氨气的风险。 在处理铝灰时,需要严格遵守安全规程,采取有效的防范措施。
- (5)避免与其他物质混合:铝灰与一些物质反应剧烈,如酸类、氧化剂等。因此, 在处理铝灰时应避免与这些物质混合,以免引发危险反应。

2) 铝灰的紧急措施

- (1) 遇火应急处理:如果铝灰发生火灾,应立即采取适当的灭火措施。铝灰燃烧时会产生有毒气体和火焰,因此应使用干粉灭火器或二氧化碳灭火器进行灭火,切勿使用水灭火。
- (2)泄漏应急处理:如果铝灰发生泄漏,应立即采取措施进行应急处理。首先,应戴好防护装备,避免直接接触铝灰。然后,应尽量控制泄漏,防止铝灰进入下水道或地下水源。最后,应妥善处理泄漏物,以免对环境造成污染。
- (3)事故处理:如果发生铝灰事故,应及时组织人员进行事故处理。事故处理应按照相关规定和程序进行,确保事故得到及时控制和处理,最大限度地减少对人员和环境的伤害。
- (4) 医疗救护:如果接触铝灰后发生人身伤害,应及时进行医疗救护。受伤人员应立即洗净受污染的部位,并尽快就医。医务人员应根据受伤情况采取相应的治疗措施,以减少伤害并促进康复。

铝灰具有一定的危险性,在使用和处理过程中需要注意一些禁忌和紧急措施。我们 应加强对铝灰的安全知识的学习,提高安全意识,做好相关的防护工作,确保人身安全 和环境保护。同时,在处理铝灰时,要遵守相关的法律法规和标准,以确保铝灰的安全 处理和利用。

2.4.2 废矿物油泄漏

- (1) 发现危险废物发生泄漏时,应及时查明泄漏源,及时将泄漏桶内的危险废物 转移至另一个空桶中。
- (2) 万一废油已流入排水沟,则应立即通知应急人员关闭雨水排放口阀门,打开 事故池入口阀门,将事故废水导入事故池中,不污染外环境。
- (3)泄漏的废油如发生火灾可先采用干粉灭火器、砂土灭火。火灾事故较大时可用水枪灭火,但应事先通知应急人员切换事故废水阀门,确保消防废水进入事故池,不

污染外环境。

- (4) 吸收废油的废物应放入专用含油废物收集斗。被油污污染的土壤在事故得到 控制后应及时收集,连同吸收废油废物交有资质单位处置。
- (5)如事故废水进入外部水体,或危废在转运过程中发生事故,导致大规模泄漏,可能出现污染区域环境的状态,应及时通知可能受影响的企业、居民等。

2.5 注意事项

- (1)以人为本,安全第一。把保障人身安全和身体健康放在首位,预防和减少危险废物事故,切实加强本公司员工的安全防护。
- (2) 统一领导,分级负责。应急救援队伍在应急指挥部统一领导下,负责现场应 急救援工作。
- (3)快速响应,果断处置。危险废物污染事故的发生具有很强的污染性,应按照 分级响应的原则快速、及时启动相应的应急预案。

现场处置方案

| 编制单位 | 福建省南平铝业股份有限公司 | |
|------|---------------|--|
| | | |
| 编制日期 | 2024年 月 日 | |

1 危险化学品泄漏污染事件现场处置方案

公司使用的危险化学品有硫酸、液碱、氢氧化钠、柴油、天然气、乙炔、液氨、液氮、氧气、液氩、电泳漆、无水乙醇、异丙醇、丙酮、封孔剂(硫酸镍)15种,危险化学品在储存和使用过程,若发生泄漏,会造成周边环境质量恶化,甚至对人体健康造成伤害。

1.1 液氨泄漏现场处置方案

1.1.1 事故危险分析

搬运与装卸过程不当引起液氨储罐的出口阀门泄漏或者罐体轻微裂纹引发的泄漏。由于液氨是无色透明有刺激性臭味的气体,具有毒性。常压下的沸点为—33.41℃,临界温度为 132.5℃,临界压力为 11.48MPa。低浓度氨对粘膜有刺激作用,高浓度氨可造成溶解性组织坏死。轻度中毒者出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、咯痰等。若发生管道或闸阀严重泄漏,氨气与空气或氧气混合形成爆鸣性气体,达到爆炸极限,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。若不能及时堵漏处理,将对厂房、生产设施造成严重损坏,对人员造成伤害。

1.1.2 应急工作职责

职责:液氨现场泄漏处置以当班仓管员为主,班长、部门领导协助。

仓管员:负责现场应急处理,正确使用防护用品,同时报告班长、部门领导。

班长: 立即赶到现场, 指导仓管员处理, 同时报告部门领导泄漏情况。

部门领导: 立即赶到现场协调处理。

1.1.3 应急处置

- (1) 仓管员一旦发现液氨瓶发生泄漏,立即报告班长和部门领导,在班长未到达现场前不得单独进入库房进行独自处理。
- (2)班长到达前,仓管员应穿好雨衣、雨裤,佩戴好过滤式自救呼吸器和橡皮手套,同时在库外迅速开启喷淋水龙头用喷淋水进行氨气稀释,班长到达后在班长监护下开启库房大门、打开窗户进行通风换气,共同将防洪板固定好以便蓄水,防止水流出库外。

- (3) 进入库房寻找泄漏点,找到泄漏点后将泄漏点堵死,喷淋结束。
- (4)若无法堵住泄漏点,需持续喷淋,确保泄漏液氨稀释在水中,禁止用水直接冲泄漏点,防止产生冻结。
- (5)稀释后的水应排放在旁边应急水池中等待处理,不得随意将泄漏物排入水沟、下水道、地下室或密闭性空间。
- (6) 部门领导应根据液氨泄漏情况,报告相关部门对应急水池的水质进行检测,进行无害化处理后达标排放。
 - (7) 若发现泄漏起火,立即使用灭火器扑灭。
 - (8) 若火势无法控制,应拨打公司87119报警救援电话。
 - (9) 人员伤害急救方法:

若有人员被氨熏倒,应迅速将其移至通风处,注意伤员身体安全,不能强拖硬拉,防止给中毒人员造成外伤。

眼部沾氨,切勿揉搓,可翻开眼皮用流动水或 2%硼酸水冲洗眼睛约 10 分钟以上, 并迅速开闭眼睛,使水充满全眼。

鼻腔、咽喉部位沾氨,应向鼻内滴入 2%硼酸水,并用硼酸水漱口,可以喝大量的 0.5% 柠檬酸水或食醋,以免助长氨在体内扩散。

对于皮肤,应脱掉沾有氨的衣、裤,用水或 2%硼酸水冲洗受影响的部位约 10 分钟以上。

液氨漏氨发生严重中毒时,应拔打急救电话: 120,及时送往定点医院进行抢救。

1.1.4 注意事项

- (1) 氨瓶属于移动式压力容器,如发现瓶壁有裂纹、严重腐蚀、凹陷、鼓包、变 形等缺陷应及时反馈并禁止使用。
- (2)了解氨的基本特性,掌握液氨泄漏现象,做好储罐、消防器材、通风、水源、 应急设施的日常安全检查工作,提高安全防患意识。
 - (3) 定期参加现场处置演练,提高人员救治和事故处置能力。

1.2 化工库火灾事故现场处置方案

1.2.1 事故特征

化工库建筑耐火等级为一级,建筑面积为827平方米,建筑高度为7米,化工库设在地上一层,化工库内设有氧气、乙炔、液氨、漆类等储室,日常各库内存放有电泳漆、液氨、氧气、乙炔,以及其它化学化工物资。氧气、乙炔、液氨均为储存于耐压容器中的压缩气体或液化气体,分别具有高压,或高压、助燃,或高压、易燃、易爆的特性,液氨为有毒气体,电泳漆为易燃物品。一旦发生火灾,易造成火势蔓延和燃烧爆炸,直接威胁到相邻建筑劳保仓库和职工食堂,可能给员工生命安全带来威胁,给企业财产造成损失,给企业和社区造成不良影响。化工库属公司重点防火部位。

1.2.2 应急工作职责

职责: 化工库现场火灾处置以当班仓管员为主, 班长、部门领导协助。

仓管员:负责现场应急处理,正确使用防护用品,同时报告班长、部门领导。

班长: 立即赶到现场, 指导仓管员处理, 同时报告部门领导泄漏情况。

部门领导: 立即赶到现场协调处理。

1.2.3 应急处置

- (1)如果仓库管理人员发现库房发生初起火灾时,在确保个人人身安全情况下, 应立即转移危险物品,尤其防止氧气和乙炔、液氨气体相遇,造成重大火灾或爆炸事故 的发生,迅速将发生燃烧周围的可燃易燃物品转移到安全地点,同时就近取用库内配备 的灭火器进行灭火。
- (2) 若火势未能得到有效控制,仓库管理人员应切断着火库房电源,并立即拨打公司内部火警电话"外线 8737119、内线 87119",向物业保卫部报告火警(说清着火部位、着火物品、火势情况、报警人姓名及所用电话号码),并奔跑呼喊发生火灾情况,告知周边和劳保库、职工食堂、货运门卫警员等人员以及向安环保卫部领导报告,最短时间内争取到更大灭火救援力量。
- (3)仓库管理人员完成以上工作后,迅速返回火场,告诉邻近前来救援人员室外、 室内消火栓和灭火器配备位置,以及受到火势威胁的易燃易爆危险物品储存部位和注意

事项等,在确保人身安全下,共同快速取用灭火器进行火灾扑救和转移受到火势威胁的 易燃易爆危险物品,转移出的物品存放于不堵塞消防车道的安全位置上。

- (4) 着火面积较大,使用灭火器已不能有效扑灭火灾时,可利用室外、室内消火 栓扑救着火物和冷却受到火势威胁的氮气、氧气、乙炔、液氨瓶体和易燃易爆化学化工 物资以及建筑,防止燃烧爆炸发生,有效控制火势蔓延。
- (5)当救援人员受到火势威胁和烟雾毒气侵害,无法继续扑救时,救援人员应相互召唤,迅速从安全出口撤退到化工库外安全的消防车道旁,由仓库管理人员手机拨打公安消防"119"电话报告火警,请求灭火救援,并到公司大门引导公安消防车辆到达火场。
- (6) 应急办公室接到火警报告后,迅速报告应急指挥中心,并协助应急指挥中心 迅速组织应急救援组成员赶往化工库参加灭火救援工作;指定人员对化工库东面、北面 两条消防车道疏通、警戒和物质疏散后的看护以及调用应急救援所需车辆。
- (7) 当公司志愿消防队到达火场后,由公司志愿消防队指挥员指挥火场灭火救援工作,各应急救援小组积极配合,协助灭火救援工作;公安消防部队到达火场后,火场灭火救援工作由公安消防部队指挥员指挥,应急救援小组和志愿消防队积极配合,协助火场灭火救援工作。
- (8)火灾扑灭后,警戒疏散组应做好火灾现场保护和参加救援人员集中清点工作, 等待有关人员现场勘查,确定火灾起因和财产损失情况后,经允许方可清理火灾现场。

1.2.4 注意事项

- (1) 火灾发生时电话仅供应急使用, 无关人员未经授权, 不得擅自使用。
- (2) 所有参加灭火救援人员必须保持镇定, 听从指挥。
- (3) 一切自救必须本着先救人后救物的原则,切勿作个人冒险。
- (4) 在生命安全未受到威胁时,应坚守各自的岗位,尽力控制火灾的蔓延直到物业保卫部或公安消防队到来,并详细汇报火场情况。
- (5)火灾伴随有浓烟时,应采取低姿势行走或匍匐穿过浓烟区,或以湿布等捂住口鼻。
- (6) 疏散时身上着火,切记不可奔跑,应立即脱掉着火衣物或就地翻滚,或由身边人员以湿衣物包住或扑打或泼水浇灭。

1.3 柴油站泄漏和火灾事故现场处置方案

1.3.1 事故特征

柴油站内建有油泵房和地下柴油储罐区,油泵棚建筑面积为12平方米,建筑耐火等级为二级,地下柴油储罐区占地面积为852平方米,有两个120吨地下柴油储罐。油泵房内抽、加油设备、管道连接等部位易出现柴油跑、冒、滴、漏现象,而柴油燃点较低,遇明火易燃烧,一旦发生火灾,柴油液体火灾易造成火势蔓延扩大,燃烧产生大量蒸气以及设备、容器燃烧变形,易发生燃烧爆炸,属公司重点防火部位。

1.3.2 应急工作职责

职责:化工库现场火灾处置以当班仓管员为主,班长、部门领导协助。仓管员:负责现场应急处理,正确使用防护用品,同时报告班长、部门领导。班长:立即赶到现场,指导仓管员处理,同时报告部门领导泄漏和火灾情况。部门领导:立即赶到现场协调处理。

1.3.3 泄漏应急处置

柴油站管理人员发现库内油泵房内抽油、加油设备、管道连接等部位出现柴油跑、冒、滴、漏现象时,应当立即停止所有作业、关闭进出阀门,严禁各种明火靠近,并上报上级领导。如出现大量泄漏则须立即上报应急指挥中心。

1.3.4 火灾应急处置

- (1) 柴油站管理人员发现库内物品着火时,应当立即停止所有作业、报警、关闭进出阀门,就近取用库内配备的消防砂或灭火器对着火物进行扑救。
- (2) 若火灾未能得到有效控制,柴油站管理人员应立即切断柴油站内电源和关闭各输油管路阀门开关,并立即拨打公司内部火警电话"外线 8737119、内线 87119",向物业保卫部报告火警(说清着火部位、着火物品、火势情况、报警人姓名及所用电话号码),并奔跑呼喊发生火灾情况,告知周边和铝合金材料公司铸造生产线人员,并向安环保卫部领导报告,最短时间内争取到更大灭火救援力量。
- (3) 柴油站管理人员完成以上工作后,迅速返回火场,告诉邻近前来救援人员室 外消火栓和库内配备的消防设施、器材位置,在确保个人人身安全的情况下,共同快速

取用灭火器进行火灾扑救和转移受到火势威胁的易燃易爆危险物品至不堵塞消防车道的安全位置上。

- (4) 着火面积较大,使用灭火器已不能有效扑灭火灾时,可利用室外消火栓扑救着火物和受到火势威胁的易燃易爆物资以及建筑,控制火势蔓延。
- (5) 当救援人员受到火势威胁和烟雾毒气侵害,无法继续扑救时,救援人员应相互召唤,迅速从安全出口撤退到柴油站外安全的消防车道旁,由柴油站管理人员手机拨打公安消防"119"电话报告火警,请求灭火救援,并报告安环保卫部领导安排人员到公司大门引导公安消防车辆到达火场。
- (6) 应急办公室接到火警报告后,迅速报告应急指挥中心,并协助应急指挥中心 迅速组织应急救援组成员赶往柴油站参加灭火救援工作;指定人员对柴油站周边消防车 道疏通、警戒和物质疏散后的看护以及调用应急救援所需车辆。
- (7) 当公司志愿消防队到达火场后,由公司志愿消防队指挥员指挥火场灭火救援工作,各应急救援小组积极配合,协助灭火救援工作;公安消防部队到达火场后,火场灭火救援工作由公安消防部队指挥员指挥,应急救援小组和志愿消防队积极配合,协助火场灭火救援工作。
- (8)火灾扑灭后,警戒疏散组应做好火灾现场保护和参加救援人员集中清点工作, 等待有关人员现场勘查,确定火灾起因和财产损失情况后,经允许方可清理火灾现场。

1.3.5 注意事项

- (1) 火灾发生时电话仅供应急使用,无关人员未经授权,不得擅自使用。
- (2) 所有参加灭火救援人员必须保持镇定, 听从指挥。
- (3) 一切自救必须本着先救人后救物的原则,切勿作个人冒险。
- (4) 在生命安全未受到威胁时,应坚守各自的岗位,尽力控制火灾的蔓延直到南铝物业保卫部或公安消防部队到来,并详细汇报火场情况。
- (5)火灾伴随有浓烟时,应采取低姿势行走或匍匐穿过浓烟区,或以湿布等捂住 口鼻。
- (6) 疏散时身上着火,切记不可奔跑,应立即脱掉着火衣物或就地翻滚,或由身边人员以湿衣物包住或扑打或泼水浇灭。

1.4 天然气泄漏现场处置方案

1.4.1 事故风险分析

- (1) 天燃气具有易燃、易爆的特点,在使用过程中一旦发生泄漏,如未能得到及时处理将有可能引发火灾、爆炸等事故。
 - (2) 天然气泄漏类型
- a.轻微泄漏:在生产现场断断续续可以闻到天然气味,但无法找到泄漏点,也未引起燃烧、火灾;
- b.可以发现的泄漏:可以发现泄漏,轻微燃烧,未引发火灾或人身伤害。泄漏处随着最近点阀门的关闭而停止泄漏;
- c.无法控制的泄漏: 天然气主管道破裂或阀门失效、气管连接处脱落、天然气长时间泄漏, 引起设备、电线电缆、液压站及现场堆放物燃烧着火, 熔炼炉、均热炉发生炉膛坍塌、爆炸引发火灾或人身伤亡。
 - (3) 事故前可能出现的征兆:
- a. 管道问题:如气管腐蚀老化、违章施工、违章操作、未对天然气管道有效保护造成管道断裂、原有管材存在质量问题、管道焊接处存在质量问题、其他原因造成管道破裂损坏泄漏。
 - b.阀门问题: 阀门密封损坏、失灵、人为误操作、人为破坏打开阀门。
- c.炉组控制系统:控制系统失灵、高温铝水、高温炉气、明火、高温作业场所使控制系统上零部件烧损、老化。
 - d.电磁阀失灵。
 - e.天然气报警器报警。

1.4.2 应急工作职责

职责:天然气现场泄漏处置以当班作业员为主,部门安全员、作业长、部门领导协助。

作业员:负责现场应急处理,正确使用防护用品,同时报告作业长、部门领导。 安全员、作业长:立即赶到现场,指导作业员处理,同时报告部门领导泄漏情况。 部门领导:立即赶到现场协调处理。

1.4.3 应急处置

- (1) 当发生事故后立即报告当班班长或当班作业长。
- (2) 当班带班作业长或班长接到报告,快速组织现场人员施救,并报告调度组和 部门领导。
 - (3) 部门领导接到报告,立即赶赴现场处置。

1.4.4 注意事项

- (1) 事故发生后,应按"先救命,后治伤的"原则进行。
- (2) 班组无法处理立即拨打"120"急救电话。
- (3) 非专业救护人员不可进行人工呼吸和胸外心脏按压术。
- (4)如拨打"120"急救电话后,应派人到公司门口接应,并保护好事故现场,以便 进行事故调查处理。

1.5 硫酸泄漏现场处置方案

1.5.1 事故风险分析

事故发生的可能性及严重程度、影响范围分析:

"酸"指浓硫酸,是公司生产中重要的化学物资,生产贮用量大,在生产现场有各种储罐、泵/管道、闸阀、液位计等设施。由于硫酸具有强氧化性及强腐蚀性特点,易破损设施,引起泄漏事故。若不能及时堵漏处理,将对厂房、生产设施造成严重损坏,对人员造成伤害。

1.5.2 应急工作职责

当班作业长:负责现场应急处理指挥,安排人员报告部门领导,并安排将人员将酸通过管道打入槽内。

班员: 听从当班作业长安排,报告部门领导和打酸作业。

维修工:负责照明排气、酸泵组装、酸管的安装和供电工作。

水处理工: 听从作业长安排, 对酸水进行处理并报告废水站。

部门领导: 立即赶到现场,并负责指挥,根据泄漏大小同时决定是否上报公司。

1.5.3 应急处置措施

- (1) 当班人员发现储罐连接管道的第1个闸阀后端(靠近储罐为前端,其他为后端,下同)泄漏,应立即报告当班班长,同时关关闭硫酸泵电源防止事态扩大。当班班长应立即向部门领导(分管生产和维修)报告后,组织维修人员(必须2人一组)佩戴好防护用具(浓硫酸泄漏时需戴面罩和口罩),防酸手套,雨靴防护用品,打开水源,要将水龙头水开启到最大,稀释酸雾,先关总阀,再关硫酸泵吸入阀,再关硫酸泵出口阀门,再将法兰连接分离,将管道余酸流干净,然后再组织维修。在维修工处理泄漏时,操作班人员穿戴好劳保待命。
- (2)当发现储罐连接管道的第1个闸阀前端(含闸阀)处大量泄漏,应立即报告当班班长,当班班长应立即向部门领导(分管生产和维修)报告后,立即指挥停止生产,组织人员拉好警戒线,组织班组人员(必须2人一组)佩戴好防护面罩,防酸手套,雨靴、防酸防护服等防护用品去打开泵,尽量将酸打入氧化槽或其他储存罐(槽)中,并准备用水源冲淡余酸液浓度,并抽取液碱进行中和处理,通过管道排到废水处理站,禁止未经中和处理就向外界自然排放。其他班组人员不得进入警戒线范围内。

若人员无法靠近,此时要维护好现场秩序,避免无关人员围观,准备好水源,准备现场稀释,直接排往废水坑。以人不受伤害为第一原则。

- (3) 部门领导到达现场后,负责指挥现场抢险,向当班班长了解现场基本情况; 第一时间告知基本情况非常重要,务必严格执行;部门领导根据现场情况,进一步组织 相关人员到场抢险并告知建材事业部应急领导小组,建材事业部领导到达现场后,确定 是否启动专项应急预案。
- (4) 电钳人员在部门维修领导的安排下,做好照明排气、酸泵组装、酸管的安装和供电工作。
 - (5) 当班班长,应安排人员准备安全绳、应急灯备用。
- (6)泄漏基本控制后,当班班长佩戴好劳保用品,准备好应急灯、安全绳、防护面具、手提水管等相应设备,两人一组到泄漏处进行检查,向部门领导报告检查情况,由领导确定修复方案。
- (7) 在泄漏得到控制后,部门领导通知主操应开启风机,吹散酸雾,抢险成员用水冲洗场地,电钳人员负责检查设备情况。
 - (8) 当班组班长应在交接班记录本上详细记录并签名。

(9) 当班水处理工(必须2人一组)) 到场清理,报告废水pH值及产生废水量,并 马上通知废水站做好废水处理应急工作。

1.5.4 注意事项

- (1) 若未发生人员被困, 硫酸泄漏时, 应镇静, 不要慌张, 以稳妥处理为原则。
- (2) 若人员被硫酸溅到,第一时间救助很关键,脱掉衣裤,用流动清水一直冲洗2个小时左右,再送医院治疗,在送医路上,也要用清水湿润。(因为从现场到医院至少30分路程,这一段时间浓酸未稀释就会将皮肤真皮腐蚀。)

2 废水处理站废水事故现场处置方案

2.1 事故类型和危险程度分析

2.1.1 事故风险分析

废水事故主要是污水溢出及污水池及管道破损废水泄漏、污水池坍塌废水大量泄漏 等。

2.1.2 事故发生区域

南平铝业各污水处理站污水池及管道。

2.1.3 事故的危害程度

废水事故的危害主要有:

- (1) 污水管道泄漏、污水池少量泄漏,污水处理系统周边地面受污染。
- (2) 污水管或水池较大泄漏,污水已进入厂区雨水管网,可能影响厂区周边地表水。
- (3)污水池坍塌废水大量泄漏,超标废水通过雨水管道进入闽江,导致闽江水质 石油类浓度升高,影响范围为闽江水质。

2.2 应急处置

2.2.1 废水处理系统故障应急处置措施

- (1) 废水处理站的主要故障现象及相对应的处理措施详见表 2.2-1。
- (2)设备故障废水处理设施无法运行时,应将废水排入应急池中储存,立即组织人员对废水处理系统进行检修;应急池将满仍无法修复故障设备,应报告公司应急办公室,通知各车间停产。

表 2.2-1 污水处理站设备故障现场应急处置措施一览表

| 序号 | 故障现象 | 应急措施 |
|----|-------------------------------------|--|
| 1 | PLC 系统故障,尤法 _{控制} | 1、切断 PLC 电源,关闭工控机。将配电柜控制设备开关打到手动控制。 2、污水处理设备按照手动控制方案运行。立即通知技术人员到场处理。 3、作好交接班记录。 |
| 2 | 水泵无法运行或是运 行时有异常声响、机 械卡阻、冒烟等现象 | 1、关闭异常设备电源,开启备用设备。立即通知技术人员到场处理。 2、观察设备运行情况。作好交接班记录。 |
| 3 | 鼓风机无法运行或运 行时有异常声音,机 械卡阻、冒烟等现象 | 关闭异常设备电源,开启备用设备。观察设备运行情况及管道压力。 立即通知技术人员到场处理。作好交接班记录。 |
| 4 | 加药管道泄漏 | 泄漏呈点滴状时,可继续运行设备,并注意观察。 泄漏呈喷射状时,应立即关闭加药泵,关闭故障管道进口及出口阀门,注意观察是否还有其他泄漏点。 立即通知技术人员到场处理。 作好交接班记录。 |
| 5 | 加药计量泵无法加药 | 1、关闭电源,关闭管道进出口阀门。开启备用泵。 2、助凝剂加药泵和备用泵都无法运行,关闭电源,关闭管道进出口阀门,通知技术人员到场处理,其它设备可继续运行。 3、混凝剂加药泵和备用泵都无法运行,关闭电源,关闭管道进出口阀门,采用人工加料,通知技术人员到场处理,其它设备可继续运行。 4、作好交接班记录。 |
| 6 | 搅拌器无法工作或运 行时有异常声音 | 1、关闭电源。 2、通知技术人员到场处理。 3、作好交接班记录。 |
| 7 | N 以 色 1 的 有 开 吊 尸 响 | 1、迅速关闭板框压滤机和污泥提升泵电源。 2、观察管道压力。 3、通知技术人员到场处理。 4.作好交接班记录。 |
| 8 | 底层排水泵无法自动 | 1 转换为手动运行 |
| 9 | 化形有异定亩音 | 1、关闭电源。 2、通知技术人员到场处理。 3、作好交接班记录。 |

2.2.2 废水处理站泄漏事故应急处置措施

废水处理站泄漏事故应急处置措施见《水环境污染事件专项应急预案》中"1.3 应 急处置措施"。

2.3 注意事项

- (1) 参与事故处理人员,要积极地配合各部门工作,尽快地做好事故处理工作;
- (2) 在处理废水事故过程中,要求每个人员保持清醒的头脑,时刻牢记安全警钟;
- (3) 发生人身伤害时,要第一时间将伤员送医院救治。

3 危险废物现场处置方案

- 3.1 危险废物识别、分析和处置
- 3.1.1 危险废物识别、分析

公司危险废物经分部门、分类识别,识别结果如下表。

表 3.1-1 危险废物识别和分析一览表

| 序号 | 废物名称 | 废物代码 | 废物 类别 | 有害物质名称及含 量 | 物理 性状 | 危险 特性 | 产生量(吨) | 来源及产生工序 |
|----|---------|------------|----------|---------------|----------|--------------------|--------|---------|
| 1 | 废油桶 | 900-249-08 | HW49 | 废油 | 固态 | 毒性 | 12 | 各工序 |
| 2 | 废矿物油 | 900-218-08 | HW08 | 矿物油 | 液态 | 毒性 | 35 | 各工序生产设备 |
| 3 | 废油漆桶 | 900-041-49 | HW49 | 废油漆 | 固态 | 毒性 | 3 | 各工序 |
| 4 | 铝电解炭渣 | 321-025-48 | HW48 | 含 F- | 固态 | 毒性 | 30 | 铝电解 |
| 5 | 槽大修废渣 | 321-023-48 | HW48 | 含 F- | 固态 | 毒性 | 2500 | 铝电解 |
| 6 | 废乳化液 | 900-006-09 | HW09 | 乳化液 | 液态 | 毒性 | 10 | 各工序生产设备 |
| 7 | 废离子树脂 | 900-015-13 | HW13 | 吸附的各种离子 | 固态 | 毒性 | 3 | 表面处理 |
| 8 | 氢氧化铝渣 | 336-064-17 | HW17 | 碱(OH-) | 固态 | 腐蚀性 | 2500 | 表面处理 |
| 9 | 废碱渣 | 900-399-35 | HW35 | 碱 (OH-) | 固态 | 腐蚀性 | 35 | 氧化及洗模工序 |
| 10 | 废除尘滤袋 | 900-041-49 | HW49 | 含 F- | 固态 | 毒性 | 10 | 布袋除尘器 |
| 11 | 铝灰渣 | 321-024-48 | HW48 | 含 F- | 固态 | 反应性 | 4640 | 回转窑 |
| 12 | 除尘灰 | 321-034-48 | HW48 | 含 F- | 固态 | 毒性、反应性 | 400 | 布袋除尘器 |
| 13 | 实验室废液 | 900-047-49 | HW49 | 含溶剂溶剂 | 液态 | 毒性、腐蚀性、易 燃性、反应性 | 1 | 实验室 |
| 14 | 废油桶 | 900-041-49 | HW49 | 废油 | 固态 | 毒性 | 2 | |
| 15 | 废矿物油 | 900-218-08 | HW08 | 矿物油 | 液态 | 毒性 | 2 | |
| 16 | 废乳化液 | 900-006-09 | HW09 | 乳化油 | 液态 | 毒性 | 3 | |
| 17 | 氢氧化铝渣污泥 | 336-064-17 | HW17 | 氢氧化铝 | 固态 | 毒性 | 140 | 华银 |
| 18 | 废水处理污泥 | 336-064-17 | HW17 | 氢氧化铝 | 固态 | 毒性 | 15 | |
| 19 | 铝灰渣 | 321-026-48 | HW48 | 氧化铝 | 固态 | 反应性 | 4000 | |

| 序号 | 废物名称 | 废物代码 | 废物 类别 | 有害物质名称及含 量 | 物理 性状 | 危险 特性 | 产生量 (吨) | 来源及产生工序 |
|----|-------|------------|----------|------------------|----------|----------|---------|---------|
| 20 | 含油包装物 | 900-249-08 | HW08 | 包装物 | 固态 | 毒性、易燃性 | 2 | |
| 21 | 除尘灰 | 321-034-48 | HW48 | 含 F ⁻ | 固态 | 毒性、反应性 | 480 | |
| 22 | 废碱渣 | 900-399-35 | HW35 | 碱 (OH-) | 固态 | 腐蚀性 | 1 | |

3.1.2 危险废物处置情况

南平铝业各危险废物严格根据国家相关危险废物管理制度,根据危险废物经营许可证处置类别进行收贮、利用,委托有资质的相关方进行处置,公司危废存放的位置均高于历史最高洪水位,未发生过洪水倒灌进危废存放仓库现像。公司危险废物贮存设施见表 3.1-2。

| 序号 | 设施名称 | 数量 | 场所位置 | 类型 | 面积(m²) | 贮存能力(吨) |
|----|---------|-----|----------------|----|--------|---------|
| 1 | 危险废物贮存库 | 6 间 | 氧化铝仓库西北部 | 仓库 | 756 | 2000 |
| 2 | 危险废物贮存库 | 2 间 | 36kt/a 型材生产线西侧 | 仓库 | 18 | 35 |
| 3 | 危险废物贮存库 | 3 间 | 华银 | 仓库 | 45 | 80 |

表 3.1-2 危险废物贮存设施现状一览表

3.1.3 减少危险废物产生量和危害性的措施

危险废物因不排除具有危险特性,可能对环境或者人体健康造成有害影响,公司 应注重源头控制和消减危险废物的产生和危害性,具体措施如下:

- (1) 铝电解炭渣:减少炭渣量,保证阳极质量,灰分要低,空气反应性要好;生产过程中阳极保温料要盖密,减少氧化;阴极炭块再利用。
 - (2) 废矿物油:通过过滤后回用减少产生量;通过二次综合利用减少产生量。
 - (3) 废油桶:考虑原厂家直接回收再利用。
 - (4) 槽大修废渣: 改进工艺、延长电解槽寿命,延长槽大修时间。
 - (5) 废矿物油: 就近寻找有资质厂家处理,减少污染环节风险。
- (6) 铝灰渣: 定期对铝灰渣贮存设施进行检查,确保其设备和防护措施的有效性。 对于发现的问题及时进行修护和维护。

3.2 应急处置

3.2.1 危险废物意外事故防范措施

- (1) 加强管理,按危险废物经营许可处置类别收贮和利用危险废物。
- (2) 在收集、贮运和利用危险废物时禁止将危险废物混入非危险废物或其它危险废物。
- (3) 危险废物贮存、处置的设施、场所应符合国家环境保护标准要求,有防雨、防 渗漏、防盗等措施,并有显眼标识牌。

(4)建立危险废物台帐,专人负责,对危险废物的名称、来源、数量、特征和类别、 入库日期、存放库位、废物出库、利用日期等作详细记录,建立好危险废物经营管理台 帐。

3.2.2 危险废物意外事故应急处置措施

- (1) 当发生事故后,发现者立即报告当班班长或当班作业长。
- (2) 当班带班作业长或班长接到报告,快速组织现场人员施救,并报告调度组和部门领导。
- (3) 部门领导接到报告,立即赶赴现场处置,并根据本预案向上级领导或应急办公室汇报。

3.3 注意事项

- (1) 参与事故处理人员,要积极地配合各部门工作,尽快地做好好事故处理工作;
- (2) 在处理废水事故过程中,要求每个人员保持清醒的头脑,时刻牢记安全警钟;
- (3) 发生人身伤害时,要第一时间将伤员送医院救治。

危险化学品储罐泄漏突发环境事件现场应急处置卡

| | 危险源: 硫酸、碱液、柴油。 |
|---------------|---|
| 1.危险性 | 突发环境事件的特征、危害程度: |
| 分析 | (1) 因为操作失误或设备腐蚀及外界压力撞击设备等引起危险化学品泄漏。 |
| 73 1/1 | (2) 危险化学品泄漏进入外环境,污染周围大气、水及土壤。 |
| 2.突发环 | (1) 现场散发出刺激性气味; |
| 境事件征 | (2) 较强的摩擦、撞击等引起储罐破裂; |
| 兆 | (3) 现场工作人员手套及防护设备被腐蚀; |
| | (4) 现场报警器报警。 |
| | 应急响应上报程序: |
| | (1)第一发现人一旦发现险情,立即上报现场主管或应急响应办公室值班人员; |
| | (2)由现场主管或值班组长组织采取先期处置措施,并由现场主管或值班组长 |
| | 判断是否构成应急响应条件; |
| | (3) 若达到公司车间级响应条件,则由现场主管或值班组长组织实施现场处置 |
| | 应急预案,并时刻关注突发环境事件的发展动态,并上报应急总指挥;若达到公司 |
| | 级或社会级响应条件,则由现场主管或值班组长立即上报应急办公室,值守电话: |
| | 13960609191(应急办公室主任电话)。报告内容包括事件发生的时间、地点、原因、 |
| | 己采取的应急措施等。应急总指挥根据事故严重程度决定是否启动应急小组。 |
| | 外部报告程序: |
| | (1)如果发生的环境污染事故范围控制在厂区内,并及时得到处理,未对周围 |
| | 环境和社会造成影响的,企业在处理完成后1日内向南平市延平生态环境局报告; 如果发生的环境污染事故可能影响厂区外,需要其他环保力量支持的,在事故发生 |
| | 一如未及生的坏境污染事故可能影响)区外,需要共他坏床万重义持的,任事故及生一 一后立即(1h 内)向南平市延平区人民政府、南平市延平生态环境局(环保专线: 12369) |
| 3.信息报 | 报告,请求外部支援,并在事故处理完毕后 3 日内向环保部门报告事故原因及处理 |
| 告 | 情况。 |
| | (2)情况紧急时,事故现场有关人员可以直接向上述单位报告。 |
| | (3) 应急响应办公室向可能受污染影响的单位、区域及人员通报。 |
| | 外部报告内容和方式: 突发环境事件的报告分为初报、续报和处理结果报告。 |
| | 初报: 在发现或得知突发环境事件后首次上报,应从发现事件后起1小时内上 |
| | 报; |
| | 续报:在查清有关基本情况、事件发展情况、事件前期处置措施等后随时上报; |
| | 续报可通过网络或书面报告,在初报的基础上报告有关确切数据,事件发生原因、 |
| | 过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。 |
| | 处理结果报告: 在突发环境事件处理完毕后上报。处理结果报告应当在初报和 |
| | 续报的基础上,报告处理突发环境事件的措施、过程和结果,突发环境事件潜在或 |
| | 者间接危害以及损失、社会影响、处理后的遗留问题、责任追究等详细情况。 |
| | 报告方式: 突发环境事件信息应当采用传真、网络、邮寄和面呈等方式书面报告;情况紧急时,初报可通过电话报告,但应当及时补充书面报告。 |
| - | 一百; 同仇系忌的, 彻顶可通过电话报告, 但应当及时 称允节面报告。 处理措施: |
| | ①第一发现者发现泄漏事故后,佩戴防护用具,如防毒面具、放酸碱手套、靴 |
| | 一 |
| 4 .应急处 | 了 |
| 置措施 | ②处置危险化学品泄漏事故过程中,若有废水产生,按照"水环境突发环境事件 |
| 11.417.6 | 应急处置"执行。 |
| | ③事故处置结束,处理人员将本次事故发生的时间、地点、泄漏物、泄漏量、 |
| | 泄漏原因及处置措施详细记录,以书面报告交与应急办公室存档。 |
| | 若事故在车间或仓库内一时无法控制,车间处置人员应报告车间现场指挥或应 |
| 1 | 急响应办公室,请求启动公司级应急响应。当事故演变为不可扑救的灾难时,应急 |
| 5.注意事 | 指挥中心要坚决果断下令撤离,启动社会级应急预案,请求政府启动应急预案并派 |
| 项 | 造应急小组主持应急行动。警戒抢修组迅速有序地组织救员人员暂时撤离,避免造 |
| 1 | 成更大的损失。同时若有危及临近单位或居民,须及时组织危及人员撤离至安全区 |
| | 域,并采取相应的措施,以防事故扩大。 |

废水处理站突发环境事件现场应急处置卡

| | 及小义连如大及外境争广场场应总义直下 |
|----------------|---|
| 1.危险性分 析 | 危险源 :生产废水、突发环境事故产生的洗消废水。 突发环境事件的特征、危害程度 :废水处理站设备故障,生产废水超标排放,影响 厂区水环境,影响闽江水质。环境事故洗消废水泄漏,影响厂区水环境,影响闽江水质。 |
| 2.突发环境 事件征兆 | (1)废水处理站日常检测因子超标; (2)污水处理系统异常; (3)突发环境事故产生洗消废水; |
| | (4) 现场散发出刺激性气味。 |
| | 应急响应上报程序: (1)第一发现人一旦发现险情,立即上报现场主管或应急响应办公室值班人员; (2)由现场主管或值班组长组织采取先期处置措施,并由现场主管或值班组长判断是否构成应急响应条件; (3)若达到公司车间级响应条件,则由现场主管或值班组长组织实施现场处置应急预案,并时刻关注突发环境事件的发展动态,并上报应急总指挥;若达到公司级或社会级响应条件,则由现场主管或值班组长立即上报应急办公室,值守电话:13960609191 |
| | (应急办公室主任电话)。报告内容包括事件发生的时间、地点、原因、已采取的应急措施等。应急总指挥根据事故严重程度决定是否启动应急小组。 |
| | 支援,并在事故处理完毕后 3 日内向环保部门报告事故原因及处理情况。 (2)情况紧急时,事故现场有关人员可以直接向上述单位报告。 (3)应急响应办公室向可能受污染影响的单位、区域及人员通报。 外部报告内容和方式:突发环境事件的报告分为初报、续报和处理结果报告。 初报:在发现或得知突发环境事件后首次上报,应从发现事件后起1小时内上报; 续报:在查清有关基本情况、事件发展情况、事件前期处置措施等后随时上报;续 报可通过网络或书面报告,在初报的基础上报告有关确切数据,事件发生原因、过程、 进展情况及采取的应急措施等基本情况。 |
| | 处理结果报告:在突发环境事件处理完毕后上报。处理结果报告应当在初报和续报的基础上,报告处理突发环境事件的措施、过程和结果,突发环境事件潜在或者间接危害以及损失、社会影响、处理后的遗留问题、责任追究等详细情况。 报告方式:突发环境事件信息应当采用传真、网络、邮寄和面呈等方式书面报告;情况紧急时,初报可通过电话报告,但应当及时补充书面报告。 处理措施: |
| | (1) 对废水处理站出水主要污染因子进行每日采样监测,当废水超标排放时,监测人员立即开启回流,将超标废水返回污水处理事故池内进行再处理;同时主管。 (2) 废水主管组织人员对设备运行情况进行排查,查找超标原因,上报应急办公室。 (3) 若设备故障,启用备用设备,对出口水质进行监测 1h/次,待连续 3 次出水水质均达标时,恢复正常排水。废水主管应对应急办公室先进行口头报告,通知维修人员对故障设备进行维修,使其保持正常。 |
| 4.应急处置措施 | (4) 若进水水质异常或污水处理系统异常,技术人员进行工艺参数调整,若无法解决,污水暂存于调节池,寻求污水系统设计单位支持。当调节池达到容量 50%,而废水监测数据不能达标时,上报应急办公室要求生产部门部分停止生产,减少废水产生和排放;当调节池达到容量 70%时,生产部门应停止废水产生和排放。 (5)连续三次污染物的监测数据均达标时,方可结束应急响应,调节池水量达到正 |
| | 常水位后,污水站方可恢复进水,按正常程序处理废水。 (6)事故处置结束,废水主管将本次事故发生的时间、地点、原因、处置措施等详细记录,以书面报告交与应急办公室存档。 |
| 5.注意事项 | 新中央 |

及时组织危及人员撤离至安全区域,并采取相应的措施,以防事故扩大。

危险废物泄漏突发环境事件现场应急处置卡

| | 危险源: 南平铝业产生的危险废物主要有氢氧化铝渣、铝灰渣、除尘灰、铝电解碳 |
|--------------|---|
| 1.危险性分 | 渣、含氟废渣、废润滑油、废乳化液等。 |
| | 突发环境事件的特征、危害程度: |
| 析 | (1) 因为搬运等操作失误造成危险废物撒漏。 |
| | (2) 危险废弃物泄漏进入外环境,污染周围大气、水及土壤。 |
| 2.突发环境 | |
| 事件征兆 | (2) 危废贮存库发现废物泄漏; |
| 事 11 1年70 | (3) 现场散发出刺激性气味; |
| | 应急响应上报程序: |
| | · = · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| | (1)第一发现人一旦发现险情,立即上报现场主管或应急响应办公室值班人员; |
| | (2)由现场主管或值班组长组织采取先期处置措施,并由现场主管或值班组长判断 |
| | 是否构成应急响应条件; |
| | (3) 若达到公司车间级响应条件,则由现场主管或值班组长组织实施现场处置应急 |
| | 预案,并时刻关注突发环境事件的发展动态,并上报应急总指挥,若达到公司级或社会 |
| | 级响应条件,则由现场主管或值班组长立即上报应急办公室,值守电话: 13960609191 |
| | (应急办公室主任电话)。报告内容包括事件发生的时间、地点、原因、已采取的应急 |
| | 措施等。应急总指挥根据事故严重程度决定是否启动应急小组。 |
| | 外部报告程序: |
| | (1) 如果发生的环境污染事故范围控制在厂区内,并及时得到处理,未对周围环境 |
| | 和社会造成影响的,企业在处理完成后1日内向南平市延平生态环境局报告;如果发生 |
| | 的环境污染事故可能影响厂区外,需要其他环保力量支持的,在事故发生后立即(1h内) |
| | 向南平市延平区人民政府、南平市延平生态环境局(环保专线: 12369)报告,请求外部 |
| 5.1H.1G.1M H | 支援,并在事故处理完毕后 3 日内向环保部门报告事故原因及处理情况。 |
| | (2)情况紧急时,事故现场有关人员可以直接向上述单位报告。 |
| | (3) 应急响应办公室向可能受污染影响的单位、区域及人员通报。 |
| | 外部报告内容和方式: 突发环境事件的报告分为初报、续报和处理结果报告。 |
| | 初报 : 在发现或得知突发环境事件后首次上报,应从发现事件后起 1 小时内上报; |
| | 续报: 在查清有关基本情况、事件发展情况、事件前期处置措施等后随时上报; 续 |
| | 报可通过网络或书面报告,在初报的基础上报告有关确切数据,事件发生原因、过程、 |
| | |
| | 进展情况及采取的应急措施等基本情况。 |
| | 处理结果报告 :在突发环境事件处理完毕后上报。处理结果报告应当在初报和续报 |
| | 的基础上,报告处理突发环境事件的措施、过程和结果,突发环境事件潜在或者间接危 |
| | 害以及损失、社会影响、处理后的遗留问题、责任追究等详细情况。 |
| | 报告方式:突发环境事件信息应当采用传真、网络、邮寄和面呈等方式书面报告; |
| | 情况紧急时,初报可通过电话报告,但应当及时补充书面报告。 |
| | 处理措施: |
| | (1) 在发生泄漏时,首先熄灭所有明火、隔绝一切火源,防止发生燃烧和爆炸。 |
| | (2) 若固体泄漏,发现人员用铜铲铲起,倒入废溶剂桶内,存于危废暂存库,一起 |
| 1 应刍从署 | 交由有资质单位处置。若为废溶剂桶倾倒,发现人员立即用砂土将泄漏的废溶剂吸附, |
| 4.应忌处且 措施 | 然后将吸附后的砂土倒入废溶剂桶内,存于危废暂存库。处置过程不得用水冲洗,防止 |
| 1日 110 | 污染区域扩大。 |
| | (3)若处置过程有冲洗废水产生,则按照"水环境突发环境事件应急处置"进行处理。 |
| | (4) 事故处置结束,处理人员将本次事故发生的时间、地点、泄漏物、泄漏量、泄 |
| | 漏原因及处置措施详细记录,以书面报告交与应急办公室存档。 |
| | 若事故在车间或仓库内一时无法控制,车间处置人员应报告车间现场指挥或应急响 |
| | 应办公室,请求启动公司级应急响应。当事故演变为不可扑救的灾难时,应急指挥中心 |
| • >> ÷ ==== | 要坚决果断下令撤离,启动社会级应急预案,请求政府启动应急预案并派遣应急小组主 |
| 5.注意事项 | 持应急行动。警戒抢修组迅速有序地组织救员人员暂时撤离,避免造成更大的损失。同 |
| | 时若有危及临近单位或居民,须及时组织危及人员撤离至安全区域,并采取相应的措施, |
| | 以防事故扩大。 |
| | NM 4 HV 1 1/10 |

第三部分 突发环境事件风险评估报告

| 编制单位 | 福建省南平铝业股份有限公司 | |
|------|---------------|--|
| | | |
| 编制日期 | 2024年9月5日 | |

1 前言

福建省南平铝业股份有限公司(以下简称南平铝业)创建于 1958 年,前身为"613" 军工厂,为福建冶金旗下四大权属企业之一,综合实力位居中国铝行业前列,公司总部位于福建省南平市,共有 15 个控股子企业和产品事业部,截至 2023 年末,公司并表资产 93.49 亿元。

目前公司拥有年产 15 万吨铝型材产业链的综合生产能力,即铝电解一铝铸造(铸 轧)一铝加工(模具、铝型材、铝板带材)一铝材机加工等产能,其中铝加工产能将超 过 30 万吨/年,主导产品为"闽铝"牌铝合金型材,包括建筑型材和工业型材,其他产品 主要有铝及铝合金板带材、铝及铝合金铸锭、铝及铝合金结构件等。公司产品广范应用 于 IT 电子信息、机械制造、建筑安装、光伏太阳能、汽车制造、轨道交通、航空航天、国防军工、工业散热器、集装箱等行业。

公司主要工艺技术与生产装备处于行业领先水平。拥有各种进口主辅设备、设施,可全面满足用户的各种产品需求,以及特殊工艺要求的铝型材的生产。目前,铝型材产业链规模、技术装备、产品品牌、综合实力、产品创新、标准制定、节能减排等方面均处于行业前列,在铝型材生产技术方面具有明显的竞争优势。

南铝股份实行"以人为本,追求闽铝品质、环境和谐完美"的管理方针,是国内最早获得 ISO9001 质量体系和铝合金建筑型材产品合格认证的企业。公司严格按 ISO9001:2015、IATF16949:2016、ISO/TS22163:2017、AS9100等国际标准要求建立规范管理系统,维持稳健的生产经营运作,努力实现"以高品质铝产品服务大众"的使命,不断提高顾客、社会、员工和相关方的满意度,致力于打造具有国际竞争力的大型铝型材公司。

公司高度重视企业的环境和安全管理工作,认真贯彻执行国家生态环境、安全法律法规。为查清目前存在的环境风险隐患,科学评估环境风险防控能力,客观界定环境风险等级,并为环境安全达标建设提供参考和依据,特委托安环保卫部组织应急预案编制小组编制本公司的突发环境事件风险评估报告。应急预案编制小组在现场勘察及相关资料收集、整理和研究的基础上,依据《企业突发环境事件风险评估指南(试行)》(环办〔2014〕34号)和《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ941-2018)的要求,编制完成了本评估报告。

2 总则

2.1 术语与定义

- (1) 突发环境事件是指突然发生,造成或可能造成环境污染或生态破坏,危及人 民群众生命财产安全,影响社会公共秩序,需要采取紧急措施予以应对的事件。
 - (2) 环境风险是指发生突发环境事件的可能性及突发环境事件造成的危害程度。
- (3) 突发环境事件风险物质及临界量指本指南附录 B 规定的某种(类)化学物质及其数量。
- (4)环境风险单元指长期或临时生产、加工、使用或储存环境风险物质的一个(套)生产装置、设施或场所或同属一个企业且边缘距离小于 500 米的几个(套)生产装置、设施或场所。
- (5) 环境风险受体指在突发环境事件中可能受到危害的企业外部人群、具有一定 社会价值或生态环境功能的单位或区域等。
 - (6) 清净下水指装置区排出的未被污染的废水,如间接冷却水的排水、溢流水等。
- (7) 事故排水指事故状态下排出的含有泄漏物,以及施救过程中产生其他物质的 生产废水、清净下水、雨水或消防水等。

2.2 编制原则

为建立健全统一指挥、功能齐全、反应灵敏、运转高效的突发环境事件应急机制,规范本公司环境应急防范和安全处置工作,为保障本公司厂区及周边地区的环境质量以及生命和财产安全,提高本公司突发环境事件的应急救援反应速度和协调水平,增强本公司处置突发公共事件的能力,最大限度地预防和减少大气污染事故、设施事故带来的经济、环境损失与人员伤亡,促进本公司全面、协调、可持续发展和安全发展,维护社会的稳定和谐,保障人体健康和社会公众利益,促进环境与经济的可持续发展,本着"预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责"的原则,根据国家和地方各级环保部门有关文件精神,根据本公司生产特点及其运营特性,制定本《突发环境事件风险评估报告》。

2.3 评估范围

本预案适用于南平铝业本部铝型材产业链的化学品泄漏、火灾、爆炸、大气环境、 水环境、土壤环境、固体废物突发环境事件的预防、预警和应急处置;极端天气引起的 突发环境事件的预防、预警和应急处置;生产区域及周边环境敏感区域内人员在突发环 境事件时的应急救援。本预案不适用厂内拆除工程中突发环境事件的预防、预警和应急 处置。

南平铝业的主要生产单元为:铝电解、铝铸造(铸轧)、铝加工(模具、铝型材、铝板带材)、铝材机加工等,主要辅助运营单元包括福建省华银铝业有限公司(简称:华银铝业)、铝合金材料事业部、特种工业材事业部和建筑铝型材事业部。

近三年内南平铝业建设了太阳能铝型材产品技术升级配套项目、电解烟气脱硫净化环保技术改造项目。另外正在建设年产8万吨绿色低碳高端铝合金材料生产线技术改造项目和南铝板带铸轧生产线25t/22t熔保炉组技术改造项目。本次应急预案的修订内容按以上项目建成投产后的情况进行风险评估。

评估对象为生产、使用、存储或释放涉及(包括生产原料、燃料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产物料、"三废"污染物等)环境风险物质以及其他可能引发突发环境事件的化学物质。

2.4 评估程序

通过定量分析企业生产、加工、使用、存储的所有环境风险物质数量与其临界量的比值(Q),评估工艺过程与环境风险控制水平(M)以及环境风险受体敏感性(E),按照矩阵法,南平铝业突发环境事件风险评估报告对企业突发环境事件风险(以下简称环境风险)等级进行划分。环境风险等级划分为一般环境风险、较大环境风险和重大环境风险三级,分别用蓝色、黄色和红色标识。评估程序见图 2.5-1。




图 2.5-1 企业突发环境事件风险等级划分流程示意图

3 环境风险识别

3.1 企业基本信息

南平市位于东经 117°50~118°40′、北纬 26°15~26°51′,地处福建省中部偏北,闽 江上游三大支流建溪、闽江、沙溪汇合处。该市北枕建瓯,南抵尤溪,东临古田、闽清, 西靠沙县、顺昌,共与六县(市)交接。全境南北宽 69km,东西长约 80km,全市土地 总面积为 2652.86km²。

南平铝业位于南平市东北部,闽江支流建溪的西岸,距市中心约 1.5km,距延平东站 4km,距延平站 14.8km,距该厂铁路专用线货场 3.3km,距南平通航码头 2km,距延平消防支队约 5km。南福公路紧邻厂区西南经过。

公司西邻建溪,南靠闽江,东南紧靠福建南平太阳电缆股份有限公司,厂区和南平旅游胜地九峰山隔江相望。厂区坐标为东经 118°15′, 北纬 26°33′。全公司占地面积 67 万 m²(含生活区),该公司生活区在厂区西南处、工业路的另一侧,距厂区约 120m。

华银铝业位于南铝总部内部东北方向,地理位置是东经 118°11′20″,北纬 26°39′03″。福建省华银铝业有限公司主要包括铸造车间、合金车间、压铸车间及型材加工车间等。其中铸造车间和型材加工车间已由南铝铝合金材料事业部承包经营。

表3.1-1 企业基本信息一览表

| A 企业基 | 本概况 | | | | | | | |
|-------|----------|---|--------------------|--|----------------|--|--|--|
| 1 | 单位名称 | 福建省南平铝山 | 福建省南平铝业股份有限公司 | | | | | |
| 2 | 统一社会信用代码 | 9135000015814 | 91350000158143319Q | | | | | |
| 3 | 法定代表人 | 周策 | | | | | | |
| 4 | 单位所在地 | 福建省南平市コ | 工业路65号 | | | | | |
| 5 | 中心经纬度 | N26°38′58.166″ | , E118°11′1 | 8.347" | | | | |
| 6 | 所属行业类别 | C32 有色金属? | 台炼和压延加 | 工业 | | | | |
| 7 | 建厂年月 | 2001年10月16日 |] | | | | | |
| 8 | 主要联系方式 | 联系人: 黄运东 | 京,联系电话 | : 15659173547 | | | | |
| 9 | 企业规模 | 注册资本为10.2 | 287亿元 | | | | | |
| 10 | 厂区面积 | 占地45hm² | | | | | | |
| 11 | 从业人数 | 3400人 | | | | | | |
| 12 | 工作制度 | 24h/d, 300d/a | | | | | | |
| B 周边环 | | | | | | | | |
| 1 | 地形地貌 | 南铝厂区地域地貌为丘陵山地,标高在98~135m之间,地势较高,厂区北面、东面为丘陵地形;西面、南面、西南面以中低山连布,中部分布着圆缓残丘。 | | | | | | |
| 2 | 气候类型 | 南平市属亚热带季风气候区,具有春早、夏长、秋迟、冬短的特点; 雨季明显,湿润多云雾,少霜雪。 | | | | | | |
| 3 | 年风向玫瑰图 | | 风ჟ | 包小,多静风,年平均风速 页率49%,地面风场受地形影 总台处主要风向为NE(8%) | 彡响而变化,市 | | | |
| 4 | 极端天气 | 年极端最高气温 | 显40.1℃,极 | 端最低气温-7.1℃, | | | | |
| 5 | 自然灾害 | | | 主要有:暴雨洪涝、台风、 体崩塌、滑坡、泥石流等。 | | | | |
| C 环境质 | 量现状 | | | | | | | |
| | 环境要素 | 保护目标 | 环境功能 | 环境质量标准 | 环境质量现状 | | | |
| 1 | 地表水 | 建溪、闽江 | III类 | 《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) III类水质 标准 | 水质达标 | | | |
| 2 | 地下水 | 南平铝业厂区 及周边区域 | IV类 | 《地下水质量标准》 (GB/T14848-2017) IV类 | 水质达标 | | | |
| 3 | 大气 | 南平铝业厂区 及周边区域 | 二级 | 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)及 2018 修改单二级标准 | 空气达标 | | | |

表3.1-2 生产工艺主体设备

| 工序 | | 主要设备 | 数量 (座/台/套) | 备注 | |
|------------|-------------------|-------------------------------|---------------|---------------|--|
| | 生产设备 | 电解槽 | 2 | | |
| 电解线 | 环保设备 | 密闭罩集气+氧化铝吸附干法净 化+石灰-石膏湿法脱硫 | 2 | 电解废气净化 | |
| | | 54m 烟囱 | 1 | | |
| 电解质 | 生产设备 | 破碎机 | 2 | | |
| 电解灰 破碎 | 环保设备 | 布袋除尘器 | 2 | | |
| 仮 俗 | 21. 水 仪 田 | 20m 排气筒 | 1 | | |
| | | 25t 熔炼炉 | 6 | | |
| | | 35t 熔炼炉 | 2 | | |
| | | 22t 熔炼炉 | 2 | | |
| | | 25t 保温炉 | 3 | | |
| | | 35t 保温炉 | 2 | | |
| | 小文 江 友 | 22t 保温炉 | 2 | | |
| | 生产设备 | 25t 铸造机 | 2 | | |
| 熔铸生产 | | 35t 铸造机 | 1 | | |
| 线 | | 30t 均热炉 | 4 | | |
| | | 50t 均热炉 | 8 | | |
| | | 铝渣回转炉 | 1 | | |
| | | 冷灰式铝渣筛选机 | 1 | | |
| | 环保设备 | 25m 排气筒 | 3 | 熔铸废气排放 | |
| | | 20m 排气筒 | 2 | 除碱废气排放 | |
| | | 高效布袋除尘设施 | 5 | 熔铸废气和除碱废 气 | |
| | | 35t 倾动式矩形熔炼炉 | 4 | 在建 | |
| | | 35t 倾动式矩形保温炉 | 2 | 在建 | |
| 高端铝合 | 合金熔保炉组 | 35t 电磁搅拌 | 3 | 在建 | |
| 金材料生 | | 内导式液压铸造机 | 2 | 在建 | |
| 产线 | | 50t 电加热均热炉组 | 4 | 在建 | |
| | r ナ/ ロ いしを | 布袋除尘器 | 2 | 在建 | |
| | 环保设备 | 23.5m 排气筒 | 2 | 在建 | |
| | | 10MN铝挤压机 | 6 | | |
| | | 16MN铝挤压机 | 4 | | |
| 铝型材生 产线 | 生产设备 | 26MN铝挤压机 | 1 | | |
|)以 | | 27MN铝挤压机 | 1 | | |
| | | 32MN铝挤压机 | 1 | | |

| 工序 | | 主要设备 | 数量(座/台/套) | 备注 |
|-----------|----------------------|---------------|-----------|----------------------------|
| | | 36MN铝挤压机 | 2 | |
| | | 38MN铝挤压机 | 1 | |
| | | 40MN铝挤压机 | 1 | |
| | | 55MN铝挤压机 | 1 | |
| | | 天然气均热炉 | 5 | 在建 |
| | | 氧化着色电泳涂漆生产线 | 2 | |
| | 1>> 1. A | 立式粉末喷涂生产线 | 3 | |
| 表面处理 | 生产设备 | 隔热型材生产线 | 3 | |
| 生产线 | | 木纹转印生产线 | 3 | |
| | 77 (5.) 11. 67 | 布袋除尘器 | 4 | |
| | 环保设备 - | 15m 排气筒 | 5 | |
| 锅炉房 | 生产设备 | 电蒸汽发生器 | 6 | |
| | 废水一站 (200m³/h) | 中和+沉淀+压滤 | 1 | 处理后排入市政污水管网,最后排入 闽江 |
| 污水 处理站 | 废水二站 (50m³/h) | 氧化还原+中和+沉淀+压滤 | 1 | 处理后排入市政污 水管网,最后排入 闽江 |
| | 氧化二车间废水处 理(2m³/h) | 过滤+反渗透+蒸发 | 1 | 处理后循环使用, 不外排 |
| | | 10MN 铝挤压机 | 3 | |
| | | 7MN 铝挤压机 | 1 | |
| | | 16MN 铝挤压机 | 1 | |
| | | 6.3MN 铝挤压机 | 1 | |
| | | 15t 熔炼炉 | 2 | |
| | | 15t 保温炉 | 2 | |
| | | 20t 熔炼炉 | 1 | |
| 华银公司 | 生产设备 | 20t 保温炉 | 1 | |
| | | 15t 熔保炉组 | 4 | |
| | _ | 18t 熔保炉组 | 1 | |
| | | 25t 熔保炉组 | 1 | |
| | | 60t 三室炉组 | 1 | |
| | | 35t 均热炉 | 2 | |
| | | 铝渣回收系统 | 2 | |
| | | 时效炉 | 3 | |

3.2 企业周边环境风险受体情况

3.2.1 自然环境概况

3.2.1.1 地形地貌

南平地处闽中大谷地的最低处,"V"字形河谷纵横,地表形态破碎,高程变化大,地形地貌属东南丘陵区,整个地势是西北高、东南低,境内地貌类型以山地丘陵为主,山地面积约占土地总面积的 79%。该市地层发育较齐全,除性界白垩外,从震旦系至新生界第四系地层均有出露。地表层为第四纪残破积层,红色或褐红色粘土或亚粘地,覆盖层厚度为 2~5m,局部地区达 10m 以上,地下水位深度大于 2m,上层及风化岩地耐力 15~70m²,地震烈度六度,地面允许地耐力为 250MPa。

南铝厂区地貌为丘陵山地,标高在98~135m之间,地势较高,厂区北面、东面为丘陵地形;西面、南面、西南面以中低山连布,中部分布着圆缓残丘,较为平坦。厂区所在地结构为第四纪冲积——洪积粘土及亚粘土,基岩为花岗石。

3.2.1.2 气象

南平市属亚热带季风气候区,具有春早、夏长、秋迟、冬短的特点;雨季明显,湿润多云雾,少霜雪。

气温: 年平均气温 19.3°C,其中最高气温在 7 月份,平均气温 28.6°C;最低气温在 1 月份,平均气温 6~9°C;年极端最高气温 40.1°C,极端最低气温-7.1°C,大气压力为 1100 MPa。

降水:该地区雨量充沛,年平均降水量为 1663.9mm。平均降雨日数为 164.7d/a。平均降水量最小月是 11 月,为 43.55mm;最大月是 5 月,为 300.4mm。一年中 3~6 月为雨季,湿度最高,年平均相对湿度为 79%;年平均蒸发量为 1413mm,小于年平均降水量。

雾: 雾日以 12 月份最多, 达 10.5d, 8 月份最少, 仅 0.7d; 年最多雾日数达 100d, 最少为 29d, 年平均雾日 51.3d。每年 5~9 月常受台风外围影响, 其中 5~6 月的台风常带来强降雨和大风, 而 9 月的台风则常引导冷空气南下, 提早出现秋寒。

风况:由于境内为山地丘陵地形,地面粗糙度大,风速小,多静风,年平均风速 1.0~1.1m/s,静风频率 49%,地面风场受地形影响而变化,市气象台处主要风向为 NE (8%)。

3.2.1.3 水文

南平市河流水系纵横交错,共有一江(闽江)、三溪(建溪、崇阳溪、沙溪)七十二支流溪。其长度在 10km 以上的有 30 条,流域面积大于 100km²的有 12 条。该市河流冬不结冰,长年河水流量洪枯季节变化大,暴涨暴落,水量丰富。

西溪与建溪在南平市中心区内汇合成闽江,闽江干流南平境内的长度为 70km,流域面积为 3235km²,年平均流量 1430m³/s,年径流量 450 亿 m³,河道平均坡降 0.5‰。

建溪由南浦溪、松溪和崇阳溪三条主要支流组成,发源于闽浙二省交界处的仙霞岭山脉及武夷山脉,源出浦城县坑尾,流域面积约 16500km²,河流总长 295km,自北向南由建瓯市流入南平市汇入闽江,建溪(七里街站)多年平均流量 501.7m³/s,最小流量 24.3m³/s。安丰水厂取水口处多年平均流量为 579m³/s。

西溪和建溪在南平铝业东南面汇合成闽江干流。西溪、建溪、闽江水量大,水力资源丰富。

闽江流量受水口电站出库流量调节影响,一日内流量变化很大,在枯水期间,水口电站为低水头的日调节电站,因此,导致闽江十里奄断面的流量每日变化也很大,但由于水口电站是日调节电站,即上游来多少水,水库基本就放多少水,所以日径流量变化并不大,日平均流量基本能反映上游全流域的来水量。根据资料显示,建溪、西溪河段在保证率 90%的情况下其最小日平均流量分别为 66.7 m³/s、212 m³/s。水口电站建成后,由于过水断面增大,水流速度减慢,对水污染物扩散不利。

由于雨量充沛,水系发育,地质构造控制了岩体水文地质条件。地下水补给主要靠降雨及地表水,以泉的形式汇成溪流。水循环较剧烈。地下水类型多,但出露的水量均不会很大。

3.2.1.4 森林矿产资源

南平地处闽北林区,森林资源极为丰富,全市林业用地 20.24 万公顷,每年向国家提供 20~30×10⁴m³的木材,享有"绿色金库"之誉称。自然植被属中亚热带绿阔叶林地,典型的植被为湿性常绿阔叶林、落叶阔叶林。主要人工植被以马尾松、杉木为主,还有部分油桐、茶叶等经济林木。在厂区附近目前尚未发现有珍稀或需要保护的动植物种。

矿产资源丰富,有铜、铁、铌、钽、铅、锌、白钨矿、黑钨矿、磷矿、透辉石、钾长石、石英石、蛇纹石、白云岩、石灰岩、花岗岩、南山玉、尤山玉、高岭土、矿泉水等 31 种矿产资源。

3.2.2 大气环境风险受体

本项目所在区域为大气环境功能二类区,环境空气质量执行《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)及2018修改单二级标准。

厂区外 500m 范围内主要大气环境风险受体:南铝生活区、黄丛岭社区、南平技师学院、福建省南平绿袖饮品有限公司、华美染整厂宿舍、南平市戒毒所、南平市药品检验所、兴达社区、东溪社区、水东学校、南平实验小学武夷分校、塔下村、玉屏山社区、玉屏山公园。厂区外 500m 范围内人数超过 1000 人。大气环境风险受体敏感程度类型取 E1。

调查厂界外 5000m 范围内敏感目标为: 茫荡镇、黄墩街道、水东街道、梅山街道、紫云街道、四鹤街道、水南街道、九峰山公园。厂区外 5000m 范围内人数超过 50000人。大气环境风险受体敏感程度类型取 E1。

3.2.3 水环境风险受体

公司纳污水体为闽江南平段,水环境保护目标为闽江南平段(建溪——闽江的地表水)。根据《南平市水功能区划》:项目周边水域建溪(水东大桥断面)及闽江(延平区段)水质属于III类水环境功能类别,水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类水质标准。

| | | 1X | J.2-1 | クレクG DV 1) | 口你仁心化 | | | | | | | | | | | | |
|----------|------|-------------------|-------|-------------|--------------|-------------------------------|-------------|--------------------------|--|--|--|---|----------|---|-----|-------------|-----|
| 环境 要素 | | 敏感目标 | | 与厂界 最近距离 | 环境功能 | 保护级别 | | | | | | | | | | | |
| →レ エT | | 建溪 | W | 320m | 工农业用水、景观水域 | 《地表水环境质 | | | | | | | | | | | |
| 水环境 | | 闽江 | | 720m | 工农业用水、景观水域 | ──量标准》 (GB3838-2002) Ⅲ类 | | | | | | | | | | | |
| | | 南铝生活区 | W | 50m | 约 3000 人,居住 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 黄丛岭社区 | E-SE | 30m | 约 1760 人,居住 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 南平技师学院 | E-SE | 70m | 在校生 4600 人, 教职工 225 人 | | | | | | | | | |
| | 厂区外 | 福建省南平绿袖饮 品有限公司 | Е | 80m | 约 100 人,食品企业 | 《环境空气质量 标准》 | | | | | | | | | | | |
| 空气环境 | 500m | 华美染整厂宿舍 | NW | 80m | 约 500 人,居住 | (GB3095-2012) | | | | | | | | | | | |
| 711-5% | 范围 | 南平市戒毒所 | N | 20m | 约 1000 人,居住 | 及 2018 修改单二 级标准 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | ı | 南平市药品检验所 | N | 20m | 约 20 人,事业单位 | 级你谁 |
| | | | | 兴达社区 | N | 20m | 约 6800 人,居住 | | | | | | | | | | |
| | | 东溪社区 | W | 400m | 约 3180 人,居住 | | | | | | | | | | | | |
| | | 水东学校 | NW | 520m | 师生 1000 多人 | | | | | | | | | | | | |

表3.2-1 环境保护目标汇总表

福建省南平铝业股份有限公司突发环境事件应急预案

| | 南平实验小学武夷 分校 | S | 400m | 师生 2000 多人 | |
|---------------|----------------|----|-------|--------------|--|
| | 塔下村 | SE | 720m | 约 2110 人,居住 | |
| | 玉屏山社区 | SW | 730m | 约 11780 人,居住 | |
| | 玉屏山公园 | SW | 150m | 公园 | |
| | 茫荡镇 | NW | 4720m | 约 14060 人,居住 | |
| | 黄墩街道 | NW | 3320m | 约 26000 人,居住 | |
| | 水东街道 | NW | 600m | 约 30000 人,居住 | |
| 厂区外 | 梅山街道 | W | 660m | 约 33000 人,居住 | |
| 5000m 范围 | 紫云街道 | SW | 1600m | 约 50400 人,居住 | |
| | 四鹤街道 | SW | 1880m | 约 50200 人,居住 | |
| | 水南街道 | SW | 3000m | 约 30200 人,居住 | |
| | 九峰山公园 | S | 1350m | 公园 | |

3.3 涉及环境风险物质情况

3.3.1 产品方案及原辅料

福建省南平铝业有限公司主要产品有:电解铝生产线生产的铝水铝锭、铝及铝合金铸锭、合金型材(包括建筑型材和工业型材)、铝及铝合金板带材、铝及铝合金结构件等。现有年产 15 万吨铝型材产业链综合生产能力,即铝电解一铝铸造(铸轧)一铝加工(模具、铝型材、铝板带材)一铝材机加工等产能,其中铝加工产能将超过 30 万吨/年,详细见表 3.3-1。主要原辅材料及能源消耗见表 3.3-2。

| 部门 | 产品 | 单位 | 数量 | 备注 |
|-----|--------------|-----|--------|----|
| 电解部 | 铝水 | t/a | 71873 | |
| 铸造部 | 圆铸锭 | t/a | 103706 | |
| 挤压部 | 铝型材 | t/a | 91230 | |
| | 白材 | t/a | 48366 | |
| | 氧化着色材 | t/a | 4643 | |
| 表面 | 电泳材 | t/a | 347 | |
| 处理部 | 喷涂材 | t/a | 27491 | |
| | 隔热材 | t/a | 10328 | |
| | 木纹转印材 | t/a | 123 | |
| | 铝板锭、 圆铸锭 | t/a | 65000 | |
| 华银 | 铸锭生产 铝渣处理 | t/a | 4000 | |
| 铝业 | 铝合金 | t/a | 50000 | |
| | 合金生产 铝渣处理 | t/a | 11000 | |

表3.3-1 主要产品生产情况

表3.3-2 主要原辅材料、公用工程消耗情况

| 序号 | 名称 | 单位 | 消耗量(t/a) | 备注 |
|----|--------|-----|----------|----|
| 1 | 氧化铝 | t/a | 133183 | |
| 2 | 预焙阳极炭块 | t/a | 33165 | |
| 3 | 氟化铝 | t/a | 2793 | |
| 4 | 锌锭 | t/a | 223 | |
| 5 | 镁锭 | t/a | 516 | |
| 6 | 铝钛硼丝 | t/a | 190 | |
| 7 | 其他合金 | t/a | 1324 | |
| 8 | 铁剂 | t/a | 99 | |
| 9 | 锰剂 | t/a | 257 | |

福建省南平铝业股份有限公司突发环境事件应急预案

| 序号 | 名称 | 单位 | 消耗量(t/a) | 备注 |
|----|-------|--------|----------|----|
| 10 | 铝水 | t/a | 53563 | |
| 11 | 铝型材废料 | t/a | 22082 | |
| 12 | 硅铝合金 | t/a | 2789 | |
| 13 | 重熔用铝锭 | t/a | 20711 | |
| 14 | 圆铸锭 | t/a | 92844 | |
| 15 | 模具钢 | t/a | 844 | |
| 16 | 液压油 | t/a | 24 | |
| 17 | 喷粉 | t/a | 1304 | |
| 18 | 浓硫酸 | t/a | 700 | |
| 19 | 液碱 | t/a | 230 | |
| 20 | 无铬钝化剂 | t/a | 25 | |
| 21 | 柴油 | t/a | 43 | |
| 22 | 天然气 | 万 m³/a | 646 | |

3.3.2 风险物质识别的范围

物质风险识别按《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录 B 对项目 涉及的有毒有害、易燃易爆物质进行危险性识别和综合评价,筛选环境风险评价因子; 生产过程潜在危险性识别根据企业项目的生产特征,结合物质危险性识别,对项目功能系统划分功能单元,确定潜在的危险单元及重大危险源。

物质风险识别范围:主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的"三废"污染物等;生产设施风险识别范围:主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。

3.3.3 物质风险识别分析

(1) 生产原辅料风险识别

公司的最终产品为铝合金、铝合金圆棒、挤压铝型材、无缝铝管材、电泳涂漆铝型材、粉末喷涂铝型材和铝合金圆铸锭都是无毒无害物质。生产原辅料主要有氧化铝、重熔用铝锭、各种合金添加料、电泳漆(水性)、硫酸、液碱、氟化铝、电火花机油、硫酸镍。其中硫酸、液碱、硫酸镍属《危险化学品目录》(2022 年调整版)中规定的危险化学品。

(2) 燃料风险识别

公司各种加热工序均采用电炉加热、天然气为燃料,电炉加热没有燃料风险存在。 天然气的主要成分是甲烷(约90%),还有少量乙烷、丙烷和氮气等。天然气具有易燃、 易爆特点。

(3)"三废"风险识别

公司生产排放的烟气含有少量氟化物和粉尘,不属剧毒物质,其最大小时值落地浓度均远低于标准限值,不作风险源进行预测分析,不存在重大环境风险;排放的废水有酸性废水和碱性废水,如果未处理直排水环境或城市污水管网,对水环境及城市污水处理厂均构成一定的环境风险;生产产生的废矿物油、废乳化液、除尘灰、铝灰渣、实验室废液等属危险废物,若没有得到安全处置,对土壤、水环境均构成一定的环境风险。

(4) 生产设施风险识别

生产单元包括高温熔化、熔炼、铸造、锯切、均热处理、挤压加工、氧化着色等工序。储运单元包括原料仓库、成品仓库等,以及原料和成品的输送系统。公用工程单元包括项目供水、供电、消防系统等。环保单元包括废水处理、废气回收处理装置、固体废物临时存放区、噪声等防治设施。生产辅助单元包括各种机械、设备、仪表维修等设施。

其中公司铝材表面处理和废水处理使用到各种化学品,化学品贮罐及表面处理的各种槽若发生泄漏,均可能对环境产生不利影响。其中硫酸、液碱、液氨属危险化学品,其贮罐泄漏时对大气环境、水环境均可能产生较大影响。

(5) 物质风险识别

根据以上识别,本公司在生产过程中的主副产品、中间体、原材料、燃料中涉及的危险化学品包括天然气、柴油、氧气、液氮、乙炔、液氨、电泳漆、无水乙醇、丙酮、异丙醇、封孔剂(硫酸镍)、润滑油、硫酸、液碱、氢氧化钠、电火花油、乳化液等。其中列入《危险化学品目录》(2022年调整版)有:硫酸、液碱、氢氧化钠、柴油、天然气、乙炔、液氨、液氮、氧气、液氩、电泳漆、无水乙醇、异丙醇、丙酮、封孔剂(硫酸镍)15种。

根据《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ941-2018),本公司在生产过程中的 主副产品、中间体、原材料、燃料中识别出的风险物质及临界量见表 3.3-3,所涉及风 险物质的危害性见表 3.3-4。

表3.3-3 涉及的危险化学品储存量及是否重大危险源判断

| 序号 | 风险区域 | 名称 | 规格型号 | 最大储存量 (吨) | HJ941-2018 临界量(吨) | 重大危险 源判断 | 防护措施 | 备注 |
|----|----------------------|----------|-----------------|-----------|----------------------|-------------|--|-----|
| 1 | 柴油库 | 柴油 | 2×120 吨地下储罐 | 50 | 2500 | 否 | 地下储罐、气体探测器、 配备灭火器材 | |
| | | 液氨 | 200kg/瓶 | 1.2 | 5 | | 气体探测器,泄漏报警系统、 灭火器材、喷淋设备 | |
| | | 乙炔 | 40L/瓶 | 0.15 | 10 | | 气体探测器,泄漏报警系统、 灭火器材、喷淋设备 | |
| 2 | 化工库 | 氧气 | 40L/瓶 | 0.15 | / | 否 | 气体探测器,泄漏报警系统、 灭火器材、喷淋设备 | |
| | | 丙酮 | 500ml/瓶 | 0.04 | 10 | | 气体探测器,灭火器材 | |
| | | 无水乙醇 | 500ml/瓶 | 0.04 | 500* | | 气体探测器,灭火器材 | |
| | | 电泳漆 | 20kg/桶,3.4 kg/桶 | 1.2 | 10 | | 气体探测器,灭火器材 | |
| | | 液氨 | 200kg/瓶 | 0.6 | 5 | 否 | 气体探测器、泄漏报警系统 灭火器材、喷淋设备 | |
| | 36kt/a 型材生产 | 液氮 | 21m³储罐 | 17 | / | 否 | 设置隔离防护栏, 泄漏报警系统 | |
| 3 | 线 | 氮气 | 25m³储罐、3m³储罐 | 0.035 | / | 否 | 设置隔离防护栏, 泄漏报警系统 | |
| | | 氢氧化钠 | 25kg/袋 | 4 | / | 否 | 设置隔离防护栏 | |
| | | 电火花油 | / | 25 | 2500 | 否 | 设置隔离防护栏,灭火器材 | |
| 4 | 应 - | 硫酸(98%) | 两个 20m³ 储罐 | 20 | 10 | 是 | 地面防渗、围堰、导流沟、 | |
| 4 | 废水处理一站 | 碱液(NaOH) | 20m³储罐 | 5 | / | 否 | 收集池、洗眼器 | |
| _ | 応・ル 5. 田 一 2. | 硫酸(98%) | 10m³储罐 | 5 | 10 | 不 | 地面防渗、围堰、导流沟、 | |
|) | 5 废水处理二站 | 碱液(NaOH) | 10m³储罐 | 5 | / | 白 | 否 收集池、洗眼器 ———————————————————————————————————— | |
| | 南铝 | 硫酸(98%) | 20m³储罐 | 10 | 10 | 是 | 地面防渗、围堰、导流沟、 | |
| 6 | 6 氧化二车间 | 盐酸(30%) | 20m³储罐 | 0 | 7.5 | 否 | 收集池、洗眼器 | 已停用 |

| | 值连目 的 十句业放衍有限公司关及外境事件应急则条 | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------------|----------|----------------|-----------|----------------------|-------------|---------------------------|---------|--|--|--|
| 序号 | 风险区域 | 名称 | 规格型号 | 最大储存量 (吨) | HJ941-2018 临界量(吨) | 重大危险 源判断 | 防护措施 | 备注 | | | |
| | | 碱液(NaOH) | 100 吨地下储坑 | 40 | / | 否 | | | | | |
| | | 异丙醇 | 18kg/桶 | 0.9 | 10 | 否 | 地面防渗、围堰、导流沟、 收集池、洗眼器 | | | | |
| | | 封孔剂(硫酸镍) | 25kg/袋 | 0.1 | 0.25 | 否 | 地面防渗、围堰、洗眼器 | | | | |
| | | 电泳漆 | 210kg/桶、20kg/桶 | 3.3 | 10 | 否 | 地面防渗、围堰、洗眼器 | | | | |
| | /// htt /= //. | 硫酸 (98%) | 10m³储罐 | 10 | 10 | 是 | 地面防渗、围堰、导流沟、 | | | | |
| 7 | 华银氧化 着色车间 | 碱液(NaOH) | 10m³储罐 | 10 | / | 疋 | 收集池、洗眼器 | | | | |
| | 有口中的 | 氢氧化钠 | 25kg/袋 | 0.5 | / | 否 | 设置隔离防护栏 | | | | |
| 8 | 华银型材 | 液氩 | 储罐 | 28 | / | 否 | 设置隔离防护栏, 泄漏报警系统 | | | | |
| 8 | 车间外北侧 | 润滑油 | 贮存库 | 5 | 2500 | 否 | 地面防渗、围堰、导流沟、 收集池、 | | | | |
| 9 | 华银废水站 | 碱液(NaOH) | 10m³储罐 | 10 | / | 否 | 地面防渗、围堰、导流沟、 收集池、洗眼器 | | | | |
| 10 | 化工库 室外北侧 | 液氮 | 2×30 吨室外立式储罐 | 25 | / | 否 | 设置隔离防护栏, 泄漏报警系统 | | | | |
| 11 | 1#、2#熔铸生产 线北侧 | 液氩 | 30 吨室外立式储罐 | 25 | / | 否 | 设置隔离防护栏, 泄漏报警系统 | | | | |
| | | 液氨 | 200kg/瓶 | 0.4 | 10 | 否 | 气体探测器、泄漏报警系统 灭火器材、喷淋设备 | | | | |
| 12 | 2 万吨型材生产 线 | 液氮 | 3 个 5m³ 储罐 | 12 | / | 否 | 设置隔离防护栏, 泄漏报警系统 | | | | |
| | | 氢氧化钠 | 25kg/袋 | 0.5 | / | 否 | 设置隔离防护栏, | | | | |
| 13 | 天然气 输送管道 | 天然气 | 输送管道 | 0.4 | 10 | 否 | 设置天然气报警器、 各车间配备灭火器材 | 以1小时用量计 | | | |
| 14 | 氧化铝仓库西北 | 废油 | 170kg/桶 | 3.4 | 50 | 否 | 地面防渗、围堰、 导流沟、收集池 | | | | |
| | 部危废贮存库 | 废乳化液 | 170kg/桶 | 3.4 | 50 | 否 | 地面防渗、围堰、 | | | | |

| _ | 而是日帝王朝王成为 5 张女马入交马克李日左忠大朱 | | | | | | | | | |
|----|---------------------------|-------|---------|-----------|----------------------|-------------|--------------|----|--|--|
| 序号 | 风险区域 | 名称 | 规格型号 | 最大储存量 (吨) | HJ941-2018 临界量(吨) | 重大危险 源判断 | 防护措施 | 备注 | | |
| | | | | | | | 导流沟、收集池 | | | |
| | | 除尘灰 | 0.8 吨/袋 | 30 | 100 | 否 | 地面防渗、密封吨袋包装 | | | |
| | | 铝灰渣 | 1.2 吨/袋 | 50 | 100 | 否 | 地面防渗、密封吨袋包装 | | | |
| | | 实验室废液 | 100kg/桶 | 1 | 50 | 否 | 地面防渗、导流沟、收集池 | | | |
| | 36kt/a 型材生产 | 废油 | 170kg/桶 | 1.7 | 50 | 否 | 地面防渗、围堰、 | | | |
| 15 | 线西侧危废贮存 库 | 废乳化液 | 170kg/桶 | 1.7 | 50 | 否 | 导流沟、收集池 | | | |
| 16 | 华银加工部危废 | 废油 | 170kg/桶 | 1.7 | 50 | 否 | 地面防渗、围堰、 | | | |
| 10 | 贮存库 | 废乳化液 | 170kg/桶 | 1.7 | 50 | 否 | 导流沟、收集池 | | | |

表3.3-4 风险物质及临界量清单

| 序号 | 风险区域 | 物质 名称 | 类别 | CAS | 突发事件案例 以及遇水反应 生成的物质 | 贮存量 (t) | HJ941-2018 临界量(t) | 是否 超临界量 |
|----|--------------|----------|-----------------------------|-----------|---------------------------|------------|----------------------|------------|
| 1 | 柴油库 | 柴油 | 油类物质(矿物油类,如石油、汽油、柴油等;生物柴油等) | / | a, b | 50 | 2500 | 否 |
| | | 液氨 | 有毒气态物质 | 7664-41-7 | a, c | 1.2 | 10 | 否 |
| | | 乙炔 | 易燃易爆气态物质 | 74-86-2 | e | 0.15 | 10 | 否 |
| 2 | 化工库 | 氧气 | 氧化性液体 | 7782-44-7 | / | 0.15 | / | 否 |
| | 14上/牛 | 丙酮 | 有毒液态物质 | 67-64-1 | c | 0.04 | 10 | 否 |
| | | 无水乙醇 | 易燃液态物质 | 64-17-5 | a | 0.04 | 500* | 否 |
| | | 电泳漆 | 易燃液态物质 | / | / | 1.2 | 10 | 否 |
| | | 液氨 | 有毒液态物质 | 7664-41-7 | a, c | 0.6 | 10 | 否 |
| 3 | 36kt/a 型材生产线 | 液氮 | (非风险物质) | 7727-37-9 | / | 17 | / | 否 |
| | | 氮气 | (非风险物质) | 7727-37-9 | / | 0.035 | / | 否 |

| 序号 | 风险区域 | 物质 名称 | 类别 | CAS | 突发事件案例 以及遇水反应 生成的物质 | 贮存量 (t) | HJ941-2018 临界量(t) | 是否 超临界量 |
|----|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------|---------------------------|------------|----------------------|------------|
| | | 氢氧化钠 | (非风险物质) | 1310-73-2 | / | 4 | / | 否 |
| | | 电火花油 | 油类物质(矿物油类,如石油、汽油、柴油等;生物柴油等) | / | a, b | 25 | 2500 | 否 |
| 4 | 应 - | 硫酸(98%) | 有毒液态物质 | 7664-93-9 | a, b, c | 20 | 10 | 是 |
| 4 | 废水处理一站 | 碱液(NaOH) | (非风险物质) | 1310-73-2 | / | 5 | / | / |
| - | 成小 机 | 硫酸 (98%) | 有毒液态物质 | 7664-93-9 | a, b, c | 5 | 10 | 是 |
| 3 | 5 废水处理二站 | 碱液(NaOH) | (非风险物质) | 1310-73-2 | / | 5 | / | / |
| | | 硫酸(98%) | 有毒液态物质 | 7664-93-9 | a, b, c | 10 | 10 | 是 |
| | | 碱液(NaOH) | (非风险物质) | 1310-73-2 | / | 40 | / | / |
| 6 | 南铝 氧化二车间 | 异丙醇 | 易燃液态物质 | 67-63-0 | e | 0.9 | 10 | 否 |
| | ≠\ 仏→十 円 | 封孔剂 (硫酸镍) | 其他有毒物质 | 7786-81-4 | С | 0.1 | 0.25 | 否 |
| | | 电泳漆 | 易燃液态物质 | / | / | 3.3 | 10 | 否 |
| | //a/III | 硫酸 (98%) | 有毒液态物质 | 7664-93-9 | a, b, c | 10 | 10 | 是 |
| 7 | 华银氧化 着色车间 | 碱液(NaOH) | (非风险物质) | 1310-73-2 | / | 10 | / | / |
| | 有 C 子序, | 氢氧化钠 | (非风险物质) | 1310-73-2 | / | 0.5 | / | / |
| | | 液氩 | (非风险物质) | 7440-37-1 | / | 28 | / | / |
| 8 | 华银型材 车间外北侧 | 润滑油 | 油类物质(矿物油类,如石油、汽油、柴油等;生物柴油等) | / | a, b | 5 | 2500 | 否 |
| 9 | 华银废水站 | 碱液(NaOH) | (非风险物质) | 1310-73-2 | / | 10 | / | / |
| 10 | 化工库室外北侧 | 液氮 | (非风险物质) | 7727-37-9 | / | 25 | / | / |
| 11 | 1#、2#熔铸生产线北侧 | 液氩 | (非风险物质) | 7440-37-1 | / | 25 | / | / |
| 12 | 2 万吨型材生产线 | 液氨 | 有毒液态物质 | 7664-41-7 | a, c | 0.4 | 10 | 否 |

| 序号 | 风险区域 | 物质 名称 | 类别 | CAS | 突发事件案例 以及遇水反应 生成的物质 | 贮存量 (t) | HJ941-2018 临界量(t) | 是否 超临界量 |
|----|-------------------|-------------|--|-----------|---------------------------|------------|----------------------|------------|
| | | 液氮 | (非风险物质) | 7727-37-9 | / | 12 | / | / |
| | | 氢氧化钠 | (非风险物质) | 1310-73-2 | / | 0.5 | / | / |
| 13 | 天然气输送管道 | 天然气 (甲烷) | 易燃易爆气态物质 | 74-82-8 | a | 0.40 | 10 | 否 |
| | | 废油 | 健康危险急性毒性物质(类别2,类别3) | / | a, b, c | 3.4 | 50** | 否 |
| | | 废乳化液 | 健康危险急性毒性物质(类别2,类别3) | / | a, b, c | 3.4 | 50** | 否 |
| 14 | 氧化铝仓库西北部危废 贮存库 | 除尘灰 | 危害水环境物质(急性毒性 类别:急性1,慢性毒性类 别:慢性1) | / | / | 30 | 100** | 否 |
| | | 铝灰渣 | 其它类物质及污染物 | / | / | 50 | 100** | 否 |
| | | 实验室废液 | 健康危险急性毒性物质(类别2,类别3) | / | a, b, c | 1 | 50** | 否 |
| 15 | 36kt/a 型材生产线西侧 | 废油 | 健康危险急性毒性物质(类别2,类别3) | / | a, b, c | 1.7 | 50** | 否 |
| 13 | 危废贮存库 | 废乳化液 | 健康危险急性毒性物质(类别2,类别3) | / | a, b, c | 1.7 | 50** | 否 |
| 16 | 化钼加丁氧合座贮方房 | 废油 | 健康危险急性毒性物质(类别2,类别3) | / | a, b, c | 1.7 | 50** | 否 |
| 10 | 华银加工部危废贮存库- | 废乳化液 | 健康危险急性毒性物质(类别2,类别3) | / | a, b, c | 1.7 | 50** | 否 |

表3.3-5 所涉及风险物质的危害性

| 序号 | 物质 名称 | 危险特性 | 健康危害 | 环境危害 |
|----|----------|---|---|-----------------------------------|
| 1 | 液氨 | 合物,遇明火、高热引起燃烧爆炸; 能与氟、氯等接触会发生剧烈的化学 | 與刺激症状,文气官炎或文气管周围炎,肺炎,重度中毒者可发生中毒性 脏水肿,喜浓度复可引起反射性呼吸 | 对环境有严重危害,对水体、土壤和大 气可造成污染。 |
| 2 | 柴油 | | 侵入途径:吸如、食入; 皮肤接触可为主要吸收途径,可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状,头晕及头痛。 | 对环境有危害,对水体和 大气可造成 污染。 |
| 3 | 浓硫酸 | 遇水大量放热,可发生沸溅。与 易燃物(如苯)和可燃物(如糖、纤 维素等)接触会发生剧烈反应,甚至 引起燃烧。遇电石、高氯酸盐、雷酸 盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末等 猛烈反应,发生爆炸或燃烧。有强烈 的腐蚀性和吸水性。 | 毒性: LD50: 2140mg/kg(大鼠经口); LC50: 510mg/m³, 2 小时(大鼠吸入)、320mg/ m³, 2 小时(小鼠吸入)、320mg/ m³, 2 小时(小鼠吸入)。 侵入途径: 吸入、食入。对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。蒸气和混浊,以致失明;可起结膜水肿、角膜混浊,以致呼吸道刺激,重者发生呼和肺水肿;高浓度引起后引起后引起所以致溃烂形成;严重者可能是形成,则是形成,是形成的人物。是形成的人物,甚至角膜穿孔、腹膜炎、现红斑,或形成的人物,是不是有,是大人的人。 | 该物质对环 境有危害,应 特备注意对 水体和土壤 |
| 4 | | 绿色结晶,正方结晶;熔点大约 100℃(失去结晶水);沸点/沸程 840℃(分解);相对密度(水=1); 2.03;易溶于水,溶于乙醇,微溶于酸、氨水。 | 燃烧与爆炸危险性:不燃,无特殊燃爆特性;活性反应:与强氧化剂等禁配物发生反应;禁忌物:强氧化剂;毒性:大鼠经口LD50,264mg/kg; | 对水生生物 毒性非常大 并具有长期 持续影响。 |
| 5 | 电价像 | 丙烯酸树脂+氨基树脂 60±2%, 异丙醇 12%、乙二醇丁醚 10%, 其 他助剂 10%, 水。 | 吸入乙二醇丁醚蒸气后,导致呼 吸道刺激及肝肾损害,蒸气对眼有刺 激性,皮肤接触可致皮炎。 乙二醇丁醚属于危险化学品, | 污染水体和 大气 |

福建省南平铝业股份有限公司突发环境事件应急预案

| 序号 | 物质 名称 | 危险特性 | 健康危害 | 环境危害 |
|----|-------------|--|--|--------------------------------------|
| | | 12℃,自然温度 399℃,爆炸界限 2%~12%,蒸气压 33mmHg(20℃), 蒸汽密度 2.07,密度 1.0~1.1,全溶 于水。稳定性:0~35℃正常状况下 稳定。 | | |
| 6 | 天然气 (甲烷) | 混合物。遇热源和明火有燃烧爆炸的 危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、 三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强 氧化剂接触剧烈反应 | 甲烷对人基本无毒,但浓度过高时,使空气中氧含量明显降低,使人窒息。当空气中甲烷达 25%-30%时,可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离,可致窒息死亡。皮肤接触液化本品,可致冻伤。 | 无 |
| 7 | 无水乙 醇 | 空气重,能在较低处扩散到相当远的 地方,遇火源引着回燃。若遇高热, 容器内压增大,有开裂和爆炸的危 | 产生轻微的过敏,尤其在重复和长期 接触该产品的时候; 眼睛接触: 可 | 別 外 現 有 厄 害 |
| 8 | 丙酮 | 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物,遇明火、高热极易燃烧爆炸。 与氧化剂能发 生强烈反应。 | 急性中毒主要表现为对中枢神 经系统的麻醉作用,出现乏力、恶心、 头痛、头晕、易激动。重者发生呕吐、 气急、痉挛,甚至昏迷。 | |
| 9 | 乙炔 | 极易着火、爆炸,闪点-32℃, 自燃点 305℃, 气体能与空气形成爆 炸性混合物,爆炸极限 2.8%~81%; 必须使乙炔溶解于丙酮和二基甲酰 氨中, 才能在高压下保持稳定,否则 容易分解成氢和碳,产生爆炸。乙炔 能与铜、银、汞等化合物生成爆炸性 混合物。受撞击、摩擦或干状态下升 温可导致强裂分解,并能与氟、氯发 生爆炸性反应,遇热、明火和氧气化 剂有着火、爆炸危险。 | 有毒、麻醉作用,甚至引起昏迷, 人吸入10%,轻度中毒反应,吸入20% 显著缺氧、昏睡、发绀,吸入30%, 动作不协调,步态蹒跚。 | 该物质对环境有危害,燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳。对大气有污染。 |

物质风险识别小结:

根据《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ941-2018)分析识别,公司的风险物质有:浓硫酸、柴油、天然气、乙炔、液氨、电泳漆、无水乙醇、异丙醇、丙酮、封孔剂(硫酸镍)、润滑油、废矿物油、除尘灰、铝灰渣、实验室废液 15 种,除硫酸超出其规定的临界量外,其它风险物质均未超出规定的临界量外。

公司生产上需要的各类化学品均须向采购中心申报数量后,由采购中心统一采购,储存在化工仓库中,分公司到设备技改部化工仓库领取,而生产线上需大量使用的化学品均采用采购后直接利用槽车运输至车间使用,不进行中间储存或临时储存。

表3.3-6 所涉及主要的危险化学品类别一览表

| | ———————————————————————————————————— | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|------|------------|----------------------|--|--|--|--|
| 序号 | 化学品 名称 | UN 号 | 危险货 物编号 | 危险性 类别 | 物化性质 | | | |
| 1 | 液氨 | 1005 | 22006 | 席 3 尖易 燃有毒气 体 | 在常温常压下为具有特殊性恶臭的无色有毒气体,比空气轻。标准状态下沸点为-33.35℃,临界温度为 132.4℃,临界压力为 1127Kpa,临界比容为 4.130L/kg,标准状态下凝固温度为-77.7℃。在空气中可燃,但一般难以着火,如果连续接触火源就燃烧,有时也能引起爆炸。如果有油脂或其它可燃物质,则更容易着火。氨在常温下稳定,但是在高温下可分解成氢和氮。一般在一个大气压下 450-500℃时分解,如有铁、镍等催化剂存在,可在 300℃时分解。 | | | |
| 2 | 柴油 | 1202 | 33648 | 易燃,具 刺激性。 | 闪点: 38℃; 沸点: 170-390℃; 相对密度: (水=1) 0.82-0.846; 外观性状: 有色透明液体。溶解性: 难溶于水, 易溶于醇和其他有机溶剂。 | | | |
| 3 | 电泳漆 | / | 32198 | 第3类易 燃液体 | | | | |
| 4 | 硫酸 | 1830 | 81007 | 第 8.1 项 酸性腐蚀 品 | 纯品为无色透明油状液体,无臭。相对密度(水=1): 1.83;相对密度(空气=1):3.4;熔点:10.5℃,沸点:330.0℃; 饱和蒸汽压(kPa): 0.13(145.8℃);闪点:无意义;爆炸 下限:无意义;爆炸上限: 无意义;引燃温度:无意义。与水混溶。燃烧(分解) 产物:氧化硫。稳定,不聚合。 | | | |
| 5 | 液碱、片碱 | 1824 | 82001 | 第 8.2 项 碱性腐蚀 品 | 性状 纯品是无色透明的晶体。 熔点 318.4℃; 沸点 1390℃; 相对密度 2.130; 溶解性易溶于水,同时强烈放热。并溶于乙醇和甘油;不溶于丙酮、乙醚。露放在空气中,最后会完全溶解成溶液。 性能特点:固体主体为白色,有光泽,允许带颜色,具有吸湿性,易溶于水。 | | | |
| 6 | 液氮 | 1977 | 22006 | 第 2.2 类 不燃气体 | 无色无臭的气体,在标准情况下的气体密度 1.25g·dm ⁻³ ,熔点 63K,沸点 75K,临界温度为 126K,它是个难于液化的气体。在水中的溶解度很小,在 283K 时,一体积水约可溶解 0.02 体积的 N ₂ 。氮气在极低温下会液化成白色液体,进一步降低温度时,更会形成白色晶状固体。 | | | |
| 7 | 液氩 | 1006 | 22012 | 第 2.2 类 不燃气体 | 外观与性状:无色、无味、无嗅、无毒的惰性气体;熔点(℃):-189.2; 相对密度: 1.41 (-185.9℃);沸点(℃):-185.9;相对蒸气密度(空气=1): 1.38 ;饱和蒸气压(Kpa): $159.99/-181.301$ ℃;临界压力(MPa): 1864 ;临界温度(℃): 122.4 ;溶解性:微溶于水和有机溶剂。 | | | |
| 8 | 天然气 (甲烷) | 1971 | 21007 | 和液化气 体 | 熔点(°C): -182.5 ,微溶于水,溶于乙醇、乙醚。沸点(°C): -161.5 相对密度(水=1): $0.42(-164$ °C),饱和蒸汽(KPa)53.32(-168.8°C),相对密度(空气=1): 0.55 。临界温度(°C)为-82.6,燃烧热 889.5(KJ/mol),临界压力4.59 (MPa),最小点火能为 0.28 (mJ) | | | |
| 9 | 无水 乙醇 | 1170 | 32061 | 第3类易燃液体 | 乙在常温压下具有芳香气味的无色液体。易挥发,易燃烧。燃烧时发出蓝色火焰。其蒸气与空气混合成爆炸性气体。遇到高热、明火能燃烧或爆炸,与氧化剂铬酸,次氯酸钙、过气化氢、硝酸、硝酸银、过氯酸盐等反应剧烈,有发生燃烧爆炸的危险。能与水、醚、氯仿和甘油以任何 | | | |

| 序号 | 化学品 名称 | UN 号 | 危险货 物编号 | 危险性 类别 | 物化性质 |
|----|-----------|------|------------|-----------|--|
| | | | | | 比例相溶。 |
| 10 | 丙酮 | 1090 | 32061 | 第3类易 | 沸点: 56℃; 熔点: -95℃; 相对密度 (水=1): 0.8; 水中溶解度: 混溶; 蒸气压: 20℃时 24kPa; 蒸气相对密度 (空气=1): 2.0; 蒸气/空气混合物的 相对密度 (20℃,空气=1): 1.2; 闪点: -18℃(闭杯); 自燃温度: 465℃; 爆炸极限: 在空气中 25℃时 2.2%~13% (体积); 辛醇/水分配系数的对数值: -0.24。 |
| 11 | 乙炔 | 1001 | 21024 | 体 | |

表3.3-7 液氨理化性质及应急措施

| | | 衣3.3-/ | 被 英 | 从次压心1月1 | E. | | | | |
|-----------|----------|--|----------------|-------------------|------------------------------------|---------|--|--|--|
| | 中文名: 液氨 | ,无水氨 | 危险货物编号: | 23003 | | | | | |
| 标识 | 英文名: amm | onia | UN 编号: 1005 | | | | | | |
| | 分子式: NH | 3 3 | CAS 号: 7664-47 | 1-7 | | | | | |
| | 外观与性状 | 无色、有刺激性恶臭的气体。 | | | | | | | |
| 理化 | 熔点(℃) | -77.7 相 | 对密度(水=1) | 0.82(-79°C) | 相对密度(空气: | =1) 0.6 | | | |
| 性质 | 沸点 (℃) | -33.5 | 饱和蒸气压 | (kPa) | 506.62(4 | .7°C) | | | |
| | 溶解性 | 易溶于水、乙醇 | 、乙醚。 | | | | | | |
| | 侵入途径 | 吸入、皮肤及即 | 艮睛接触。 | | | | | | |
| | 毒性 | LD50: 350 mg | g/kg(大鼠经口) | LC50: 139 | 90mg/m³, 4 小时 | (大鼠吸入) | | | |
| 毒性 及 康危 害 | 健康危害 | 低浓度氨对粘膜有刺激作用,高浓度可造成组织溶解坏死。 急性中毒: 轻度者出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、咯痰等; 眼结膜、鼻粘膜、咽部充血、水肿; 胸部 X 线征象符合支气管炎或支气管周围炎。中度中毒上述症状加剧,出现呼吸困难、紫绀; 胸部 X 线征象符合肺炎或间质性肺炎。严重者可发生中毒性肺水肿,或有呼吸窘迫综合征,患者剧烈咳嗽、咯大量粉红色泡沫痰、呼吸窘迫、谵妄、昏迷、休克等。可发生喉头水肿或支气管粘膜坏死脱落窒息。高浓度氨可引起反射性呼吸停止。液氨或高浓度氨可致眼灼伤; 液氨可致皮肤灼伤。 | | | | | | | |
| | | 眼睛接触:立即 吸入:迅速脱离 | 提起眼睑, 用流 | 动清水或生理 处。保持呼吸; | 於滅式大量清水彻底 盐水冲洗至少 15 道通畅。如呼吸困 | 分钟。就医。 | | | |
| | 燃烧性 | 易燃 | 燃烧分 | 解物 | 氧化氮 | 、氨 | | | |
| 165.114 | 闪点(℃) | / | 爆炸上限 | (v%) | 27.4 | | | | |
| 燃烧 爆炸 | 引燃温度(℃) | 651 | 爆炸下限 | (v%) | 15. | 7 | | | |
| 危险性 | 危险特性 | | | | 温能引起燃烧爆炸 7压增大,有开裂和 | | | | |
| , | 建规火险分级 | 乙 | 稳定性 | 稳定 | 聚合危害 | 不聚合 | | | |
| | 禁忌物 | 卤素、酰基氯、 | 酸类、氯仿、强气 | 氧化剂。 | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | 储运条件:本品铁路运输时限使用耐压液化气企业自备罐车装运,装运前需报 |
|-----------|---------------------------------------|
| | 有关部门批准。采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放,并 |
| | 应将瓶口朝同一方向,不可交叉; 高度不得超过车辆的防护栏板,并用三角木 |
| | 垫卡牢,防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运 |
| | 该物品的车辆排气管必须配备阻火装置,禁止使用易产生火花的机械设备和工 |
| | 具装卸。严禁与氧化剂、酸类、卤素、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运 |
| 储运条件 | 输,防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线 |
| 与泄漏处理 | 行驶,禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。泄漏处理: |
| | 应急处理: 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并立即隔离 150m,严格限制 |
| | 出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防静电工作服。 |
| | 尽可能切断泄漏源。合理通风,加速扩散。高浓度泄漏区,喷含盐酸的雾状水 |
| | 中和、稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能,将残余 |
| | 气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。储罐区最好设稀酸喷 |
| | 洒设施。漏气容器要妥善处理,修复、检验后再用。 |
| | 消防人员必须穿全身防火防毒服,在上风向灭火。切断气源。若不能切断气源, |
| 灭火方法 | 则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷 |
| 747477144 | 处。灭火剂:雾状水、抗溶性泡沫、二氧化碳、砂土。 |
| | 人。 ハハル・カルハ カロロ上ロロバ 一手(IU灰) ビエ。 |

表3.3-8 天然气(甲烷)理化性质及应急措施

| | | | *** | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|
| | 中文名称: 甲烷 | 英文名: | Methane | | | | | | |
| 标识 | 分子式: CH4 | 分子量: 16.04 | UN 编号: 1971 | | | | | | |
| | 危规号: 21007 | 包装标志: 4 | CAS 号: 74-82-8 | | | | | | |
| | 无色无臭气体 | | | | | | | | |
| | 熔点(℃): -182.5 | 溶解性 微溶于力 | x,溶于乙醇、乙醚 | | | | | | |
| 理化 | 沸点(℃): -161.5 | 相对密度(水=1 |): 0.42(-164°C) | | | | | | |
| 性质 | 饱和蒸汽压(KPa)53.32(-168.8℃) | 相对密度(空 | 图气=1): 0.55 | | | | | | |
| | 临界温度(℃)-82.6 | 燃烧热(K | J/mol) 889.5 | | | | | | |
| | 临界压力(MPa) 4.59 | 最小点火能 | 为 (mJ) 0.28 | | | | | | |
| | 燃烧性 易燃 | 燃烧(分解)产物 | 一氧化碳、二氧化碳 | | | | | | |
| | 闪点(℃) -188 | 聚合危害 不聚合 | | | | | | | |
| | 爆炸极限(%) 5.3~15 | 稳定性 | 稳定 | | | | | | |
| 燃烧 | 引燃温度 (℃) 538 | 禁忌物 强 | 氧化剂、氟、氯 | | | | | | |
| 爆炸 危险 | 危险特性: 易燃, 与空气混合可形成爆炸性混合物。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五 | | | | | | | | |
| 性 | 氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。 | | | | | | | | |
| | 爆炸性气体的分类、分级、分组IIAT2 | | | | | | | | |
| | 灭火方法:切断气源。若不能立即切断气源,则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器, | | | | | | | | |
| | 可能的话将容器从火场移至空旷处。 | | | | | | | | |
| | 灭火剂:雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 | | | | | | | | |
| 1.d | 车间卫生标准:中国 MAC (mg/m3) 未制定标准 | | | | | | | | |
| 毒性 | 前苏联 MAC(mg/m3) 300 | | | | | | | | |
| | 美国 TVL-TWA ACGIH 窒息性气 | ` ' ' | 会复 顺照原正时进行人工顺 | | | | | | |
| 急救 | 吸入后脱离现场至新鲜空气处;保持呼吸畅通;呼吸困难时给输氧;呼吸停止时进行人工呼吸;就医;皮肤接触时,脱去被污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 | | | | | | | | |
| /++ r } : | ▲健康危害:甲烷对人基本无毒,但 | | | | | | | | |
| 健康 | 空气中甲烷达 25%-30%时,可引起到 | | | | | | | | |
| 危害 | 济失调。若不及时脱离,可致窒息列 | E亡。皮肤接触液化本品,同 | 可致冻伤。 | | | | | | |

▲工程控制: 生产过程密闭,全面通风。

▲呼吸系统防护:一般不需要特殊防护、但建议特殊情况下,佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。

▲眼睛防护:一般不需要特殊防护,高浓度接触时可戴安全防护眼镜。

防护

戴化学安全防护眼镜。

▲身体防护: 穿防静电工作服。

▲手防护: 戴一般作业防护手套。

▲其它:工作现场禁止吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业,须有人监护。

泄漏 处理 迅速撤离泄漏区人员至上风处,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风,加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能,将漏出气用排风送至空旷地方或装设适当喷水烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处,注意通风。漏气容器要妥善处理,修复、检验后再用。

储运注意 事项

易燃压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓温不宜超过 30℃,远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素(氟、氯、溴)等分开存放。切忌混储混运。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型,开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名,注意验瓶日期,先进仓的先发用。搬运时轻装经卸,防止钢瓶及附件破损。

表3.3-9 乙炔理化性质及应急措施

| | 中文名称: 乙炔 | 英文名: Acetylene | | | | | |
|---------|--|--------------------------|----------------|--|--|--|--|
| 标识 | 分子式: C ₂ H ₂ | 分子量: 26.4 | UN 编号: 3374 | | | | |
| | 危规号:: 21024 | 包装标志: 2 | CAS 号: 74-86-2 | | | | |
| | 无色无臭气体,工业品有使人不愉快 | 快的大蒜味。 | | | | | |
| | 熔点(℃): -81.8 | 溶解性: 微溶于水、乙醇 | 京, 溶于丙酮、氯仿、苯。 | | | | |
| 理化 | 沸点(℃): -83.8 | 相对密度(水=1): 0.6 | 2 | | | | |
| 性质 | 饱和蒸汽压(KPa) 4053(16.8℃) | 相对密度(空气=1): 0.9 | 1 | | | | |
| | 临界温度(℃) 35.2 | 燃烧热(KJ/mol)1298.4 | | | | | |
| | 临界压力(MPa) 6.14 | 最小点火能为(mJ)0.02 | | | | | |
| | 燃烧性 易燃 | 燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳 | | | | | |
| | 闪点(℃) 无意义 | 聚合危害:聚合,且聚合物不稳定易分解而发生爆炸。 | | | | | |
| | 爆炸极限(%)80.0 | 稳定性 稳定 | | | | | |
| 141 14t | 引燃温度 (°C) 305 | 禁忌物 强氧化剂、氟、氯 | | | | | |
| 燃烧爆炸 | 危险特性: 易燃, 极易燃烧爆炸。与空气或氧气混合能形成爆炸性混合物, 遇明火、高温物 | | | | | | |
| 危险 | 体、静电、放射线等点火源,极易引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。与氟、氯等接 | | | | | | |
| 性 | 触会发生剧烈的化学反应。能与铜、银、汞等的化合物生成爆炸性物质。在一定温度和压力 | | | | | | |
| | 条件下, | | | | | | |
| | 纯乙炔也会发生自身直接分解爆炸和其聚合物分解爆炸。 | | | | | | |
| | 爆炸性气体的分类、分级、分组IIAE2.1 | | | | | | |
| | 灭火方法:关闭阀门,切断气源。喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火 | | | | | | |
| | 剂为雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉 | | | | | | |
| 毒性 | 车间卫生标准:中国 MAC (mg/m3) 美国 TVL-TWA ACGIH 窒息性气 | | | | | | |

| 急救 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进 |
|--------------|---|
| | 行人工呼吸,就医。 - 株房存房,具在程序整体里,高速度图入三型社会体验自,各地上来,具要工 200/ 40 PR 中 |
| 加惠 | ▲健康危害:具有弱麻醉作用。高浓度吸入可引起单纯窒息。急性中毒:暴露于20%浓度时, |
| │ 健康 │ 危害 | 出现明显缺氧症状; 吸入高浓度,初期兴奋、多语、哭笑不安,后出现眩晕、头痛、恶心、 |
| 池舌 | 呕吐、共济失调、嗜睡;严重者昏迷、紫绀、瞳孔对光反应消失、脉弱而不齐。当混有磷化 氢、硫化氢时,毒性增大,应予注意。 |
| | ■ 公 |
| | ▲工程程前: 生厂过程留初,生面超风,隔爆空电益与照功。 ▲呼吸系统防护: 一般不需要特殊防护,但建议特殊情况下,佩戴自吸过滤式防毒面具(半面 |
| | 量",然示机的》: |
| | ♣ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ |
| 防护 | 戴化学安全防护眼镜。 |
| 1233 | ▲ 身体防护: 穿防静电工作服。 |
| | ▲手防护: 戴一般作业防护手套。 |
| | ▲其它:工作现场禁止吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业, |
| | 须有人监护。 |
| | 应急处理: 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处环境温度严格控制出入。切断火源。建议应急 |
| | 处理人员戴自给式正压呼吸器,穿消防防护服。尽可能切断泄漏气源。合理通风,加速扩散。 |
| 泄漏 | 喷雾状水稀释、溶解。 |
| 处理 | 消除方法: 如有可能,将漏出气用防爆型排风机送至空旷处或装设适当喷头烧掉。溶解乙炔 |
| | 气瓶夹具等连接处泄漏,可关闭瓶阀,更换垫片处置。漏气容器和气瓶要妥善处理,严禁用 |
| | 户自行焊补、任意敲打等,应送专业检验单位修复并作检验合格后再用。 |
| 储运 | 运输溶解乙炔气瓶车辆应有警示标志,并备有灭火器材,尾气排放口应设置熄火器。运输人 |
| 注意 | 员应有上岗资格证。装车高度应按规定。夏季应防止高温曝晒,尽量在晚间运输。严禁在泄 |
| 事项 | 漏情况下运输乙炔气。严禁与氧气瓶、氯气瓶、氧化剂等同车运输。 |

表3.3-10 柴油理化性质及应急措施

| | 中文名: 柴油 | | | 危险货物编号: 33648 | | | | | | | |
|----------------|------------|--|--------------------|--------------------|---------------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| 标识 | 英文名: Diese | el oil, Diesel fue | | UN 编号:1202 | | | | | | | |
| | 分子式: / | 2 | 分子量: / | | CAS 号: / | | | | | | |
| | 外观与性状 | 稍有粘性的棕色 | 夜体。 | | | | | | | | |
| 理化 | 熔点(℃) | -18 村 | 目对密度(水=1) | 0.87-0.9 | 相对密度(空气=1) - | | | | | | |
| 性质 | 沸点(℃) | 282-338 | 饱和蒸气压(k | Pa) | - | | | | | | |
| | 溶解性 | - | · | | | | | | | | |
| | 侵入途径 | 吸入,皮肤、睛 | 吸入,皮肤、眼睛接触。 | | | | | | | | |
| | 毒性 | LD50: - LC | 50: - | | | | | | | | |
| 毒性 及健 康危 | | 性痤疮。吸入其 | | 引起吸入性 | 害。柴油可引起接触性皮炎、 :肺炎。能经胎盘进入胎儿血中 i。 | | | | | | |
| 害 | 急救力法 | 皮肤接触:立即脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。 如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。 | | | | | | | | | |
| 1.65 1.1- | 燃烧性 | 易燃 | 燃烧分角 | 犀物 | 一氧化碳、二氧化碳。 | | | | | | |
| 燃烧 爆炸 | 闪点(℃) | 38 | 爆炸上限 | (_V %) | / | | | | | | |
| 危险 | 引燃温度(℃) | 257 | 爆炸下限(v%) | | / | | | | | | |
| 性 | | | 与氧化剂接触,有 暴炸的危险。 | 引起燃烧爆 | 炸的危险。若遇高热,容器内 | 压 | | | | | |

| 建规火险分级 | 乙 | 稳定性 | 稳定 | 聚合危害 | 不聚合 |
|-----------|---|--|---|--|--|
| 禁忌物 | 卤素、强氧化剂。 | | | | |
| 储运条件与泄漏处理 | 食用化学品等混装离火种、热源、高用易产生火花的品。是实证有隔离。 2 泄漏处理: 建议应加斯火源。 建议应加斯火源。 增速, 进入, 进入, 进入, 进入, 进入, 进入, 进入, 进入, 进入, 进入 | 引、不整落、不持 属应急性。 其内可运。 装和,时 是混区。 备和,时时运 是加强运动的,时时运动的, 一个。 是和,一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 | 员坏。运输时运动。夏季最好早时运动。夏少应的。一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的 | 医输车辆应配备 相 免运输。 四个 免运输。 四种 生静电。 严禁与 管外, 所不是。 四 是, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种 | 目应品种和数量 所用的槽(罐) 氧化剂、卤素、 中途等置,禁止处 大装置,否则、 人类,否则、 人类,不可, 人类,不可, 人类,不可, 人类,不可, 人类,不可, 人类,不可, 人类,不可, 人类,不可, 人类,不可, 人类,不可, 人类,不可, 人类,,不可, 人类,,不可, 人类,,不可, |
| 灭火方法 | 消防人员须佩戴防 场移至空旷处。喝 已变色或从安全池 灭火剂:雾状水、 | ₹水保持火场容器 世压装置中产生 | 器冷却,直至刃 声音,必须马_ | で火结束。处在り 上撤离。 | |

表3.3-11 硫酸理化性质及应急措施

| | 英文名: sulfuric acid | | | 分子式: H ₂ SO ₄ | | | 相对分子质量 | 98.08 |
|---------------------|--------------------|--|------|---------------------------------------|---------|------|--------------|----------------|
| | | | | | | | | |
| ┃标识 | 危险货物编号: 81007 | | | UN \$ | 扁号: 183 | 30 | 化学类别 | 硫酸 |
| 1,1.0,1 | CAS 号: 7 | 7664-93-9 | | 危险 | 性类别: | 第 8. | 1 类酸性腐蚀品 | |
| | 外观与性制 | 犬 | | 纯品为无色透明油状液体,无臭。 | | | | |
| | 熔点 (℃) | | | 10.5 | | | 闪点 (℃) | 无意义 |
| | 沸点 (℃) | | | 330.0 |) | | 临界温度(℃) | |
| | 相对密度 | (水=1) | | 1.83 | | | 临界压力(MPa) | |
| | 相对密度 | (空气=1) | | 3.4 | | | 燃烧热(kJ/mol) | |
| 理化 | 饱和蒸汽月 | k (kPa) | | 0.13 (145.8°C) | | !) | 最大爆炸压力 (MPa) | |
| 性质 | 辛醇/水分配系数的对数 值 | | | | | | 引燃温度 (℃) | |
| | 最小点火育 | 最小点火能(mJ) | | | | | 爆炸极限(%) | |
| | 溶解性: 与 | 解性:与水混溶。 | | | | | | |
| | 稳定性 | 急定性 | | | 禁忌物 | | 碱类、碱金属、水 | 、、强还原剂、易燃或可燃物。 |
| | 耳 | | 不聚 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | 燃烧分解产物 | 氧化硫 |
| | 接触限值 | 中国 MA | C (1 | ng/n | n³): 未制 | 訓定材 | 示准 | |
| | 侵入途径 | 侵入途径 | : 呀 | 入、 | 食入; | | | |
| 毒性 及健 康危 害 | 健康危害 | 对皮肤、黏膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。蒸汽或雾可引起结膜炎、结膜水肿、角膜浑浊,以至失明;引起呼吸道刺激,重者发生呼吸困难和肺水肿;高浓度引起喉痉挛或声门水肿而窒息死亡。口服后引起消化道烧伤以致溃疡形成;严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、肾损害、休克等。皮肤灼伤轻者出现红斑,重者形成溃疡,愈后瘫痕收缩影响功能。溅入眼内可造成灼伤,甚至角膜穿孔、全眼炎以致失明。慢性影响:牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化。 | | | | | | |

| | 急救措施 | 皮肤接触:立即脱去被污染的衣着,用大量流动清水冲洗,至少 15 分钟。就医。 眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟。就医。 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼 吸停止,立即进行人工呼吸。就医。 食入:误服者用水漱口。给饮牛奶或蛋清。就医。 |
|-----|------|---|
| 危险 | 验特性 | 遇水大量放热,可发生沸溅。与易燃物(如苯)和可燃物(如糖、纤维素等)接触会发生剧烈反应,甚至引起燃烧。遇电石、高氯酸盐、雷酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末等剧烈反应,发生爆炸或燃烧。有强烈的腐蚀性和吸水性。 |
| 灭生 | 火方法 | 消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。 灭火剂:干粉、二氧化碳、砂土。避免水流冲击物品,以免遇水会放出大量热量发 生喷溅而灼伤皮肤。 |
| 泄漏』 | 应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源,防止进入下水道、排洪沟等有限性空间。 小量泄漏:用砂土、干燥石灰或苏打灰混合,也可用大量水冲洗,洗水稀释后放入废水系统。 大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容;用泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。 |

表3.3-12 氢氧化钠理化性质及应急措施

| 表3.3-12 | | | | | | | | | |
|---------|--|---|-------|-------------|----------------------|--|--|--|--|
| | [中文名]: 氢氧化钠; 烧碱 | [英文名]: Sodiun hydroxide | e; Ca | ustic soda | [CAS 号]: 1310-73-2 | | | | |
| | [分子式]: NaOH | [分子量]: 40.01 | | [RTECS 号]: | WB4900000 | | | | |
| 基本 | [UN 编号]: 1823 | [危险货物编号]: 82001 | | [IMDG 规则页 | 〔码]: 8225 | | | | |
| | | 固体,易潮解。 [危险 | | | | | | | |
| | [危险货物包装标志]: 20[色 | 包装类别]:Ⅱ [溶解性 | 三]: 易 | 溶于水、乙醇 | 、甘油,不溶于丙酮。 | | | | |
| | [主要用途]:用于肥皂工业 | 、石油精炼、造纸、人造丝 | 丝、染 | 色、制革、医 | 医药、有机合成等。 | | | | |
| | [临界温度(℃)]: | [临界压力(MPa)]: | | [饱和蒸汽压(k | (Pa)] : 0.13 / 739°C | | | | |
| 理化 | | [熔点(℃)]: 318.4 | | [沸点(℃)]: 13 | 390 | | | | |
| 特性 | [闪点(℃)]: 无意义 | [相对密度(水=1)]: 2.12 | | [相对密度(空气 | 气=1)]: 无资料 | | | | |
| | | [爆炸下限(V%)]: 无意义 | | [爆炸上限(V% | | | | | |
| | [危险特性]:本品不会燃烧 放热。具有强腐蚀性。 | [危险特性]: 本品不会燃烧,遇水和水蒸气大量放热,形成腐蚀性溶液。与酸发生中和反应并 放热。具有强腐蚀性。 | | | | | | | |
| | [燃烧性]:不燃 | | | 毒性]: | | | | | |
| 危险 | [稳定性]: 稳定 [5] | 聚合危害]:不能出现 | [建筑 | [建筑火险分级]: 丁 | | | | | |
| 特性 | [燃烧(分解)产物]:可能产生有害的毒性烟雾。 | | | | | | | | |
| | [禁忌物]:强酸、易燃或可燃物、二氧化碳、过氧化物、水。 | | | | | | | | |
| | [灭火方法]:雾状水、砂土。 | | | | | | | | |
| | [健康危害]:本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘或烟雾刺激眼和呼吸道,腐蚀鼻中隔;皮肤和眼直接接触可引起灼伤;误服可造成消化道灼伤,粘膜糜烂、出血和休克。 | | | | | | | | |
| 人体 | [侵入途径]: 吸入 食入 | [侵入途径]: 吸入 食入 | | | | | | | |
| | | 至少 15 分钟。若有灼伤, | 就医剂 | 治疗。 | | | | | |
| | [眼睛接触]: 立即提起眼脸,用流动清水或生理盐水冲洗至少 15 分钟。或用 3%硼酸溶液冲洗。就医。 | | | | | | | | |
| | [吸入]: 脱离现场至空气新 | 鲜处。必要时进行人工呼吸 | 及。就 | 医。 | | | | | |
| | [食入]:患者清醒时立即激 | (口,口服稀释的醋或柠檬》 | 十,就 | 医。 | | | | | |

[呼吸系统防护]: 必要时佩带防毒口罩。
[眼睛防护]: 戴化学安全防护眼镜。
[身体防护]: 穿工作服(防腐材料制作)。[手防护]: 戴橡皮手套。
[避免接触的条件]: 接触潮湿空气。
[其他防护]: 工作后,淋浴更衣。注意个人清洁卫生。
[安全卫生标准]: 中国 MAC: 0.5mg / m³ 苏联 MAC: 未制订标准美国 TWA: OSHA 2mg / m³; ACGIH 2mg / m³[上限值] 美国 STEL: 未制定标准
[储运注意事项]: 储存于高燥清洁的仓·间内。注意防潮和雨水浸入。应与易燃、可燃物及酸类分开存放。分装和搬运作业要注意个人防护。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。雨天不宜运输。
[泄漏处置]: 隔离泄漏污染区,周围设警告标志,建议应急处理人员戴好防毒面具,穿化学防漏处 护服。不要直接接触泄漏物,用洁清的铲子收集于干燥净洁有盖的容器中,以少量加入大量水理,调节至中性,再放入废水系统。也可以用大量水冲洗,经稀释的洗水放入废水系统。如大

量泄漏,收集回收或无害处理后废弃。

[工程控制]:密闭操作。

表3.3-13 无水乙醇理化性质及应急措施

| | [中文名]: 无水乙醇 | [英文名]: ethyl alcoho | 1 | [CAS 号]: 64-17-5 |
|---------------------|---|---|--|---|
| ++ | [分子式]: C ₂ H ₆ O | [分子量]: 46.07 | | [联合国编号]: 1170 |
| 基本信息 | [外观与性状]: 无色液体 | 4,有酒香。 | [危险性类别 | 別]: 易燃液体 |
| | [主要成分]: 纯品 | [危规号]: 32061 | [包装分类]: | O52 |
| | [主要用途]: 用于制酒工 | 工业、有机合成、消毒 | 以及用作溶剂 | IJ。 |
| | [闪点(℃)]: 12 | [燃爆下限(V%)]: 3.3 | | [引燃温度(°C)] : 363 |
| тп /I. | [爆炸上限(V%)] : 19.0 | [熔点(℃)]: -114.1 | | [沸点(°C)]: 78.3 |
| 理化特性 | [临界温度(℃)]: 243.1 | [临界压力(MPa)]: 6.3 | 8 | [饱和蒸汽压(kPa)] : 5.33(19℃) |
| | [燃烧热(kj/mol)]: 1365.5 | [辛酸/水分配系数的对 | 数值]0.32 | [相对密度(空气=1)]: 1.59 |
| | [相对密度(水=1)]: 0.79 | [溶解性]: 与水混溶, | 可混溶于醚、 | 、氯仿、甘油等多数有机溶剂。 |
| 危险 特性 | 易燃,其蒸气与空气可形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂抗化学反应或引起燃烧。在火场中,受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重,能在较低到相当远的地方,遇火源会着火回燃。 | | | |
| 人体 危害 与防 护 | 发生于口服。一般可分为 识丧失、瞳孔扩大、呼吸 接触高浓度本品可引起 | 为兴奋、催眠、麻醉、 及不规律、休克、心力 鼻、眼、粘膜刺激症状 之性神经病、慢性胃炎 燥、脱屑、皲裂和皮炎 内衣着,用流动清水冲 用流动清水或生理盐 | 室息四阶段。 循环衰竭及原,以及头痛、 、脂肪肝、肝。 。 | 随后抑制。急性中毒:急性中毒多患者进入第三或第四阶段,出现意乎吸停止。慢性影响:在生产中长期头晕、疲乏、易激动、震颤、恶心硬化、心肌损害及器质性精神病等。 |

食入]: 饮足量温水,催吐。就医。 [呼吸系统防护]:一般不需要特殊防护,高浓度接触时可佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。 [眼睛防护]:一般不需特殊防护。 身体防护]:穿防静电工作服。 [[手防护]: 戴一般作业防护手套。 [其他防护]:工作现场严禁吸烟。 安全卫生标准]: 中国 MAC: 未制定标准 苏联 MAC: 1000 [储运注意事项]: 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容 器密封。应与氧化剂、酸类、碱金属、胺类等分开存放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设 储运 |施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 与泄 [泄漏处置]: 隔离泄漏污染区,周围设警告标志,建议应急处理人员戴好防毒面具,穿化学防 漏处 护服。不要直接接触泄漏物,用洁清的铲子收集于干燥净洁有盖的容器中,以少量加入大量水 中,调节至中性,再放入废水系统。也可以用大量水冲洗,经稀释的洗水放入废水系统。如大 量泄漏, 收集回收或无害处理后废弃。 [工程控制]: 生产过程密闭,全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 [环境资料]: 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。

表3.3-14 丙酮理化性质及应急措施

| | [中文名]: 丙酮; 2-丙酮; 二[| | | Propanone; | | | | | |
|--------------|---|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|--|--|--|--|
| | | etone; Methyl l | retone | | 67-64-1 | | | | |
| _ | [分 子 式] : C ₃ H ₆ O/CH ₃ COCH ₃ | [分子量]: | 58.1 | [联合 | 計国编号]: 1090 | | | | |
| | | | 「各心州米」 | 別1 蒸气粉2 | 空气重,可沿地面移动, | | | | |
| | [外观与性状]: 无色吸湿液体 | 5,有特殊气味。 | 可能造成远 | | 工【里,刊石地田梦幼, | | | | |
| | 物理状态、外观: 无色。 | 及湿液体,有特殊 | 卡 气味。 | | | | | | |
| | 物理危险性:蒸气较空气重,可沿地面移动,可能造成远处着火。 | | | | | | | | |
| | 化学危险性: 与强氧化剂 | 刊,如乙酸、硝酸 | 、过氧化氢 | 接触时,可能 | | | | | |
| | 在一定条件下与氯仿、溴仿质 | 反应,有着火和爆 | 暴炸危险。浸 | 是蚀塑料。 | | | | | |
| | 职业接触限值: 阈限值: | 500ppm (时间) | 加权平均值》 | , 750ppm | (短期接触限值); A4 | | | | |
| | (不能分类为人类致癌物)? | 公布生物暴露指数 | 女 (美国政府 | 于工业卫生学 | 家会议,2004年)。 | | | | |
| 重 画 粉 | 最高容许浓度: 500ppm | , 1200mg/m3; | 最高限值种类 | 类: I(2); | 妊娠风险等级: IIc(德 | | | | |
| 重要数 | 国,2004年)。 | | | | | | | | |
| 据 | 接触途径: 该物质可通过 | 过吸入和经皮肤吸 | 及收进体内。 | | | | | | |
| | 吸入危险性:在 20℃时 | ,该物质蒸发可木 | 目当快地达到 | 空气中有害 | 污染浓度,但扩散时更 | | | | |
| | 快。 | | | | | | | | |
| | 短期接触的影响:蒸气 | 刺激眼睛和呼吸道 | 鱼。该物质 可 | 「能对中枢神 | 经系统、肝、肾和胃肠 | | | | |
| | 道有影响。 | | | | | | | | |
| | 长期或反复接触的影响: | 长期或反复与尽 | 及肤接触可能 | 訠起皮炎。 | 该物质可能对血液和骨 | | | | |
| | 髓有影响。 | | | | | | | | |
| | 沸点: 56℃ ; 熔点: -9 | 5℃;相对密度 | (7 k=1): 0 | .8; 水中溶 | 解度:混溶;蒸气压: | | | | |
| 物理性 | 20°C时 24kPa 蒸气相对密度 | (空气=1): 2.0 | ;蒸气/空 ² | 气混合物的木 | 目对密度(20℃,空气 | | | | |
| 质 | =1): 1.2 ; 闪点: -18℃(闭 | 引杯); 自燃温度 | : 465°C ; 炸 | 暴炸极限: 右 | E空气中 25℃时 2.2%~ | | | | |
| | 13%(体积);辛醇/水分配 | 系数的对数值: - | 0.24 | | | | | | |
| 危害/接 | 急性危害/症状 | | 预防 | | 急救/消防 | | | | |
| 触类型 | | | 13/15/1 | | | | | | |
| 火灾 | 高度易燃。 | 禁止明火、禁止; | 火花和禁止。 | ハケ イリナリ | 干粉,抗溶性泡沫,大 | | | | |
| | | . ,,,,, | | | 量水,二氧化碳。 | | | | |

| 爆炸 | 然 八工 化时口加口燃料口。 | 密闭系统,通风,防爆型电气设备和照 明。不要使用压缩空气灌装、卸料或转 运。 | 着火时喷雾状水保持料 桶等冷却。 |
|-------|------------------------------------|--|-------------------------------------|
| | | 接触 | |
| 吸入 | 咽喉痛,意识模糊,咳嗽, 头晕,倦睡,头痛,神志不 清。 | 通风,局部排气通风或呼吸防护。 | 新鲜空气,休息,并给 予医疗护理。 |
| 皮肤 | 皮肤干燥。 | 防护手套。 | 脱掉污染的脱衣服,用 大量水冲洗皮肤或者淋 浴。 |
| 眼睛 | 发红,疼痛,视力模糊,角 膜可能损伤。 | 安全护目镜,面罩。不要戴隐形眼镜。 | 首先用大量水冲洗几分钟(如可能易行,摘除 隐形眼镜),然后就医。 |
| 食入 | 恶心,呕吐。(另见吸入)。 | 工作时不得进食,饮水或吸烟。 | 漱口,给予医疗护理。 |
| 泄漏处 置 | | 中。用砂土或惰性吸收剂吸收残液并转程 。个人防护用具:自给式呼吸器。 | 8至安全场所,然后用大 |
| | 联合国危险性类别:3;联合中国危险性类别:第3类易烧 | | |
| 应 | | 康危险性); F3(火灾危险性); R0(| 反应危险性) |
| 储存 | 耐火设备(条件)。与强氧化 | 七剂分 升仔放。 | |

3.4 生产工艺

3.4.1 生产工艺流程图及简述

南铝采用氧化铝——冰晶石熔盐法生产铝液,然后将铝液(不足部分采用外购铝锭)送入铸造部铸成圆铸锭,圆铸锭送往挤压工序成型各种所需型材,再将铝型材进行表面处理(氧化着色或喷涂)而得成品。南铝全厂现有生产工艺主流程及污染物产生环节图见图 3.4-1。




图3.4-1 生产工艺主流程及污染物产生环节图

1) 铝熔铸生产工艺

电解铝生产采用 250kA 预焙电解槽,用氧化铝作原料,氟化盐为熔剂,将原料、熔剂加到预焙阳极电解槽中,在电解槽中通过预焙阳极导入强大直流电,在 950°C左右高温条件下,熔融电解质在电解槽内经过复杂的电化学反应,氧化铝被分解,在槽底阴极析出液态金属铝,定期用真空抬包抽出运至铸造部经混合炉除渣后由连续铸造机浇铸成铝锭。在电化学反应过程中,碳素阳极与氧反应生成 CO₂和 CO 而不断消耗,通过

定期更换阳极块进行补充。电解槽散发的烟气中含有大量氟化物和颗粒物以及少量 SO₂ 等大气污染物,经集气后送干法净化系统处理。

从电解槽卸下的残阳极送阳极组装系统的返回料处理系统,先经电解质消理机清理,将清理下来的电解质经破碎处理后送电解车间使用;其余部分经残极压脱机压脱碳素残极,残极外售给碳素厂使用;压脱的磷铁环清理后送磷生铁中频炉回用。电解铝生产工艺流程见图 3.1-2。




图 3.4-2 电解铝生产工艺流程及污染物产生环节图

2) 铝熔铸生产工艺

铝合金熔炼、铸造车间将铝原料、熔剂等加入熔炼炉中,高温反应,生产出铝合金;铝合金转入铸造熔铝炉进行合金调配,在熔铝炉内铝合金经过成分进一步调配达到要求后转入保温炉;在保温炉内的铝合金经过精炼、静置,合格的铝合金进入半连续铸造机铸造加工成铝合金圆棒,生产过程污染物气体经过净化、除尘系统处理后达标排放。

经过熔炼生产出的铝合金部分转入铸轧生产车间,在铸轧车间熔铝炉内合金成分进一步调配达到要求后转入保温炉,在保温炉内经过精炼、静置达到要求,合格的铝合金进入超型铸轧机经铸轧加工成铝合金铸轧卷。

(1)除碱: 电解铝液中含有大量可溶气体(主要是氢气)和非金属夹杂物以及少量碱金属,在铸造前需对铝熔体净化处理,该工序称为除碱工序,即: 在密闭铝水包中以惰性气体(氩气)为载体,利用氟化铝等溶剂在高温下与碱金属生成氟化钠等化合物,达到除去碱金属的目的。

高端铝合金材料生产线铝水运输采用真空抬包。真空抬包是冶金行业常用的一种周转设备,是用钢铁外壳内衬耐火材料制成的较大型密封容器,靠其上自带的负压产生装置使抬包内产生一定的真空度,以把冶炼好的液态铝从电解槽内抽出并转运至其它地方。

(2) 熔炼:根据合金成分的要求,将除碱后的电解铝液与重熔用铝锭、返回废料、中间合金、表面覆盖剂(主成分为 NaCl, KCl,含少量氟)等配成熔炼所需的炉料,配好的炉料装入熔炼炉中进行熔化(730-760℃),经扒渣、搅拌、取样分析,待合金成份合格和温度符合要求后形成合格铝液。

其中 50 吨双室炉主要用于熔化各生产工序的返回废料。双室炉主要由加热室、废料室、铝液循环系统、中央换热器、燃烧系统、控制系统、加料系统等几部分组成,加热室的主要作用是提供熔炼的主要能源,进入到该室的铝液在热辐射的作用下被加热,并将铝液温度和化学成分调整合适后放出。废料室主要用于熔化返回铝废料的加料,其与加热室被一上下均有通道的隔墙隔开,两通道分别用于烟气和铝液通过。废料室的主要热源来自加热室经电磁泵系统进入该室的高温铝液。

- (3)精炼、静置:为去除熔炼后的铝液中的气体和非金属夹杂物,铝液在保温炉熔炼(550-600℃)的过程中连续加入铝钛硼线杆等以细化晶粒,同时在精炼过程结束后,铝液需在保温炉中静置,以促使晶粒稳定成长。
- (4) 在线除气: 在保温炉和连续铸造机之间放置除气装置, 在除气处理池中通过旋转的石墨转子将吹入铝合金熔液的氩气切碎, 形成大量的弥散气泡, 使铝合金液与氩气在处理池中充分接触, 根据气压差和表面吸附原理, 气泡在熔体中吸收熔体中的氢, 以及吸附氧化夹渣(大的以碰撞的方式, 小的以径向拦截方式)之后上升到熔体的表面形成浮渣。而铝合金熔液从除气装置的出口(设在浮渣下部)流向铸造机, 铝合金液连续进入除气装置, 氩气连续吹入, 随着净化处理的进行, 达到净化铝合金液的目的。

- (5)铸造、锯切:经上述各工序后的铝合金熔液进入铸造机中铸造成型(圆铸锭), 再按订单的要求进行锯切后入库。
- (6) 铝渣回收:铝渣回收系统包括回转炉工序、铝灰再回收工序以及堆灰工序。回转窑根据铝熔点较低的特性,利用温度的差异将铝和其它杂质分离开,然后将熔融状态下的铝,通入冷却器中进行冷却,即得到高纯度的单质铝。回转窑一次可处理 500kg 的铝渣,一次炒渣时间约 10 分钟。一般刚从熔炼炉、精炼炉中扒出的铝渣含液态金属铝约 30%左右,通过回转窑可将铝渣中 95%以上液态铝进行分离、回收。经回收处理后铝灰渣中金属铝含量可降低至 2.5%以下。炒渣产生的铝灰渣用密闭吨袋包装,用叉车运至南铝现有危废仓库堆存。

熔铝炉(熔炼炉)和保温炉(精炼炉)生成的铝渣放入密闭铝渣斗内,通过叉车运输,倒入回转窑炒渣处理。回转窑利用铝渣自燃原理产生的热能进行运转,回转窑内温度保持800°C左右。回转窑工作过程中不停的翻转,以此将铝渣中铝液收集在一起,收集的铝液通过放液口注入铝液包内,及时送入熔炼炉。铝液分离完成后,通过扒渣器将铝灰渣从炒灰机门扒出放入密闭铝渣斗内,通过叉车运输转移至冷灰桶冷却。

回转窑扒出来的铝灰渣放入密闭铝渣斗内,通过叉车运输,从冷灰桶投料口倒入进行冷却处理。冷却方式为循环水喷淋间接冷却,通过水泵、喷淋水管将冷却水均匀布满冷却桶,热渣通过桶身与冷却水进行换热,筛分冷却装置末端可快速冷却至 40~60℃以下,达到可装袋温度。铝灰在冷灰桶处理时间约 10 分钟。因此一批次铝渣处理总时间为 20 分钟。

铝熔铸的生产工艺过程及污染环节见图 3.4-3。




图3.4-3 铝熔铸生产工艺流程及污染物产生环节图

3) 挤压成型生产工艺流程及产污环节

挤压车间是生产各种铝合金型材、无缝铝管材产品的综合型车间,采用传统成熟的生产工艺来进行生产,不同的合金、不同的品种采用不同的生产工艺和流程。从加工过程来区分,有连续式生产工艺和分批间断式生产工艺。在线淬火或不需淬火处理的铝及铝合金型、管材,采用挤压后在机列上风冷或水冷淬火(或不淬火),然后张力矫直、

切成品的连续生产工艺及流程,各个工序都在机列上按流水作业方式进行。需淬火处理的硬合金型材,无法在机列上连续完成各个工序,采用分批间断式生产工艺及流程来生产,制品挤压后,在立式淬火炉中进行水淬火,然后再经精整矫直和切成品,各个工序分别在不同的设备上分批进行。项目生产过程主要污染源为各类加工机械的噪声、加工废料及冷却循环水。挤压用铝圆铸锭采用感应炉加热,使用电能,没有废气排放。挤压成型生产工艺流程及产污环节见图 3.4-4。




图3.4-4 挤压成型生产工艺过程及污染物产生环节图

4) 立式电泳生产工艺流程

电泳涂漆应用于铝合金建筑型材属于有机涂层封孔法之一,由于它是把需处理的型材作为阳极进行电沉积漆膜,所以也称为阳极电沉积法。

(1) 上料: 待处理型材进入车间后,先通过输送台上线待处理。根据待处理型材断面规格,选择相应的吊梁和夹具与间距,待吊梁放倒、夹具自动张开后,工件被送至夹具处,夹具自动收紧夹住工件。一排工件上夹后,吊梁通过起立/放倒装置被置于垂直位置,等待专用行车将其吊运进入生产槽组处理。

- (2) 前处理: 前处理工序包括喷砂、脱脂、碱洗、中和等工艺, 其间经过 2 道的水洗。喷砂是为提高铝材表面的平整性并去除表面杂质, 脱脂、碱洗和中和的前处理工艺能有效去除铝型材表面污物、油斑和自然氧化皮膜等, 使铝材形成干净的表面进入氧化工序。脱脂采用弱碱性脱脂剂 Na₂CO₃ 溶液, 温度 50℃。碱洗采用 NaOH 溶液(40~50g/L), 温度 50~60℃。中和采用稀 H₂SO₄, 常温条件。处理过程主要污染源是喷砂粉尘、少量碱雾及有水洗工艺排放的酸碱废水。
- (3)氧化:前处理后的料挂经水洗后被专用行车吊至氧化工序进行氧化处理。经过氧化处理后,在铝型材表面生成一层铝阳极氧化膜,使之可以进行后续的电解着色或封孔和电泳涂漆处理。阳极氧化用稀 H_2SO_4 进行电化学反应,温度 20° C。氧化工艺水洗过程产生酸性废水。
- (4) 电解着色:型材完成阳极氧化后,若是着色材产品,则经三道水洗进入电解着色工序。通过电解着色在铝材表面生成所需要的各种颜色,如古铜色、香槟色等。它既可以作为最终的着色材产品的颜色,也可以作为电泳前的底色即进行后续的电泳处理形成电泳古铜、电泳香槟等产品。电解着色采用稀 H_2SO_4 溶液,着色剂为锡盐等,温度 20° C。着色后水洗产生酸性废水。
- (5) 封孔:氧化着色材产品,在完成电解着色后,经过两道水洗进入封孔工序,封孔可以将氧化膜的孔隙封闭,以达到氧化膜耐蚀性要求,同时提高表面的耐候性、耐沾污等性能。封孔剂为硼酸、醋酸盐等,槽内溶液温度约30℃。
- (6) 电泳:电泳产品在阳极氧化水洗后,经电泳前的热水洗、纯水洗并沥干后进入电泳工序,通过电泳工艺可使铝材在氧化膜的基础上形成一层新的电泳涂层,使铝材具有氧化膜和电泳涂层的双重保护。电泳工序采用的电泳漆一般为丙烯酸树脂漆。电泳漆为水性丙烯酸树脂漆,含醚和醇,没有苯,电泳温度为常温。电泳漆采用进RO1、RO2系统反渗透回收过滤回收漆液利用。铝材电泳涂漆后需水洗产生的酸性废水,含少量的A1金属离子及电泳漆。
- (7) 固化:完成电泳涂装后经过切水,料挂进入固化炉进行涂层的固化。涂层固化是将电泳涂层加热到 170℃以上,使其在高温下熔融流平产生胶链反应,在一定的温度和时间内使其固化成膜。采用固化工艺温度为 175-180℃、时间约 30 分钟。固化过程产生热气排放。

(8) 下料: 固化后的电泳型材被吊至下排机构,由下排机构的起立/放倒装置将吊梁放倒至下料台,夹具张开后型材被传送至出料台,而后由下件操作人员装车料车送至包装区经检验合格进行成品包装。

立式电泳的生产工艺过程及产污环节见图 3.4-5。由图可见,项目生产过程主要污染源为表面处理铝材产生的喷砂粉尘、水洗产生的酸碱废水,经及污水处理产生氢氧化铝渣和固化热废气。




图3.4-5 立式电泳生产工艺过程及产污环节图

5) 立式喷粉生产工艺流程

粉末喷涂生产工艺:铝型材经清洗及化学处理后,表面生成化学转化膜,而后在其表面喷上热固性聚酯粉末涂层,经高温固化、冷却,即为喷粉喷涂铝型成品。

- (1) 上料: 待处理型材进入车间后,先通过输送台上线待处理。上料配置气动打孔机和台钻,根据产品结构、壁厚不同选择气动打孔或者钻孔,打好孔的型材即可挂上输送链二次挂具,输送链会通过上料架自动将型材提升至垂直位置而后由输送链传送到后续工序处理。
- (2) 前处理: 前处理采用全通道瀑布式前处理,型材在该工序中亦由输送链自动 传送并进行各前处理工序处理。铝材在前处理经过预脱脂、进行除油、脱膜和化学转化 膜处理,而后进入水份烘干炉进行水份烘干。脱脂、表调采用稀 H₂SO₄溶液,常温条件。脱脂、表调后水洗产生酸性废水。
- (3) 粉末喷涂:水份烘干后,通过工件传输系统依次进入喷房一、喷房二进行粉末喷涂。本项目设计采用两喷房同时生产工艺方案,避免了单喷房设计或一用一备两喷房设计存在的工件需在喷房中部旋转容易产生输送链故障、以及链速慢(需在一个喷房喷完两面)生产效率低的问题。两喷房的设计,生产时工件在喷房一喷完一面而后进入喷房二喷完另一面,在两喷房之间工件不用旋转。工件输送系统设计链速 1.5m/min,最大工艺链速 2.5m/min,输送系统最大速度 4.0m/min 。粉末喷涂车间采用 15m 立式排气筒排气。
- (4) 上夹:型材完成粉末喷涂后,在进入固化工序之前,有些小断面型材由于质量小,在进入固化炉后在其中的热风作用下可能会产生摇摆,继而互相粘附影响产品质量,因此小断面型材在进入固化前,需上夹处理。上夹处理是将相互连接到一起的夹子夹到小断面型材底端,起到固定型材间距作用使其进入固化炉时不产生摇摆。
- (5) 固化:完成粉末喷涂后,工件进入固化炉进行涂层的固化(冬天或者夜间气温低时先进入远红外预固化炉预热)。涂层固化是将热固性粉末涂料在高温下熔融流平产生胶链反应,在一定的温度和时间内使其固化成膜。采用固化工艺温度为180-220℃、时间10-20分钟。固化产生热废气。
- (6) 下料: 固化后的喷粉型材传送到下料机构,由下件操作人员摘掉挂钩型材被 传送到下料输送台,经检验合格,即可进行包装、入库。

立式喷粉的生产工艺过程及产污环节见图 3.4-6。由图可见,项目生产过程主要污染源为表面处理含酸性废水,以及污水处理产生氢氧化铝渣和污泥,喷涂废气和固化热废气。




图3.4-6 立式喷粉生产工艺过程及产污环节图

6) 华银铝业工艺流程

(A) 熔铸生产线工艺流程

圆锭: →备料 → 投料→熔化→搅拌→添加熔剂→精炼→扒渣→转炉→精炼 →静置→铸造→均热 → 锯切

板锭: →备料 → 投料→熔化→搅拌→添加熔剂→精炼→扒渣→转炉→精炼 →静 置→铸造→锯切

板锭圆锭锯切: →铸锭转运→ 吊运→上料→切头→锯切→取试片→切尾→下料→ 堆垛(装框) →吊运→打印→检验→标识→入库→清屑




图3.4-7 熔铸生产线工艺过程及产污环节

铝锭及回炉料配料后,先用叉车或天车装入二只专用加料桶中。熔炼炉专用启盖机 将炉盖提升并平移离开熔炼炉,用天车将加料后的料桶吊起并下降接近炉底,天车副钩 拉动加料桶启动装置的钢丝绳,加料桶的底盖打开,将铝锭倒入熔炼炉中,加料完成后 启盖机将炉盖平移至炉顶,下降合上。启动熔炼炉的再生式燃烧系统,将铝锭及回炉料 全部熔化,操作人员通过两侧炉门扒渣及合金配料。达到适当熔炼工艺温度的铝合金通 过转炉流槽,放流至保温炉中,操作人员通过两个炉门,对铝合金成份进行精确调整、 耙渣、精炼、静置,全自动燃烧系统将铝液控温至工艺要求。

(B) 合金锭生产线工艺流程




图3.4-8 合金锭生产线生产工艺过程及产污环节

根据生产牌号计算好所需的物料,投到熔炼炉中燃烧熔化成铝水后,对铝水进行成分预分析,然后根据产品要求的成分对炉内补料,进行成分调整,再进行成品分析,合格后对炉内铝水进行精炼、变质(根据产品要求)、除气、静置处理,部分产品按要求进行测氢、K模处理;然后放水铸造,待产品冷却后进行包装、标识并入库。

3.4.2 主要生产设备一览表

现有工程主体设备见表 3.4-1。

表3.4-1 南铝现有工程主体设备表

| | | - 衣3.4- 1 | <u> </u> | 生产线数量 |
|----------|--------|---|--|---------|
| | 工序 | 名称 | 设备及型号 | (台/套/条) |
| | 电解车间 | 250kA 预焙阳极电解生产线 | / | 2 |
| | | 熔炼炉 | 25t | 6 |
| | | 熔炼炉 | 35t | 2 |
| | | 熔炼炉 | 22t | 2 |
| | | 保温炉 | 25t | 3 |
| 加人 | 熔烛左向 | 保温炉 | 35t | 3 |
| 铝合 金材 | 熔铸车间 | 保温炉 | 22t | 2 |
| 料事 | | 铸造机 | 25t | 2 |
| 业部 | | 铸造机 | 35t | 1 |
| | | 均热炉 | 30t | 4 |
| | | 均热炉 | 50t | 8 |
| | 机加工车间 | 车床、钻床等 | | 12 |
| | 空压站 | 离心式空气压缩机 | | 4(1 备) |
| | 工压珀 | 冷冻式干燥装置 | | 4(1 备) |
| | | | 10MN铝挤压机 | 6 |
| | | | 16MN铝挤压机 | 4 |
| | | | 26MN铝挤压机 | 1 |
| 建筑 | | | 27MN铝挤压机 | 1 |
| 铝型 | 挤压 | 挤压生产线 | 世解生产线 / 2 中 25t 6 中 35t 2 中 22t 2 中 25t 3 中 25t 3 中 25t 3 中 25t 3 中 25t 2 中 25t 2 中 25t 3 中 25t 1 中 25t 2 元 2 元 35t 1 中 30t 4 中 50t 8 床等 12 圧縮机 4(1 备) 操装置 4(1 备) 操装置 4(1 备) ー 4(1 备) ー 4(1 备) ー 4(1 备) ー 4(1 番) ー 50mn 日 1 ー 32mn 日 5 mn 日 5 m | |
| 材事 业部 | | 保温炉 35t 3 保温炉 22t 2 铸造机 25t 2 铸造机 35t 1 均热炉 30t 4 均热炉 50t 8 车床、钻床等 12 离心式空气压缩机 4(1 备) 冷冻式干燥装置 4(1 备) 10MN铝挤压机 6 16MN铝挤压机 4 26MN铝挤压机 1 27MN铝挤压机 1 32MN铝挤压机 1 36MN铝挤压机 2 38MN铝挤压机 1 40MN铝挤压机 1 55MN铝挤压机 1 | 2 | |
| 和特 | | | 38MN铝挤压机 | 1 |
| 种工业材 | | | 40MN铝挤压机 | 1 |
| 事业 | | | 55MN铝挤压机 | 1 |
| 部 | | 氧化着色电泳涂漆生产线 | 25000t/a | 3 |
| | 表面处理加工 | 粉末立式喷涂生产线 | 25000t/a | 3 |
| | 衣囲处理加上 | 隔热型材生产生产线 | 5000t/a | 3 |
| | | 木纹转印生产线 | 1500t/a | 1 |

福建省南平铝业股份有限公司突发环境事件应急预案

| | 工序 | 名称 | 设备及型号 | 生产线数量 (台/套/条) |
|----------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| | 36kt/a 型材生产 | 室外液氮储罐 | 21m³室外立式储罐 | 1 |
| | 线 | 氮化炉 | | 2 |
| | | 污水处理站一部 | $(200 \text{m}^3/\text{h})$ | 1 |
| | 污水处理站 | 污水处理站二部 | $(50m^3/h)$ | 1 |
| | | 氧化二车间废水处理 | $(2m^3/h)$ | 1 |
| | | 铝挤压机 | 10MN | 3 |
| | | 铝挤压机 | 7MN | 1 |
| | | 铝挤压机 | 16MN | 1 |
| | | 铝挤压机 | 6.3MN | 1 |
| | | 熔炼炉 | 15t | 2 |
| | | 保温炉 | 15t | 2 |
| | | 熔炼炉 | 20t | 1 |
| 华银 | 合金部 | 保温炉 | 20t | 1 |
| ᄪᄣ | | 熔保炉组 | 15t | 4 |
| | | 熔保炉组 | 18t | 1 |
| 铝业 | | 熔保炉组 | 25t | 1 |
| | | 三室炉组 | 60t | 1 |
| | | 均热炉 | 35t | 2 |
| | | 铝渣回收系统 | / | 2 |
| | | 时效炉 | / | 3 |
| | | 化工库 | / | 1 |
| | | 化工库北侧液氮储罐 | 30m³立式储罐 | 2 |
| | | 华银型材车间北侧液氩储罐 | 20m³立式储罐 | 1 |
| | | 1#、2#熔铸生产线北侧 | 30m³立式储罐 | 1 |
| | | 2 万吨型材生产线南侧 | 5m³立式储罐 | 3 |
| | | 柴油罐 | 120 吨地下储罐 | 2 |
|) II . | | 污水处理一站硫酸罐 | 20m³立式储罐 | 2 |
| | all obstation | 污水处理一站液碱罐 | 20m³立式储罐 | 1 |
| 部物 | 物料供应 | 污水处理二站硫酸罐 | 10m³立式储罐 | 1 |
| 设技部控备改物室 | | 污水处理二站液碱罐 | 10m ³ 立式储罐 | 1 |
| | | 南铝氧化二车间硫酸罐 | 20m³立式储罐 | 1 |
| | | ————————————————————————————————————— | 20m³立式储罐 | 1 |
| | | 南铝氧化二车间地下液碱罐 | 100 吨地下储罐 | 1 |
| | | 华银废水站液碱罐 | 10m³ 立式储罐 | 1 |
| | | 华银氧化车间硫酸罐 | 10m³立式储罐 | 1 |
| | | | 10m³ 立式储罐 | 1 |

3.5 安全生产管理

3.5.1 安全生产控制

表3.5-1 安全生产控制

| 类别 | 公司情况 | 文号 | 有效期 |
|------------------|--------------------|---|-----|
| 消防验收 | | [2004] 南公消监验字第52号、 [2006] 南公消监验字第24号、 [2007]南公消监验字第4号 | 长期 |
| 安全生产许可 | 非危险化学品生产企业 | / | |
| 危险化学品安全评价 | 无需求 | / | |
| 危险化学品重大危险源 备案 | 不定期在南平市公安局进 行备案 | / | 长期 |

3.5.2 安全生产管理制度

根据《安全生产法》、《职业病防治法》、《环境保护法》等国家相关环境、职业健康安全法律法规的要求,以及《质量管理体系要求》、《环境管理体系要求及使用指南》、《职业健康安全管理体系要求》,公司系统的将生产、运营、管理形成一套 QEO 管理体系文件制度和安全管理制度汇编,同时公司还制订安全、环保责任制,各部门鉴定环保、安全生产责任书,进行安全、环保绩效考核,定期从组织上、制度上落实"谁主管、谁负责"的原则,使各级领导、各职能部门、全体员工明确品质、环境、职业健康安全的责任,做到层层有责,各司其职,各负其责,做好安全生产,促进企业可持续发展。

表3.5-2 安全生产管理制度清单

| 序号 | 制度名称 | 序号 | 制度名称 |
|----|-----------------|----|-------------------|
| 1 | 危险源辨识、风险评价控制程序 | 21 | 现场 6S 管理考核办法 |
| 2 | 法律与其他要求管理程序 | 22 | 安全检查与隐患治理管理办法 |
| 3 | OMS 成文信息控制管理程序 | 23 | 安全生产费用投入管理办法 |
| 4 | 安全生产内部审核程序 | 24 | 应急救援管理办法 |
| 5 | 建设项目安全"三同时"管理办法 | 25 | 职业健康管理办法 |
| 6 | 安全生产变更管理办法 | 26 | 生产安全事故管理办法 |
| 7 | 安全技术措施审批管理办法 | 27 | 应对环境风险和机遇管理程序 |
| 8 | 危险化学品安全管理办法 | 28 | 环境监视、测量、分析和绩效评价程序 |
| 9 | 安全生产目标管理办法 | 29 | 废水排放控制程序 |
| 10 | 安全生产责任制管理办法 | 30 | 大气污染物排放控制程序 |
| 11 | 安全生产责任制 | 31 | 噪声污染控制程序 |

福建省南平铝业股份有限公司突发环境事件应急预案

| 序号 | 制度名称 | 序号 | 制度名称 |
|----|-------------------|----|----------------|
| 12 | 领导安全值班管理办法 | 32 | 固体废弃物处置处理程序 |
| 13 | 安全生产管理机构及人员配置管理办法 | 33 | 新、改、扩建项目环保管理程序 |
| 14 | 安全生产费用投入管理办法 | 34 | 不符合和纠正措施控制程序 |
| 15 | 劳动防护用品管理办法 | 35 | 安全生产例会及管理评审办法 |
| 16 | 安全培训教育办法 | 36 | 作业安全管理办法 |
| 17 | 特种作业人员安全管理办法 | 37 | 安全检查与隐患治理管理办法 |
| 18 | 岗位达标及班组达标管理办法 | 38 | 生产安全事故综合应急预案 |
| 19 | 外协单位安全生产管理办法 | 39 | 火灾事故应急救援专项预案 |
| 20 | 安全标识管理办法 | | |

3.6 现有环境风险防范与应急措施情况

公司现有大气和水环境风险防控措施与突发大气环境事件应急措施情况完善,详情见表3.6-1、3.6-2。

表3.6-1 企业大气环境风险防控措施与突发大气环境事件发生情况评估

| 评估指标 | 评估依据 | 分 值 | 公司现状 | 评估 分值 |
|------------------------------------|--|--------|---|-------|
| 毒性气体泄漏监控 | 1)不涉及附录 A 中有毒有害气体的;或 2)根据实际情况,具备有毒有害气体(如 硫化氢、氰化氢、氯化氢、光气、氯气、 氨气、苯等)厂界泄漏监控预警系统的 | 0 | 企业涉及有毒有害气体为 氨气,公司具备有毒有害气 体厂界泄漏监控预警系统。 | 0 |
| 预警措施 | 不具备厂界有毒有害气体泄漏监控预警 系统的 | 25 | | |
| 符合防护 | 符合环评及批复文件防护距离要求的 | 0 | 符合环评及批复文件防护 距离要求 | 0 |
| 距离情况 | 不符合环评及批复文件防护距离要求的 | 25 | | |
| 近3年内突 | 发生过特别重大或重大等级突发大气环 境事件的 | 20 | | |
| 发大气环 | 发生过较大等级突发大气环境事件的 | 15 | | |
| 境事件发生情况 | 发生过一般等级突发大气环境事件的 | 10 | | |
| 上旧儿 | 未发生突发大气环境事件的 | 0 | 未发生突发大气环境事件 | 0 |
| | 汇总 | | | 0 |

表3.6-2 企业水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况评估

| 评估 指标 | 评估依据 | 分值 | 公司现状 | 评估 分值 |
|----------|---|----|---|----------|
| 截流 措施 | (1)环境风险单元设防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施;且 (2)装置围堰与罐区防火堤(围堰)外设排水切换阀,正常情况下通向雨水系统的阀门关闭,通向事故存液池、应急事故水池、清净废水排放缓冲池或污水处理系 | 0 | 1) 危废堆放区、车间、车道、化工库等地面用混凝土做好防渗、防腐蚀、防淋溶、防流失措施,按规范设置风险单元围堰;设置有泄漏导流、回收系统和备用回收储罐,有效防初期雨水、泄漏物、受污染的消防水 | 0 |

| 评估 | | 一個建省開半指型版份有限公司突及环境事件应急拠条 分 フラロッム ジ | | | | |
|----------|---|--|---|----------|--|--|
| 指标 | 评估依据 | 值 | 公司现状 | 评估 分值 | | |
| | 统的阀门打开;且 (3)前述措施日常管理及维护良好,有 专人负责阀门切换或设置自动切换设施, 保证初期雨水、泄漏物和受污染的消防水 排入污水系统 | | (溢)流入雨水和清净下水系统。 2)按规范设置切换阀,正常情况下通向雨水系统的阀门关闭,通向污水处理系统的阀门打开; 3)前述措施日常管理及维护良好,并设有专人负责阀门切换,保证初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排入污水系统。 | | | |
| | 有任意一个环境风险单元(包括可能发生液体泄漏或产生液体泄漏物的危险废物贮存场所)的截流措施不符合上述任意一条要求的 | 8 | | | | |
| 事废收措故水集施 | (1)按相关设计规范设置应急事故水池、事故存液池或清净废水排放缓冲池等事故排水收集设施,并根据相关设计规范、下游环境风险受体敏感程度和易发生极端天气情况,设计事故排水收集设施的容量;且 (2)确保事故排水收集设施在事故状态下能顺利收集泄漏物和消防水,日常保持足够的事故排水缓冲容量;且 (3)通过协议单位或自建管线,能将所收集废水送至厂区内污水处理设施处理 | 0 | 1)废水处理系统的应急池合计为 2143m³,作为突发事故废水应急蓄水 池,以收集、处理事故排放时的废水, 待突发事件结束后,再将收集储存的 废水进一步处理确保达标排放; 2)应急事故池位置合理,能确保事 故状态下顺利收集泄漏物和消防水, 可临时贮存事故废液 3d,能确保事故 状态下顺利收集泄漏物和消防水, 可临时贮存事故废液 3d,能确保事故 状态下顺利收集泄漏物和消防水, 可常保持足够的事故排水缓冲容量; 3)设置抽水设施,并与污水管线连 接,能将所收集物送至厂区内污水处 理设施处理。 | 0 | | |
| | 有任意一个环境风险单元(包括可能发生液体泄漏或产生液体泄漏物的危险废物贮存场所)的事故排水收集措施不符合上述任意一条要求的 | 8 | | | | |
| 清废系风防措 | (1) 不涉及清净废水; 或 (2) 厂区内清净废水均可排入废水处理 系统; 或清污分流,且清净废水系统具有 下述所有措施: ①具有收集受污染的清净废水的缓冲池 (或收集池),池内日常保持足够的事故 排水缓冲容量;池内设有提升设施或通过 自流,能将所收集物送至厂区内污水处理 设施处理;且 ②具有清净废水系统的总排口监视及关 闭设施,有专人负责在紧急情况下关闭清 净废水总排口,防止受污染的清净废水和 泄漏物进入外环境 | 0 | | | | |
| | 涉及清净废水,有任意一个环境风险单元的清净废水系统风险防控措施不符合上述(2)要求的 | 8 | 南平铝业厂区内南铝板带铸轧机的 净环水排水未收集,直接通过南平铝 业雨水管网排放,目前正在改造中。 | 8 | | |
| 雨排系 风防措 | (1) 厂区内雨水均进入废水处理系统; 或雨污分流,且雨水排水系统具有下述所有措施: ①具有收集初期雨水的收集池或雨水监控池;池出水管上设置切断阀,正常情况下阀门关闭,防止受污染的雨水外排;池内设有提升设施或通过自流,能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理; ②具有雨水系统总排口(含泄洪渠)监视及关闭设施,在紧急情况下有专人负责关 | 0 | (1) 厂区内雨水均进行雨污分流: ①具有收集初期雨水的收集池; ②具有雨水系统总排口(含泄洪渠) 监视及关闭设施; (2) 厂区内无排洪沟。 | 0 | | |

| 评估 | | 分分 | | 评估 |
|----------------|--|------|---|----|
| 指标 | 评估依据 | 值 | 公司现状 | 分值 |
| | 闭雨水系统总排口(含与清净废水共用一套排水系统情况),防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境(2)如果有排洪沟,排洪沟不得通过生产区和罐区,或具有防止泄漏物和受污染的消防水等流入区域排洪沟的措施 | 0 | | |
| | 不符合上述要求的 | 8 | | |
| 生废处系风防措产水理统险控施 | (1) 无生产废水产生或外排;或 (2) 有废水外排时: ①受污染的循环冷却水、雨水、消防水等 排入生产废水系统或独立处理系统; ②生产废水排放前设监控池,能够将不合 格废水送废水处理设施处理; ③如企业受污染的清净废水或雨水进入 废水处理系统处理,则废水处理系统应设 置事故水缓冲设施; ④具有生产废水总排口监视及关闭设施, 有专人负责启闭,确保泄漏物、受污染的 消防水、不合格废水不排出厂外 | 0 | 2)有废水产生或外排时: ①受污染的循环冷却水、雨水、消防水等排入生产污水预处理系统后进入废水终端处理系统处理;且 ②生产废水排放前设置在线监测系统,安装 COD、流量在线监测仪,并安排专人进行定时监测,按要求达标排放; ③废水处理系统的应急池合计为2143m³,作事故水缓冲设施; ④具有生产废水总排口监视及关闭设施,由废水终端处理负责人负责启闭,确保泄漏物、受污染的消防水等废水不排出厂外。 | |
| | 涉及废水外排,且不符合上述(2)中任 意一条要求的 | 8 | | |
| | 无生产废水产生或外排 | 0 | | |
| 废水 | (1) 依法获取污水排入排水管网许可, 进入城镇污水处理厂;或 (2) 进入工业废水集中处理厂;或 (3) 进入其他单位 | 6 | | |
| 排放去向 | (1)直接进入海域或进入江、河、湖、 库等水环境;或 (2)进入城市下水道再入江、河、湖、 库或再进入海域;或 (3)未依法取得污水排入排水管网许可, 进入城镇污水处理厂;或 (4)直接进入污灌农田或蒸发地。 | 12 | 生产废水经处理后达标排放闽江。 | 12 |
| | (1) 不涉及危险废物的; 或 (2) 针对危险废物分区贮存、运输、利 用、处置具有完善的专业设施和风险防控 措施 | 0 | 公司设置危险废物贮存库,委托有资 质的单位不定期进行危废处置。 | 0 |
| 管理 | 不具备完善的危险废物贮存、运输、利用、处置设施和风险防控措施 | 10 | | |
| 近 3 年内 | 发生过特别重大及重大等级突发水环境 事件的 | 8 | | |
| 突发 水环 | 发生过较大等级突发水环境事件的 | 6 | | |
| 境事 | 发生过一般等级突发水环境事件的 | 4 | | |
| 件发 生情 况 | 未发生突发水环境事件的 | 0 | 未发生突发水环境事件 | 0 |
| 汇总 | | | | 20 |
| 注:本 | 表中相关规范具体指 GB 50483、GB 50160 | 、 GB | 50351、GB 50747、SH 3015 | |

3.7 现有应急物资与装备、救援队伍情况

3.7.1 现有应急物质和装备

公司各有相关部门负责做好物资保障工作。按照任务分工做好物资器材准备,确保抢修抢救、个体防护、医疗救援、通讯联络等装备器材配备齐全,指定专人保管,并定期检查保养,使其处于良好状态。针对事故现场救援可能遇到的情况,有计划地购置、储备救援和工程抢险装备。各重点目标设救援器材柜,专人保管以备急用。执行应急任务前,必须对现场救援和工程抢险装备进行必要的检查。公司现在应急物质和装备祥见《环境应急资源调查报告》。

3.7.2 现有应急救援队伍建设情况

公司成立应急救援小组,负责全公司应急救援工作的组织和领导,日常工作由应急救援办公室负责(设在安环保卫部,电话: 8737119、13960609191)。

当发生突发环境事件时,以应急救援小组成员为核心,组成现场应急指挥中心,负责协调、指挥对事故的消除、救援、抢修等全面工作。

公司应急救援人员之间采用移动电话联系,应急救援小组的电话必须24小时开机,禁止随意更换电话号码的行为;特殊情况下,电话号码发生变更,必须在变更之日起48小时内向安环保卫部报告;安环保卫部必须在24小时内向各成员和部门发布变更通知。

应急救援队伍建设情况详见《环境应急资源调查报告》。

4 突发环境事件及其后果分析

4.1 突发环境事件情景分析

4.1.1 国内其它企业突发环境事件

本公司自成立以来,未发生过突发环境事件,同行业及其它冶金加工企业突发环境事件案例例举见表 4.1-1。

表4.1-1 其它企业典型突发环境事件案例

| 序 号 | 风险 物质 | 事件 类型 | 企业 名称 | 时间 | 引发原因 | 发生部 位/场所 | 影响 范围 | 应急措施 | 事件 影响 | 备注 |
|--------|----------|----------------|---|--------------------|---|-------------------|----------|--|-----------------------------|--|
| 1 | 硫酸 | 硫酸 泄漏 | 广西钦州市 钦州港经区 技术开发区 天锰锰业有 限公司 | 2017年5 月12日 | 墙体崩塌挤压储罐,导 致部分储罐内废硫酸 泄漏 | 硫酸储 罐区 | 土壤 | 现场设置了三道围堰,为防止小储罐泄漏的硫酸浸泡腐蚀大储罐,采取填土方式稳固大储罐,同时对外泄硫酸进行固化处理 | 周边村民 | 对公司法人以 污染环境罪追 究其刑事责任 |
| 2 | 生产废水 | 废水泄漏 | 城固县振华 生物科技有 限责任公司 | 2022年3 月23日 | 水解物生产线压滤工 序污水收集管道之间 接口因固定件老化突 然发生破损脱落,导致 压滤工序产生的部分 废水泄漏,溢流至该厂 雨水沟排出厂外 | 压滤工 序 | 地表水 | 公司未及时采取应急措施 | 造退入口染莫河体站农渠江体触庙口测警田和河污发入水微。 | 汉境司将退低抽公站院市责即留渠处槽污理影水洼至司处除不水灾,响水水洼至可处除了水水,响水水,响水水,响水水,响水水,响水水,响水水。 |
| 3 | 天然气 | 爆炸 | 山东高密一 沿街房 | 2023 年 8 月 13 日 | 燃气管道局部下沉,造 成临近挤压点的电熔 套筒中间部位破裂,导 致天然气泄漏。 | 民房 | 大气 | 2 人死亡、2 人受伤, 直接经济损失约 694 万元 | 引发爆炸 | 多人被移送司 法机关追究刑 事责任 |
| 4 | 废气 | 废气 污染 事故 | 亳州某利源 智能环保科 技有限公司 | 2023年12 月23日 | 配套的挥发性有机物 废气处理设施二级活 性炭吸附装置的引风 机未开启 | 废塑料 熔融挤 出工序 | 大气 | 执法人员当场责令 该公司立即改正,并 现场帮扶指导。 | 污染车间 及周边大 气 | 亳州市生态环 境局对该公司 处二万元罚款 |

4.1.2 本公司可能发生的突发环境事件情景

结合《评估指南》6.2.2 所列的所有可能发生突发环境事件情景,将本企业可能发生的突发环境事件的最坏情景列于表 4.1-2。

表4.1-2 本公司可能发生的突发环境事件情景分析

| 序 | 突发环境 | |
|---|---------------------|--|
| 号 | 事件类型 | 事件引发或次生突发环境事件的最坏情景 |
| 1 | 火灾、爆炸 事故 | 生产装置区、锅炉、天然气、柴油储罐区均有可能发生火灾爆炸事故,此类事故不仅会产生有害气体排放,还会伴随危险化学品泄漏及次生大量的消防洗消水。 |
| 2 | 危险化学品 泄漏 | 南铝公司使用的危险化学品种类较多,且储存方式多样,有袋装、桶装等。在危险化学品储运、使用过程中,或阀门、管道容积老化等均有可能致使泄漏,泄漏方式有气态泄漏、液态泄漏等,危险化学品特别是常温常压下为气态或是易挥发品的大量泄漏,其有毒、可燃组分能迅速扩散到泄漏点以外的区域,易造成较大的中毒、窒息、火灾、爆炸及环境污染等事故。部分易燃危险化学品泄漏一旦遇到明火,极易发生爆炸,从而造成恶性事故。 |
| 3 | 风险防控 设施失灵 | 本公司生产区或储罐区泄漏引发的火灾必将同时产生大量的消防洗消水并挟带危险化学品,此时如果通向厂区外的应急闸门失灵,污染的消防洗消水通过清水管网进入地表水体必将造成严重污染。 |
| 4 | 污染治理设施异常 | 废气处理设施故障造成的非正常排放、火灾爆炸事故引起的有害气体、危险化学品泄漏的水土污染事故。废水处理设施主要事故应急池、污水处理站、污水事故应急池和危废围堰等。 影响范围:主要是工业路西侧的居民点、南平实验小学武夷分校和华美染整宿舍、厂内生活区、闽江。 主要风险源位置:天然气、柴油储罐区及围堰、污水处理站、烟尘处理系统。 本公司产生的熔铸废气,正常情况下经布袋除尘器净化达标后排放;电解废气,采用氧化铝吸附干法净化技术和石灰-石膏湿法脱硫装置净化达标后排放,喷涂粉尘采用布袋收集除尘净化达标后排放。可能出现的最坏情景是:除尘系统故障导致失效,废气未经处理直接排入大气,造成空气环境污染。 影响范围:主要是工业路西侧的居民点、南平实验小学武夷分校和华美染整宿舍、厂内生活区、闽江。 本公司产生的废水,正常情况下先经沉淀池沉淀处理,再经污水处理站处理后达标排放,可能出现的最坏情景是:污水处理系统运转不正常,导致废水处理后达标排放,可能出现的最坏情景是:污水处理系统运转不正常,导致废水处理不达标排放。当废水处理系统发生故障,最严重的情况为未经处理直接外排,污染物的产生量即为排放量。为了减小事故废水排放的影响,一旦发生事故排放,要积极抢修,并及时通知当地环保部门。公司设置有事故应急池,当发生事故时,将废水暂时排入事故应急池。 影响范围:当废水直接排放时,河流中 COD、氨氮的浓度增大,pH值降低,在排放口下游形成污染带,对闽江造成影响。 |
| 5 | 企业 违法排污 | 本公司若生产废水未经厂内处理,必将造成污水排放超标。 本公司若喷涂、电解生产废气未经处理,必将造成废气排放超标。 |
| 6 | 通讯系统 | 通迅不畅的风险是使最佳事故救援时间延误。 |
| 7 | 各种自然灾 害、气象条 件 | 根据延平区多年气象资料分析结果,本地区最有可能出现极端天气或不利的自然灾害为台风及暴雨,发生上述情景可致室外设备、构筑物内的化学品或废水等泄漏或溢出。 |
| 8 | 事故洗消水 异常排放 | 事故状态下,由于管理和操作失误等原因,可能导致泄漏的物料、冲洗废水和消防废水等通过清水(清净下水、雨水)系统从清水口排入周围水体,污染水环境。若出现清水系统污染,可以开启应急闸门,切断事故情况下清水系统排入外环境的途径。 影响范围:闽江及下游水域。 风险源位置:初期雨水、生产车间、天然气、柴油储罐区等。 |

4.2 突发环境事件情景源强分析

4.2.1 污染源源强

表4.2-1 废气及其污染物排放表

| 污染物名称 | 废气量 | NOx | 烟(粉)尘 | 氟化物 | SO_2 |
|---------------------------|-------------------------|----------|---------|---------|--------|
| 污染物产生量(t/a) | 720168 万 m ³ | 131.07 | 204.31 | 24.95 | 453.14 |
| 备注: 计算依据《福建 造项目环境影响报告书 | | 有限公司年产 8 | 3万吨绿色低碳 | 高端铝合金材料 | 生产线技术改 |

表4.2-2 废水污染物排放情况表

| 污染物名称 | 废水量 | 氨氮 | 石油类 | COD | 工业固废产生量 |
|-------------|--------|-------|------|-------|----------|
| 污染物产生量(t/a) | 751500 | 11.27 | 3.76 | 75.15 | 13314.23 |

备注: 计算依据《福建省南平铝业股份有限公司年产8万吨绿色低碳高端铝合金材料生产线技术改造项目环境影响报告书》。

4.2.2 风险识别分析

风险识别主要包括物质危险性识别及生产设施危险性识别。物质风险识别是指主要原辅材料、燃料、中间产品、最终产品运输以及生产过程中排放的"三废"污染物等。

生产设施风险识别范围为:主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。根据有毒有害物质放散起因,可以把风险分为火灾、爆炸和泄漏三种类型。

物质风险识别在本报告《3.3.3 物质风险识别分析》;这节主要进行生产设施风险识别生产设施危险性识别主要指各种危险性物质的贮存、生产、输送以及污染物的净化处理设施。

(1) 储存设施

本公司设有天然气、柴油、硫酸、液碱、液氨储罐等,一般情况下,储罐和管道不会发生泄漏。但是在受外因(热源、火源、雷击等)诱导,或操作不规范,设备、管道腐蚀等会导致物料泄漏。在采取应急封堵措施前,部分物料泄漏至环境中,存在较大的环境风险,甚至会发生火灾、爆炸、中毒等事故。

(2) 生产设施

生产场所各管道、阀门、泵使用过久或受外力影响,有破裂的危险性。生产设施事故下的典型泄漏见表 4.2-3。

表4.2-3 生产设施事故下的典型泄漏

| 序号 | 设备名称 | 设备类型 | 典型泄漏 | 损坏尺寸 |
|----|-----------|----------------------|--|---|
| 1 | 贮罐 | 储罐:包括连接管道及周 围设施 | ①容器损坏 ②接头泄漏 | 全部破裂 100%或 20%管径 |
| 2 | 管道 | 管道、法兰、接头、弯头 | ①法兰泄漏 ②管道泄漏 ③接头损坏 | 20%管径 100%或 20%管径 100% 或 20%管径 |
| 3 | 阀 | 阀门、栓、阻气门、指针 | ①売泄漏 ②盖孔泄漏 ③杆损坏 | 100%或 20%管径 20%管径 20%管径 |
| 4 | 泵 | 离心泵、往复泵 | ①容器损坏 ②接头泄漏 | 全部破裂 100%或 20%管径 |
| 5 | 挠性连接管 | 软管、波纹管、铰接管 | ①破裂泄漏 ②接头泄漏 ③连接机构损坏 | 100%或 20%管径 20%管径 100%管径 |
| 6 | 压力容器、 反应釜 | 储气罐、锅炉、反应釜、 热交换器 | ①容器破裂、容器泄漏 ②进入孔盖泄漏 ③喷咀断裂 ④仪表管路破裂 ⑤内部爆炸 | 全部破裂 100%大管径 20%管径 100%管径 100%管径或 20%管径 全部破裂 |
| 7 | 压缩机 | 螺杆式压缩机 | ①机壳损坏 ②密封套泄漏 | 100%或 20%管径 20%管径 |

(3)污染治理设施

A、废气事故排放

公司废气处理设施主要设备发生故障或进行大修时发生事故排放。在事故状态下, 废气不经过净化处理直接外排,污染物的产生量即为排放量,对局部环境空气质量的影响显著增大。

B、废水事故排放

公司废水处理系统发生故障或进行大修时发生事故排放。在事故状态下,废水不经过净化处理直接外排,污染物的产生量即为排放量,直接影响该区水域的酸碱平衡,严重者将导致大量水生生物死亡,对水生生态环境的影响是不可逆转的。

C、危险废物贮存与处理

危险废物在收集、贮存、运输和处置过程中可能产生事故风险。为了防止风险事故的发生,企业应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年4月29日修订,2020年9月1日起施行)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18579-2023)、《危险废物转移联单管理办法》等相关法规、标准,做好安全防范措施。

4.2.3 最大可信事故的确定

按照《建设项目环境风险评价技术导则》中的定义:最大可信事故指:在所有预测的概率不为零的事故中,对环境(或健康)危害程度最为严重的重大事故。本公司环境危险源主要是浓硫酸、柴油、天然气、乙炔、液氨等的泄漏、火灾、爆炸和危险化学品的泄漏,是本次要评价的最大可信事故。

A、事故发生频率

根据《化工装备事故分析与预防》(化学工业出版社)中统计的全国化工行业事故 发生情况的相关资料,结合化工行业的有关规范,得出各类化工设备事故发生频率 Pa, 见表 4.2-4 。

| 序号 | 设备名称 | 加热炉 | 储瓶 | 设备爆裂 |
|----|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 极端事故 | 5.5×10 ⁻⁶ | 1.2×10 ⁻⁶ | 6.7×10 ⁻⁵ |
| 2 | 穿孔泄漏 | 含酸碱物料 | 斗 1.0;带压物料 0.5;其它 | 7 0.3 |

表4.2-4 事故频率Pa 取值表 单位:次/年

B、可控系数

可控系数是指人类在减少伤害程度所采取措施后,可减少的损失能力。通常情况下,设备穿孔是常规必须防范的;而极端事故发生后,可控性是很困难的,但可通过管理,增加监控措施和应急预案等手段,得到一定的控制。因此,根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)中资料及同行业管理水平可得,各可控系数为:设备泄漏时取 0.01、极端事故取 0.1。

C、各设备发生事故排放频率

综合事故排放概率和可控系统,可得出各设备事故排放频率统计,见表 4.2-5。

| | 序号 | 设备名称 | 事故频率 |
|---|----|------|----------------------|
| | 1 | 锅炉爆裂 | 5.5×10 ⁻⁷ |
| ĺ | 2 | 储罐爆裂 | 1.2×10 ⁻⁸ |
| ĺ | 3 | 设备爆裂 | 6.7×10 ⁻⁷ |

表4.2-5 公司各设备每年发生事故排放频率

4.2.4 事故源项分析

1) 事故树分析

事故树分析,即事故连锁效应分析。对项目运行中潜在事故的事故树(ETA)分析见图 4.2-1。




图4.2-1 事故树(ETA)分析

2) 最大可信事故

为了评估系统风险的可接受程度,在风险评价中筛选出系统中具有一定发生概率,其后果又很严重的事故,且其风险值为最大的事故,即最大可信事故,作为评价对象。

在筛选最大可信事故时主要考虑三个方面的因素:

- ①物质的毒性、反应性、危险类别以及可能引起严重事故危害的加工量或储存量;
- ②产生、输送、使用装置或设备的危险类别;
- ③事故的发生概率和危害程度。

从事故树分析可知,风险事故包括物料泄漏、废气事故排放、废水事故排放。

- ①物料泄漏:物料泄漏可能引发大气污染事故或遇到电火爆炸事故。泄漏的液体在地面形成一个池,池内液体由于池面风的对流或热源而蒸发,形成一个蒸气团,随风飘动,遇火源则极易燃烧,并溯源引发大面积火灾,并由此引发爆炸事故。泄漏引发的火灾、爆炸事故造成的危害属于安全评价的重点内容,环境风险评价主要关注泄漏引发的环境污染事故。采取相应的风险事故防范措施(如设置围堰、事故应急池、场地防渗防漏等)后,泄漏物料被收集在围堰和事故应急池内,一般不会进入地表水体,也不会污染土壤和地下水。因此,公司主要对泄漏后扩散引起的大气环境污染事故进行评价。
- ②废气事故排放:废气处理设施失效的情况下,废气污染物的产生量即为排放量,会增大对周围环境空气的污染程度。
- ③废水事故排放:厂内设置有事故应急池,当发生事故时,将废水暂时排放事故应急池,对水环境的影响不大。

由于本公司化学品泄漏对厂外的影响不大,引用《福建省南平铝业有限公司熔铸 1#、2#生产线高品质铝合金材料熔炼保温装置技术改造项目环境影响报告书》9.3.2"(天然气)最大可信事故确定"的分析结论:

天然气泄漏最大可信事故:

天然气在音速范围,是临界流,气体泄漏速率为 0.38kg/s,公司使用天然气燃料的生产车间体积较大,天然气不会在密闭空间内蓄积,且天然气有添加臭味剂(四氢噻吩、特丁基硫醇、二甲基硫醚等),一旦泄漏,附近工人即可查觉,同时现场设置有多个天然气报警仪,发生窒息事件的可能性极低。

天然气爆炸最大可信事故:

天然气爆炸 WTNT=181.47kg,通过蒸气云爆炸超压模型及超压准则,计算得出泄漏扩散后发生蒸气云爆炸造成的不同程度的人员伤害半径和财产损失半径,详见表 4.2-6。

| 蒸气云爆炸伤害程度 | 死亡 | 重伤 | 轻伤 | 财产损失 |
|------------|-----|------|------|------|
| 破坏/伤害半径(m) | 7.2 | 21.8 | 39.2 | 122 |

表4.2-6 蒸气云爆炸破坏/伤害半径

天然气云团一旦发生爆炸,易造成近距离内员工伤亡。根据天然气爆炸事故的统计结果及涉及天然气的员工分布情况,死亡人数一般为 1~3 人。随着距离的增加,爆炸冲击波威力迅速降低,十余米外人员一般不会致死。

风险可接受程度分析:天然气爆炸事故风险值计算结果见表 4.2-7。

表4.2-7 事故风险值计算结果

| | 最大可信事故 | 事故概率(次/年) | 天然气爆炸可能死亡 人数(人) | 最大风险值(人死亡/年) |
|---|------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| ı | 天然气爆炸冲击波影响 | 4.2×10 ⁻⁷ | 1~3 人 | 1.3×10 ⁻⁶ |

经过风险计算,公司天然气爆炸最大可信事故风险值为 1.3×10-6人死亡/a,风险水平可以接受。厂区外最近敏感点南平技师学院距离公司天然气管网的距离为 190m 以上,发生天然气泄漏爆炸事故时的死亡风险值趋于零,风险水平可接受。

4.3 释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析

4.3.1 释放环境风险物质的扩散途径

硫酸、液碱、电泳漆、柴油、乙醇、丙酮等运输过程引起的泄漏事故可能污染事故 地段的地表水和地下水,沿途的环境敏感点大气环境和人员的健康;公司危险化学品在 生产、储存过程中泄漏或发生事故时影响见表 4.3-1;废水超标排放影响闽江及下游水 域;废气超标排放影响:南平市常年主导风向为东北风,主要影响为下风向的南平技师 学院、南平戒毒所及周边区域大气环境。

表4.3-1 重大事故后果及影响范围

| 序号 | 风险源位置 | 主要风险源 | 事故类型 | 环境风险特征 | 影响范围 |
|----|---|--------------|---------|-----------|------|
| | | 硫酸、液碱、电 | 化学品大量泄漏 | 大气污染、水体污染 | 区域级 |
| 1 | 生产工序 | 泳漆、柴油、乙 | 化学品少量泄漏 | 大气污染、水体污染 | 公司级 |
| | | 醇、丙酮 | 装置火灾爆炸 | 大气污染、水体污染 | 区域级 |
| | | 7+T4 | 化学品大量泄漏 | 大气污染、水体污染 | 区域级 |
| 2 | 储罐区 | 硫酸、液碱、柴油 | 化学品少量泄漏 | 大气污染、水体污染 | 公司级 |
| | | | 装置火灾爆炸 | 大气污染、水体污染 | 区域级 |
| | 3 储罐区 天然气、液氨、液氮、液氮 4 污水处理处 超标废水 | 工机 与 、 | 化学品大量泄漏 | 大气污染 | 区域级 |
| 3 | | l | 化学品少量泄漏 | 大气污染 | 公司级 |
| | | 1汉灰(、1汉亚) | 装置火灾爆炸 | 大气污染 | 区域级 |
| | | 却是南北 | 大量泄漏 | 水体污染 | 区域级 |
| 4 | | 超柳波小 | 少量泄漏 | 水体污染 | 公司级 |
| 5 | 座 写 海 ル 系 公 | 超标废气 | 持续泄漏 | 大气污染 | 区域级 |
| | 废气净化系统 | 超柳 及【 | 短时泄漏 | 大气污染 | 公司级 |




图4.3-1 事故废水收集管网图

4.3.2 涉及环境风险防控与应急措施

(1) 环保措施一览表

表4.3-2 环保措施一览表

| 序号 | | 项目 | 措施主要内容 |
|-----|----------------|---------|---|
| 1 | | | 废水 |
| | | 循环系统排水 | 冷却、循环处理。 |
| | | 生活污水 | 化粪池处理后汇入已建污水管网。 |
| 1.1 | 公司 | 应急池 | 为防范废水处理系统故障,污水处理一站停用的一套废水处理设施的 270m³污水处理池一个、452m³浓缩池一个和 615m³废水沉淀池一个作为应急池,在排污口附近设置 60m³抽水中转池。污水处理二站地下蓄水池空余容积 300m³。改建熔铸车间南侧新建280m³事故应急池。华银车间设置 22m³应急池和 144m³空余废水池,总事故应急总容积 2143m³。 |
| | 特种工 | 酸碱废水 | 电解着色和封孔产生的含镍废水经含镍废水处理系统处理 |
| | 业材事业部和建筑铝型材事业部 | 含镍废水 | (通过三段式反渗透系统,最终的反渗透浓水进入 MVR 蒸发器进行结晶,结晶物委托有资质单位处置),不外排。废水处理一站 |
| 1.2 | | 电泳废水 | 17 年間,年間初安代有页灰華位处量),不外拼。废水处理一站 和废水处理站二站,可蓄存四天废水。废水处理一站处理后泵入 |
| | | 循环系统排水 | 废水处理二站排放口(边门),排入闽江。 |
| | | 生活废水 | 化粪池处理后汇入已建污水管网。 |
| | 华银 | 少量生活污水 | 化粪池处理后汇入已建污水管网。 |
| 1.3 | 铝业 | 生产废水 | 经废水处理站($360 m^3/d$)处理后外排,并配套一个 $22 m^3$ 和一个 $144 m^3$ 的事故池。 |
| 2 | | | 废气 |
| 2.1 | 铝合金 材料事 | 电解烟气 | 采用密闭罩集气+氧化铝吸附干法净化技术+石灰-石膏湿法 脱硫净化装置净化。关键设备均设有备用装置,非关键设备局部 故障短时间不影响净化效率,可在正常工作下关闭局部进行抢修。 |
| | 业部 | 熔铸烟气 | 熔-保炉组废气各采用"1套布袋除尘器+25m排气筒"排放 |
| | | 8万吨高端铝合 | 炉外废气设置1套布袋除尘器,炉内废气设置1套布袋除尘 |

| 序号 | | | 南平钻业版份有限公司突发环境事件应急预条 措施主要内容 | | | | |
|------|---------|-----------------|--|--|--|--|--|
| /, 3 | | 金生产线(在建) | 器,尾气共用 23.5m 排气筒排放。 | | | | |
| | 特种工 | 立式粉末喷涂生 | 3条立式粉末喷涂生产线,每条生产线各配套2个喷枪,产生 | | | | |
| | 业材事 | 产线废气 | 的粉尘通过 6 根布袋除尘器+15m 排气筒外排; | | | | |
| 2.2 | 业部和 | 酸碱废气 | 酸洗废气通过 15m 排气筒直排。 | | | | |
| | 建筑铝型材事 | HX 1770/2 | 碱雾采取"洗涤+15m 排气筒"外排。 | | | | |
| | 业 | 固化炉废气 | 3 台固化炉废气分别通过 15 排气筒外排。 | | | | |
| | 华银铝 | 熔铸烟气和粉尘 | 共用一套除尘器系统(旋风+布袋除尘),通过 2 根 H18m 排气筒排放。日常定期清洗更换布袋,一旦故障,停机抢修。 | | | | |
| 2.3 | 业 | 电泳喷漆粉尘 | 旋风+布袋除尘,通过 H18m 排气筒排放。 | | | | |
| | | 酸碱废气 | 纳入车间屋面的酸碱废气吸收塔处理后排放,H=28m。 | | | | |
| 3 | | | 固废 | | | | |
| 3.1 | 铅 | 吕熔铸废渣 | 分拣后外售。 | | | | |
| 3.2 | 铸轧 | 、铝加工废料 | 返回熔铸。 | | | | |
| 3.3 | | 挤压废料 | 返回铝熔铸生产线重熔。 | | | | |
| 4 | | | 危废 | | | | |
| | | | 设置在氧化铝仓库西北部的危险废物贮存库,分为6间,总面积为756m²,设置在36kt/a型材生产线西侧的危险废物贮存库, | | | | |
| 4.1 | 危险废物仓库 | | 总面积为18m²,用于存储南铝厂区内的危险废物,地面防渗,设 | | | | |
| | | | 置导流沟、收集池。设置在华银铝业的危险废物贮存库,面积为45m²,用于存储华银铝业的危险废物,地面防渗,设置导流沟、 | | | | |
| | | | 收集池。 | | | | |
| 4.2 | ŧ | 且解槽废渣 | 危险废物代码 321-023-48、321-025-48; 委托福建绿洲固体废物处置有限公司处置。 | | | | |
| 4.3 | | 除尘灰 | 危险废物代码 321-034-48;委托福建绿洲固体废物处置有限公司处置。 | | | | |
| 4.4 | | 铝灰渣 | 危险废物代码 321-024-48;委托福建煌源金属有限公司处置。 | | | | |
| 4.5 | | 面处理废物 [氧化铝渣] | 危险废物代码 336-064-17;委托福建融泉净水剂有限公司处置。 | | | | |
| 4.6 | , | 废矿物油 | 危险废物代码:900-218-08;委托沙县盛福环保节能燃料有限公司处置。 | | | | |
| 4.7 | , | 废乳化液 | 危险废物代码:900-006-09;委托福建绿洲固体废物处置有限公司处置。 | | | | |
| 5 | | | 风险防范 | | | | |
| F 1 | 废水处理 | 飛 硫酸储罐 | 20m³ 硫酸储罐,地面防渗,设置围堰、应急物资柜、洗眼器。 | | | | |
| 5.1 | 一站 | 液碱储罐 | 20m ³ 硫酸储罐,地面防渗,设置围堰、应急物资柜、洗眼器。 | | | | |
| 5.2 | 废水处理 | 重 硫酸储罐 | 10m ³ 硫酸储罐,地面防渗,设置围堰、应急物资柜、洗眼器。 | | | | |
| J.Z | 二站 | 液碱储罐 | 10m3 液碱储罐,地面防渗,设置围堰、应急物资柜、洗眼器。 | | | | |
| | 南铝氧化 | 硫酸储罐 | 20m3 硫酸储罐,地面防渗,设置围堰、应急物资柜、洗眼器。 | | | | |
| 5.3 | 二车间 | 液碱储坑 | 100 吨地下储坑,最大存储量为 40 吨;地面防渗,设置围堰、应急物资柜、洗眼器。 | | | | |
| 5 1 | 华银氧化 | 上 硫酸储罐 | 10m ³ 硫酸储罐,地面防渗,设置围堰、应急物资柜、洗眼器。 | | | | |
| 5.4 | 车间 | 液碱储罐 | 10m ³ 液碱储罐,地面防渗,设置围堰、应急物资柜、洗眼器。 | | | | |
| | , , , | TIX "ATTITUE | | | | | |

福建省南平铝业股份有限公司突发环境事件应急预案

| 序号 | - | 项目 | 措施主要内容 |
|------|-----|--------------|---|
| | 站 | | |
| 5.6 | 柴 | 油储罐 | 仓库设有 2×120 吨地下储罐,现一备一用,最大存储量为 50 吨。设有引流沟(废水沟),连接污水池,一旦发生泄漏,可将泄漏物通过污水管道引入污水池;同时在附近置放充足的灭火器、消防器材。 |
| 5.7 | 天然 | 《气管道 | 工厂的天然气以管道的形式从LNG天然气调压站输送到生产车间,天然气管道内径 0.3m,天然气密度 0.7174kg/m³ 计,每小时用量约 550m³,重量约 0.4 t。在爆炸危险区配备可燃气体报警器;选用防爆型仪表、电器及通讯设备;整体通风与局部排风相结合,避免有害物质聚集的死角。 |
| 5.8 | | 液氨 | 公司设置了液氨瓶专门储存仓库,内设有液氨泄漏报警装置,3个喷头灭火器,及一个2×4×1m规格水池对液氨瓶进行降温作业。 |
| 5.9 | 危险化 | 火学品仓库 | 设有专用危险化学品仓库,并根据物品性质,按规范要求设置相应的防爆、防火,防雷、报警、防晒、降温、消除静电、环境保护等安全装置和设施,公司执行规范、严格的仓库管理制度。 |
| 5.10 | 应 | 急预案 | 完善的安全环保事故应急预案和酸碱储罐泄漏应急处置预 案、天然气储罐泄漏应急预案。 |

(2) 环境风险防控措施分析

为了加强管理,确保相关化学品得以有效控制,最大限度减少对环境的负面影响,公司制定并严格实施一系列环境保护管理制度,提出一套行之有效的管理规程,包括环境保护管理的机构及其职责、环境污染的预防与治理、"三废"管理、清洁生产管理、节能降耗管理等章节。管理规程中明确在化学品使用和管理中各部门的职责、化学品采购、贮存、搬运、使用和废弃化学品及安全监督管理等全过程的管理工作规程,避免各类化学品使用不当引发的事故发生和防范相关的化学品环境风险。

1)加强风险管理措施

①公司制定有《QEO管理手册》、《安全生产目标责任书》、《应对环境风险和机遇管理程序》、《环境监视、测量、分析和绩效评价程序》、《废水排放控制程序》、《大气污染物排放控制程序》、《噪声污染控制程序》、《固体废弃物处置处理程序》、《新、改、扩建项目环保管理程序》、《EMS文件控制程序》、《EMS记录控制程序》、以及明确事故报告、调查、处理控制程序流程和《南铝公司生产安全事故综合应急预案》等各种应急预案等。

- ②公司制定有较完善的各岗位《工艺安全操作规程》。
- ③设立了安全生产管理机构,配备有专职和兼职的安全生产管理人员;企业的主要负责人和安全生产管理人员经安监部门考核合格,取得上岗资格,特种作业人员、特种设备作业人员和其他从业人员均取证上岗。

- ④安全生产投入基本符合要求。
- ⑤职工已参加工伤保险。
- ⑥重大危险源按规定进行登记、建档、评估及备案。
- ⑦厂区设置视频监控进行生产安全监视,作业场所采取巡视值班制。
- ⑧工作场所设置有各类安全警示标志。
- ⑨天然气调压室、阀门井、管道由专人定期检查,做好检查记录。
- 2)运输过程风险防范措施

运输过程出现事故大多归咎于人为因素,因此在运输中应特别小心谨慎、确保安全。为此应注意以下几个问题。

- ①危险化学品的卸车和使用应做到定点、定人。定点指危险化学品卸车时指定专用位置定点装卸、工具相对固定,专区专用。定人就是把管理、使用及装卸等工作的人员加以固定,这就保证了危险化学品的卸车和使用任务始终是由有专业知识的专业人员来担负,并对人员进行安全教育,应急演练等,从人员上保障危险化学品卸车和使用过程中的安全。
- ②在危险化学品的卸车和使用过程中,一旦发生意外事故,操作者和管理人员应在 采取应急处理的同时,迅速报告公安机关和环保等有关部门,疏散群众,防止事态进一步扩大,并积极协助前来救助的公安交通和消防人员抢救伤者和物资,使损失减至最小范围。
 - 3) 硬件设备措施

A、警报装置

- ①公司电解工序设置烟尘排放在线控制系统;液氨存放处设置液氨泄漏报警装置,以及喷头灭火器和降温设施;锅炉工序设置高低水位报警等。
- ②公司在酸碱储罐区、天然气储罐区等要害部位设置视频监控设施,并把信号发至公司调度室。
 - ③各生产岗位设置了电话等通讯设备,可做为事故报警通讯用。
 - B、设备防护措施
- ①酸碱储罐区设置在车间,根据实际生产需要,采购后直接利用槽车运输至车间使用不进行中间储存或临时储存。水泥地面防渗透、防腐蚀。设有收集导流系统。
 - ②为应对泄漏事故应急使用, 建造有事故应急池。
 - a. 为防范废水处理系统故障,污水处理一站停用的一套废水处理设施的 270m³污水

处理池一个、452m³浓缩池一个和615m³废水沉淀池一个作为应急池,在排污口附近设置60m³抽水中转池。污水处理二站地下蓄水池空余容积300m³。改建熔铸车间南侧新建280m³事故应急池。华银车间设置22m³应急池和144m³空余废水池,总事故应急总容积2143m³。

- b. 天然气是以储罐和管道的形式从天然气调压站输送到生产单元,在爆炸危险区选用防爆型仪表、电器及通讯设备;整体通风与局部排风相结合,避免有害物质聚集的死角。
 - c. 熔炼炉、锅炉等岗位厂房呈半敞开式框架,通风和除尘设施完善。
 - d. 高噪声设备采取隔离、消声、减震降噪措施。
 - e. 锅炉等重要设备设置有安全阀,便于突发事故时进行紧急停车操作。
 - 4) 毒性危害及防范措施

公司生产过程中使用的主要有毒有害物料为硫酸、氢氧化钠、柴油、电泳漆、无水乙醇、丙酮等。因此在生产过程中存在中毒及被腐蚀等危险危害因素。

- ①坚持按无泄漏工厂的标准,设计中选用密封性能好的设备、阀门和管件以减少泄漏的可能性,在压力容器、管道上设置必要的安全阀和防爆膜,同时加强日常管理,防止跑、冒、滴、漏,最大限度地降低车间空气中的有害气体浓度。
- ②在可能接触硫酸、液碱的地方,设置喷淋装置及洗眼器,以最大限度地减少毒物对人体的危害。
 - ③加强个人防护措施,强化劳动纪律,工人上岗操作必须穿戴劳保用品。
- ④加强员工的危险化学品安全知识的培训教育,使每个员工均熟悉掌握自救、互救的基本技能。
 - ⑤作业场所应悬挂或张贴危险化学品的安全技术说明书及安全标签。
- ⑥不断完善《突发环境事件应急预案》,并定期进行演习,通过演习评估对预案改进。
 - ⑦定期对作业人员进行健康检查并建立健康档案。
 - 5) 防止事故污染物进入水体的措施
- ①防渗漏措施:在原料仓库周围、主要生产场所、危险化学品储存区周围采用水泥硬化地面等防渗防漏措施,及时收集泄漏物质,防止有毒有害物质污染土壤和地下水。
- ②设置事故应急池:为防止事故污水直接外排工业区污水管网,对污水处理造成冲击,公司在生产厂区内建有环境风险事故应急池,收集暂存厂区事故时产生废污水。

根据《化工建设项目环境保护工程设计标准》(GB/T50483-2019)和《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》(Q/SY08190-2019)中的相关规定设置。事故应急池主要用于区内发生事故或火灾时,控制、收集和存放污染事故水(包括污染雨水)及污染消防水。污水处理一站停用的一套废水处理设施的 270m³污水处理池一个、452m³浓缩池一个和 615m³废水沉淀池一个作为应急池,在排污口附近设置 60m³抽水中转池。污水处理二站地下蓄水池空余容积 300m³。改建熔铸车间南侧新建 280m³事故应急池。华银车间设置 22m³应急池和 144m³空余废水池,总事故应急总容积 2143m³。

6) 事故时阀门切换

事故时,立即关闭雨水管网出口阀门,打开进入事故应急池的闸门。待事故结束后,处理事故废水至达标后方可排放。

公司雨污管网按规范建设,雨污管网布置见附图五,另外公司通过每年预案演练,不断完善,将突发事故的事故废水控制在厂区范围内。

4.3.3 应急资源情况分析

应急资源情况分析见《环境应急资源调查报告》。

4.4 突发环境事件危害后果分析

4.4.1 环境风险影响范围

公司危险源主要有生产车间、储罐区和环保设施等,主要环境风险事故有火灾爆炸事故、危险化学品泄漏事故以及环保设施非正常运行等,其环境污染主要表现为大气环境污染及水环境污染等,环境风险及影响范围见表 4.4-1。

| 序号 | 风险源位置 | 主要风险源 | 事故类型 | 环境风险特征 | 影响范围 |
|--------|----------|-----------------------|-----------|-----------|------|
| 1 生产工序 | | 硫酸、液碱、电泳 | 化学品大量泄漏 | 大气污染、水体污染 | 区域级 |
| | 漆、柴油、乙醇、 | 化学品少量泄漏 | 大气污染、水体污染 | 公司级 | |
| | 丙酮 | 装置火灾爆炸 | 大气污染、水体污染 | 区域级 | |
| | 储罐区 | | 化学品大量泄漏 | 大气污染、水体污染 | 区域级 |
| 2 | | 储罐区 硫酸、液碱、柴油 | 化学品少量泄漏 | 大气污染、水体污染 | 公司级 |
| | | | 装置火灾爆炸 | 大气污染、水体污染 | 区域级 |
| 3 储罐区 | | 化学品大量泄漏 | 大气污染 | 区域级 | |
| | 储罐区 | 储罐区 天然气、液氨、液 氮、液氩 | 化学品少量泄漏 | 大气污染 | 公司级 |
| | | 人(· [人业(| 装置火灾爆炸 | 大气污染 | 区域级 |

表4.4-1 环境风险及影响范围

福建省南平铝业股份有限公司突发环境事件应急预案

| 1 | 泛业 协理 | 超标废水 | 大量泄漏 | 水体污染 | 区域级 |
|---|--------------|---------------|----------|------|-----|
| 4 | 汚水处理 | 超你!友小 | 少量泄漏 | 水体污染 | 公司级 |
| 5 | 废气净化系 | 电解、锅炉废气 | 持续泄漏 | 大气污染 | 公司级 |
| 3 | 统 | 中群、 柄炉 及 【 | 短时泄漏 | 大气污染 | 公司级 |
| | A 176 | | 危险废物大量泄漏 | 水体污染 | 区域级 |
| 6 | 危险废物暂 存场 | 危险废物 | 危险废物少量泄漏 | 水体污染 | 公司级 |
| | 13 *23 | | 储存场火灾爆炸 | 水体污染 | 区域级 |

4.4.2 液氨泄漏事故对大气的影响预测

4.4.2.1 源强确定

模具氮化处理主要是以氨分解成氮原子渗入模具钢的热处理过程,液氨是模具氮化处理需要使用的化学物资,生产现场有液氨管、氨气减压器、高压橡胶管、不锈钢球阀等设施。由于液氨是无色透明有刺激性臭味的气体,具有毒性。常压下的沸点为-33.41℃,临界温度为 132.5℃,临界压力为 11.48MPa。低浓度氨对粘膜有刺激作用,高浓度氨可造成溶解性组织坏死。轻度中毒者出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、咯痰等。若发生管道或闸阀严重泄漏,氨气与空气或氧气混合形成爆鸣性气体,达到爆炸极限,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。若不能及时堵漏处理,将对厂房、生产设施造成严重损坏,对人员造成伤害。

以1个0.3m3的液氨瓶为例,液体泄漏按柏努利方程计算公式如下

$$Q_L = CdAp\sqrt{\frac{2(P - P_0)}{P} + 2gh}$$

式中:

 Q_L ——液体泄漏速率,kg/s;

 C_d ——液体泄漏系数,取 0.65;

P ——容器内介质压力,取 1.5×10⁶Pa;

P₀ ——环境压力,取 1.013×10⁵Pa;

P ——泄漏液体密度, 取 680kg/m³;

g ——重力加速度, 9.81m/s²;

h ——製口之上液位高度,取 1.6m;

A ——裂口面积,输送管径为 DN15,内径为 15.7mm,则泄漏口面积为

 $1.935 \times 10^{-4} \text{m}^2$

根据以上参数计算液氨泄漏速率 Q_L 为 5.42kg/s。事故发生后泄漏的氨气扩散将触发气体报警装置,考虑泄漏时间为 5 分钟采取措施控制住,则计算泄漏量为 1626kg,公司单瓶泄漏最大数量为 200kg,故最大泄漏量为 200kg。

4.4.2.2 后果预测

预测 D 类大气稳定度,风速分别为静风 0.5m,多年平均风速 6.1m/s 的条件下,液 氨泄漏后造成的下风向轴向落地浓度增量。

在静风条件下,1000m 范围内的氨浓度未超过短时间接触允许浓度(30mg/m³),200m 范围的氨浓度超过环境质量标准(0.39g/m³),影响面积约 0.3km²。

在年均风速条件下,下风向 200m 范围的氨浓度为短时间接触允许浓度范围 (30mg/m³),下风向 1000m 范围的氨浓度均未超过环境质量标准(0.725mg/m³)。

| 工员占明成() | 氨落地浓度(mg/m³) | | | |
|----------|--------------|-------------|--|--|
| 下风向距离(m) | 静风,D稳定度 | 年均风速, D 稳定度 | | |
| 100 | 0.55 | 6.24 | | |
| 200 | 0.39 | 5.99 | | |
| 400 | 0.164 | 2.98 | | |
| 600 | 0.072 | 1.64 | | |
| 800 | 0.035 | 1.04 | | |
| 1000 | 0.02 | 0.725 | | |

表4.4-2 液氨泄漏后下风向轴向浓度增量分布

由于公司的液氨存量比较少,其对大气环境的影响在公司级的可控范围内。

4.4.3 酸碱泄漏对水环境污染影响预测

4.4.3.1 源强确定

事故假设为浓硫酸泄漏,部分浓硫酸未经厂区废水处理站处理,直接流出进入水体,引起水体污染,事故考虑在围堰阻隔下,有30kg浓硫酸流入下游水体,按30min泄漏量计算为30kg。

4.4.3.2 后果预测

本评价采用瞬时面源扩散公式,预测污染物进入场区外溪流后对河流水质的影响。即:

$$c(x,t) = \frac{m}{A\sqrt{4\pi Dt}} \exp\left[-\frac{(x-ut)^2}{4Dt}\right]$$

式中:

c(x, t) ——为距污染水团中心 x 处 t 时间的污染物浓度增量值;

m ——污染物排放量;

D ——纵向离散系数;

u ——河流流速;

A ——河流断面面积。

根据现场踏勘,纳污水体的水流量 $Q=30\text{m}^3/\text{s}$, $A=200\text{m}^2$,u=0.15m/s,纵向离散系数 D 采用费希尔经验公式,并参照其他小溪流,取 $D=1.6\text{m}^2/\text{s}$ 。

4.4.3.3 预测结果

浓硫酸泄漏,下游水体 H 浓度预测结果见表 4.4-3。

60 240 480 960 X/t 120 1200 1800 3600 5400 4.70 7.00 9 2.36 2.56 2.87 3.38 4.22 7.00 7.00 2.45 2.52 2.76 3.23 4.10 4.52 7.00 7.00 7.00 18 2.70 3.00 4.8 4.22 5.00 7.00 7.00 36 3.18 2.67 72 7.00 4.15 2.82 3.34 3.68 4.52 4.52 7.00 7.00 90 7.00 7.00 2.86 3.17 3.47 4.30 4.30 7.00 7.00 144 7.00 7.00 7.00 3.55 2.97 3.09 7.00 7.00 3.70 225 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 3.43 3.13 4.85 4.85 360 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 5.00 5.51 6.32 7.00 540 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 720 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 900 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00

表4.4-3 浓硫酸泄漏,下游水体H+浓度分布表(距离: m,时间: s)

由预测结果可知,浓硫酸泄漏流入闽江后,闽江水中 H+的浓度随时间和距离而变化,一定点上的 H+浓度将随时间成正态分布。发生浓硫酸泄漏水污染事故时,厂区下游 3600m 河段之内,水中的 pH 值将在一定时间内超过水环境质量标准。

4.4.4 天然气泄漏、火灾、爆炸事故影响预测

(1) 天然气的泄漏事故

导致天然气泄漏中毒的原因有:

①天然气设备(管道破裂、阀门、法兰、人孔等)泄漏没有及时发现,或已发现而

66

又未及时处理。

- ②在气体含量超过国家安全卫生标准的区域或设备、管道内部工作而又不戴呼吸器或防护措施不规范。
- ③由于外部突发原因造成天然气系统管道或设备破裂造成大量天然气泄漏(如:吊装过程中不慎撞断管道等)。

事故风险评价:

天然气属微毒类。允许气体安全地扩散到大气中或当作燃料使用。有单纯性窒息作用,在高浓度时因缺氧窒息而引起中毒。公司使用天然气燃料的生产车间空间较大,天然气不会在密闭空间内蓄积。且天然气有添加臭味剂(四氢噻吩、特丁基硫醇、二甲基硫醚等),一旦泄漏,附近工人即可查觉,发生窒息事件的可能性极低。

(2) 天然气着火事故

天然气泄漏一旦遇到引火源就会着火,严重时发生爆炸。因此,必须控制天然气不 泄漏,同时控制火源,在天然气调压站禁止烟火,动火必须办理动火作业证,并采取有 效防范措施。

天然气着火的原因主要如下:

- ①天然气设备泄漏遇明火而引起燃烧。
- ②天然气设备、管道动火时,没有按照动火规定的必要措施执行,而引起着火。
- ③带天然气操作时,铁器、工具碰撞的火花遇天然气而着火。
- ④正压焊补时,由于操作不当也可能引起着火。
- ⑤在天然气区域工作时,穿上钉钉的鞋子或因为别的人为因素造成明火而引起天然 气燃烧。
 - (3) 天然气的爆炸事故

导致天然气生爆炸的因素较多,主要有:

- ①天然气泄漏未被及时发现,使泄漏点空气与天然气混合物达到爆炸浓度范围,遇 火产生爆炸。
- ②停电:无计划突然停电,天然气有可能倒流入天然气管道内,再来电生产时,引起爆炸事故;或者停电时处理不及时,造成系统负压,空气从不严密处漏入而引起爆炸。
- ③负压: 天然气排送机前的净化设备和管道有时出现负压,在水封失效或泄漏的情况下,将空气吸入体系内,遇电火花、摩擦火花或局部过热达到着火温度均可引起爆炸。
 - ④违章操作: 违章操作或操作不及时,或操作失误,均可引起爆炸。

⑤设备状况:设备技术状况不良,强行生产,有可能引起爆炸。

事故风险评价:

天然气在输送、使用时可能发生爆炸事故。据同类项目调查和统计,得出天然气爆炸的概率为 4.20×10⁻⁷。公司使用管道输送天然气,安全系数较高。

4.4.5 废水处理站系统故障风险分析

本公司共有2座污水处理站,分别处理来自不同车间的废水,废水量及所含主要污染物不同,见表4.4-4废水类型与治理措施、应急措施一览表:

| 序号 | 废水类型 | 主要污染物 | 治理措施 | 预防措施 |
|----|----------|--------------|--------|---|
| 1 | 循环系统排水 | SS、COD | 冷却、循环 | / |
| 2 | 生活系统排水 | SS、COD、pH | 化粪池处理 | / |
| 3 | 氧化着色酸碱废水 | pH 、SS、COD、F | 废水处理一站 | 污水处理一站停用的一套废水处理设施的 270m³ 污 |
| 4 | 酸碱废水 | pH 、SS、COD、F | | 】 |
| 5 | 电泳废水 | 铜 | | 一个和 615m³ 废水沉淀池一 |
| 6 | 循环系统废水 | SS、COD | 废水处理二站 | 个作为应急池,在排污口附近设置 60m³ 抽水中转池。污水处理二站地下蓄水池空余容积 300m³。改建熔铸车间南侧新建 280m³ 事故应急池。华银车间设置 22m³ 应急池和144m³空余废水池,总事故应急总容积 2143m³。 |
| 7 | 生活废水 | pH 、SS、COD | 化粪池处理 | / |

表4.4-4 废水类型与治理措施、应急措施一览表

废水处理一站主要处理氧化着色车间的氧化着色废水,废水处理二站主要处理表面 处理车间排放的废水,处理后的废水统一通过南铝废水总排口排入闽江。一旦废水处理 站处理系统故障或发生泄漏,将导致:

- (1) 污水管道泄漏、污水池少量泄漏,污水处理系统周边地面受污染:
- (2)污水池坍塌废水大量泄漏,大量超标废水进入雨水管网,通过雨水管网,超标废水进入闽江,影响闽江水质,造成水中各污染物等浓度升高。

4.4.6 废气事故情景源强分析

公司废气处理设施故障,导致废气未经处理排放,造成废气事故性排放。公司废气处理设施情况见表 4.4-5。

表4.4-5 废气治理措施一览表

| 污染源 | 污染物名称 | 治理措施 |
|------------|-------------------|-----------|
| 1 7 / 1/15 | 1 3 20 123 12 123 | 1日/王7日/10 |

福建省南平铝业股份有限公司突发环境事件应急预案

| | 污染源 | 污染物名称 | 治理措施 |
|------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|
| | 电解废气 | 颗粒物、氟 化物及 SO ₂ | 电解废气采用密闭罩集气+氧化铝吸附干 法净化技术+石灰-石膏湿法脱硫净化装置净化 后通过 45m 高排气筒排放 |
| 电解车间 | 残级压脱机和 磷铁坏压脱机废气 | 颗粒物 | 布袋除尘器+20m 排气筒 |
| | 中频炉 | 颗粒物 | 布袋除尘器+20m 排气筒 |
| | 电解质破碎机 | 颗粒物 | 布袋除尘器+20m 排气筒 |
| | 熔铸生产线除 碱工序废气 | 氟化物、颗 粒物 | 1#、2#生产线除碱废气通过 1 套"布袋除尘器+20m 排气筒"排放,3#生产线除碱废气通过 1 套"布袋除尘器+20m 排气筒"排放 |
| 熔铸车间 | 熔-保炉组废气 | 颗粒物、氟 化物、NOx | 3 条熔铸生产线(1#、2#、3#)。各采用"1 套布袋除尘器+25m 排气筒"排放 |
| 7173 113 | 8 万吨高端铝 合金生产线(正在建 设) | 颗粒物、 SO ₂ 、NOx、氟化 物 | 炉外废气设置 1 套布袋除尘器,炉内废气设置 1 套布袋除尘器,尾气共用 23.5m 排气筒排放 |
| | 铝渣回收系统 废气 | 颗粒物 | 布袋除尘器+20m 排气筒 |
| | 现有熔-保炉组 废气 | 颗粒物、氟 化物、NOx | 5 台 25t 顶开式圆形熔炼炉和 5 台 25t 方形 保温炉烟气集气后经 50m 排气筒排放 |
| | 拟建 22t 熔保 炉组废气 | 颗粒物、 SO ₂ 、NOx、氟化 物 | 22t 熔保炉组(2 台 22t 熔炼炉+2 台 22t 保温炉)废气: 共用一套布袋除尘器处理; 25t 熔保炉组(2 台 25t 熔炼炉+3 台 25t 保 |
| 铸轧车间 | 拟建 25t 熔保 炉组废气 | 颗粒物、 SO ₂ 、NOx、氟化 物 | 温炉)废气:共用一套布袋除尘器处理; 铝渣处理废气:1台炒渣机和1台筛分冷却桶共用一套布袋除尘器; |
| | 拟建铝渣处理 废气 | 颗粒物 | 处理尾气汇总后经现有的一根 50m 排气筒排放 |
| | 立式粉末喷涂 生产线喷枪 | 颗粒物 | 3条立式粉末喷涂生产线,每条生产线各配套2个喷枪,产生的粉尘通过6根布袋除尘器+15m排气筒外排 |
| 表面处理 | 立式粉末喷涂 生产线喷枪固化炉 废气 | 颗粒物 | 3 台固化炉废气分别通过 15 排气筒外排 |
| 表面处理 车间 | 立式喷涂生产 线酸洗槽酸洗废气 | 氟化氢、硫 酸雾 | 3 条生产线产生的酸洗废气分别通过 15m 排气筒直排 |
| | 燃油锅炉烟气 (已停用) | 颗粒物、 SO ₂ 、NOx | 2 座燃油锅炉由各自排气筒集中排放,排气筒高度 8m。 |
| 36kt/a 型 材生产线 | 碱洗处理室 | 碱雾 | 碱洗处理室建有 4 根排气筒 (3 用 1 备), 碱雾采取"洗涤+15m 排气筒"外排 |
| 华银铝业 | 熔铸烟气和粉尘 | 颗粒物、氟 化物、NOx | 共用一套除尘器系统(旋风+布袋除尘),通过同2根H20m排气筒排放。日常定期清洗更换布袋,一旦故障,停机抢修。 |

4.4.7 环境风险评价结论

由于公司可能发生的事故风险均属常见的风险类型,目前对这些风险事故均有比较成熟可靠的防范、处理和应急措施,可保证事故得到有效防范、控制和处置。因此认为

这些风险事故属可接受的常见事故风险,即通过落实好相应的防范和应急措施后其风险 水平是可接受的。

5 现有环境风险防控和应急措施差距分析

5.1 环境风险管理制度

- (1)公司针对公司内环境风险单元,编制了《福建省南平铝业股份有限公司突发环境事件应急预案》,建立了环境风险防控和应急措施制度,明确环境风险防控重点岗位的责任人或责任机构。公司定期组织环境、职业健康和安全生产综合隐患排查,并下隐患整改通知书,及时消除环境、职业健康和安全生产隐患;生产车间组织经常性的环境、职业健康和安全生产检查;班组日常进行生产巡检,杜绝出现"跑冒滴漏"现象。
- (2)每年对职工开展安全和环保教育培训,每年定期进行环境应急培训;在黑板、宣传栏宣传安全和环保相关信息,设置职业危险危害告知牌、应急疏散路线图、污染排放口标志牌、应急措施标识等环境、职业健康安全标识;每年定期环境、职业健康安全演练。
- (3)建立突发环境事件信息报告制度,并有效执行。信息报告包括内部接警、上报和外部信息报告与通报。III级报车间负责人,II级报公司应急总指挥,I级报市政府、生态环境等部门。现场应急指挥中心办公室设在安环保卫部,实行 24 小时值班制度。环境污染事故发生后,现场有关人员按紧急应变流程图(图 5.1-1)向有关部门负责人和安环保卫部报告,24 小时应急电话: 8737119、13960609191,内部急救电话: 87119。应急总指挥根据事故严重程度决定是否启动应急预案。

企业突发环境事件应急管理隐患排查见表 5.1-1,企业突发环境事件风险防控措施 隐患排查见表 5.1-2。

表5.1-1 企业突发环境事件应急管理隐患排查表

排查时间: 2024年6月12日

现场排查负责人(签字): 黄运东

| | | | 排查结果 | | |
|---------|-----------------------------|----------|------|----|--|
| 排查内容 | 具体排查内容 | 是,证 | 否,具 | 其他 | |
| | | 明材料 | 体问题 | 情况 | |
| 1.是否按规定 | (1) 是否编制突发环境事件风险评估报告,并与预案一起 | 是 | | | |
| 开展突发环 | 备案。 | Æ | | | |
| 境事件风险 | | 是 | | | |
| 评估,确定风 | 相比是否发生变化。 | <u> </u> | | | |
| 险等级 | (3) 企业现有突发环境事件风险物质数量和风险评估报告 | 是 | | | |

| | | | 非查结果 | |
|--|---|------------|------------|----------|
| 排查内容 | 具体排查内容 | 是,证 明材料 | 否,具 体问题 | 其他 情况 |
| | 相比是否发生变化。 | | | |
| | (4)企业突发环境事件风险物质种类、数量变化是否影响 风险等级。 | 是 | | |
| | (5) 突发环境事件风险等级确定是否正确合理。 | 是 | | |
| | (6) 突发环境事件风险评估是否通过评审。 | 是 | | |
| | (7)是否按要求对预案进行评审,评审意见是否及时落实。 | 是 | | |
| | (8)是否将预案进行了备案,是否每三年进行回顾性评估。 | 定 | | |
| 2.是否按规定制定突发环 | (9)出现下列情况预案是否进行了及时修订。 1)面临的突发环境事件风险发生重大变化,需要重新进行风险评估; 2)应急管理组织指挥体系与职责发生重大变化; 3)环境应急监测预警机制发生重大变化,报告联络信息及 | | | |
| 预案并备案 | 机制发生重大变化; 4)环境应急应对流程体系和措施发生重大变化; 5)环境应急应对流程体系和措施发生重大变化; 6)重要应急资源发生重大变化; 7)在突发环境事件实际应对和应急演练中发现问题,需要对环境应急预案作出重大调整的。 | 是 | | |
| 2 且不按知字 | (10) 是否建立隐患排查治理责任制。 | 是 | | |
| 3.是否按规定 建立健全隐 | (11) 是否制定本单位的隐患分级规定。 | 是 | | |
| 患排查治理 | (12) 是否有隐患排查治理年度计划。 | 是 | | |
| 制度, 开展隐 | (13) 是否建立隐患记录报告制度,是否制定隐患排查表。 | 是 | | |
| 患排查治理 工作和建立 | (14) 重大隐患是否制定治理方案。 | 是 | | |
| 上 作 和 建 立 档案 | (15) 是否建立重大隐患督办制度。 | 是 | | |
| | (16) 是否建立隐患排查治理档案。 | 是 | | |
| 4.是否按规定 | (17) 是否将应急培训纳入单位工作计划。 | 是 | | |
| 开展突发环 | (18) 是否开展应急知识和技能培训。 | 是 | | |
| 境 事 件 应 急 培训,如实记 录培训情况 | (19) 是否健全培训档案,如实记录培训时间、内容、人员 等情况。 | 是 | | |
| 。日本松坝 台 | (20)是否按规定配备足以应对预设事件情景的环境应急装 备和物资。 | 是 | | |
| 5.是否按规定储备必要的环境应急装备和物资 | (21) 是否已设置专职或兼职人员组成的应急救援队伍。 | 是 | | |
| | / 00 日 不 巨 世 仙 加 加 書 畄 匹 炊 江 亡 色 牡 極 山 池 書 て 牝 山 | 是 | | |
| | (23)是否对现有物资进行定期检查,对已消耗或耗损的物 资装备进行及时补充。 | 是 | | |
| 6.是否按规定 公开突发环 境事件应急 预案及演练 情况 | (24) 是否按规定公开突发环境事件应急预案及演练情况。 | 是 | | |

表5.1-2 企业突发环境事件风险防控措施隐患排查表

排查时间: 2024年06月12日 现场排查负责人(签字): 黄运东

| <u> </u> | 光 | M/L \W | 1 / | <u>• 天 ~ </u> | <u> </u> |
|---|---|-------------------------|----------|---------------|----------|
| 排 查 项 目 | 现状 | 可能导致的 危害(是隐 患的填写) | 隐患 级别 | 治理 期限 | 备注 |
| 一、中间事故缓冲设施、事故应急 | · 《水池或事故存液池(l | | 急池) |) | |
| 一、中间事故缓冲设施、事故应急 1.是否设置应急池。 | 水池或事故存液池(1 污水处理一站停用的 270m³污水处理设施为 270m³污水处理理池一个、452m³浓缩池一个和 615m³废水沉淀池,在为应没置 60m³ 地个的近设置 60m³地小中转池。污水空落,这些水中下蓄水池空烧,这些水中下蓄水。这是物。。 22m³ 应急池。华银车池,总144m³空余废水池,总 | | 急池 | | |
| 2.应急池容积是否满足环评文件及批复等 相关文件要求。 | 事 故 应 急 总 容 积 2143m ³ 容积满足要求 | | | | |
| 3.应急池在非事故状态下需占用时,是否符合相关要求,并设有在事故时可以紧急排空的技术措施。 | 有紧急排空技术措施 | | | | |
| 4.应急池位置是否合理,消防水和泄漏物是否能自流进入应急池;如消防水和泄漏物不能自流进入应急池,是否配备有足够能力的排水管和泵,确保泄漏物和消防水能够全部收集。 | 应急地设直合埋,废水 可自流或通过管道和 | | | | |
| 5.接纳消防水的排水系统是否具有接纳最大消防水量的能力,是否设有防止消防水和泄漏物排出厂外的措施。 | 可接纳最大消防废水, 具防泄漏措施 | | | | |
| | 铝厂区污水处理厂 | | | | |
| , | [*] 内排水系统 · | <u> </u> | | | |
| 7.装置区围堰、罐区防火堤外是否设置排水切换阀,正常情况下通向雨水系统的阀门是否关闭,通向应急池或污水处理系统的阀门是否打开。 | 设置阀门,可正常开关 | | | | |
| 8.所有生产装置、罐区、油品及化学原料装卸台、作业场所和危险废物贮存设施(场所)的墙壁、地面冲洗水和受污染的雨水(初期雨水)消防水,是否都能排入生产废水系统或独立的处理系统。 | 废水可排放生产废水 处理系统 | | | | |
| 9.是否有防止受污染的冷却水、雨水进入雨水系统的措施,受污染的冷却水是否都能排入生产废水系统或独立的处理系统。 | | | | | |

福建省南平铝业股份有限公司突发环境事件应急预案

| 排 查 项 目 | 现状 | 可能导致的 危害(是隐 患的填写) | 隐患 级别 | 治理 期限 | 备注 |
|---|-------------------------------|-------------------------|----------|----------|----|
| 10.各种装卸区(包括厂区码头、铁路、公路)产生的事故液、作业面污水是否设置污水和事故液收集系统,是否有防止事故液、作业面污水进入雨水系统或水域的措施。 | 装卸区污水可收集进 厂区污水处理站,防止 外排 | | | | |
| 11.有排洪沟(排洪涵洞)或河道穿过厂区时,排洪沟(排洪涵洞)是否与渗漏观察井、生产废水、清净下水排放管道连通。 | 无排洪沟(排洪涵洞) 或河道穿过厂区 | | | | |
| 三、雨水、清净下海 | 水和污(废)水的总排 | | | | |
| 12.雨水、清净下水、排洪沟的厂区总排口 是否设置监视及关闭闸(阀),是否设专人负责 在紧急情况下关闭总排口,确保受污染的雨水、 消防水和泄漏物等排出厂界。 | 总排口设置监视及关 | | | | |
| 13.污(废)水的排水总出口是否设置监视及关闭闸(阀),是否设专人负责关闭总排口,确保不合格废水、受污染的消防水和泄漏物等不会排出厂界。 | 总排口设置监视及关 | | | | |
| 四、突发大气环 | 境事件风险防控措施 | 1 | | | |
| 14.企业与周边重要环境风险受体的各种防护距离是否符合环境影响评价文件及批复的要求。 | 防护距离符合环评及 批复要求 | | | | |
| 15.涉有毒有害大气污染物名录的企业是否 在厂界建设针对有毒有害污染物的环境风险预 警体系。 | 无 | | | | |
| 16.涉有毒有害大气污染物名录的企业是否 定期监测或委托监测有毒有害大气特征污染物。 | 不涉及 | | | | |
| 17.突发环境事件信息通报机制建立情况, 是否能在突发环境事件发生后及时通报可能受 到污染危害的单位和居民。 | | | | | |

根据现有环境风险防控与应急措施从环境风险管理制度、环境风险防控与应急措施、环境应急资源、历史经验教训总结、需要整改的短期、中期和长期项目内容五个方面进行差距分析。见表 5.1-3。

表5.1-3 现有环境风险防控和应急措施差距分析一览表

| 世上学校、风景、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、 | | 权3.1-3 为有不免内型的工作应心相应是此为们 见权 | |
|---|--|--|-------------------|
| 新型性、排除性學與影響企业。 | 环境风险管理制度 | | 差距分析 |
| 提供的企业。 | | 公司已制定安全生产检查制度、设备设施安全管理制度、危险化学品管理制度、职业安全健康教 | 加强落实各岗位 |
| 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 | ;明确坏境风险防控重点岗 | 制度、劳动防护用品管理制度、伤亡事故管理制度、职业病防治制度、安全生产奖惩制度、易燃易 | 位负责人巡检制 |
| ### (日本の中国・東京教育 1995年 19 | 近八岛贝压7017号; 沿头龙州爆: 维护责任制度 | 场所管理制度、安全投入保障制度、设备检维修制度、事故应急预案 | 度、责任制度 |
| 一次の急高等。 | 实环评及批复文件的各项 | 已进行环评及验收手续,公司已落实相应环境风险防控和应急措施要求。 | 符合要求 |
| 制度,并有效执行 接接了海底。山村、 | | | 己开展 |
| (1) 多个环境风险单元设施渗血、防腐性、防淋病、防液失量流、使助应用水、泄泄性、必为实的操作、强制、流入用水和清净下水系统的导流自然使其结点、侧头大压、医现等),且相关措施符合设计。现实,但一个现实,是一个现实,我们是一个现实,我们 | | | 已建立 |
| 1)3 各个环境风险是大爱的游泳。 即需求。 即录水。 即或头虫。 因现今,且用火油流冷台设计规范。 日 公 爱国传出中域长的大家 他 说 就是 以 公 爱国传生中域长的大家 (| | ₩44 Et /- □ G fl - | |
| 水槽为污水系统。 中德排水效生指线 市部环境风险受体腹壁模型和最效生程端不气情况。设置场体排水放生流等中核排水收集设施,并根所下部环境风险受体腹壁模型和最效生程端不气情况。设置场体排水放生流流,有一种形式成的受体腹壁模型和最效生理增加多种的一种形式的一种形式的一种形式的一种形式的一种形式的一种形式的一种形式的一种形 | 合 留措施 | 消防水(溢)流入雨水和清净下水系统的导流围挡收集措施(如防火堤、围堰等),且相关措施符设计规范;且 2)装置围堰与罐区防火堤(围堰)外设排水切换阀,正常情况下通向雨水系统的阀门关闭,通向故存液池、应急事故水池、清净下水排放缓冲池或污水处理系统的阀门打开;且 | 符合要求 |
| 清净下水系统防控措施 用污分流,且兩排水系统具有下逐所有措施。 (以其有效集制期期和伤效集性或頭水無控流,池出水管上改置切断阀,正言情况下阀门关闭,防止关注解的水外排,治的设有是升设施。能对所集制经生 [成內方水是型设施处理。且 《 | 并 故排水收集措施 | 排入污水系统。 1)按相关设计规范设置应急事故水池、事故存液池或清净下水排放缓冲池等事故排水收集设施,根据下游环境风险受体敏感程度和易发生极端天气情况,设置事故排水收集设施的容量;且 2)事故存液池、应急事故水池、清净下水排放缓冲池等事故排水收集设施位置合理,能自流式或保事故状态下顺利收集泄漏物和消防水,日常保持足够的事故排水缓冲容量;且 | |
| | | | 符合要求 |
| (1)受污染价值将冷却水、竭水、消防水等排入生污污水系统设处中现系统。且 ②生产废水业物的复数形物、能源、消防水等排入生污水水处理系统应设置事故水缓冲设 ③鬼有生产废水业物的复数形,在安水人类用水进入废水处理系统处理,则废水处理系统应设置事故水缓冲设 滴。(3)具有生产或水总排口监视及关闭设施,有专人负责启闭,确保温漏物、受污染的消防水、不合 格皮水不排出了外。 生活污水协控措施 多度气污染源配品和气净化装置,并安排专人值守 等性气体泄漏紧急处置装置 毒性气体泄漏紧急处置装置 毒性气体泄漏紧急处置装置 毒性气体泄漏紧急处度恢复 是有针对有毒有害气体(如煤气、氦气等)设置生产区域或厂界泄漏监控预警系统。 符 提升对有毒有害气体(如煤气、氦气等)设置生产区域或厂界泄漏监控预警系统。 符 是并作业品发验(2) 正进行环评及验收手续,落实相应环境风险防控和应急措施要求。 符 已进行环评及验收手续,落实相应环境风险防控和应急措施要求。 符 已进行环评及验收手续,落实相应环境风险防控和应急措施要求。 符 已进行环评及验收手续,落实相应环境风险防控和应急措施要求。 行 上进行环评及验收手续,落实相应环境风险防控和应急损疾附件五应急物设储备清单 自进程应急衰援队伍 与其他组织单位签订应急救援队伍。 (2) 据显急损疾附件五应急物资储备清单 自组程应急衰援队伍,包括应急办公室、应急救援互助协议。双方应急资源共享。 (2) 据是全生产主体责任不清晰及 程光间上整力量不够 应建立安全生产意识,应定期对设务进行检查数安全生产总 应建立安全生产多识,应定期对设备进行检查数安全生产总 应建立安全生产多识,应定期对设备进行检验,防止因设备问题选成环境污染事故 安全然程料,可以各种进程成发水上引度,成绩过程中主规程序更穿速度有特提高。 (2) 和工间实全作产水形的设施,(1) 海练过程中主规程序更穿速度有特型高。 (2) 和工间实全作产效,这是加速的影众,(1) 海练过程学习时,所以服务直读,对整个流度。 (3) 是水一对,对能处于对途、发生系统,(2) 海珠过程中实现,对底处第全流,对底处不过流场。 (4) 和强运系域水、近流设备,则则是一个实际,是一个是一个实际,是一个工作,是一个实际,是一个工作,是一个工作,是一个是一个工作,是一个工 | 水系统防控措施 止 | 雨污分流,且雨排水系统具有下述所有措施: ①具有收集初期雨水的收集池或雨水监控池;池出水管上设置切断阀,正常情况下阀门关闭,防受污染的水外排;池内设有提升设施,能将所集物送至厂区内污水处理设施处理;且 ②具有雨水系统外排总排口(含泄洪渠)监视及关闭设施,有专人负责在紧急情况下关闭雨水排,防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境; | 符合要求 |
| 中结污水防控措施 生語污水进入废水处理系统 符符型的技术施 名废气污染源配各烟气净化装置,并安排专人值守 符 | , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ①受污染的循环冷却水、雨水、消防水等排入生产污水系统或独立处理系统;且 ②生产废水排放前设监控池,能够将不合格废水送废水处理设施重新处理;且 ③如企业受污染的清净下水或雨水进入废水处理系统处理,则废水处理系统应设置事故水缓冲设; | 符合要求 |
| 粉生防控措施 各废气污染源配备烟气净化装置,并安排专人值守 符 事性气体泄漏紧急处置装置 具有针对有毒有害气体(如煤气、氦气等)的泄漏紧急处置措施。 符 世代体泄漏监控预警指施 具有针对有毒有害气体(如煤气、氦气等)设置生产区域或厂界泄漏监控预警系统。 符 已 环境应急衰缓 具有针对有毒有害气体(如煤气、氦气等)设置生产区域或厂界泄漏监控预警系统。 符 已进管支职或查额 是进行环评及验收手续,落实相应环境风险防控和应急措施要求。 符 已进置专职或兼职人员组成的应急被援以伍 与其他组织或单位签订应急救援以或互取协议。包括应急和 已结重应急救援队伍 包括应急和 已结重应急救援队伍 包括应急办公室、应急救险组、安全保障组等,详见应急预案附件四相关 与其他组织或单位签订应急救援以或互报协议。包括应急和 已与福建省青铝板带加工有限公司签订安全应急救援互助协议。双方应急资源共享。 [5] | | 废水不排出厂外。 | 符合要求 |
| 毒性气体泄漏紧急处置装置 毒性气体泄漏监控预警措施 具有针对有毒有害气体(如煤气、氨气等)设置生产区域或广外泄漏监控预警系统。 符 近旅答实情况 已难应急资额 配备必要的应急物资和应急 整备《包括应急能测) 已设置专职或乘职人员组成 的应急数援队伍 与其他组织或单位签订应急 数接协议或互教协议(包括应急物资) 它与海峡及市场协议(包括应急物资) 它与海峡及市场协议(包括应急物资) 它与海峡及市场协议(包括应急物资) 它与海峡及市场协议(包括应急物资) 它与海峡及市场协议(包括应急物资) 它与海峡及市场协议(包括应急物资) 它与海峡及市场协议(包括应急物资) 它与海峡及市场协议(包括应急物资) 它与海峡及市场协议(包括应急物资) 它与福建省南铝板带加工有限公司签订安全应急救援互助协议。双方应急资源共享。 它与福建省南铝板带加工有限公司签订安全应急救援互助协议。双方应急资源共享。 它与福建省南铝板带加工有限公司签订安全应急救援互助协议。双方应急资源共享。 它与福建省南铝板带加工有限公司签订安全应急救援互助协议。双方应急资源共享。 它与福建省南铝板带加工有限公司签订安全应急救援互助协议。双方应急资源共享。 它与福建省南铝板带加工有限公司签订安全应急救援互助协议。双方应急资源共享。 这些安全生产意识不高未定则对设备进行检查数安全生产。 进路企业安全生产意识,应定别对设备进行检修,防止因设备问题造成环境污染事故 是企业安全生产意识,应定别对设备进行检修,防止因设备问题造成环境污染事故 是企业安全生产意识,应定别对设备进行检修,防止因设备问题造成环境污染事故 是企业安全生产意识,应定别对设备进行检修,防止因设备问题造成环境污染事故 是企业安全生产意识,应定别对设备进行检修,防止因设备问题造成环境污染事故 是企业安全生产意识,应定别对设备进行检修,防止因设备问题造成环境污染事故 是2021 年转选三部环保烟气净化故障现场应急演练;(1)演练过程中主要程序贯穿速度有待提高。2022 年表面部废水处理应急演练。(1)演练过程中主要程序贯穿速度有待提高。2022 年表面部废水上站危废泄漏应急演练。(1)演练过程中主要程序贯穿速度有待提高。2023 年度和部废水上站危废泄漏应急演练。(1)演练过程中主要程序贯穿速度有待提高。2023 年度水高成验验验验,(1)演练过程中未准备应急资验、对源外上的企会对,对解外上的企会对,对解外上的企会对。2013 年度水平的企业经验,(1)演练过程中未准备应急资验,(2)废水一站电源未进行专门控制性牌。 E 需要整改的短期、中期、长期内容。 2023 年度水平的设置,(1)演练过程中未准备应急资验,(2)源、落、完善应采取的截流措施(含阀门)和事故排水板集措施、完善皮水程、(2)源域进行对格通常、(2)源域进行对格通常、(2)源域进行对格通常、(2)源域进行对格通常、(2)源域进行对格的,同域通过或通过,对解外上的企业或通过,对解析的企业或证证,对解析的企业或证证,对解析的企业或证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证 | | | |
| 毒性气体泄漏监控预警措施 环评及批复的其他风险防控 | | | 符合要求 |
| 不评及批复的其他风险防控 己进行环评及验收手续,落实相应环境风险防控和应急措施要求。 答 | | | 符合要求 |
| | | 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 符合要求 符合要求 |
| 配备必要的应急物资和应急 製备(包括应急临测) 已设置专职或兼职人员组成 单位和人员通讯录 自组组织或单位签订应急 按区 与其他组织或单位签订应急物资 医克莱格利斯皮属 电位和人员通讯录 自力 医皮壁 教授以这人包括应急的资 医克莱格利 电压力 医克莱格斯 医克斯克斯氏 医克斯克斯氏 医克斯克斯氏 医克斯克斯氏 医克斯克斯氏 医克斯克斯氏 医克斯克斯氏 医克斯克斯氏 医克斯克斯氏 医克斯克氏 医克克氏 医克 | | 口进行 | |
| 世祖祖祖祖祖祖祖祖祖祖祖祖祖祖祖祖祖祖祖祖祖祖祖祖祖祖祖祖祖祖祖祖祖祖祖祖 | | | 差距分析 |
| 已设置专职或兼职人员组成的应急救援队伍,包括应急办公室、应急救险组、安全保障组等,详见应急预案附件四相关单位和人员通讯录与其他组织或单位签订应急救援协议或互救协议(包括应急物资、应急装备和救援队伍等情况) D 历史经验教训总结 安全生产主体责任不清晰及相关部门监督力量不够 企业安全生产意识不高,未定期对设备进行检查致安全生产能。是高企业安全生产意识,应定期对设备进行检修,防止因设备问题造成环境污染事故 是1021年铸造三部环保烟气净化故障现场应急演练:(1)演练过程中主要程序贯穿速度有待提高:(2)相互间安全防护不够到位;(3)操作人员之间配合默契度有待提高。2022年表面部废水处理应急演练:(1)演练过程中主要程序贯穿速度有待提高:(2)相互间安全防护不够到位;(3)操作人员之间配合默契度有待提高。2023年表面部废水处理应急演练:(1)演练过程中主要程序贯穿速度有待提高:(2)相互间安全防护不够到位;(3)操作人员之间配合默契度有待提高。2023年表面部废水处理应急演练:(1)演练过程中未准备应急药物;(2)废水二站个人防护措施穿戴不及时,提醒后才穿戴。2023年建村事业部废水二站危废泄漏应急演练:(1)演练过程中未准备应急药物;(2)废水二站沧场附近缺少应急水源。2023年度水一站度水处理应急演练:(1)演练过程中大进行确认是否关紧渗漏;(3)废水二站造场附近缺少应急水源。2023年废水一站度水处理应急演练:(1)演练个人防护措施穿戴不及时;(2)演练过程中未准备应急泵;(3)废水一站电源未进行专门控制挂牌。 E 需要整改的短期、中期、长期内容 E 需要整改的短期、中期、长期内容 D 测强日常生产管理,杜绝污水的跑、冒、滴、落;完善应采取的截流措施(含阀门)和事故排水收集措施;完善废水超标排放应急措施:(3)提高员工安全环保意识,完善设备检修制度; D 加强应急演练,对演练中暴露的问题进行针对性改进,加强对员工的培训教育,增强员工现场 | | 已配备消防设施、医药箱等应急物资和装备,详见应急预案附件五应急物资储备清单 | 已配备 |
| 与其他组织或单位签订应急 核接协议或互教协议(包括应急物 後、应急装备和救援队伍等情况) | 设置专职或兼职人员组成 | | 己组建 |
| 安全生产主体责任不清晰及相关部门监督力量不够 企业安全生产意识不高。未定期对设备进行检查致安全生产意识,应定期对设备进行检修,防止因设备问题造成环境污染事故 2021 年铸造三部环保烟气净化故障现场应急演练。(1)演练过程中主要程序贯穿速度有待提高。 2022 年表面部废水处理应急演练。(1)演练过程中主要程序贯穿速度有待提高。 2022 年表面部废水处理应急演练。(1)演练过程中未准备应急药物。(2)废水二站个人防护措施穿戴不及时,提醒后才穿戴。 2023 年建材事业部废水二站危废泄漏应急演练。(1)演练过程学习时,班长照章宣读,对整个流的问题 2023 年度对中处理各管路阀门开启时未进行确认是否关紧渗漏。(3)废水二站造场的问题 E 需要整改的短期、中期、长期内容 1)完善厂区相关应急设施的警示标识设置,完善各岗位责任制度。 2)加强日常生产管理,杜绝污水的跑、冒、滴、落;完善应采取的截流措施(含阀门)和事故排水收集措施;完善废水超标排放应急措施。 3)提高员工安全环保意识,完善设备检修制度。 1)加强应急演练,对演练中暴露的问题进行针对性改进,加强对员工的培训教育,增强员工现场 | 其他组织或单位签订应急 议或互救协议(包括应急物 | | 己签订 |
| 超差立女主生产意识不高,未定期对设备进行检查致安全生产隐患 提高企业安全生产意识,应定期对设备进行检修,防止因设备问题造成环境污染事故 安全意 检修 | | | 差距分析 |
| 期对设备进行检查致安全生产隐患 提高企业安全生产意识,应定期对设备进行检修,防止因设备问题造成环境污染事故 2021 年铸造三部环保烟气净化故障现场应急演练:(1)演练过程中主要程序贯穿速度有待提高; 2022 年表面部废水处理应急演练:(1)演练过程中未准备应急药物;(2)废水二站个人防护措施穿戴不及时,提醒后才穿戴。 2023 年建材事业部废水二站危废泄漏应急演练:(1)演练过程学习时,班长照章宣读,对整个流超"大概,是正大熟悉"。(2)演练过程中处理各管路阀门开启时未进行确认是否关紧渗漏;(3)废水二站渣场的问题。 2023 年度水一站废水处理应急演练:(1)演练个人防护措施穿戴不及时;(2)演练过程中未准备应急泵;(3)废水一站电源未进行专门控制挂牌。 E需要整改的短期、中期、长期内容 1)完善厂区相关应急设施的警示标识设置,完善各岗位责任制度; 2)加强日常生产管理,杜绝污水的跑、冒、滴、落;完善应采取的截流措施(含阀门)和事故排水收集措施;完善废水超标排放应急措施。 3)提高员工安全环保意识,完善设备检修制度; 1)加强应急演练,对演练中暴露的问题进行针对性改进,加强对员工的培训教育,增强员工现场 | 门监督力量不够 | 应建立安全生产主体责任,相关监督管理部门应加强监管力度 | 职责不清, 监督力量不够 |
| (2)相互间安全防护不够到位; (3)操作人员之间配合默契度有待提高。 2022年表面部废水处理应急演练; (1)演练过程中未准备应急药物; (2)废水二站个人防护措施穿戴不及时,提醒后才穿戴。 2023年建材事业部废水二站危废泄漏应急演练; (1)演练过程学习时,班长照章宣读,对整个流程不太熟悉; (2)演练过程中处理各管路阀门开启时未进行确认是否关紧渗漏; (3)废水二站渣场的问题附近缺少应急水源。 2023年废水一站废水处理应急演练; (1)演练个人防护措施穿戴不及时; (2)演练过程中未准备应急泵; (3)废水一站电源未进行专门控制挂牌。 E 需要整改的短期、中期、长期内容 1)完善厂区相关应急设施的警示标识设置,完善各岗位责任制度; 2)加强日常生产管理,杜绝污水的跑、冒、滴、落;完善应采取的截流措施(含阀门)和事故排水收集措施;完善废水超标排放应急措施; 3)提高员工安全环保意识,完善设备检修制度; 1)加强应急演练,对演练中暴露的问题进行针对性改进,加强对员工的培训教育,增强员工现场 | | 提高企业安全生产意识,应定期对设备进行检修,防止因设备问题造成环境污染事故 | 安全意识低,设备 检修不完善 |
| 现的问题 2023 年建科事业部废水—站厄废准漏应急演练: (1) 演练过程学习时,班长照早直读,对整个流 应急物程不太熟悉; (2) 演练过程中处理各管路阀门开启时未进行确认是否关紧渗漏; (3) 废水二站渣场的问题附近缺少应急水源。 | 法 | 2)相互间安全防护不够到位;(3)操作人员之间配合默契度有待提高。 2022年表面部废水处理应急演练:(1)演练过程中未准备应急药物;(2)废水二站个人防护措 穿戴不及时,提醒后才穿戴。 | 加强应急演练,对 |
| 1)完善厂区相关应急设施的警示标识设置,完善各岗位责任制度; 2)加强日常生产管理,杜绝污水的跑、冒、滴、落;完善应采取的截流措施(含阀门)和事故排水收集措施;完善废水超标排放应急措施; 3)提高员工安全环保意识,完善设备检修制度; 1)加强应急演练,对演练中暴露的问题进行针对性改进,加强对员工的培训教育,增强员工现场 | 題 程 附: | 不太熟悉; (2)演练过程中处理各管路阀门开启时未进行确认是否关紧渗漏; (3)废水二站渣场近缺少应急水源。 2023年废水一站废水处理应急演练: (1)演练个人防护措施穿戴不及时; (2)演练过程中未准 | 的问题进行改进 |
| 2)加强日常生产管理,杜绝污水的跑、冒、滴、落;完善应采取的截流措施(含阀门)和事故排水收集措施;完善废水超标排放应急措施; 3)提高员工安全环保意识,完善设备检修制度; 1)加强应急演练,对演练中暴露的问题进行针对性改进,加强对员工的培训教育,增强员工现场 | 需要整改的短期、中期、长期 | 朝内容 | 差距分析 |
| | 短期水 | 2)加强日常生产管理,杜绝污水的跑、冒、滴、落;完善应采取的截流措施(含阀门)和事故排收集措施;完善废水超标排放应急措施; 3)提高员工安全环保意识,完善设备检修制度; | |
| / Nu/√ , | 中期 应 | | |
| 长期 1)建议每年更新一次应急救援小组名单、应急预案,每月及时补充应急物资。 | 长期 | 1)建议每年更新一次应急救援小组名单、应急预案,每月及时补充应急物资。 | |

5.2 环境风险防控与应急措施

- (1) 电解车间设置废气排放在线监测,烟尘废气经过处理达标后排放。在污水总排口设置有 pH、流量在线监测仪,并设置专人定时取样监测,按要求达标排放。
- (2) 采取防止事故排水、污染物等扩散、排出厂界的措施:包括截流措施、事故排水收集措施、清净下水(雨水)系统防控措施、生产废水处理系统防控措施等。
 - 1、截流措施

对照表 3.6-1、3.6-2,各个环境风险单元设防渗漏、防腐蚀等措施,按规范设置围堰、排水切换阀装置。但需加强巡回检查,加强围堰卫生管理工作。

2、事故排水收集措施

对照 3.6-1、3.6-2 表,公司按规范设置事故应急池,事故废水(包括消防废水、洗消水)通过应急闸门的切换,进入事故应急池进行收集。然后进入污水处理系统,处理达标后排放。

3、清净下水(雨水)系统防控措施

对照 3.6-1、3.6-2 表, 公司按规范设置清水(雨水)系统管网,进行清污分流。

4、生产废水处理系统防控措施

对照 3.6-1、3.6-2 表,公司废水进入污水沉淀池和污水处理系统处理,按规范处理 生产废水,确保达标排放。生产废水总排口有监视与关闭设施,有专人负责启闭设施。

(3) 液氨泄漏监控预警措施

公司液氨堆放处设置泄漏浓度探测器报警器、洗眼专用防护器等设备设施。通过公司应急指挥系统,拉响警报及广播通知提醒周边公众紧急疏散。

5.3 环境应急资源

同"3.7 现有应急物资与装备、救援队伍情况",具体详见《环境应急资源调查报告》:

- (1) 配备必要的应急物资和应急装备(包括应急监测):
- (2) 已设置专职或兼职人员组成的应急救援队伍。

5.4 历史经验教训总结

对前文收集的国内同类企业突发环境事件案例进行分析、总结,发生事故主要原因有未设置环保设施;使用落后工艺和设备;违规操作和违章指挥;违反国家规定偷排。

本公司引以为戒, 吸取历史教训, 针对上述事故的原因, 采取如下措施。

- 1、采用新型原料、能源,采用新工艺,使用先进设备,从源头抓起,实现清洁生产。
- 2、严格控制生产工艺参数,严格按操作规程操作,加强巡回检查,减少或消除"跑 冒滴漏"。
 - 3、对环保设施进行维护保养,保证环保设施正常运行。
 - 4、不偷排、不乱排,严禁违法违规操作。
 - 5、公司加强隐患排查工作,及时发现隐患,及时消除防患。
- 6、加强管理,定期开展员工培训,提高员工环保意识,提高员工素质,增强操作 技能。
 - 7、加强演练,提高突发环境事件的应急处置能力。

5.5 需要整改的短期、中期和长期项目内容

针对上述排查的每一项差距和隐患,根据其危害性、紧迫性和治理的长短,提出需要完成整改的期限,分别按短期为(3个月以内)、中期为(3-6个月)、长期为(6个月以上),见下表 5.5-1。

| 序号 | 需要整改项目 | 整改期限 |
|----|----------------------|--------|
| 1 | 有的标识牌老化需要更换; | 1~3 个月 |
| 2 | 生产区出现"跑、冒、滴、漏现象" | 1~3 个月 |
| 3 | 持续做好环保设备设施的日常管理和维护保养 | 6个月以上 |
| 4 | 提高全体员工环保意识 | 6 个月以上 |
| 5 | 持续清洁生产 | 6 个月以上 |

表5.5-1 需要整改的短期、中期和长期项目内容

6 完善环境风险防控和应急措施的实施计划

对照表 5.5-1 公司需要整改的短期、中期和长期项目内容,制定本公司短期期、中期和长期整改项目加强风险防控措施和应急管理的目标、责任人及完成时限,见表 6-1。

表6.1-1 环境风险防控和应急措施的实施计划

| 序 号 | 需要整改项目 | 防控措施/目标 | 责任部门(人) | 整改期限 |
|--------|--------------------------|---|---------|------|
| 1 | 有的标识牌老化需要更换 | 加强管理,定期安排更换 | 安环保卫部 | 1 个月 |
| 2 | 生产区出现"跑、冒、滴、 漏现象" | 员工严格控制工艺指标、加强巡回检查;对设备进行日常维护保养;公司按期组织隐患排查;及时发现及时处理 | 车间主管 | 1 个月 |
| 3 | 持续做好环保设备设施的 日常管理和维护保养 | 持续做好管理和定期维护保养 | 安环保卫部 | 长期 |
| 4 | 提高全体员工环保意识 | 加强员环保教育培训,加强宣传 | 全公司 | 长期 |
| 5 | 持续清洁生产 | 持续清洁生产 | 全公司 | 长期 |

7 突发环境事件风险等级

7.1 评价程序

依据《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ941-2018)相关要求,根据企业生产、使用、存储和释放的突发环境事件风险物质数量与其临界量的比值(Q),评估生产工艺过程与环境风险控制水平(M)以及环境风险受体敏感程度(E)的评估分析结果,分别评估企业突发大气环境事件风险和突发水环境事件风险,将企业突发大气或水环境事件风险等级划分为一般环境风险、较大环境风险和重大环境风险三级,分别用蓝色、黄色和红色标识。同时涉及突发大气和水环境事件风险的企业,以等级高者确定企业突发环境事件风险等级。

企业下设位置毗邻的多个独立厂区,可按厂区分别评估风险等级,以等级高者确定 企业突发环境事件风险等级并进行表征,也可分别表征为企业(某厂区)突发环境事件 风险等级。

企业下设位置距离较远的多个独立厂区,分别评估确定各厂区风险等级,表征为企业(某厂区)突发环境事件风险等级。

分级程序见图 7.1-1。




图7.1-1 企业突发环境事件风险分级流程示意图

7.2 突发大气环境事件风险等级

7.2.1 计算涉气风险物质数量与临界量比值(O)

涉气风险物质包括《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ941-2018)附录 A 中的第一、第二、第三、第四、第六部分全部风险物质以及第八部分中除 NH₃-N浓度≥2000mg/L 的废液、COD_{Cr}浓度≥10000mg/L 的有机废液之外的气态和可挥发造成突发大气环境事件的固态、液态风险物质。

判断企业生产原料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产物料、燃料、"三废"污染物等是否涉及大气环境风险物质(混合或稀释的风险物质按其组分比例折算成纯物质),计算涉气风险物质在厂界内的存在量(如存在量呈动态变化,则按年度内最大存在量计算)与其在附录 A 中临界量的比值 Q:

(1) 当企业只涉及一种风险物质时,该物质的数量与其临界量比值,即为 Q。

(2) 当企业存在多种风险物质时,则按式(1)计算:

$$Q = \frac{w_1}{W_1} + \frac{w_2}{W_2} + \dots + \frac{w_n}{W_n}$$

式中: w_1 , w_2 , ..., w_n ——每种风险物质的存在量, t;

 W_1 , W_2 , ..., W_n ——每种风险物质的临界量, t。

按照数值大小,将Q划分为4个水平:

- (1) Q<1,以 Q0 表示,企业直接评为一般环境风险等级;
- (2) 1≤Q<10,以Q1表示;
- (3) 10≤Q<100,以Q2表示;
- (4) Q≥100,以Q3表示。

结合 3.3.3 章节和涉气风险物质及临界量清单制定涉气风险物质数量与临界量比值 (Q)表 7.2-1。

表7.2-1 涉气风险物质数量与临界量比值(Q)表

| 序号 | 风险区域 | 风险物 质名称 | 类别 | CAS | 最大储存量 (t) | 临界量 (t) | Q 值 |
|----|------------------|-------------|---------------------------------|-----------|--------------|------------|-------|
| 1 | 柴油库 | 柴油 | 油类物质(矿物油类,如石油、汽油、柴油等; 生物柴油等) | / | 50 | 2500 | 0.020 |
| | | 液氨 | 有毒气态物质 | 7664-41-7 | 1.2 | 5 | 0.240 |
| | | 乙炔 | 易燃易爆气态 物质 | 74-86-2 | 0.15 | 10 | 0.015 |
| 2 | 化工库 | 丙酮 | 有毒液态物质 | 67-64-1 | 0.04 | 10 | 0.004 |
| 2 | | 无水乙 醇 | 易燃液态物质 | 64-17-5 | 0.04 | 500* | 0.000 |
| | | 电泳漆 (水性) | 易燃液态物质 | / | 1.2 | 10 | 0.12 |
| | | 液氨 | 有毒气态物质 | 7664-41-7 | 0.6 | 5 | 0.120 |
| 3 | 36kt/a 型材 生产线 | 电火花油 | 油类物质(矿物油类,如石油、汽油、柴油等; 生物柴油等) | / | 25 | 2500** | 0.01 |
| 4 | 废水 处理一站 | 硫酸 (98%) | 有毒液态物质 | 7664-93-9 | 20 | 10 | 2.000 |
| 5 | 废水 处理二站 | 硫酸 (98%) | 有毒液态物质 | 7664-93-9 | 5 | 10 | 0.500 |
| | -t- t-11 | 硫酸 (98%) | 有毒液态物质 | 7664-93-9 | 10 | 10 | 1.000 |
| 6 | 南铝 氧化二车间 | 异丙醇 | 易燃液态物质 | 67-63-0 | 0.9 | 10 | 0.090 |
| | | 电泳漆 (水性) | 易燃液态物质 | / | 3.3 | 10 | 0.33 |

福建省南平铝业股份有限公司突发环境事件应急预案

| 7 | 华银氧化 着色车间 | 硫酸 (98%) | 有毒液态物质 | 7664-93-9 | 10 | 10 | 1.000 |
|----|--------------|-------------|---------------------------------|-----------|-----|--------|-------|
| 8 | 华银型材 | 润滑油 | 油类物质(矿物油类,如石油、汽油、柴油等; 生物柴油等) | / | 5 | 2500** | 0.002 |
| 9 | 2 万吨型材 | 液氨 | 有毒气态物质 | 7667-41-7 | 0.4 | 5 | 0.080 |
| 10 | 天然气 输送管道 | 天然气 (甲烷) | 易燃易爆气态 物质 | 74-82-8 | 0.4 | 10 | 0.040 |
| | 合计 | | | | | | 5.571 |

福建省南平铝业股份有限公司涉气风险物质数量与临界量比值 Q 值为 5.571, Q 值 水平为 Q1。

7.2.2 生产工艺过程与大气环境风险控制水平(M)评估

采用评分法对企业生产工艺过程、大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况进行评估,将各项指标分值累加,确定企业生产工艺过程与大气环境风险控制水平 (M)。

7.2.2.1 生产工艺过程含有风险工艺和设备情况

对企业生产工艺过程含有风险工艺和设备情况的评估按照工艺单元进行,具有多套工艺单元的企业,对每套工艺单元分别评分并求和,该指标分值最高为30分。

南平铝业电解车间现有电解槽 110 个,熔铸车间现有 25t 熔炼炉 4 台、35t 熔炼炉 2 台、25t 保温炉 3 台、35t 保温炉 2 台、30t 均热炉 4 台; 50t 均热炉 8 台。正在建设 35t 熔炼炉 4 台、35t 保温炉 2 台、50t 电均热炉 4 台。南平铝业高温工艺设备共计 143 台,取该项最高分值 30 分。

表7.2-2 企业生产工艺过程评估

| 评估依据 | 分值 | 公司评估结果 | 评估 分值 |
|--|-------|---------------------------------|----------|
| 涉及光气及光气化工艺、电解工艺(氯碱)、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解(裂化)工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/每套 | 无 | 0 |
| 其他高温或高压、涉及易燃易爆等物质的工艺过程a | 5/每套 | 143 台熔炼炉、保温炉、 均热炉等高温工艺设 备 | 30 |
| 具有国家规定限期淘汰的工艺名录和设备 b | 5/每套 | 无 | / |
| 不涉及以上危险工艺过程或国家规定的禁用工艺/设备 | 0 | / | / |
| 总分 | | 30 | |

注: a 高温指工艺温度 \geq 300°C,高压指压力容器的设计压力(p) \geq 10.0MPa,易燃易爆等物质是指按照 GB30000.2 至 GB30000.13 所确定的化学物质; b 指《产业结构调整指导目录》中有淘汰期限的

淘汰类落后生产工艺装备

根据《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ941-2018),由上表得出本公司生产工艺过程评估分值为 30 分。

7.2.2.2 大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况

企业大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况评估指标见表 7.2-3。对各项评估指标分别评分、计算总和,各项指标分值合计最高为 70 分。

企业涉及有毒有害气体为氨气,公司具备有毒有害气体厂界泄漏监控预警系统,毒性气体泄漏监控预警措施分值 0 分;南平铝业所有建设项目的防护距离均符合环评及批复文件要求,符合防护距离情况分值 0 分;南平铝业近三年未发生突发大气环境事件,近 3 年内突发大气环境事件发生情况分值 0 分。

| 评估指标 | 评估依据 | 分 值 | 公司现状 | 评估 分值 |
|----------------------|--|--------|---|-------|
| 毒性气体泄 漏监控预警 措施 | 1)不涉及附录 A 中有毒有害气体的;或 2)根据实际情况,具备有毒有害气体(如 硫化氢、氰化氢、氯化氢、光气、氯气、 氨气、苯等)厂界泄漏监控预警系统的 | 0 | 企业涉及有毒有害气体 为氨气,公司具备有毒有 害气体厂界泄漏监控预 警系统; | 0 |
| 1日100 | 不具备厂界有毒有害气体泄漏监控预警 系统的 | 25 | | |
| 符合防护距 | 符合环评及批复文件防护距离要求的 | 0 | 符合环评及批复文件防 护距离要求 | 0 |
| 离情况 | 不符合环评及批复文件防护距离要求的 | 25 | | |
| 近3年内突 | 发生过特别重大或重大等级突发大气环 境事件的 | 20 | | |
| 发大气环境 | 发生过较大等级突发大气环境事件的 | 15 | | |
| 事件发生情 | 发生过一般等级突发大气环境事件的 | 10 | | |
| 况 | 未发生突发大气环境事件的 | 0 | 未发生突发大气环境事 件 | 0 |
| | 汇总 | | | 0 |

表7.2-3 企业大气环境风险防控措施与突发大气环境事件发生情况评估

7.2.2.3 企业生产工艺过程与大气环境风险控制水平

将企业生产工艺过程、大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况各项指标评估分值累加,得出生产工艺过程与大气环境风险控制水平值,按照表 7.2-4 划分为 4 个类型。

表7.2-4 企业生产工艺过程与环境风险控制水平类型划分

| 生产工艺过程与环境风险控制水平值 | 生产工艺过程与环境风险控制水平类型 | 南平铝业 取值 |
|------------------|-------------------|---------|
| M<25 | M1 | M2 |

福建省南平铝业股份有限公司突发环境事件应急预案

| 25≤M<45 | M2 | |
|---------|----|--|
| 45≤M<65 | M3 | |
| M≥65 | M4 | |

南平铝业企业生产工艺过程与大气环境风险控制水平 M=企业生产工艺过程评估分值 30 分+企业大气环境风险防控措施与突发大气环境事件发生情况评估 0 分=30 分,属于 M2。

7.2.3 大气环境风险受体敏感程度(E)评估

大气环境风险受体敏感程度类型按照企业周边人口数进行划分。按照企业周边 5 公里或 500 米范围内人口数将大气环境风险受体敏感程度划分为类型 1、类型 2 和类型 3 三种类型,分别以 E1、E2 和 E3 表示,见表 7.2-5。

大气环境风险受体敏感程度按类型 1、类型 2 和类型 3 顺序依次降低。若企业周边存在多种敏感程度类型的大气环境风险受体,则按敏感程度高者确定企业大气环境风险受体敏感程度类型。

表7.2-5 大气环境风险受体敏感程度类型划分

| 敏感程 度类型 | 大气环境风险受体 | 南平铝业 风险受体 |
|--------------------|--|--------------|
| (E1) | 企业周边 5 公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、 行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数 5 万人以上,或企业周边 500 米范围内人口总数 1000 人以上,或企业周边 5 公里涉及军事禁区、军事管理区、 国家相关保密区域 | |
| (H ²) | 企业周边 5 公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、 行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数 1 万人以上、5 万人以下,或企 业周边 500 米范围内人口总数 500 人以上、1000 人以下 | |
| [(H \ \) | 企业周边 5 公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数 1 万人以下,且企业周边 500 米范围内人口总数 500 人以下 | |

南平铝业周边 5 公里范围内人口在 5 万人以上,周边 500m 范围内人口在 1000 人以上,综合评价,大气环境风险受体敏感程度类型为 E1。

7.2.4 突发大气环境事件风险等级确定

根据企业周边大气环境风险受体敏感程度(E)、涉气风险物质数量与临界量比值(Q)和生产工艺过程与大气环境风险控制水平(M),按照表 7.2-6 确定企业突发大气环境事件风险等级。

表7.2-6 企业突发环境事件风险分级矩阵表

| 环境风险 风险物质数量与临 | | 生产工艺过程与环境风险控制水平(M) | | | | 南平铝业 |
|---------------|---------------|--------------------|--------|--------|--------|---------------------|
| 受体敏感 程度(E) | 界量比值(Q) | M1 类水平 | M2 类水平 | M3 类水平 | M4 类水平 | 风险等级 |
| No Tril a | 1≤Q<10 (Q1) | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 | |
| 类型 1 (E1) | 10≤Q<100 (Q2) | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 | |
| (21) | Q≥100 (Q3) | 重大 | 重大 | 重大 | 重大 | |
| W #d - | 1≤Q<10 (Q1) | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 | <i>t</i> |
| 类型 2 (E2) | 10≤Q<100 (Q2) | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 | 较大-大气 (Q1-M2-E1) |
| (22) | Q≥100 (Q3) | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 | Q1 1112 E17 |
| W. Til. a | 1≤Q<10 (Q1) | 一般 | 一般 | 较大 | 较大 | |
| 类型 3 (E3) | 10≤Q<100 (Q2) | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 | |
| | Q≥100 (Q3) | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 | |

7.2.5 突发大气环境事件风险等级表征

企业突发大气环境事件风险等级表征分为两种情况:

- (1) Q<1 时,企业突发大气环境事件风险等级表示为"一般-大气(Q0)"。
- (2) Q≥1 时,企业突发大气环境事件风险等级表示为"环境风险等级-大气(Q 水平-M 类型-E 类型)"。

福建省南平铝业股份有限公司突发大气环境事件风险等级为"较大-大气(O1-M2-E1)"

7.3 突发水环境事件风险等级

7.3.1 计算涉水风险物质数量与临界量比值(Q)

涉水风险物质包括《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ941-2018)附录 A 中的第三、第四、第五、第六、第七和第八部分全部风险物质,以及第一、第二部分中溶于水和遇水发生反应的风险物质,具体包括:溶于水的硒化氢、甲醛、乙二腈、二氧化氯、氯化氢、氨、环氧乙烷、甲胺、丁烷、二甲胺、一氧化二氯,砷化氢、二氧化氮、三甲胺、二氧化硫、三氟化硼、硅烷、溴化氢、氯化氰、乙胺、二甲醚,以及遇水发生反应的乙烯酮、氟、四氟化硫、三氟溴乙烯。

判断企业生产原料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产物料、"三废"污染物等是否涉及水环境风险物质,计算涉水风险物质(混合或稀释的风险物质按其组分比例折算成纯物质)与其临界量的比值 Q:

(1) 当企业只涉及一种风险物质时,该物质的数量与其临界量比值,即为 O。

(2) 当企业存在多种风险物质时,

则按式(1)计算:

$$Q = \frac{w_1}{W_1} + \frac{w_2}{W_2} + \dots + \frac{w_n}{W_n}$$

式中: w_1 , w_2 , ..., w_n ——每种风险物质的存在量, t;

 W_1 , W_2 , ..., W_n ——每种风险物质的临界量, t。

按照数值大小,将Q划分为4个水平:

- (1) Q<1,以 Q0 表示,企业直接评为一般环境风险等级;
- (2) 1≤Q<10,以Q1表示;
- (3) 10≤Q<100,以Q2表示;
- (4) Q≥100,以Q3表示。

结合 3.3.3 章节和涉水风险物质及临界量清单制定涉水风险物质数量与临界量比值 (Q)表 7.3-1。

表7.3-1 涉水风险物质数量与临界量比值(Q)表

| 序 号 | 风险区域 | 风险物 质名称 | 类别 | CAS | 最大储存量 (t) | 临界量 (t) | Q值 |
|--------|--------------|----------------|-------------------------------------|-----------|--------------|------------|-------|
| 1 | 柴油库 | 柴油 | 其它类物质 及污染物 | / | 50 | 2500 | 0.020 |
| | | 液氨 | 有毒气态物质 | 7664-41-7 | 1.2 | 5 | 0.240 |
| 2 | 化工库 | 电泳漆(水 性) | 易燃液态物质 | / | 1.2 | 10 | 0.12 |
| | | 丙酮 | 有毒液态物质 | 67-64-1 | 0.04 | 10 | 0.004 |
| | | 无水乙醇 | 易燃液态物质 | 64-17-5 | 0.04 | 500* | 0.000 |
| | | 液氨 | 有毒气态物质 | 7664-41-7 | 0.6 | 5 | 0.120 |
| 3 | 36kt/a 型材生产线 | 电火花油 | 油类物质(矿物油类, 如石油、汽油、柴油等; 生物柴油等) | / | 25 | 2500** | 0.01 |
| 4 | 废水 处理一站 | 硫酸 (98%) | 有毒液态物质 | 7664-93-9 | 20 | 10 | 2.000 |
| 5 | 废水 处理二站 | 硫酸 (98%) | 有毒液态物质 | 7664-93-9 | 5 | 10 | 0.500 |
| | | 硫酸 (98%) | 有毒液态物质 | 7664-93-9 | 10 | 10 | 1.000 |
| | 南铝 | 异丙醇 | 易燃液态物质 | 67-63-0 | 0.9 | 10 | 0.090 |
| 6 | 氧化二车间 | 封孔剂(按硫 酸镍计) | 其他有毒物质 | 7786-81-4 | 0.1 | 0.25 | 0.400 |
| | | 电泳漆(水 性) | 易燃液态物质 | / | 3.3 | 10 | 0.33 |

84

福建省南平铝业股份有限公司突发环境事件应急预案

| 序号 | 风险区域 | 风险物 质名称 | 世界中田並放け有限なり失 | CAS | 最大储存量 (t) | 临界量 (t) | Q值 |
|----|----------------------|-------------|--|------------------|--------------|------------|-------|
| 7 | 华银型材 | 润滑油 | 油类物质(矿物油类, 如石油、汽油、柴油等; 生物柴油等) | / | 5 | 2500** | 0.002 |
| 8 | 华银氧化 着色车间 | 硫酸 (98%) | 有毒液态物质 | 有毒液态物质 7664-93-9 | | 10 | 1.000 |
| 9 | 2 万吨型材 | 液氨 | 有毒气态物质 | 7664-41-7 | 0.4 | 5 | 0.080 |
| | | 废矿物油 | 健康危险急性毒性物质 (类别 2,类别 3) | / | 3.4 | 50** | 0.068 |
| | | 废乳化液 | 健康危险急性毒性物质 (类别 2,类别 3) | / | 3.4 | 50** | 0.068 |
| 10 | 氧化铝仓库西 北部危废贮存 | 除尘灰 | 危害水环境物质(急性 毒性类别:急性1,慢性 毒性类别:慢性1) | / | 30 | 100** | 0.300 |
| | 库 | 铝灰渣 | 危害水环境物质(急性 毒性类别:急性1,慢性 毒性类别:慢性1) | / | 50 | 100** | 0.500 |
| | | 实验室废液 | 危害水环境物质(急性 毒性类别:急性1,慢性 毒性类别:慢性1) | / | 1 | 50** | 0.02 |
| 11 | 36kt/a 型材生 产线西侧危废 | 废矿物油 | 健康危险急性毒性物质 (类别 2,类别 3) | / | 1.7 | 50** | 0.034 |
| 11 | 广线 四侧 尼废 贮存库 | 废乳化液 | 健康危险急性毒性物质 (类别 2,类别 3) | / | 1.7 | 50** | 0.034 |
| | | 废矿物油 | 健康危险急性毒性物质 (类别 2,类别 3) | / | 1.7 | 50** | 0.034 |
| | | 废乳化液 | 健康危险急性毒性物质 (类别 2,类别 3) | / | 1.7 | 50** | 0.034 |
| 12 | 华银加工部危 废贮存库 | 除尘灰 | 危害水环境物质(急性 毒性类别:急性1,慢性 毒性类别:慢性1) | / | 30 | 100** | 0.300 |
| | | 铝灰渣 | 危害水环境物质(急性 毒性类别:急性1,慢性 毒性类别:慢性1) | / | 30 | 100** | 0.300 |
| | | | 合计 | | | | 7.608 |

因 Q=7.608, 依据"1≤Q<10, 以 Q1 表示", 所以公司涉水风险物质表示为 Q1。

7.3.2 生产工艺过程与水环境风险控制水平(M)

采用评分法对企业生产工艺过程、水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况进行评估,将各项分值累加,确定企业生产工艺过程与水环境风险控制水平(M)。

7.3.2.1 生产工艺过程含有风险工艺和设备情况

对企业生产工艺过程含有风险工艺和设备情况的评估按照工艺单元进行,具有多套

工艺单元的企业,对每套工艺单元分别评分并求和,该指标分值最高为30分。

南平铝业电解车间现有电解槽 110 个,熔铸车间现有 25t 熔炼炉 4 台、35t 熔炼炉 2 台、25t 保温炉 3 台、35t 保温炉 2 台、30t 均热炉 4 台; 50t 均热炉 8 台。正在建设 35t 熔炼炉 4 台、35t 保温炉 2 台、50t 电均热炉 4 台。南平铝业高温工艺设备共计 143 台,取该项最高分值 30 分。

| , — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | , — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | | | | | |
|--|---|-----------------------------|----------|--|--|--|
| 评估依据 | 分值 | 公司评估结果 | 评估 分值 | | | |
| 涉及光气及光气化工艺、电解工艺(氯碱)、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解(裂化)工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | | 无 | 0 | | | |
| 其他高温或高压、涉及易燃易爆等物质的工艺过程 ^a | 5/每套 | 143 台熔炼炉、保温炉、 均热炉等高温工艺设备 | 30 | | | |
| 具有国家规定限期淘汰的工艺名录和设备 b | 5/每套 | 无 | / | | | |
| 不涉及以上危险工艺过程或国家规定的禁用工艺/设备 | 0 | / | / | | | |
| 总分 | | 30 | | | | |

表7.3-2 生产工艺过程评估结果表

注: a 高温指工艺温度≥300℃,高压指压力容器的设计压力(p)≥10.0MPa,易燃易爆等物质是指按照 GB30000.2 至 GB30000.13 所确定的化学物质; b 指《产业结构调整指导目录》中有淘汰期限的淘汰类落后生产工艺装备

根据《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ941-2018),由上表得出本公司生产工艺过程评估分值为 30 分。

7.3.2.2 水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况

企业水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况评估指标见表 7.3-3。对各项评估指标分别评分、计算总和。

| 人,5-5 正正小下元/阿里内上旧地人人人人人。 | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--|----------|--|--|--|
| 评估指标 | 评估依据 | 分 值 | 公司现状 | 评估 分值 | | | |
| 截流措 施 | (1)环境风险单元设防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施;且 (2)装置围堰与罐区防火堤(围堰)外设排水切换阀,正常情况下通向雨水系统的阀门关闭,通向事故存液池、应急事故水池、清净废水排放缓冲池或污水处理系统的阀门打开;且 (3)前述措施日常管理及维护良好,有专人负责阀门切换或设置自动切换设施,保证初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排入污水系统 | 0 | 1)危废堆放区、车间、车道、化工 库等地面用混凝土做好防渗、防腐 蚀、防淋溶、防流失措施,按规范设 置风险单元围堰;设置有泄漏导流、 回收系统和备用回收储罐,有效防水 (溢)流入雨水和清净下水系统。 2)按规范设置切换阀,正常情况水 处理系统的阀门关闭,通向污水 处理系统的阀门打开; 3)前述措施日常管理及维护良好, 并设有专人负责阀门切换,保证初期 雨水、泄漏物和受污染的消防水排入 | 0 | | | |

86

表7.3-3 企业水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况评估

| 评估指 标 | 评估依据 | 分值 | 公司现状 | 评估 分值 |
|----------------|---|------|--|----------|
| | | 1111 | 污水系统。 | 74 111 |
| | 有任意一个环境风险单元(包括可能发生液体泄漏或产生液体泄漏物的危险废物贮存场所)的截流措施不符合上述任意一条要求的 | 8 | | |
| 事故废 水收集 措施 | (1)按相关设计规范设置应急事故水池、事故存液池或清净废水排放缓冲池等事故排水收集设施,并根据相关设计规范、下游环境风险受体敏感程度和易发生极端天气情况,设计事故排水收集设施的容量;且(2)确保事故排水收集设施在事故状态下能顺利收集泄漏物和消防水,日常保持足够的事故排水缓冲容量;且(3)通过协议单位或自建管线,能将所收集废水送至厂区内污水处理设施处理 | 0 | 1)废水处理系统的应急池合计为 2143m³,作为突发事故废水应急蓄 水池,以收集、处理事故排放时的废 水,待突发事件结束后,再将收集储 存的废水进一步处理确保达标排放; 2)应急事故池位置合理,能确保事 故状态下顺利收集泄漏物和消防水, 可临时贮存事故废液 3d,能确保事 故状态下顺利收集泄漏物和消防水, 可常保持足够的事故排水缓冲容量; 3)设置抽水设施,并与污水管线连 接,能将所收集物送至厂区内污水处 理设施处理。 | 0 |
| | 有任意一个环境风险单元(包括可能发生液体泄漏或产生液体泄漏物的危险废物贮存场所)的事故排水收集措施不符合上述任意一条要求的 | 8 | | |
| 清水风控措施 | (1) 不涉及清净废水; 或 (2)厂区内清净废水均可排入废水处理 系统; 或清污分流,且清净废水系统具 有下述所有措施: ①具有收集受污染的清净废水的缓冲池 (或收集池),池内日常保持足够的事 故排水缓冲容量;池内设有提升设施的事 越排水缓冲容量;池内设有提升设施方 水处理设施处理;且 ②具有清净废水系统的总排口监视及关 闭设施,有专人负责在紧急情况下关闭 清净废水总排口,防止受污染的清净废 水和泄漏物进入外环境 | 0 | | |
| | 涉及清净废水,有任意一个环境风险单元的清净废水系统风险防控措施不符合上述(2)要求的 | 8 | 南平铝业厂区内南铝板带铸轧机的 净环水排水未收集,直接通过南平铝 业雨水管网排放,目前正在改造中。 | 8 |
| 雨水排 水系统 风险防控措施 | (1) 厂区内雨水均进入废水处理系统; 或雨污分流,且雨水排水系统具有下述 所有措施: ①具有收集初期雨水的收集池或雨水监 控池;池出水管上设置切断阀,正常情 况下阀门关闭,防止受污染的雨水外排; 池内设有提升设施或通过自流,能将所 收集物送至厂区内污水处理设施处理; ②具有雨水系统总排口(含泄洪渠)监 视及关闭设施,在紧急情况下有专人负 | 0 | (1) 厂区内雨水均进行雨污分流: ①具有收集初期雨水的收集池; ②具有雨水系统总排口(含泄洪渠) 监视及关闭设施; (2) 厂区内无排洪沟。 | 0 |

| 本件形 | 相连首用十句业成员有限 | | (X + 30 3 + 1 = 10 33 5) | '교라 |
|------------|--|----|---|------------|
| 评估指标 | 评估依据 | 分值 | 公司现状 | 评估 分值 |
| | 责关闭雨水系统总排口(含与清净废水 共用一套排水系统情况),防止雨水、 消防水和泄漏物进入外环境 (2)如果有排洪沟,排洪沟不得通过生 产区和罐区,或具有防止泄漏物和受污 染的消防水等流入区域排洪沟的措施 不符合上述要求的 | 8 | | |
| | 有特百工处安 录的 | 0 | 2) 左座北京生武队排吐 | |
| 生产处理风控 措施 | (1) 无生产废水产生或外排;或 (2) 有废水外排时: ①受污染的循环冷却水、雨水、消防水等排入生产废水系统或独立处理系统; ②生产废水排放前设监控池,能够将不合格废水送废水处理设施处理; ③如企业受污染的清净废水或雨水进入废水处理系统处理,则废水处理系统应设置事故水缓冲设施; ④具有生产废水总排口监视及关闭设施,有专人负责启闭,确保泄漏物、受污染的消防水、不合格废水不排出厂外 | 0 | 2)有废水产生或外排时: ①受污染的循环冷却水、雨水、消防水等排入生产污水预处理系统后进入废水终端处理系统处理;且 ②生产废水排放前设置在线监测系统,安装 COD、流量在线监测仪,并安排专人进行定时监测,按要求达标排放; ③废水处理系统的应急池合计为2143m³,作事故水缓冲设施; ④具有生产废水总排口监视及关闭设施,由废水终端处理负责人负责启闭,确保泄漏物、受污染的消防水等废水不排出厂外。 | 0 |
| | 涉及废水外排,且不符合上述(2)中任 意一条要求的 | 8 | | |
| | 无生产废水产生或外排 | 0 | | |
| | (1) 依法获取污水排入排水管网许可, 进入城镇污水处理厂;或 (2) 进入工业废水集中处理厂;或 (3) 进入其他单位 | 6 | | |
| 废水排放去向 | (1)直接进入海域或进入江、河、湖、库等水环境;或 (2)进入城市下水道再入江、河、湖、 库或再进入海域;或 (3)未依法取得污水排入排水管网许可,进入城镇污水处理厂;或 (4)直接进入污灌农田或蒸发地。 | 12 | 废水经处理达标后直接排放闽江。 | 12 |
| , , , , , | (1)不涉及危险废物的;或 (2)针对危险废物分区贮存、运输、利 用、处置具有完善的专业设施和风险防 控措施 | 0 | 公司设置危险废物贮存库,委托有资质的单位不定期进行危废处置。 | 0 |
| 理 | 不具备完善的危险废物贮存、运输、利 用、处置设施和风险防控措施 | 10 | | |
| 近3年 内突发 | 发生过特别重大及重大等级突发水环境 事件的 | 8 | | |
| 水环境 | 发生过较大等级突发水环境事件的 | 6 | | |
| 事件发 | 发生过一般等级突发水环境事件的 | 4 | | |
| 生情况 | 未发生突发水环境事件的 | 0 | 未发生突发水环境事件 | 0 |

| 评估指标 | 评估依据 分 | 评估 分值 | | |
|-------|--|-------|--|--|
| 汇总 | | | | |
| 注: 本表 | 中相关规范具体指 GB 50483、GB 50160、GB 50351、GB 50747、SH 3015 | | | |

南平铝业公司水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况评估分值为20分。

7.3.2.3 企业生产工艺过程与水环境风险控制水平(M)

将企业生产工艺过程、水环境风险控制措施及突发水环境事件发生情况各项指标评估分值累加,得出生产工艺过程与水环境风险控制水平值,按表 7.3-4 划分为 4 个类型。

南平铝业企业生产工艺过程与水环境风险控制水平=企业生产工艺过程评估 30 分+企业水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况评估 20 分=50 分,属于 M3。

 生产工艺过程与环境风险控制水平值
 生产工艺过程与环境风险控制水平类型
 南平铝业取值

 M<25</td>
 M1

 25≤M<45</td>
 M2

 45≤M<65</td>
 M3

 M>65
 M4

表7.3-4 生产工艺过程与环境风险控制水平类型划分

7.3.3 水环境风险受体敏感程度(E)评估

按照水环境风险受体敏感程度,同时考虑河流跨界的情况和可能造成土壤污染的情况,将将公司周边的水环境风险受体敏感程度类型划分为类型 1、类型 2 和类型 3,分别以 E1、E2 和 E3 表示,见表 7.3-5;水环境风险受体敏感程度按类型 1、类型 2 和类型 3 顺序依次降低。若企业周边存在多种敏感程度类型的水环境风险受体,则按敏感程度高者确定企业水环境风险受体敏感程度类型。

7.3-5 水环境风险受体敏感程度类型划分情况

| 类别 | 环境风险受体情况 | 南平铝业 风险受体 |
|--------------|---|--------------|
| 类型 1 (E1) | (1)企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游 10 公里流经范围内有如下一类或多类环境风险受体:集中式地表水、地下水饮用水水源保护区(包括一级保护区、二级保护区及准保护区);农村及分散式饮用水水源保护区; (2)废水排入受纳水体后 24 小时流经范围(按受纳河流最大日均流速计算)内涉及跨国界的 | E3 |

福建省南平铝业股份有限公司突发环境事件应急预案

| 类别 | 环境风险受体情况 | 南平铝业 风险受体 |
|--------------|---|--------------|
| 类型 2 (E2) | (1)企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游 10 公里流经范围内有生态保护红线划定的或具有水生态服务功能的其他水生态环境敏感区和脆弱区,如国家公园,国家级和省级水产种质资源保护区,水产养殖区,天然渔场,海水浴场,盐场保护区,国家重要湿地,国家级和地方级海洋特别保护区,国家级和地方级海洋自然保护区,生物多样性保护优先区域,国家级和地方级自然保护区,国家级和省级风景名胜区,世界文化和自然遗产地,国家级和省级森林公园,世界、国家和省级地质公园,基本农田保护区,基本草原; (2)企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游 10 公里流经范围内涉及跨省界的; (3)企业位于溶岩地貌、泄洪区、泥石流多发等地区 | |
| 类型 3 (E3) | 不涉及类型 1 和类型 2 情况的 | |

福建省南平铝业有限公司位于南平市延平区,在建溪东侧、闽江北侧,对照表 7.3-5,南平铝业雨水排口、污水排口下游 10 公里流经范围内均不涉及类型 1 和类型 2 所描述情况,所以判定企业周边水环境风险受体类型为 E3。

7.3.4 突发水环境事件风险等级确定和表征

根据"Q≥1 时,企业突发水环境事件风险等级表示为"环境风险等级-水(Q 水平-M 类型-E 类型)",由以上对公司周边水环境风险受体敏感程度(E)、涉水风险物质数量与临界量比值(Q)和生产工艺过程与水环境风险控制水平(M)的评估结论,按照表7.3-6 确定企业突发水环境事件风险等级为:较大-水(Q1-M3-E3)。

表7.3-6 企业突发环境事件风险分级矩阵表

| 环境风险受体敏 | | | 艺过程与环境 | 风险控制水平 | (M) |
|--------------|---------------|--------|--------|--------|--------|
| 感程度 (E) | 比值(Q) | M1 类水平 | M2 类水平 | M3 类水平 | M4 类水平 |
| NA TIL 4 | 1≤Q<10 (Q1) | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
| 类型 1 (E1) | 10≤Q<100 (Q2) | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| (21) | Q≥ 100 (Q3) | 重大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| M Tril - | 1≤Q<10 (Q1) | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
| 类型 2 (E2) | 10≤Q<100 (Q2) | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
| (12) | Q≥ 100 (Q3) | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| M Tril - | 1≤Q<10 (Q1) | 一般 | 一般 | 较大 | 较大 |
| 类型 3 (E3) | 10≤Q<100 (Q2) | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
| (25) | Q≥ 100 (Q3) | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |

7.4 企业突发环境事件风险等级的确定与调整

(1) 风险等级确定和表征

根据"以企业突发大气环境事件风险和突发水环境事件风险等级高者确定企业突发环境事件风险等级"原则,对照章节 7.2 和章节 7.3 分析结论,本公司的突发环境事件风险等级为:较大[较大-大气(Q1-M2-E1)+较大-水(Q1-M3-E3)]。

(2) 风险等级调整

公司近三年没有因违法排放污染物、非法转移处置危险废物等行为受到环境保护主管部门处罚,所以公司的突发环境事件风险评定等级不做调整,即为:较大[较大-大气(Q1-M2-E1)+较大-水(Q1-M3-E3)]。

8 应急池容积测算

8.1 计算方法

根据各化学品的性质和存储场所可知,公司厂区内酸碱储罐、危险化学品仓库等为 易着火区,公司分别通过计算确定这些区域一旦发生火灾,产生的洗消废水量。

参照中国石油天然气集团有限公司企业标准《事故状态下水体污染的预防和控制规范》(Q/SY 08190-2019)的有关要求,事故排水储存设施的总有效容积计算公式如下:

$$V_{\text{MS}} = (V_1 + V_2 - V_3)_{\text{max}} + V_4 + V_5$$

式中:

 V_{\pm} ——事故缓冲设施总有效容积, \mathbf{m}^3 ;

 $(V_1+V_2-V_3)_{\text{max}}$ ——指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算($V_1+V_2-V_3$),取其中最大值, \mathbf{m}^3 :

 V_1 ——收集系统范围内发生事故的物料量, m^3 ;

 V_2 ——发生事故的储罐或装置的消防水量, \mathbf{m}^3 , V_2 =消防用水量×消防历时;

 V_3 ——发生事故时可以转输到其它储存或处理设施的物料量, m^3 ;

 V_4 ——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量, m^3 ;

 V_5 ——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量, m^3 ;

 $V_5=10qF$

- q ——降雨强度, mm; 按平均日降雨量; $q=q_a/n$
- q_a ——年平均降雨量,mm;
- n ——年平均降雨日,d;
- F ——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积, hm^2 。

南平铝业本部厂区雨水分区设置见图8.1-1和表8.1-1,将厂区分为四大块:北厂区、中厂区、南厂区和西厂区。发生涉水突发环境事件时,拦截相应区域的雨水,将发生事故分区的雨污水引至事故应急池。

| 序号 | 分区名称 | 主要风险单元 | 占地面积 | 备注 |
|----|------|---|--------|----|
| 1 | 北厂区 | 深加工车间、铸造车间、合金生产线 | 6.5ha | |
| 2 | 中厂区 | 危废仓库、电解铝生产线、铝合金锭生产线、熔铸3# 生产线、绿色低碳高端铝合金材料生产线 | 11.5ha | |
| 3 | 南厂区 | 废水处理二站罐区、化学品库、地下柴油库、熔铸1# 生产线、熔铸2#生产线、铸轧车间、粉末喷涂 | 10.0ha | |
| 4 | 西厂区 | 废水处理一站罐区、氧化车间罐区、36kt/a型材生产 线氨罐区 | 7.5ha | |

表8.1-1 南铝本部厂区雨水分区

(1) V₁的计算

北厂区最大储罐为华银氧化车间硫酸罐,体积为 10m^3 。中厂区最大储罐为危废暂存库废矿物油,单个体积最大为 0.2m^3 。南厂区最大储罐为废水处理二站硫酸罐,体积为 10m^3 ,西厂区最大储罐为南铝氧化车间硫酸罐,体积为 20m^3 。因此北厂区 V_1 为 10m^3 ,中厂区 V_1 为 0.2m^3 ,南厂区 V_1 为 10m^3 ,西厂区 V_1 为 10m^3 ,西厂区 V_1 为 10m^3 ,

(2) V₂的计算

公司主厂房为丁类车间,消防用水量 35L/S,消防历时按 2 小时计,则 $V_2=252m^3$ 。

(3) V3的计算

厂区罐区均设置围堰,围堰可容纳最大储罐的容积。危废暂存库设置导流沟和收集池,可收集最大储罐泄漏量。因此北厂区 V_3 为 $10m^3$,中厂区 V_3 为 $0.2m^3$,南厂区 V_3 为 $10m^3$,西厂区 V_3 为 $20m^3$ 。

| 主要风险区域 | V_1 (m ³) | V_2 (m ³) | V_3 (m ³) | $V_1 + V_2 - V_3 $ (m ³) | 备注 |
|--------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 北厂区 | 10 | 252 | 10 | 252 | V ₁ 取该区域单个最大罐 |
| 中厂区 | 0.2 | 252 | 0.2 | | 体,罐区均设置围堰, |
| 南厂区 | 10 | 252 | 10 | | 围堰可容纳该区域最大 储罐的容积。 |
| 西厂区 | 20 | 252 | 20 | 252 | 海唯的谷 <u>你。</u> |

表8.1-2 各主要风险区域V₁+V₂-V₃计算结果

(4) V₄的计算

发生事故时,进入北厂区 V_4 为 $280~m^3$,中厂区 V_4 为 $280~m^3$,南厂区 V_4 为 $80~m^3$,西厂区 V_4 为 $280~m^3$ 。

(5) V₅的计算

南平市延平区年平均降雨量 1663.9mm,年降雨天数以 164.7 天计,降雨强度为 10.1mm。因此北厂区 V_5 为 657 m^3 ,中厂区 V_5 为 1162 m^3 ,南厂区 V_5 为 1010 m^3 ,西厂区 V_5 为 758 m^3 。

(6) V 点的计算

根据 V_{α} =($V_1+V_2-V_3$)max+ V_4+V_5 计算北厂区 V_{α} 为 1189 m³, 中厂区 V_{α} 为 1694 m³, 南厂区 V_{α} 为 1342 m³, 西厂区 V_{α} 为 1290 m³。

| 序号 | 因子 | 北厂区 | 中厂区 | 南厂区 | 西厂区 | 备注 |
|----|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|----|
| 1 | V_1 | 10 m^3 | 0.2 m^3 | 10 m ³ | 20 m ³ | |
| 2 | V_2 | 252 m ³ | 252 m ³ | 252 m ³ | 252 m ³ | |
| 3 | Q _消 | 126 m ³ /h | 126 m ³ /h | 126 m ³ /h | 126 m³/h | |
| 4 | t _消 | 2 h | 2 h | 2 h | 2 h | |
| 5 | V_3 | 10 m^3 | 0.2 m^3 | 10 m ³ | 20 m ³ | |
| 6 | V_4 | 280 m^3 | 280 m ³ | 80 m ³ | 280 m ³ | |
| 7 | V_5 | 657 | 1162 | 1010 | 758 | |
| 8 | q | 10.1mm | 10.1 mm | 10.1mm | 10.1mm | |
| 9 | q_n | 1663.9 mm | 1663.9 mm | 1663.9 mm | 1663.9 mm | |
| 10 | n | 164.7 天 | 164.7 天 | 164.7 天 | 164.7 天 | |
| 11 | f | 6.5 ha | 11.5 ha | 10.0 ha | 7.5 ha | |
| 12 | V & | 1189 | 1694 | 1342 | 1290 | |

表8.1-3 应急池公式因子参数表

8.2 应急池设置

南平铝业本部厂区各生产区域发生事故时需要的应急池容积见表8.1-3,由于在四个分区内同时发生事故的可能性非常小,因此不考虑几个分区同时发生事故的情况。厂区内发生事故时需要最大应急池容积为1694 m³。

目前,污水处理一站停用的一套废水处理设施的 270m³ 污水处理池一个、452m³ 浓缩池一个和 615m³ 废水沉淀池一个作为应急池,在排污口附近设置 60m³ 抽水中转池。 污水处理二站地下蓄水池空余容积 300m³。改建熔铸车间南侧新建 280m³ 事故应急池。 华银车间设置 22m³ 应急池和 144m³ 空余废水池,总事故应急总容积 2143m³,满足最大

应急池容积 1694 m³的需求。

当产生事故废水时,为了有效地避免废水流入外界,应立即关闭雨水排放口阀门和 污水排放总阀,开启应急池阀门。利用厂区内雨污水管网或移动管线和泵,将消防废水 和其他事故废水泵至应急池内。




图8.1-1 南铝本部厂区雨水分区收集示意图

第四部分 环境应急资源调查报告

| 编制单位 | 福建省南平铝业股份有限公司 | |
|------|---------------|--|
| | | |
| 编制日期 | 2024年9月5日 | |

1 调查背景

福建省南平铝业股份有限公司(简称"南平铝业")前身为福建省南平铝厂,创建于1958年,为国有大型铝业公司。公司注册资本102870万元,下设3个事业部和9个管理部门,4个控股企业,在册职工3400人。

南平铝业位于南平市延平区东北部,闽江支流建溪的东偏北处,距市中心约 1.5km,南古公路从厂区大门前通过,距延平站站约 15km,距延平东站约 4km,距水运码头 2km。全厂占地面积 67 万 m²,厂区地势较高,东面及东北面邻山,南面邻工业路,西北面为山坡地。

在任何工业活动中都有可能发生事故,尤其是随着现代化工业的发展,生产过程中存在的巨大能量和有害物质,一旦发生重大事故,往往造成惨重的生命、财产损失和环境破坏。由于自然或人为、技术等原因,当事故或灾害不可能完全避免的时候,建立事故环境应急救援体系,组织及时有效的应急救援行动,已成为抵御事故风险或控制灾害蔓延、降低危害后果的关键甚至是惟一手段。

在本公司发生突发环境事件后能迅速、有序有效地开展应急处置行动,阻止和控制 污染物向周边环境的无序排放,最大可能避免对公共环境(大气、水体)造成的污染冲 击,为了预防和减少突发环境事件的发生,控制、减轻和消除突发事件引起的严重社会 危害,规范突发事件应对活动,保护人民生命财产安全,维护国家安全、公共安全、环 境安全和社会秩序,国家颁布了《中华人民共和国突发事件应对法》,发布了《国家突 发环境事件应急预案》,原国家环保总局组织编写了《环境应急响应实用手册》。

根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》第十七条,建设单位制定的环境应急预案或者修订的企业环境应急预案,应当在建设项目投入生产或者使用前,按照本办法第十五条的要求,向建设项目所在地受理部门备案。

在任何工业活动中都有可能发生事故,尤其是随着现代化工业的发展,生产过程中存在的巨大能量和有害物质,一旦发生重大事故,往往造成惨重的生命、财产损失和环境破坏。由于自然或人为、技术等原因,当事故或灾害不可能完全避免的时候,建立重大事故环境应急救援体系,组织及时有效的应急救援行动,已成为抵御事故风险或控制灾害蔓延、降低危害后果的关键甚至是惟一手段。

为了预防和减少突发环境事件的发生,控制、减轻和消除突发环境事件引起的严重

社会危害,规范突发环境事件应对活动,保护人民生命财产安全,维护国家(地区)安全、公共安全、环境安全和社会秩序。依据《中华人民共和国突发事件应对法》(2024年6月28日修订)、《国家突发环境事件应急预案》(国办函(2014)119号)、《福建省环保厅突发环境事件应急预案》(闽环保应急(2017)1号)相关法律法规要求,并结合我公司实际情况,为了在本公司发生突发环境事件后能迅速、有序有效地开展应急处置行动,阻止和控制污染物向周边环境的无序排放,最大可能避免对周边环境造成的污染冲击,组织编制本调查报告。

2 调查主体和调查对象

《福建省南平铝业股份有限公司突发环境事件风险评估报告》第4.1.2 节给出了企业可能发生的七类突发环境事件具体如下:

- (1) 生产装置区、危险化学品仓库、化学品罐区等涉及易燃化学品的火灾事故;
- (2)罐区、原料库使用的化学品泄漏事故:
- (3)事故时消防尾水大多进入雨水管道,若排口阀门或泵等风险防控措施失灵, 必将造成建溪、闽江水体污染;
- (4) 废水处理物化装置异常必将造成排水污染物超标、废气处置设施失效必将造成空气污染等事故;
- (5) 废水处理异常时,企业在废水未经处理或处理不达标的情况下直接排入污水 处理厂属于违法排污:
 - (6) 本企业使用危险化学品,出现厂内运输事故时,也会造成环境影响;
- (7) 此外,本项目在遇到极端天气条件台风或暴雨的情况下,如处置不当也会造成突发环境事件。

风险评估报告还指出:因为上述各类突发环境事件的污染源强不大于火灾次生污染 事故源强及污染治理设施异常事故源强,所以报告重点针对两类事故提出了三方面的要求:

- (1) 应急设施要求包括事故应急池、有效容积、应急阀门、提升泵、雨水池等必须满足相关要求:
- (2) 应急物资要求重点做好水消防设备、干粉灭火设备的配备及个人防护设备及 应急通信设备的配置并符合安监、消防的要求;

(3) 应急救援队伍首先要求组建厂内应急队伍,人员要定岗,各岗位人员还要有备份,以满足事故应急需要。

本次应急资源调查的主体为福建省南平铝业股份有限公司本部厂区,企业于 2024 年 4月 20 日对厂区内部的应急资源进行现场有关资料收集,在资料齐全后根据《环境应急资源调查指南(试行)》编制本单位应急资源调查报告,并于 4月 25 日对现场资源进行核实。

3 应急队伍

3.1 内部应急组织机构

3.1.1 应急组织体系

福建省南平铝业股份有限公司内部应急组织机构包括应急指挥中心、现场应急指挥部、应急响应工作组、应急专家组等。应急指挥中心对突发环境事件的预警和处置等进行统一指挥协调。总指挥由董事长担任,负责组织全公司的应急救援总体工作。副总指挥由总经理和副总经理担任,协助总指挥负责应急救援的具体指挥工作。

3.1.2 应急组织机构及职责

公司成立应急指挥中心,同时兼作为现场应急指挥部,负责全公司应急救援工作的组织和领导。日常工作由应急响应办公室负责,设在安环保卫部,电话: 8737119、13960609191。

当发生突发事故时,以应指挥中心成员为核心,组成现场应急指挥中心,设在安环保卫部,负责协调、指挥对事故的消除、救援、抢修等全面工作。

3.1.2.1 应急指挥部中心

- (1) 贯彻执行国家、当地政府、上级主管部门关于突发环境污染事故发生和应急 救援的方针、政策及有关规定。
- (2)组织编制、修改《突发环境事件应急预案》,组建环境污染事故应急救援队伍,有计划地组织实施环境污染事故应急救援的培训和演习。
 - (3) 批准应急救援预案的启动与终止;
 - (4) 负责应急救援人员、资源配置和应急救援队伍的调动;
 - (5) 确定现场应急指挥人员,协调指挥事故应急救援现场处置有关工作;

- (6) 事故信息上报及有可能受影响区域的通报工作;
- (7) 接受政府的指令和统一调动,协调事故的处理;
- (8) 负责保护事故现场,协助事故调查,及事故善后处理;
- (9) 组织应急预案的演练,并进行演练评估;
- (10)组织修订应急预案,组织外部评审并备案。
- (11)负责对员工进行应急知识和基本防护方法的培训,向周边企业、村落提供本单位有关危险化学品特性、救援知识等的宣传材料。




图3.1-1 南平铝业突发环境事件应急指挥系统指挥机构

3.1.2.2 现场指挥部职责

(1) 现场总指挥职责

- ① 启动突发事故应急预案:
- ② 确定相应响应级别,根据相关事故类型、潜在后果、现有资源,控制紧急情况的行动类型:
 - ③ 指挥、协调应急救援行动:
 - ④ 最大限度的限制事故的扩大和现场危险源的控制;
 - ⑤ 最大限度的保证现场人员和外援人员等相关人员的安全;
 - ⑥ 进行应急评估,确定升高或降低预警及应急响应级别;
 - ⑦ 通报外部机构,决定请求外部援助;
 - ⑧ 决定应急撤离,判定事故现场外影响区域的安全性。

(2) 现场副总指挥职责

- ① 所有现场操作和协调,包括与指挥部的协调;
- ② 组织现场事故评估:
- ③ 保证现场人员和公众应急行动的执行;
- ④ 控制紧急情况,控制事故的扩大和危险源的控制;
- ⑤ 做好与医疗、交通管制等各公共救援部门的联络。

(3) 现场指挥部各成员职责

- ① 工艺专业负责人:结合事故现场实际情况,制定现场处置方案。
- ② 设备专业负责人: 迅速准备事故抢修有关的工器具赶赴现场; 根据指挥部下达的抢修命令, 佩戴正确的防毒面具, 迅速进行设备的抢修。控制事故进一步扩大。

表4.2-1 应急指挥中心成员职责一览表

| 应急机构 | 应急职务 | 公司职务 | 姓名 | 电话 | 职责 | | |
|-------------|---------------------------|--------|-------------|--|---|--|--|
| 应急 指挥中心 | 总指挥 | 董事长 | 周策 | 13706007790 | 负责全面指挥全厂的应急救援工作; 负责批准应急救援预案的启动与终止; 接受政府的指令和调动; 审核突发环境事件的险情及应急处理进展等情况,确定预警和应急响应级别; 发生环境事件时,亲自或委托副总指挥赶赴现场进行指挥及组织现场应急处理; 负责确定事故状态下各级人员的职责; 负责人员、资源配置、应急队伍的调动工作; 如果事故级别升级到社会应急,负责及时向政府部门报告并提出协助请求。 | | |
| | 副总指挥 | 常务副总经理 | 吴彩民 | 13860598755 | 协助总指挥组织和指挥应急任务; | | |
| | 副总指挥 | 副总经理 | 薛志全 | | 事故现场应急的直接指挥和协调; 对应急行动提出建议; 负责企业人员的应急行动的顺利执行; 控制现场出现的紧急情况; 现场应急行动与场外人员操作指挥的协调。 | | |
| 应急响应 办公室 | 主任 安环保卫部主任 林国城 1396060919 | | 13960609191 | 上传下达指挥安排的应急任务; 负责人员配置、资源分配、应急队伍的调动; 事故信息的上报,并与相关的外部应急部门、组织和机构进行联络,及时通报应 急信息; 负责保护事故发生后的相关数据。 | | | |
| 通讯联络组 | 组长 | 办公室主任 | 张志鹏 | 13509542717 | 负责事故应急响应过程中公司内外通讯线路、通讯方式畅通; 负责将应急总指挥的命令传达给责任人; 及时将应急反应的情况反馈给总指挥; 负责对外的联络; 在总指挥的授权下,发布污染事故信息、发生发展情况以及污染事故救援、人员 伤亡、受影响情况等。 | | |
| | | | 童慎旺 | 13509544951 | 每月更新一次内部和外部应急通讯录,保证应急通讯录的有效性; | | |
| | 组员 | 办公室 | 林联聪 | 13859334553 | 负责内部的联络; 应急启动时通知各应急小组人员到位,及时将上级指令传达到下级; 负责将应急总指挥的命令传达给责任人; | | |

| 应急机构 | 应急职务 | 公司职务 | 姓名 | 电话 | 职责 | | |
|-------------|------|------------------|-----|-------------|---|--|--|
| | | | | | 及时将应急反应的情况反馈给总指挥。 | | |
| | 组长 | 事业部总经理 | 王检芳 | 13950601393 | 协助总指挥进行现场抢险具体指导工作; | | |
| | 副组长 | 事业部副总经理 | 陈铁勇 | 13509525115 | 组织实施应急处置工作。 | | |
| | | 设备部经理 | 林茂春 | 13860050817 | | | |
| 铝合金材料 事业部抢险 | | 电解部经理 | 徐治仪 | | 负责现场所需抢险物资的搬运,危险化学品泄漏堵漏、收集、处置,灭火等; | | |
| 教灾组 | 成员 | 事业部总经理助理兼铸 造一部经理 | 陈庆明 | 13960663925 | 抢救现场伤员至安全地带,由医疗救护组负责急救及送医院治疗; 抢救现场物资; | | |
| | | 事业部总经理助理兼铸 造二部经理 | 胡为东 | 13860062279 | 保证现场救援通道的畅通; 切断、控制污染源,以防止污染物进一步扩大。 | | |
| | | 综管部经理 | 卢琳 | 13850987571 | | | |
| | 组长 | 事业部常务副总经理 | 廖世昌 | 13905990735 | 协助总指挥进行现场抢险具体指导工作; | | |
| | 副组长 | 事业部总经理助理 | 张锦星 | 13459940585 | 组织实施应急处置工作。 | | |
| 特种工业材 事业部抢险 | | 事业部副经理 | 吴载栩 | 15159937388 | 负责现场所需抢险物资的搬运,危险化学品泄漏堵漏、收集、处置,灭火等; | | |
| 教灾组 | 成员 | 事业部经理助理 | 王德星 | 13950608378 | 抢救现场伤员至安全地带,由医疗救护组负责急救及送医院治疗; 抢救现场物资; | | |
| | 风贝 | 环保管理员 | 叶嘉伟 | 13515088780 | 保证现场救援通道的畅通; | | |
| | | 环保管理员 | 廖庭文 | 13860003058 | 切断、控制污染源,以防止污染物进一步扩大。 | | |
| | 组长 | 事业部总经理 | 胡振权 | 13062474160 | 协助总指挥进行现场抢险具体指导工作; | | |
| | 副组长 | 事业部副总经理 | 林辉发 | 18960677996 | 组织实施应急处置工作。 | | |
| 建筑铝型材 | | 事业部经理 | 郭强华 | 13960635272 | A 丰丽 4 花亭 4 顶 4 柳 5 | | |
| 事业部抢险 | | 事业部总经理助理 | 黄建祯 | 13305993588 | 负责现场所需抢险物资的搬运,危险化学品泄漏堵漏、收集、处置、灭火等; 抢救现场伤员至安全地带,由医疗救护组负责急救及送医院治疗; | | |
| 救灾组 | 成员 | 事业部副总经理 | 翁雄群 | 13859366232 | 抢救现场物资; | | |
| | | 事业部经理助理 | 刘新号 | 16605996060 | 保证现场救援通道的畅通; 切断、控制污染源,以防止污染物进一步扩大。 | | |
| | | 事业部副经理 | 李清宝 | 13860055315 | 切断、 1年時17末45, 以防止17朱400年 少り 人。 | | |

| 应急机构 | 应急职务 | 公司职务 | 姓名 | 电话 | 职责 | | | |
|-------|------|-----------------|-----|-------------|---|--|--|--|
| | | 副作业长 | 叶榕 | 13860055789 | | | | |
| | 组长 | 技术中心常务副主任 | 谢志军 | 13706005456 | 负责对事故状态下的大气、水体环境进行监测,为应急处置提供依据与保障; | | | |
| | 副组长 | 中试室经理 | 刘泉泉 | 13706009067 | 协助环保局或监测站进行环境应急监测; | | | |
| 应急监测组 | | 中试室经理助理 | 李勤娟 | 13706005986 | 负责对事故产生的污染物进行控制,避免或减少污染物对外环境造成污染:主要 包括雨水排口、污水排口和清净下水排口的截断,防止事故废水蔓延,同时包括 | | | |
| | 组员 | 中试室 | 郑雯燕 | 17704625034 | 将事故废水引入应急池等应急工作; | | | |
| | | 中试室 | 张荣华 | 13850933609 | 负责对事故后的产生的环境污染物进行相应处理。 | | | |
| | 组长 | 设备技改部主任 | 黄良峰 | 13799119683 | 负责协调财务保障、伤员运送保障、物资供应、车辆等保障工作; | | | |
| | 副组长 | 设备技改部副主任 | 蔡宗仁 | 13860055637 | 负责应急人员的吃、住、行的保障工作; 负责应急抢险工作中现场急救、伤员运送工作。 | | | |
| 综合保障组 | | 物资管控仓管组化工库 | 陈倩 | 13656968346 | 负责现场应急物资的供应工作、食宿保障; | | | |
| | 组员 | 物资管控仓管组钢材库 | 邱妍 | 13509501840 | 负责应急抢险工作中的资金保障工作; 负责应急抢险工作中的伤员运送工作; | | | |
| | | 物资管控仓管组劳保库 | 张小会 | 18706010846 | [贝贝应总把应工作中的切贝色医工作; 对受伤人员进行现场处理,对伤情严重实施急救,协助医院急救车送伤员到 | | | |
| | | 物资管控仓管组五金库 | 李淋琳 | 13860086362 | 负责安置受灾人员,接待和抚恤伤亡职工家属,进行伤亡赔偿和其它善后事宜。 | | | |
| | 组长 | 安环保卫部保卫室副主 任 | 郭剑峰 | 13859498708 | 负责实施抢险工作中现场警戒、交通管制工作。 | | | |
| | 副组长 | 安环保卫部消防专员 | 吴万成 | 18559097428 | | | | |
| | | 经警警员 | 程凯宁 | 15859999464 | 阻止非抢险救援人员进入事故现场; | | | |
| 敬武态数组 | | 经警警员 | 金昌贵 | 15259985235 | 负责现场车辆疏导; 根据指挥部的指令及时疏散人员; | | | |
| 警戒疏散组 | 组员 | 经警警员 | 潘则武 | 13860087967 | 维持厂区内治安秩序; 负责厂区内事故现场隔离区域和疏散区域的警戒和交通管制; 确保各专业队与场内事故现场指挥部广播和通讯的畅通; 负责修复用电设施或敷设临时线路,保证事故用电,维修各种造成损害的其他急 用设备设施; 按总指挥部命令,恢复供电或切断电源。 | | | |
| 事故调查组 | 组长 | 党群工作部主任 | 肖锋华 | 13859380592 | 组织调查事故原因,组织整改并采取预防措施,并按"四不放过"原则进行处理。 | | | |

| 应急机构 | 应急职务 | 公司职务 | 姓名 | 电话 | 职责 |
|-------|----------------------------|------------|-------------|---------------------------------|---|
| | 副组长 | 纪检监察室副主任 | 黄进法 | 18659985988 | |
| | | 团委副书记 | 张静文 | 18072968504 | 负责查找或协助查找事故原因; |
| | 组员 | 党群工作部经理 | 叶锦秀 | 13616998020 | 提出整改建议和预防措施; 落实整改措施; 提出对责任人的处理建议报董事长批准后实施。 |
| | 组长 人力资源部主任 邹官辉 13656975560 | | 13656975560 | , 熟悉危险化学品对人体危害的特性及相应的医疗急救措施; | |
| | 副组长 | 人力资源部副主任 | 高胜志 | 13859324731 | 负责现场伤员急救,联系医疗机构救援; |
| 医疗救护组 | | 职工教育 | 林龙飞 | 17704621127 | 贮存足量的急救器材和药品,并能随时取用; 接到抢救传令,立即组织救护人员携带救护器材和用品赶赴现场; |
| | 组员 | 职工教育 | 曾靖 | 15759199485 | 在事故现场的上风向安全地点设置临时救护点,并迅速做好救护准备; |
| | | 绩效管理 | 韩紫薇 | 13860063930 | 根据受伤症状,及时采取相应的急救措施对伤者进行急救,重伤员及时转院抢救; |
| | | 工资社保 | 陆菊芳 | 13774645465 | 当急救力量无法满足需要时,向其他医疗单位申请救援并迅速转移伤者。 |
| | 组长 | 安环保卫部副主任 | 程碧权 | 13950600817 | |
| | 副组长 | 安环保卫部经理 | 王崇义 | 13960668062 | |
| 专家组 | | 环保管理 | 黄运东 | 15659173547 | 负责应急处置、监测、事故调查等过程中提供技术支持。 |
| マ外组 | 组员 | 环保管理 | 林清官 | 18950600998 | 贝贝应志处直、血 侧、 争取调直等及性中旋供仅个文符。 |
| | 组贝 [| 安全管理 | 廖逸民 | 18650361646 | |
| | | 安全管理 | 范菱锋 | 18250017008 | |
| 应急值班室 | 电话: 8737 | 119 消防报警电话 | 8737119 |) | |

当突发事故发生时,事故应急救援根据需要和现场实际,成立现场应急指挥中心, 总指挥和副总指挥未赶到现场前由车间主任和当班班组长履行现场应急指挥中心总指 挥职责。

3.1.2.3 人员替补规定

- (1)建立职务代理人制度。当公司总指挥不在岗时,由副总指挥(按排名先后)履行应急总指挥职责,副总指挥不在岗时,由被授权的组长履行应急总指挥职责;其他主管人员不在岗时,由其职务代理人履行其职责;
 - (2) 应急小组组长不在时,其职责由本小组组员中职务高者代替;
- (3)应急指挥中心全面负责突发事件现场的应急指挥、协调工作。当现场指挥丧失指挥职能时,由现场最高领导接替。根据应急工作实际需要,在现有组织机构设置下,结合实际情况,成立不脱产的应急救援队伍。
 - (4) 如果事态紧急、严重, 当班班长有权下达人员疏散、撤离的命令。

3.2 外部指挥与协调

公司与南平市延平生态环境局建立应急联动机制,双方通过信息、人员和技术交流,有效整合和共享区域应急资源,切实提高应对突发环境事件的能力和水平。

当发生突发环境事件时,公司由应急总指挥负责外部指挥与协调,由应急响应办公室安环员担任应急联络员。当突发环境事件影响范围超出公司范围,政府启动相应应急预案时,公司应急指挥中心并入上级指挥部,并服从上级指挥,配合地方人民政府及其有关部门做好应急处置工作,应急办公室负责与上级环境保护管理部门的联系。

| 序号 | 突发事件 | 涉及部门 | 报备及联络外部单位 | | | | | |
|----|---------------|--------------------|---|--|--|--|--|--|
| 1 | 可燃气体泄漏 | 可燃气体储罐、管道及使用 车间 | 延平区人民政府 延平生态环境局 延平区应急管理局 延平区消防救援大队 延平区卫生健康局 | | | | | |
| 2 | 火灾事件、 爆炸事件 | 发生火灾、爆炸生产车间 | 延平区人民政府 延平生态环境局 延平区应急管理局 延平区消防救援大队 延平区卫生健康局 | | | | | |
| 3 | 废气污染事件 | 废气治理设施故障车间 | 延平区人民政府 | | | | | |

表 3.2-1 应急处理程序报告部门

福建省南平铝业股份有限公司突发环境事件应急预案

| 序号 | 突发事件 | 涉及部门 | 报备及联络外部单位 | | | |
|----|--------|----------|-----------|--|--|--|
| | | | 延平生态环境局 | | | |
| | | | 延平区应急管理局 | | | |
| | | | 延平区消防救援大队 | | | |
| | | | 延平区卫生健康局 | | | |
| | | | 延平区人民政府 | | | |
| | | | 延平生态环境局 | | | |
| | ルに沈ませ | 废水泄漏车间、 | 延平区应急管理局 | | | |
| 4 | 水污染事件 | 废水处理设施故障 | 延平区消防救援大队 | | | |
| | | | 延平区卫生健康局 | | | |
| | | | 延平区水利局 | | | |
| | | | 延平区人民政府 | | | |
| | 白州京宇 | | 延平生态环境局 | | | |
| 5 | 自然灾害 | 南平铝业生产车间 | 延平区应急管理局 | | | |
| | 突发环境事件 | | 延平区消防救援大队 | | | |
| | | | 延平区卫生健康局 | | | |

表 3.2-2 外部应急资源通讯录

| 延平区政府 | 0599-8833339 |
|--------------------|---------------|
| 延平生态环境局 | 0599-6161732 |
| 延平区应急管理局 | 0599-8870708 |
| 延平区消防救援大队 | 0599-8831322 |
| 延平区卫生健康局 | 0599-8873963 |
| 延平区水利局 | 0599-8873029 |
| 南平第一医院 | 0599-8888120 |
| 南平市人民医院 | 0599-8860222 |
| 南平市供电局 | 0599-8820388 |
| 南平市延平区交警大队 | 0599-8629661 |
| 福建省冶金产品质量检验站有限公司 | 0591-83673890 |
| 中海石油福建新能源有限公司南平分公司 | 13960650550 |
| 南平市电力呼叫中心 | 95598 |
| 医疗急救 | 120 |
| 火警 | 119 |

4 应急保障

4.1 人力资源保障

公司具有较健全的应急救援队伍,包括应急响应办公室、警戒消控组、抢修抢险组、 技术专家组、后勤保障组、医疗救护组等组成。详见《6.1-1 应急指挥中心成员联系方 式一览表》、《6.1-2 周边、外部应急联系方式一览表》。

- (1) 落实应急组织,本着专业对口,便于领导和集中开展救援的原则建立组织、 落实人员,每年根据人员变化情况进行调整,确保救援组织和人员落实。
- (2)组织员工学习安全生产法律法规,熟悉本公司危险源的性质和现场应急处置方法,学习本预案的基本要求。
- (3)对所确认的危险点,应坚持每天巡查,对关键装置及重点部位进行检查、督促员工严格执行管理制度,防止违章作业行为。
- (4)加强对危险点设备设施的维护保养,对现有的设备设施,尤其是重大危险源安全设施要加强维护保养,及时消除隐患,真正做到防患于未然。
- (5)对危险点可能导致的事故原因,采取针对性措施,避免事故发生。落实各级管理人员岗位及岗位人员安全生产责任制。
- (6) 按分工做好救援器材的配备、日常维护保养,落实专管人员,确保各种器材 完好备用。
- (7)认真执行值班制度,一旦发生事故,值班人员要早报警,采取妥善措施进行应急处理,防止事故蔓延扩大,尽力降低事故损失。
- (8)对全体员工进行经常性的事故应急、自救互救常识教育,学会使用各类防护用品、消防器材等。

4.2 资金保障

综合保障组应按有关要求,确保公司配备必要的应急救援物资和装备。

4.3 物资保障

综合保障组会同应急指挥中心根据具体情况和需要,提供应急救援所需应急物资和装备。

应急救援所需装备物资、器材、设施存放于五金仓库,专人保管、检查、维护,确保其可用性。人员救治所用药品、药具保存于安环保卫部专柜中。车间生产岗位配备有应急器材柜。

- 1、生产安全保卫部为消防安全管理人员,负责对全厂消防设施、消防器材库有关物资进行动态管理,确保有关设施、物资有效备用。
- 2、生产安全保卫部对应急器材库、车间安全防护器材柜有关物资进行动态管理, 确保有关设施、物资有效备用。

3、各车间管理范围内的应急器材柜由各车间进行动态管理,确保有关设施、物资有效备用。

任何单位和个人,不得损坏或擅自移动、拆除、圈占应急物资和装备。

4.4 医疗卫生保障

综合保障组负责应急处置工作中的医疗卫生保障,组织协调各级医疗救护队伍实施 医疗救治,并根据本公司事故造成人员伤亡特点,组织落实专用药品和器材。各医疗机 构接到相关部门指令后要迅速进入事故现场实施医疗救治,各级医院负责后续治疗。

公司依据《GBZ1-2010 工业企业设计卫生标准》,为各相关部门备有小药箱,内装有应急药物,能做现场简单的救护。

4.5 交通运输保障

应急办公室负责落实车辆和驾驶员。以便在应急救援中运送伤员和疏散人员。综合保障组负责调度应急物资的运输、危险品的转送、重要财产的转移,确保应急物资的运输保障。

应急救援指挥部可以根据事件的发展态势及时报请交通安全管理部门对企业周边 道路实施交通管制,组织开设应急救援"绿色通道"。

4.6 通讯与信息保障

各工序操作岗位、车间、科室都装有内、外部直通固定电话,通讯联络组负责厂内固定电话的维护,保证通信的畅通,确保公司 24h 的值班电话(8737119 或 87119)正常,与协作医疗机构、医疗救护中心建立畅通的应急救援指挥通信信息系统。公司各级管理人员及关键岗位人员移动手机应保障 24h 畅通。

4.7 科学技术保障

充分利用现有的技术人才资源和技术设备设施资源,建立应急救援技术专家组,同时与周边相关企业专家保持联系,能够及时为应急处置行动提供有效的、专业的指导意见。在应急响应状态时,请求当地气象部门为应急救援决策和响应行动提供所需要的气象资料和气象技术支持。

4.8 其他保障

4.8.1 治安保障

警戒疏散组加强对事故现场治安警戒和治安管理,对重要物资和设备的保护,维持现场秩序,及时疏散群众。必要时请求南平市公安局协助事故灾难现场治安警戒和治安管理。

4.8.2 后勤保障

综合保障组负责应急处置中的后勤保障工作,保证应急救援中的各类物资和工器具的供应,保证应急工作顺利进行。

4.8.3 制度保障

每月结合安全生产检查工作,检查应急救援工作落实情况和器材保管、维护保养、完好情况。定期召开应急指挥中心成员和救援队伍负责人会议,研究应急救援工作。

4.8.4 对外信息发布保障

事故发生后,需要发布的信息由董事长审核后,由应急指挥部统一负责发布向有关新闻媒体、社会公众通报;未经允许,任何单位、个人不得发布与事故有关的信息。

5 应急装备与物资

应急装备是突发环境事件应急救援的重要物质保障,也是保证应急队伍有效开展工作的基础。我国应急管理工作已从初期强调编制应急预案,逐步注重做好应急资源配置、早期预警能力建设等方面应急准备工作。本次调查不仅包括企业内部应急资源调查,还包括外部应急资源调查,摸清周边可依托的应急资源储备情况,有利于构建应急装备动态数据库,建立区域突发环境事件应急装备紧急调度机制,做到应急装备资源共享,使有限的资源在应急处置中能够充分发挥作用。

5.1 内部应急设施及装备

应急装备是突发环境事件应急救援的重要物质保障,也是保证应急队伍有效开展工作的基础。我国应急管理工作己从初期强调编制应急预案,逐步注重做好应急资源配置、早期预警能力建设等方面应急准备工作。本次调查不仅包括企业内部应急资源调查,还

包括外部应急资源调查,摸清周边可依托的应急资源储备情况,有利于构建应急装备动态数据库,建立区域突发环境事件应急装备紧急调度机制,做到应急装备资源共享,使有限的资源在应急处置中能够充分发挥作用。南平铝业环境应急资源名录见表 5.1-1。

表 5.1-1 环境应急资源名录

| | 表 3.1-1 | |
|--------------|---|---|
| 主要作业方式 或资源功能 | 重点应急资源名称 | 南平铝业 已有应急资源 |
| 污染源切断 | 1、沙包沙袋 2、快速膨胀袋 3、溢漏围堤 4、下水道阻流袋 5、排水井保护垫 6、沟渠密封袋 7、充气式堵水气囊 | 沙包沙袋、溢漏围堤 |
| 77米70江中 | 1、围油栏(常规围油栏、橡胶围油栏、PVC 围油栏、防火围油栏)浮桶(聚乙烯浮桶、拦污浮桶、管道浮桶、泡沫浮桶、警示浮球) 2、水工材料(土工布、土工膜、彩条布、钢丝格栅、导流管件) | 水工材料(钢丝格栅、 |
| 污染物收集 | 吸油毡、吸油棉,吸污卷、吸污袋 吨桶、油囊、储罐 | 潜水泵、柴油发电机、 吸油毡、储罐 |
| 污染物降解 | 水污染、大气污染、固体废物处理一体化装直 吸附剂:活性炭、硅胶、矾土、白土、膨润土、沸石 中和剂:硫酸、盐酸、硝酸、碳酸钠、碳酸氢钠、氢氧化钙、 氢氧化钠、氧化钙 絮凝剂:聚丙烯酰胺、三氯化铁、聚合氯化铝、聚合硫酸铁 氧化还原剂,双氧水。高锰酸钾、次氢酸钠、焦亚硫酸钠 | 加药装置:水泵、阀门,流量计,加药管;吸附剂:活性炭;中和剂:硫酸、氢氧化钙 聚凝剂:聚丙烯酰胺、聚合氯化铝 |
| 安全防护 | 预警装置 防毒面具、防化服、防化靴、防化手套、防化护目镜、防辐射服 氧气(空气)呼吸器、呼吸面具 安全帽、手套、安全鞋、工作服、安全警示背心、安全绳 碘片等 | 天然气泄漏检测仪、 防毒面具、防化服、防 化靴、防化手套、防化 护目镜、氧气(空气) 呼吸器、呼吸面具、安 全帽、手套、安全警示 工作服、安全警示背 心、安全绳 |
| 和指挥 | | 指挥及信息系统、对讲 机 |
| 环境监测 | 采样设备 便携式监测设备 | 南平铝业应急监测工 作委托福建省冶金产 品质量检验站有限公 司 |

企业内部应急装备调查,可查明企业自身应急处置设备及个人防护设备方面存在不足在后续工作中进行优先配置,确实做到"有备无患",现有应急物资及装备见表 5.1-2。

表 5.1-2 应急救援物资

| 部门名称 | 物品名称 | 规格型号 | 数量 | 存放地 | 保管人/ 联系电话 |
|-------------------|-------------|-----------|-------|-----------------|--------------|
| | 消防战斗服 | | 6套 | 消防值班车、消 防器材库 | *////\ L #A |
| | 消防专用梯 | | 1 个 | 消防器材库 | |
| | 消防雨鞋 | | 5 双 | 消防器材库 | |
| | 防毒面罩 | | 2 套 | 消防器材库 | |
| | 正压式空气呼吸器 | | 2 套 | 消防器材库 | |
| | 呼吸器 | | 20 个 | 消防器材库 | |
| | 砂土 | | 0.5 吨 | 化工仓库附近 | |
| | 橡胶手套 | | 10 双 | 消防器材库 | |
| | 应急救援包 | | 5 个 | 消防值班车、消 防器材库 | |
| | 消防自救呼吸器 | | 17 个 | 消防值班车、消 防器材库 | |
| 物资管控 | 消防水枪 | | 9 把 | 消防值班车、消防器材库 | 0727662 |
| 仓管组 | 消防水带 | | 360 米 | 消防值班车、消防器材库 | 8737663 |
| | 警戒带 | | 13 卷 | 消防值班车、消 防器材库 | |
| | 轻型安全绳 | | 4条 | 消防值班车 | |
| | 五点式安全带 | | 3 条 | 消防值班车 | |
| | 应急照明灯 | | 3 盏 | 消防值班车 | |
| | 送风机 | | 1台 | 消防值班车 | |
| | 干粉灭火器 | | 30 具 | 消防值班车、消 防器材库 | |
| | 手提式水基灭火器 | | 3 具 | 消防值班车 | |
| | 二氧化碳灭火器 | | 6 具 | 消防值班车 | |
| | 安全帽 | | 5 个 | 各工作岗位 | |
| | 应急水泵 | | 2 台 | 污水处理站 | |
| | 应急柴油发电机 | | 2 台 | 污水处理站 | |
| | 干粉灭火器 | 4kg, 35kg | 178 瓶 | 铸造部、合金部 | |
| | 天然气泄漏检测仪 | / | 2 台 | 铸造部、合金部 | |
| 华银铝业 | 充电手电筒 | | 4 把 | 加工部 | 8737587 |
| | 干粉灭火器 | 4kg, 35kg | 54 瓶 | 加工部 | |
| | 安全帽 | | 20 个 | 各工作岗位 | |
| . 1. 1.1. 1 = = 1 | 干粉灭火器 | 4kg | 4 | 电解部 | |
| 建筑铝型 材事业部 | 劳保用品、硅酸棉、堵套 | 普通型 | / | 铸造部 | 8737759 |
| .l.1 Δ. ∃Γ. Hk | 干粉灭火器 | 4kg, 35kg | 12 瓶 | 铸造部 | |

| 部门名称 | 物品名称 | 股份有限公司突发环境 | 数量 | 存放地 | 保管人/ |
|------------------|--------------|----------------------|---------|-------------|---------|
| ינון די די דו או | 钢包鞋、耐高温防护衣、有 | //6/11 主 7 | | 11 11/2/25 | 联系电话 |
| | 机面罩 | 普通型 | / | 铸造部 | |
| | 天然气泄漏检测仪 | / | 1台 | 铸造部 | |
| | 自给式空气呼吸器 | 华信 AD100 | 2 套 | 动力供给部 | |
| | 手提式二氧化碳灭火器 | MT3/2kg | 15 瓶 | 动力供给部 | |
| | 干粉灭火器 | MFZT35、 MFZ8、MFZ4 | 33 瓶 | 动力供给部 | |
| | 消防沙池 | | 3 个 | 动力供给部 | |
| | 绝缘手套、雨衣、雨鞋 | / | 2 套 | 动力供给部 | |
| | 手电 | | 4 台 | 动力供给部 | |
| | 对讲机 | | 4 部 | 动力供给部 | |
| | 安全帽 | | 20 个 | 各工作岗位 | |
| | 干粉灭火器 | 4kg, 35kg | 5 瓶 | 挤压车间 | |
| | 自动呼吸器 | | 2 个 | 酸碱储罐场所 | |
| | 防酸面罩 | | 5 个 | 酸碱储罐场所 | |
| | 防酸围裙 | | 4 个 | 酸碱储罐场所 | |
| | 雨裤 | | 4条 | 酸碱储罐场所 | |
| | 耐酸碱长雨鞋 | | 4 双 | 酸碱储罐场所 | |
| | 有机面罩 | | 6个 | 酸碱储罐场所 | |
| | 耐酸碱橡胶手套 | | 5 付 | 酸碱储罐场所 | |
| | 防酸防碱防护服 | | 2 套 | 酸碱储罐场所 | |
| 铝合金材 | 洗眼器 | | 8个 | 酸碱储罐场所 | |
| 料事业部 | 潜水泵 | | 3 台 | 酸碱储罐场所 | 8731693 |
| | 干粉灭火器 | 4kg, 35kg | 109 瓶 | 型材仓库 | |
| | COD 速测仪 | | 1台 | 污水处理站一 部 | |
| | 安全帽 | | 20 个 | 各工作岗位 | |
| | 水基灭火器 | 8kg | 6 瓶 | 表面处理部 | |
| | 干粉灭火器 | 4kg | 30 瓶 | 表面处理部 | |
| | 洗眼器 | | 4 个 | 表面处理部 | |
| | 过滤式呼吸器 | | 3 个 | 表面处理部 | |
| | 化学氧呼吸器 | | 2 个 | 表面处理部 | |
| | 安全绳 | | 1条 | 表面处理部 | |

表 5.1-3 南平铝业环境应急资源生产企业信息调查表

调查人及联系方式: 黄运东 15659173547 审核人及联系方式: 程碧权 13950600817

| 77.1 | 《八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八 | ルエカル | C 137300000 | 17 | | | | | | |
|------|--|-------|--------------------|----------------|------------------------------|-----|-----|---------------|------|--|
| | | | | 环境应急资源生 | 产企业信息 | | | | | |
| 序 | 次列西西亚 | | | 企业信息 | | | | | | |
| 号 | 资源名称 | 数量 | 型号/规格 | 单位名称 | 地址 | 经纬度 | 联系人 | 联系方式 | 备注 | |
| 1 | 化学防护服 | 2 套 | / | | | | | | | |
| 2 | 防毒面罩 | 2 套 | / | | | | | | 物资管控 | |
| 3 | 正压式空气呼吸器 | 2 套 | / | | | | | | 仓管组 | |
| 4 | 呼吸器 | 20 个 | / | 江西易用科技有限公司 | 江西省南昌市青山湖区民营 科技园民富路 209 号 | | | 0599-8859519 | | |
| 5 | 干粉灭火器 | 178 瓶 | 4kg, 35kg | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 山东省新泰市龙廷镇苗东村 | | | 0599-8859519 | | |
| 6 | 天然气泄漏检测仪 | 2 台 | / | | | | | | 华银铝业 | |
| 7 | 干粉灭火器 | 54 瓶 | 4kg, 35kg | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 山东省新泰市龙廷镇苗东村 | | | 0599-8859519 | | |
| 8 | 干粉灭火器 | 4 | 4kg | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 山东省新泰市龙廷镇苗东村 | | | 0599-8859519 | | |
| 9 | 干粉灭火器 | 12 瓶 | 4kg, 35kg | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 山东省新泰市龙廷镇苗东村 | | | 0599-8859519 | | |
| 10 | 天然气泄漏检测仪 | 1台 | / | | | | | | 建筑铝型 | |
| 11 | 自给式空气呼吸器 | 2 套 | 华信 AD100 | 无锡市华信安全设备有限公司 | 江苏省无锡市新吴区珠江路 49-2 号 | | | 0510-82255988 | 材事业部 | |
| 12 | 手提式 CO2 灭火器 | 10 台 | MT3/2kg | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 山东省新泰市龙廷镇苗东村 | | | 0599-88595199 | | |
| 13 | 干粉灭火器 | 8台 | MFZT35、 MFZ8 | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 山东省新泰市龙廷镇苗东村 | | | 0599-8859519 | | |
| 14 | 干粉灭火器 | 5 瓶 | 4kg, 35kg | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 山东省新泰市龙廷镇苗东村 | | | 0599-8859519 | | |
| 15 | 活性炭呼吸面具 | 2 | / | | | | | | 铝合金材 | |
| 16 | 干粉灭火器 | 109 瓶 | 4kg, 35kg | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 山东省新泰市龙廷镇苗东村 | | | 0599-8859519 | 料事业部 | |
| 17 | 防酸防碱防护服 | 2 套 | / | | | | | | | |

5.2 外部可依托应急装备

由于突发环境事件类型较多,每类事故可能造成的后果也大小不一,单个企业配备的应急物质及装备不可能满足各类事故要求,把区域内应急装备共享更能够使有限资源得到充分发挥,企业可依托的应急装备包括:政府公共应急装备及互助单位的应急装备。

5.2.1 可依托的公共应急装备

延平区已编制《南平市延平生态环境局突发环境事件应急预案》。政府部门的应急物资详见表 5.2-1。

表 5.2-1 南平市政府部门应急物资清单

| 名称 | 数量 | 储存地点 | 主管单位 | 管理人姓名及电话 |
|------------|----|-----------------|-------------|------------------|
| 挖掘机 | 3 | 钢筋加工厂 | 南平市管廊开发有限公司 | 王璞 13910499699 |
| 发电机 | 2 | 钢筋加工厂 | 南平市管廊开发有限公司 | 王璞 13910499699 |
| 低压发电车 | 1 | 延平区环城路杨真生产区 | 国网南平供电公司 | 康伟 15859930689 |
| 低压发电车 | 1 | 延平区环城路杨真生产区 | 国网南平供电公司 | 康伟 15859930689 |
| 自动装卸移动照明灯塔 | 1 | 延平区环城路杨真生产区 | 国网南平供电公司 | 郑旋 13806033160 |
| 气象应急保障车 | 1 | 南平市延平区三官堂市气象局 | 南平市气象局 | 刘颖灏 8837834 |
| 车载搜索灯 | 10 | 南平市公安局应急物资储备仓库 | 南平市公安局警务保障处 | 李元柚 13706909862 |
| 逃生气垫 | 1 | 南平市公安局应急物资储备仓库 | 南平市公安局警务保障处 | 李元柚 13706909862 |
| 警用轻型专项作业车 | 1 | 4 号楼地库 | 南平市公安局科通处 | 苏翔 15959901499 |
| 多功能抑尘车 | 1 | 光泽县政府停车场 | 光泽环境卫生服务中心 | 赵伟 18960656988 |
| 移动柴油水泵一体机 | 1 | 市政设施仓库 | 邵武市城市管理局 | 黄秀云 15959905296 |
| 洒水车 | 2 | 政和辉龙公司 | 政和县环境卫生管理所 | 李代明 18760550894 |
| 福龙马环卫作业水车 | 3 | 南平建阳区童游工业园区美城环境 | 南平市环卫服务中心 | 陈达 15695995599 |
| 路灯高空作业车 | 3 | 延平区 | 南平市市政工程服务中心 | 邹永杰 0599-8824947 |
| 自卸车 | 4 | 延平区 | 南平市市政工程服务中心 | 邹永杰 0599-8824947 |
| 1500 龙吸水 | 1 | 延平区 | 南平市市政工程服务中心 | 邹永杰 0599-8824947 |
| 500 全地形排水车 | 1 | 延平区 | 南平市市政工程服务中心 | 邹永杰 0599-8824947 |
| 装载机 | 2 | 延平区 | 南平市市政工程服务中心 | 邹永杰 0599-8824947 |
| 滑移式装载机 | 1 | 延平区 | 南平市市政工程服务中心 | 邹永杰 0599-8824947 |
| 挖掘机 | 1 | 延平区 | 南平市市政工程服务中心 | 邹永杰 0599-8824947 |
| 液压动力站 | 3 | 延平区 | 南平市市政工程服务中心 | 邹永杰 0599-8824947 |
| 照明设备 | 1 | 延平区 | 南平市市政工程服务中心 | 邹永杰 0599-8824947 |

20

应急电话: 0599-8737119

| 名称 | 数量 | 储存地点 | 主管单位 | 管理人姓名及电话 |
|-----------|----|------------|-------------|---------------------------------|
| 照明设备 | 1 | 延平区 | 南平市市政工程服务中心 | 邹永杰 0599-8824947 |
| 380V 发电设备 | 1 | 延平区 | 南平市市政工程服务中心 | 邹永杰 0599-8824947 |
| 高压疏通吸污一体车 | 1 | 建阳新区 | 市城管局 | 苏祖志 18350908809 |
| 污水泵 | 1 | 建阳新区 | 市城管局 | 张显勇 18960698123 |
| 巡查车 | 1 | 延平区 | 市城管局 | 林海 18950663658 |
| 消防车 | 3 | | 延平区消防救援大队 | 黄春国 18960655255、 13960605255 |
| 消防车 | 3 | 27E 71Z | | |
| 消防车 | 2 | 延平 | | |
| 消防车 | 1 | | | |
| 消防车 | 1 | | | |
| 消防车 | 4 | 延平 | 战勤保障科 | 姜建梁 13960689013 |
| 消防车 | 1 | | | |
| 消防车 | 2 | 延平 | 大家厂消防救援站 | 庄建 15960980389 |
| 消防车 | 1 | 是 干 | 八多月的双拨站 | 丘连 13500980389 |

5.2.2 可依托的周边企业应急装备

由于突发环境事件类型较多,每类事故可能造成的后果也大小不一,单个企业配备的应急物质及装备不可能满足各类事故要求,把区域内应急装备共享更能够使有限资源得到充分发挥,企业可依托的应急装备包括:政府公共应急装备及互助单位的应急装备。同时周边企业可提供人员、应急物资、运输设备、工程机械等方面的支持。

南平铝业已与福建省南铝板带加工有限公司签订了安全应急救援互助协议,两家公司的位置如图 5.2-1 所示。双方应急资源共享,南平铝业周边可依托的的应急资源主要来自于福建省南铝板带加工有限公司。另外周边其他单位、企业也可提供人员、应急物资、运输设备、工程机械等方面的支持。




图 5.2-1 南平铝业与南铝板带位置图

可依托的周边企业应急物资库调查见表 5.2-2。

表 5.2-2 福建省南铝板带加工有限公司应急救援物资

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 储存位置 | 主要用途 或技术要求 |
|-----|------------------|--------------------|------|----------|-------------------------------|
| 1 | 干粉灭火器 | 4kg, 8kg, 35kg | 360 | 深加工部、板带部 | 消防、灭火 |
| 2 | 消防水带 | / | 52 | 深加工部、板带部 | 消防、灭火 |
| 3 | 高压二氧化碳灭火系统 | 70kg | 5 套 | 板带部 | 消防、灭火 |
| 4 | 温度计 | / | 2 | 化工仓库 | 日常维护 |
| 5 | 低压二氧化碳灭火系统 | 15 吨 | 一套 | 板带部 | 消防、灭火 |
| 6 | 安全帽 | | 20 个 | 各工作岗位 | 抢险应急 |
| 7 | COD 速测仪 | / | 1台 | 污水处理站 | 污水监测 |
| 8 | 化学防护服 | 大号 | 2 套 | 板带部 | 抢险应急 |
| 9 | 正压式空气呼吸器 | RHZK6.8 | 4 套 | 深加工部、板带部 | 抢险应急 |
| 10 | 呼吸器 | TZL30 | 9个 | 深加工部 | 消防、灭火 |
| 11 | 橡胶手套 | | 10 双 | 深加工部、板带部 | 抢险应急 |
| 12 | 耐酸碱橡胶手套 | / | 5 付 | 酸碱储罐场所 | 酸碱储罐防护 |
| 13 | 石灰 | | 若干 | 酸碱储罐场所 | 酸泄漏中和 |
| 14 | 应急水管 | | 200m | 污水处理站 | 水泄漏应急 |
| 15 | 应急泵 | 扬程 14 米; 15m³/h | 1台 | 污水处理站 | 水泄漏应急 |
| 16 | 应急泵 | 扬程 14 米; 15m³/h | 1台 | 西侧雨水排放口 | 水泄漏应急 |
| 17 | 担架 | | 2 副 | 仓库 | 伤员转移 |
| 18 | 堵漏器材 (密封胶及沙袋) | | 若干 | 酸碱储罐场所 | 抢险应急 |
| 19 | 吸附海绵 | | 若干 | 化工仓库 | 抢险应急 |
| 20 | 堵漏塞、防水布条 | | 若干 | 污水处理站 | 水泄漏应急 |
| 21 | 沙袋 | | 若干 | 北侧雨水排放口 | 抢险应急 |
| 22 | 沙袋 | | 若干 | 西侧雨水排放口 | 抢险应急 |
| 23 | 简易医药箱 | | 1 套 | 综管部 | 盛放常规外伤和化学 伤害急救所需的敷 料、药品 |
| 24 | 10KV 塔下变 | 100KVA | 1 套 | 变电站 | 备用电源 |
| 负责人 | : 柳志明 联系电话: | 15080512358 | | | |

表 5.2-3 环境应急支持单位和应急场所信息调查表

调查人及联系方式: 黄运东 15659173547 审核人及联系方式: 程碧权 13950600817

| 序号 | 类 别 | 单位名称 | 主 要 能 力 | 备注 |
|----|------|------------|---------------------------------|----|
| 1 | 应急 | 南平市延平生态环境局 | 提供环境应急技术支持,参与应急管理工作及指挥 | |
| 2 | 救援单位 | 延平区应急管理局 | 负责延平区的应急管理工作及指挥,应急管理信息 系统的建立 | |

| 3 | | 延平区消防救援大队 | 消防、应急救援 | |
|---|------------|----------------------|--|--|
| 4 | | 延平区卫生健康局 | 医疗救援支持 | |
| 5 | | 南平市卫生健康委员会 | 医疗救援支持 | |
| 6 | | 公司 | 协助火灾和爆炸事故的应急处置,提供应急物资: 中和、洗消、氧化、沉淀物资等 | |
| 7 | 应急 监测单位 | 福建省冶金产品质量检验 站有限公司 | 水环境、大气环境、土壤环境监测 | |
| 8 | 应急 指挥场所 | 延平区政府 | 执行延平区应急预案 | |

表 5.2-4 企事业单位环境应急资源调查报告表

| | ************************************ | "无法心贞"。例旦101 | | | |
|--|--|----------------------------|----------------------------|--|--|
| 1.调查概述 | | | | | |
| 调查开始时间 | 2024年04月20日 | 调查结束时间 | 2024年04月25日 | | |
| 调查负责人姓名 | 程碧权 | 调查联系人/电话 | 13950600817 | | |
| 调查过程 | |]配合,盘点了厂区应急 「区周边的重点联系单位 | 资源储备情况、应急设施建 和外部应急监测机构等 | | |
| 2.调查结果(调查结身 | 果如果为"有",应附相应调变。 | 查表) | | | |
| 应急资源情况 | 应急资源情况 应急资源情况 是否有外部环境应急支持单位: ☑有,8_家;□无 | | | | |
| 3.调查质量控制与管理 | <u> </u> | | | | |
| 是否进行了调查信息审核: ☑有;□无 是否建立了调查信息档案: ☑有;□无 是否建立了调查更新机制: ☑有;□无 | | | | | |
| 4.资源储备与应急需求 | | | | | |
| □完全满足,□满足,☑基本满足,□不能满足 | | | | | |
| 5.附件 | | | | | |
| 一般包括以下附件: 5.1 环境应急资源/信息 | – | | | | |

- 5.2 环境应急资源单位内部分布图
- 5.3 环境应急资源管理维护更新等制度
- 注: 1.企事业单位可依据突发环境事件风险评估,分析环境应急资源匹配情况,给出分析结论;
- 2.参考附录 B 汇总形成环境应急资源/信息汇总表等相关附件(单位内部的资源可不提供经纬 度),绘制环境应急资源分布图并说明调配路线。

6 环境应急专项经费调查

应急救援经费保障是在突发环境事件时迅速开展应急工作的前提保障,没有可靠的 资金渠道和充足的应急救援经费,就无法保证有效开展应急救援工作和维护应急管理体 系正常运转,为此公司制定应急救援专项经费保障措施,具体如下:

6.1 建立应急经费保障机制

可考虑着眼应对多种安全威胁,完成多样化救援任务能力需要,按照战时应战、平时应急的思路,将现有应急管理体系中的抢险救灾领导机构和各应急救援专业小组有机结合起来平时领导抢险救灾和做好动员准备,战时指挥动员实施职能。应急救援财力保障专业小组要把抢险救灾经费、物资装备经费等项目进行整合和统一管理。主要职责是:

平时做好动员准备、开展动员演练的经费保障以及防灾抗灾经费管理的基础工作,负责对包括应急投入和应急专项资金在内的所有保障基金的管理和运营:制定应对各种自然灾害和突发事件经费保障的应急经费保障预案、紧急状态下的财经执行法规和制度;与包括抢险救援、医疗救护、通信信息、交通运输、后勤服务在内的各有关职能小组建立紧急状况下的经费协调关系。

一旦发生自然灾害或突发紧急事件,经费保障管理机构即成为应急救援经费管理指挥中心,负责召集上述相关部门进行灾情分析和项目论证、救灾资金的紧急动员、各部门资金需求统计和协调、救灾物资的采购和统一支付以及阶段性资金投入使用。

6.2 建立有机统一的协调机制

首先要明确经费保障的协调主体及其职责。总体上可考虑依托企业应急救援领导组建应急救援资金协调管理小组由企业应急办公室统一管理调度,发生重大自然灾害和突发事件时积极响应防灾救灾经费保障统管部门组织工作。由企业组织抗灾救援工作时,后勤部门应急救援资金协调管理小组对口协调企业防灾救灾经费保障统管部门,申请企业财务资金及时划拨应急保障;其次要进一步理顺企业内部需求上报渠道。

经费保障跟着需求走,企业内部需求提不出来,经费申请和下达就缺乏相应依据。 企业进行抗灾救灾活动要逐渐形成统计上报制度,并保证企业内部各系统之间信息渠道 的顺畅。各救援组可指定专人负责将所需经费保障数额上报至企业抗灾救灾指挥机构, 经由抗灾救灾指挥机构专人汇总后及时报送企业应急救援资金协调管理小组审核。

6.3 建立可靠的资金保障体系

企业要建立一定规模的应急资金。企业每年在制定安全生产投入计划时要预留部分 应急资金,并把这部分应急资金列入企业预算。

6.4 强化经费保障监管力度

首先要建立全方位监管制度。完善的法规制度是实施经费保障监管工作的根本依据。要健全完善救灾经费管理的规章和管理办法,使经费监管工作有章可循。其次要建立全过程全方位监控机制。监督管理工作要能够覆盖经费筹措募集、申请划拨、采购支付全过程。

6.5 完善经费保障体系

要进一步整合完善在应对环境保护与安全生产等突发事件中制定的各项标准和经费保障管理规定。根据企业安全形势的变化,以及可能发生的突发事件,对救援经费管理规定和相关标准及时修订整理和完善,使应对突发事件的经费保障管理制度更加一体系化、规范化、条理化。此外,还要制定针对性和操作性强的应急救援经费保障工作规章。明确相关人员在应急救援经费保障工作中的职责、任务、行动方式、协作办法,形成一套条款详细、操作性强的管理办法使各部门、各环节在应急救援经费保障中能够相互配合。

7 应急资源调查的结论

本次应急资源调查从"人、财、物"三方面进行了调查:本企业已组建了应急救援队伍并按安全、消防、环保等部门要求配备了必要的应急设施及装备。由于企业突发环境事件类型较多,各类事故造成的危害也难以预测,而企业自身的应急资源又是有限的,通过本次调查摸清了周边可依托的互助单位与政府配套的公共应急资源及队伍,突发环境事件发生时,如果能及时有效的利用好这些资源,对突发环境事件的控制是非常有利的。此外为了使突发事件发生时各项应急救援工作有序开展,应急救援经费也是必不可少的,为此企业还制定了专项经费保障措施,只要企业落实好措施是能够满足事故应急要求的。

附件一 2021 年版突发环境应急预案备案登记表

企业事业单位突发环境事件应急预案备案表

| 单位名称 | 福建省南平铝业股份有限公司 | 机构代码 | 91350000158143319Q | | | |
|-------|----------------|---|------------------------|--|--|--|
| 法定代表人 | 李翔 | 联系电话 | 0599-8732480 | | | |
| 联系人 | 程碧权 | 联系电话 | 13950600817 | | | |
| 传真 | 0599-8732480 | 电子邮箱 | linqingguan@mlfjnp.com | | | |
| 地址 | | 福建省南平市工业路65号 E118°11′18.347″, N26°38′58.166″ | | | | |
| 预案名称 | 福建省南平铝业股份有 | 福建省南平铝业股份有限公司突发环境事件应急预案 | | | | |
| 风险级别 | 较大[较大-大气(Q1-M2 | 较大[较大-大气(Q1-M2-E1)+较大-水(Q1-M3-E3)] | | | | |

本单位于2021年09月2日签署发布了突发环境事件应急预案, 备案条件具备, 备案文件齐全, 现报送备案。

本单位承诺,本单位在办理备案中所提供的相关文件及其信息均经本单位确认真 实,无虚假,且未隐瞒事实。

恒案制定单位 (公章)

预案签署人

报送时间


2019,2

| | 1.突发环境事件应急预案备案表: |
|----------------------|--|
| 突发环境 事件应急 预案备案 | 2.环境应急预案及修订说明: 环境应急预案(签署发布文件、环境应急预案文本): 修订说明(修订过程概述、重点内容说明、征求意见及采纳情况说明 评审情况说明): |
| 文件 目录 | 3.环境风险评估报告: |
| | 4.环境应急资源调查报告; 5.环境应急预案评审意见。 |
| 备案意见 | 该单位的突发环境事件应急预案备案文件已于2021年 9月23日 收讫,文件齐全,予以备案。 |
| | 各名类理部庁(公章 7021、年(正平月23日 |
| 备案编号 | 350702-2021-021-M |
| 报送单位 | 福建省南平铝业股份有限公司 |
| 受理部门 负责人 | かとまま 壁地 科公前 |

352

应急电话: 0599-8737903

附件二 突发环境事件应急响应程序示意图



附件三 应急队伍成员及联系电话

南平铝业内部应急通讯录

| 应急机构 | 应急职务 | 公司职务 | 姓名 | 电话 |
|----------------|------------|------------------|-----|-------------|
| | 总指挥 | 董事长、总经理 | 周策 | 13706007790 |
| 应急 | 副总指挥 | 常务副总经理 | 吴彩民 | 13860598755 |
| 1014 | 副总指挥 | 副总经理 | 薛志全 | 13950603555 |
| 应急响应 办公室 | 主任 | 安环保卫部主任 | 林国城 | 13960609191 |
| | 组长 | 办公室主任 | 张志鹏 | 13509542717 |
| 通讯联络组 | 通讯联络组组员 | 办公室 | 童慎旺 | 13509544951 |
| | 地爪虾给组组贝 | 外公主 | 林联聪 | 13859334553 |
| | 组长 | 事业部总经理 | 王检芳 | 13950601393 |
| | 副组长 | 事业部副总经理 | 陈铁勇 | 13509525115 |
| | | 设备部经理 | 林茂春 | 13860050817 |
| 铝合金材料 | | 电解部经理 | 徐治仪 | 13859383863 |
| 事业部抢险 救灾组 | 成员 | 事业部总经理助理兼铸造一部 经理 | 陈庆明 | 13960663925 |
| | | 事业部总经理助理兼铸造二部 经理 | 胡为东 | 13860062279 |
| | | 综管部经理 | 卢琳 | 13850987571 |
| | 组长 | 事业部常务副总经理 | 廖世昌 | 13905990735 |
| 特种工业材 | 副组长 | 事业部总经理助理兼综管部经理 | 张锦星 | 13459940585 |
| 事业部抢险 | 成员 | 事业部副经理 | 吴载栩 | 15159937388 |
| 救灾组 | | 事业部经理助理 | 王德星 | 13950608378 |
| | | 环保管理员 | 叶嘉伟 | 13515088780 |
| | | 环保管理员 | 廖庭文 | 13860003058 |
| | 组长 | 事业部总经理 | 胡振权 | 13062474160 |
| | 副组长 | 事业部副总经理 | 林辉发 | 18960677996 |
| | | 事业部经理 | 郭强华 | 13960635272 |
| 建筑铝型材 | | 事业部总经理助理 | 黄建祯 | 13305993588 |
| 事业部抢险 救灾组 | 成员 | 事业部副总经理 | 翁雄群 | 13859366232 |
| | 双 贝 | 事业部经理助理 | 刘新号 | 16605996060 |
| | | 事业部副经理 | 李清宝 | 13860055315 |
| | | 副作业长 | 叶榕 | 13860055789 |
| | 组长 | 技术中心常务副主任 | 谢志军 | 13706005456 |
| 应急监测组 | | | | |

| 应急机构 | 应急职务 | 公司职务 | 姓名 | 电话 |
|-------------|---------|-----------------------|-----|-------------|
| | | 中试室经理助理 | 李勤娟 | 13706005986 |
| | 组员 | 中试室 | 郑雯燕 | 17704625034 |
| | | 中试室 | 张荣华 | 13850933609 |
| | 组长 | 设备技改部主任 | 黄良峰 | 13799119683 |
| | 副组长 | 设备技改部副主任 | 蔡宗仁 | 13860055637 |
| 综合保障组 | | 物资管控仓管组化工库 | 陈倩 | 13656968346 |
| | 组员 | 物资管控仓管组钢材库 | 邱妍 | 13509501840 |
| | 组贝 | 物资管控仓管组劳保库 | 张小会 | 18706010846 |
| | | 物资管控仓管组五金库 | 李淋琳 | 13860086362 |
| | 组长 | 安环保卫部保卫室副经理(主 持工作) | 郭剑峰 | 13859498708 |
| | 副组长 | 安环保卫部消防专员 | 吴万成 | 18559097428 |
| 警戒疏散组「 | | 经警警员 | 程凯宁 | 15859999464 |
| | 组员 | 经警警员 | 金昌贵 | 15259985235 |
| | | 经警警员 | 潘则武 | 13860087967 |
| | 组长 | 党群工作部主任 | 肖锋华 | 13859380592 |
| 事故调查组 | 副组长 | 纪检监察室副主任(主持工作) | 黄进法 | 18659985988 |
| 事以例旦知 | 组员 | 团委副书记 | 张静文 | 18072968504 |
| | | 党群工作部经理 | 叶锦秀 | 13616998020 |
| | 组长 | 人力资源部主任 | 邹官辉 | 13656975560 |
| | 副组长 | 人力资源部副主任 | 高胜志 | 13859324731 |
| 医疗救护组 | | 职工教育 | 林龙飞 | 17704621127 |
| 区外秋沙组 | 组员 | 职工教育 | 曾靖 | 15759199485 |
| | 组页 | 绩效管理 | 韩紫薇 | 13860063930 |
| | | 工资社保 | 陆菊芳 | 13774645465 |
| | 组长 | 安环保卫部副主任 | 程碧权 | 13950600817 |
| | 副组长 | 安环保卫部经理 | 王崇义 | 13960668062 |
| 专家组 | | 环保管理 | 黄运东 | 15659173547 |
| マ外组 | 组员 | 环保管理 | 林清官 | 18950600998 |
| | | 安全管理 | 廖逸民 | 18650361646 |
| | | 安全管理 | 范菱锋 | 18250017008 |

附件四 突发环境事件相关单位及通讯联络表

突发环境事件外部应急资源通讯录

| | 单 位 | 联系电话 |
|------|--------------------|---------------|
| | 延平区政府 | 0599-8833339 |
| | 延平生态环境局 | 0599-6161732 |
| | 延平区应急管理局 | 0599-8870708 |
| | 延平区消防救援大队 | 0599-8831322 |
| | 延平区卫生健康局 | 0599-8873963 |
| | 延平区水利局 | 0599-8873029 |
| 公司外部 | 南平第一医院 | 0599-8888120 |
| 相关单位 | 南平市人民医院 | 0599-8860222 |
| | 南平市供电局 | 0599-8820388 |
| | 南平市延平区交警大队 | 0599-8629661 |
| | 福建省冶金产品质量检验站有限公司 | 0591-83673890 |
| | 中海石油福建新能源有限公司南平分公司 | 13960650550 |
| | 南平市电力呼叫中心 | 95598 |
| | 医疗急救 | 120 |
| | 火警 | 119 |

附件五 应急物资配备清单

南平铝业应急救援物资储备清单

| 部门名称 | 物品名称 | 规格型号 | 数量 | 存放地 | 保管人/ 联系电话 |
|--------------|-------------|-----------|-------|-----------------|---|
| | 消防战斗服 | | 6 套 | 消防值班车、消 防器材库 | - V V V V V V V V V V V V V V V V V V V |
| | 消防专用梯 | | 1 个 | 消防器材库 | |
| | 消防雨鞋 | | 5 双 | 消防器材库 | |
| | 防毒面罩 | | 2 套 | 消防器材库 | |
| | 正压式空气呼吸器 | | 2 套 | 消防器材库 | |
| | 呼吸器 | | 20 个 | 消防器材库 | |
| | 砂土 | | 0.5 吨 | 化工仓库附近 | |
| | 橡胶手套 | | 10 双 | 消防器材库 | |
| | 应急救援包 | | 5 个 | 消防值班车、消 防器材库 | |
| | 消防自救呼吸器 | | 17 个 | 消防值班车、消 防器材库 | |
| 物资管控 | 消防水枪 | | 9 把 | 消防值班车、消 防器材库 | |
| 仓管组 | 消防水带 | | 360 米 | 消防值班车、消 防器材库 | 8737663 |
| | 警戒带 | | 13 卷 | 消防值班车、消 防器材库 | |
| | 轻型安全绳 | | 4 条 | 消防值班车 | |
| | 五点式安全带 | | 3 条 | 消防值班车 | |
| | 应急照明灯 | | 3 盏 | 消防值班车 | |
| | 送风机 | | 1台 | 消防值班车 | |
| | 干粉灭火器 | | 30 具 | 消防值班车、消 防器材库 | |
| | 手提式水基灭火器 | | 3 具 | 消防值班车 | |
| | 二氧化碳灭火器 | | 6 具 | 消防值班车 | |
| | 安全帽 | | 5 个 | 各工作岗位 | |
| | 应急水泵 | | 2 台 | 污水处理站 | |
| | 应急柴油发电机 | | 2 台 | 污水处理站 | |
| | 干粉灭火器 | 4kg, 35kg | 178 瓶 | 铸造部、合金部 | |
| 华银铝业 | 天然气泄漏检测仪 | / | 2 台 | 铸造部、合金部 | |
| | 充电手电筒 | | 4 把 | 加工部 | 8737587 |
| | 干粉灭火器 | 4kg, 35kg | 54 瓶 | 加工部 | |
| | 安全帽 | | 20 个 | 各工作岗位 | |
| | 干粉灭火器 | 4kg | 4 | 电解部 | |
| 建筑铝型 材事业部 | 劳保用品、硅酸棉、堵套 | 普通型 | / | 铸造部 | 8737759 |
| 시1 과 교교대 | 干粉灭火器 | 4kg, 35kg | 12 瓶 | 铸造部 | |

福建省南平铝业股份有限公司突发环境事件应急预案

| 部门名称 | 物品名称 | 规格型号 | 数量 | 存放地 | 保管人/ 联系电话 |
|------|---------------------|----------------------|-------|---------|--------------|
| | 钢包鞋、耐高温防护衣、有 机面罩 | 普通型 | / | 铸造部 | 77.77 |
| | 天然气泄漏检测仪 | / | 1台 | 铸造部 | |
| | 自给式空气呼吸器 | 华信 AD100 | 2 套 | 动力供给部 | |
| | 手提式二氧化碳灭火器 | MT3/2kg | 15 瓶 | 动力供给部 | |
| | 干粉灭火器 | MFZT35、 MFZ8、MFZ4 | 33 瓶 | 动力供给部 | |
| | 消防沙池 | | 3 个 | 动力供给部 | |
| | 绝缘手套、雨衣、雨鞋 | / | 2 套 | 动力供给部 | |
| | 手电 | | 4 台 | 动力供给部 | |
| | 对讲机 | | 4 部 | 动力供给部 | |
| | 安全帽 | | 20 个 | 各工作岗位 | |
| | 干粉灭火器 | 4kg, 35kg | 5 瓶 | 挤压车间 | |
| | 自动呼吸器 | | 2 个 | 酸碱储罐场所 | |
| | 防酸面罩 | | 5 个 | 酸碱储罐场所 | |
| | 防酸围裙 | | 4个 | 酸碱储罐场所 | |
| | 雨裤 | | 4条 | 酸碱储罐场所 | |
| | 耐酸碱长雨鞋 | | 4 双 | 酸碱储罐场所 | |
| | 有机面罩 | | 6个 | 酸碱储罐场所 | |
| | 耐酸碱橡胶手套 | | 5 付 | 酸碱储罐场所 | |
| | 防酸防碱防护服 | | 2 套 | 酸碱储罐场所 | |
| 铝合金材 | 洗眼器 | | 8个 | 酸碱储罐场所 | 0721702 |
| 料事业部 | 潜水泵 | | 3 台 | 酸碱储罐场所 | 8731693 |
| | 干粉灭火器 | 4kg, 35kg | 109 瓶 | 型材仓库 | |
| | COD 速测仪 | | 1台 | 污水处理站一部 | |
| | 安全帽 | | 20 个 | 各工作岗位 | |
| | 水基灭火器 | 8kg | 6 瓶 | 表面处理部 | |
| | 干粉灭火器 | 4kg | 30 瓶 | 表面处理部 | |
| | 洗眼器 | | 4 个 | 表面处理部 | |
| | 过滤式呼吸器 | | 3 个 | 表面处理部 | |
| | 化学氧呼吸器 | | 2 个 | 表面处理部 | |
| | 安全绳 | | 1条 | 表面处理部 | |

附件六 标准化格式文本

- (1) 公司突发环境事件信息接收表
- (2) 公司突发环境事件报告表
- (3) 公司突发环境事件处理信息表
- (4) 公司应急预案演练记录表
- (5) 培训人员记录表
- (6) 突发环境事件报警记录表
- (7) 启动令,终止令
- (8) 应急预案演练方案

公司突发环境事件信息接收表

| 事件部门(车间) | | 事件部门 (车间)负责人 | | |
|-----------|---------------------------------------|-----------------|---------|-----|
| 报告人姓(联系电记 | | | 信息报告、 | |
| 接收人姓 | 名 | | 接收时间 | |
| A 事件发生 | 上日期和时间 : | | | |
| B 事件设施 | 笆(位置)名称: | | | |
| C 事件发生 | 三原因 : | | | |
| D 污染物和 | 中类、影响程度及 | | | |
| E事件发展 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | |
| F 现场处置 | . 信况: | | | |
| G 事件的可 | J控性 : | | | |
| 事件发生时环一 | 风向 | | 风速 | |
| 境条件 | 气温 | | 晴雨 | |
| 备注: | | | | |
| ②事件的可 | 置情况需注明临时: 「控性需注明可控级 上时环境条件应尽 | 8别,如在岗人员、部 | 『门(车间)、 | 公司; |

10

公司突发环境事件报告表

| 报告人姓 | 生名 | | 电话 | | | |
|----------------------|-----|-------------|------------|----|----|--|
| 报告日 | 期 | | 报告单位 | | 电话 | |
| A 事件发 | 生日基 | 期和时间: | | | | |
| B事件设施 | 施(作 | 立置)名称: | | | | |
| C 事件发生 | 生地, | 点 : | | | | |
| D 事件发 | 生原 | | | | | |
| E 污染物剂 | 世漏音 | 帮位 : | | | | |
| F 污染物和 | 神类: | | | | | |
| G 估计扩i | 散范 | 围和进一步扩散 | 枚的可能性: | | | |
| | | 风速 | | 风向 | | |
| 事件当 地环境 条件 | | 气温 | | 晴雨 | | |
| | 污染 | 2.物运动方向 | | | | |
| 预计将受 | 到污 | 染物威胁的地▷ | 区和污染程度: | | | |
| 已采取和 | 将要是 | 采取的防治措施 | <u>1</u> : | | | |

公司突发环境事件处理信息表

| 事件 (车 | · · | | 事件部门(车间) 负责人(联系电话) | | | |
|----------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-------|------|--|
| 事件处理(临时总 | | | | | | |
| A 事件发生 | 生和处理组 | 结束时间: | | | | |
| B 损坏/修 | 复的设备 | : | | | | |
| C 事件对理 | 不境的影 [。] | 响 : | | | | |
| D 现场处3 | | 要 : | | | | |
| E事件的沒 | 肖控程度 : | | | | | |
| F 后期处理 | 里措施概9 | 要 : | | | | |
| G 事件责作 | 任人 (明祖 | 确处罚措施): | | | | |
| 事件处 | 风向 | | | 风速 | | |
| 理时环 境条件 | 气温 | | | 晴雨 | | |
| 备注: | | | | | | |
| ②事件对: | 需注明公 环境的影 | 司内外部部门 响需尽可能明 条件应尽量明码 | 确公司内外部环境的 | 的影响程度 | 、范围。 | |

应急预案演练记录表

| | | | 1 | | | | | |
|-------|-------------------------------------|-----------|------|-----------------|-----------------|--------------|-------|----------------------------|
| | 演练内容 | \$ | | | | 演练地。 | 点 | |
| 组织 | R部门/单位 | <u>;</u> | | 总指挥 | | | 演练时间 | |
| | 参加部门/ [©] 及其参加 <i>)</i> | - | | | | | | |
| | 演练类别 | JI] | | □实际演 | 孫 □桌面演 | 資练 □提问 | 可讨论式演 | 員练 □其他 |
| 所制 | 唇应急物资 | | | | | | | |
| | 急场景及演 过程描述 | | | | | | | |
| | 预案适宜 充分性评 | 性 | | | | | | □明显不适宜 E善□不充分,必须 |
| | | | | | | | | 部位人员不到位 下明操作不熟练 |
| 演 | 物资供 给情况 | | 防护:□ | | | | | □现场物资严重的 位 □大部分人员图 |
| 海练 效果 | 协调组织 情况 | | | | | | | □效率低,有待元 □效率低,没有完成 |
| 不评 估 | | | | 示 □基本边 示,须重新 | 达到目的,音 行演练 | 7分环节有 | 有待改进 | |
| | 外部支援 部门和协 作 有效性 | | | | 位:应急演 高效 □协调 | | | 门/单位 : 要求 □效率低,ā |
| | 在的问题 改进措施 | | | | | | | |
| | 急演练记 人员签字 | | | | | 『门/单位 人签字 | | |

培训人员记录表

| 培训主题 | | | | | |
|---------------|-------|--------|-----------|--------|------|
| 组织培训 部门/单位 | | 时间 | | 地点 | |
| 受培训人员类别 | | □新员工培训 | □老员工培训 □□ | 其他人员培训 | |
| 培训内容及过程 | | | | | |
| 培训目标 | | | | | |
| 考核办法 | | □笔试﹝ | □口试 □实际操作 | □其它 | |
| 培训人员签到 | 部门/单位 | 效果评价 | 受培训人员签到 | 部门/单位 | 效果评价 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 培训负责人签字 | | | 考核负责人签字 | | |

突发环境事件报警记录表

报警单位:

| | 事件地点 | 发生时 | 间 | | 报警 | 联络人 | |
|----------|---|-----|-------------------|---------------------|-------------|-----|--|
| | 死亡人数 | 受伤人 | .数 | | 被 | 困人数 | |
| | 事件描述 | | | | | | |
| 事 | 件影响范围 | | | 有 无 明 显 的 发 展 趋势 | | | |
| 已 | 采取的措述 | | | | | | |
| 雷克 | 要协助的要求 | | | | | | |
| 事件 性质 | □废水泄漏 □爆炸 □台风 □地表塌陷 □其他化学危险 | | □雷 F □水 □中書 | | 其他 事件 性质 描述 | | |

启动令

鉴于公司发生突发环保事件,根据应急预案的设定条件,目前已达到启动应急预案的情况,立即启动应急响应,按突发环境事件启动应急预案。

应急总指挥:

年 月 日

终止令

鉴于针对突发环保事件应急处置情况,已达到突发环境事件应急预案中所设定的终止条件,经应急指挥中心确认,立即终止应急响应,进入后期处置。

应急总指挥:

年 月 日

应急预案演练方案

- 一、目的:为全面检验公司环境应急预案的真实性、可靠性,根据上级生态环境部门相关要求,特制订福建省南平铝业股份有限公司突发环境事件应急演练实施方案,本次演练的主要内容为 。由于本次演练为模拟演练,故不通知上级部门。
 - 二、接警汇报与组织抢修:
 - 1、接警汇报: 年 月 日,应急响应办公室接到员工报警。
- 2、应急响应办公室应做到:通知应急指挥中心、应急总指挥、各应急队伍组长、公司相关领导、废水处理站负责人、生产部、机修负责人;
- 3、各应急队伍组长、公司相关领导、废水处理站负责人、生产部、机修负责人应做到:及时赶到现场,察看情况、制定有效解决措施,合理安排检修工序;
- 4、应急抢修人员应做到:带好检修工具、堵漏抢救等相关物品,及时赶往现场,进行抢修,抢修过程中做好事故警戒,防范其他事故。
 - 三、抢修完毕:
 - 1、检查是否还存有其他隐患,做好善后处理。
 - 2、组织事故调查,分析事故原因。
 - 3、及时向相关领导、相关部门汇报。
 - 4、做好事故处理报告总结。
 - 5、做好事故善后工作。
 - 四、事故演练评价。

突发事件报告表

主送单位:

| | ı | ı | T. | | |
|---------|-----------|---------|----|----|--|
| 报告人姓名 | | 单位 | | | |
| 报告日期 | | 报告单位 | | 电话 | |
| A 事件设施名 | 3称: | | | | |
| B 事件发生日 |]期和时间: | | | | |
| C 事件发生地 | 点(经纬度或最近 | 的陆地标志): | | | |
| D 事件原因 | (泄漏等): | | | | |
| E 泄漏部位: | | | | | |
| F 泄漏品种: | | | | | |
| G 估计泄漏数 | 女量和进一步泄漏的 | 可能性: | | | |
| | 风速 | | 风岸 | ī | |
| H 事件当地 | 气温 | | 能见 | 度 | |
| 环境条件 | 污染物运动方向 | | | , | |
| I预计将受到 | 污染物威胁的地区 | | | | |
| J已采取和将 | 要采取的防治措施: | | | | |

附件七 预案修订人员名单

南平铝业预案编制人员清单

| 姓名 | 职 务/职称 | 分 工 | 联系电话 |
|-----|----------------|-----|-------------|
| 薛志全 | 公司副总经理 | 组长 | 13950603555 |
| 林国城 | 安环保卫部主任 | 副组长 | 13960609191 |
| 程碧权 | 安环保卫部副主任 | 副组长 | 13950600817 |
| 王崇义 | 安环保卫部经理 | 副组长 | 13960668062 |
| 王检芳 | 铝合金材料事业部总经理 | 组员 | 13950601393 |
| 廖世昌 | 特种工业材事业部常务副总经理 | 组员 | 13905990735 |
| 胡振权 | 建筑铝型材事业部总经理 | 组员 | 13062474160 |
| 林清官 | 环保管理 | 组员 | 18950600998 |
| 黄运东 | 环保管理 | 组员 | 15659173547 |
| 龙沛沛 | 专业技术服务机构 | 组员 | 18558706902 |

附件八 环境、职业健康安全管理制度清单

| 序号 | 制度名称 | 序号 | 制度名称 |
|----|-------------------|----|-------------------|
| 1 | 危险源辨识、风险评价控制程序 | 21 | 现场 6S 管理考核办法 |
| 2 | 法律与其他要求管理程序 | 22 | 安全检查与隐患治理管理办法 |
| 3 | OMS 成文信息控制管理程序 | 23 | 安全生产费用投入管理办法 |
| 4 | 安全生产内部审核程序 | 24 | 应急救援管理办法 |
| 5 | 建设项目安全"三同时"管理办法 | 25 | 职业健康管理办法 |
| 6 | 安全生产变更管理办法 | 26 | 生产安全事故管理办法 |
| 7 | 安全技术措施审批管理办法 | 27 | 应对环境风险和机遇管理程序 |
| 8 | 危险化学品安全管理办法 | 28 | 环境监视、测量、分析和绩效评价程序 |
| 9 | 安全生产目标管理办法 | 29 | 废水排放控制程序 |
| 10 | 安全生产责任制管理办法 | 30 | 大气污染物排放控制程序 |
| 11 | 安全生产责任制 | 31 | 噪声污染控制程序 |
| 12 | 领导安全值班管理办法 | 32 | 固体废弃物处置处理程序 |
| 13 | 安全生产管理机构及人员配置管理办法 | 33 | 新、改、扩建项目环保管理程序 |
| 14 | 安全生产费用投入管理办法 | 34 | 不符合和纠正措施控制程序 |
| 15 | 劳动防护用品管理办法 | 35 | 安全生产例会及管理评审办法 |
| 16 | 安全培训教育办法 | 36 | 作业安全管理办法 |
| 17 | 特种作业人员安全管理办法 | 37 | 安全检查与隐患治理管理办法 |
| 18 | 岗位达标及班组达标管理办法 | 38 | 生产安全事故综合应急预案 |
| 19 | 外协单位安全生产管理办法 | 39 | 火灾事故应急救援专项预案 |
| 20 | 安全标识管理办法 | | |

附件九 危险废物处置协议



铝灰渣委外利用回收合同

甲方:福建省南平铝业股份有限公司

合同编号: MLNG (QT) 22-002

乙方: 福建煌源金属有限公司

甲乙双方经竞争性谈判就铝灰渣委外利用回收金属铝进行了友好协商, 达成 如下条款:

一、返还率。

甲方各种委外利用回收的物资, 乙方按以下比率返还铝锭(百分比):

| 序号 | 委托加工物资名称 | 返还率 (%) | 备 注 |
|----|----------|---------|-----|
| 1 | 铝细渣 | * | |
| 2 | 过滤板铝渣 | | |


出厂货物按磅重实际重量,返还铝锭按磅重扣除实际钢带重量(0.5kg/根,若使用塑钢带的扣重 0.1kg/根) 计重。出厂货物含水率较大的,由甲方(接收部门、物控部门、采购部门)与乙方协定。乙方回收率低于本合同约定标准时,不足部分乙方按A00铝锭市场价(合同期满或提前解除前三个交易日上海长江现货铝锭算术平均价)补偿给甲方。

- 二、费用承担。甲方负责甲方厂内货物的装卸,甲方不扣除包装袋重量,乙 方无需支付甲方相应部门的包装袋费用。其余事项及相关费用一律由乙方负责, 甲方无需向乙方支付任何费用。
 - 三、返还的铝锭质量要求:
- 1. 各种委托加工物资的返还铝锭的化学成份要求见下表(华银公司部分出厂 货物本身成份高于下表的,经核实商定后该部分返还铝锭可以高于下表,但不得 高于该部分出厂货物本身的元素成份);

| 出厂货物名 | 主要元素成份(%)不大于 | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 称 | Fe | Si | Cu | Mg | Mn | Zn | Ni | Sn | Pb | |
| 铝粗渣、铝中 渣、铝细渣 | 0. 50 | 0. 50 | 0. 20 | 0. 30 | 0. 10 | 0. 10 | 0. 01 | 0. 01 | 0. 01 | |
| 过滤板铝渣 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.50 | 0.10 | 0. 10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |









- 2. 返还铝锭外型尺寸要求: 长x宽x高, 不大于 75cmx12cmx8cm;
- 3. 铝锭中不能有夹渣或夹杂等其他杂物:
- 4. 铝锭表面要光滑, 不能有含渣、脱层、飞边等缺陷。
- 四、倡锭返还期限

原则上乙方每次提取出厂货物后颁在 10 天内将加工好的铅锭返还甲方,特殊情况另行商定。

五、验收标准


- 1. 或母验收;每批次接收单位随机取2个样品,送甲方技术中心化验室化验, 由化验室出具化验报告,乙方存在异议的,可委托第三方检测;
- 表面验收:由甲方接收部门按要求对每批次返还铝锭进行表面是否光滑。 有无含流、脱层、飞边等缺陷验收;
- 内在验收:由甲方接收部门按要求对每批次返还铝锭截取断面检查是否有 夹造或夹杂异物。

六、违约责任

- 合同期内,甲乙双方不得私自变更合同,如有变更,必须经双方协商同意。
 查财,造成的经济损失由违约方负责相应的赔偿。
- 2. 乙方不得将出厂货物转让、转卖或转移到无环保资质场地加工,所指定的 铝灰造运输方须有危险废物道路运输许可资质,并在福建省固体废物环境监管平 台注册,按危废处置要求运输、装卸(其中招标人按要求负责装车、贴标识、办 理危废联单),中标人生产后的废弃物要按【国家危险废物名录(2021 年辰)】 执行。若因环保原因而让甲方受连带责任的,一切责任均由乙方负责。 必须守 法经营,若违法经营所产生的一切后果与甲方无关。若违反以上约定的甲方将扣 罚乙方所有履约保证金,并终止合同。
- 3. 返还铝锭的化学成份抽样检测不符合要求的,甲方认为可降级使用的,按 当批次重量 2%扣重;甲方认为不能使用的,则退货处理并扣罚 1000 元/次,但 并不免除乙方返还铝锭的义务;
- 返还铝锭出现较严重表面不光滑,含渍、脱层、飞边等缺陷及工艺内在夹 造及其它夹杂物的,按当批次重量 1-5%扣重;









5. 返还铝锭内部出现人为夹渣及其它夹杂物,乙方应自动退出合约或甲方有 权单方终止合同,并另扣乙方限约保证金总额的100%。

6. 乙方应遵守甲方的货物出厂有关制度,发现人为造成实物重量不符,甲方有权中止合同,并按相差实物重量的10倍扣罚。

7. 乙方未按甲方通知时间 48 小时进场装运加工的,超过 48 小时的则给予每 (小时·吨)100 元的处罚,超过 2000 小时·吨,甲方有权单方面解除合同且不 承担违约责任。特殊情况另行商议。

七、履约保证金要求。乙方的投标保证金 100 万元转为履约保证金,合同到期后,若乙方在履约期内无违约,则在 15 个工作日内无息退还。

八、严禁商业贿赂。严禁任何商业贿赂行为的发生。若乙方向甲方相关工作 人员行贿,一经查实甲方将没收乙方规约保证金并终止合同,若商业贿赂行为被 司法机关立案处理的,乙方应向甲方支付名脊损害赔偿金,金额为贿赂行为发生 前一个月应返还铝锭价值的5%,最高赔偿额不超过50万元。


九、本合同未尽事宜或其它物料来料加工双方可另行议定,其补充协议经双 方签字或盖章后生效。

十、本合同在执行过程中如发生争议,甲乙双方应协商解决,协商不成可由 甲方住所地法院裁决。

十一、合同期限、合同期为 2023 年 1月 1日至 2024 年 12 月 31 日。

十二、本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,双方签字或盖章且甲方收到殷 约保证金后生效。

| 甲方:福建省南平铝业股份有限公司 | 乙方: 福建煌源金属有限公司 |
|----------------------|-------------------------|
| 地址:福建省梯平市生业路65号 | 地址:三明市将床装积套工业园区财程大道3路3号 |
| 电话: 0599 87376854 10 | 电话: 台间专加工 |
| 传真: 0599-8732682 | 传真: |
| 委托代理人签字: 多年以 2011.11 | 》委托代理人签字:Forpyrts 2022 |









危险废物委托处置协议

甲方:福建省南平铝业股份有限公司

协议编号: MLNG(QT)22-001

乙方:福建融泉净水剂有限公司

签订地点: 南平市延平区

根据《中华人民共和国民法典》以及相关法律法规,经双方协商一致,现就 甲方委托乙方处置危险废物的事宜达成如下条款,以便共同遵守。

第一条: 主体资格

乙方具备表面处理废物(HW17(336-064-17))安全处置的能力及相关设施。 并具有环境保护行政主管部门许可的危险废物处理的相关资质。甲方对乙方资质 范围已确认了解。

第二条:委托处置的危险废物种类、数量、价格及条件

- 本合同所称危险废物是指甲方在经营活动中产生的已列入《国家危险废物名录》或者根据《国家危险废物鉴别标准和鉴别方法》判定的具有危险特性的废物-表面处理废物(HW17(336-064-17))。
- 甲乙双方根据国家和福建省的有关法律法规规定,进行协商后,甲方决定委托乙方处置危险废物类别、单价如下:

| 废物名称 | 类別编号 | 包装 方式 | 处置单价 (含增值税、含运费) | 吨数 | |
|-------------------|----------------------|----------|--------------------|--------|--|
| 表面处理废物 (氢氧化铝渣) | HW17 (336-064-17) | 吨袋装 | 元/吨 处置单价按不含税单价 | 约 7000 | |

价格为不含税单价固定价(国家税率调整时,处置单价按不含税单价固定价加上 税点)

结算数量以双方确认的过磅数量为准。每次装载上车后在甲方处过磅,经双 方经办人员当场核实后签名确认,若经乙方过磅之后数量差异在200公斤以内的, 以甲方过磅数量为准。若差异在200公斤以上,由第三方进行检测判定哪方磅秤 准确,确定过磅数。

本合同执行条件:即甲方生产产生的表面处理废物 (氢氧化铝渣) (HW17 336-064-17) 按危废管理:若合同期內甲方生产产生的表面处理废物 (氢氧化铝 渣) (HW17 336-064-17) 不再按危废管理时则合同终止。

第三条: 结算方式









1. 结算方式及期限: 甲乙双方月底核对当月处置量, 乙方次月初提供含 6% (国家税率调整时,税票相应调整)的增值税专用发票,甲方收到发票后于月底 前付款。合同不含税价为一次不变价,不受市场价格或政策因素影响,如因国家 税率调整,合同不含税金额不变,含税金额随国家税率变动而调整。

2. 乙方指定的收款账户:

账户名称:福建融泉净水剂有限公司

纳税人识别号: 91350181705399138A

开户银行: 兴业银行福清支行

银行账号: 116010100100100885

第四条:双方权利和义务

甲方的权利和义务

收储时甲方须提前 2 日通知乙方当次收运的时间、地点及数量。对于装载、 运输是否有特殊要求也要一并告知,方便乙方派车。

甲方应将各类工业危险废物分类存储、按批次、做好标记标识、不可混入其 他杂物,将待处理的工业危险废物按照工业危险废物包装、标识及贮存技术规范 要求贴上标签。集中摆放, 井负责装车。

甲乙双方依据《危险废物转移联单管理办法》要求,向主管机关进行联单申 报,各自完成当地环保部门的转移手续办理。

甲方提供给乙方的工业危险废物不得存在下列情况:

- 1) 工业危险废物中存在未列入本合同处置的危废类别;
- 2)标识不规范或者错误、包装破损(含包装物老化等因素)、包装不牢固或 者密封不严、污泥滴水:
- 3) 如有剧毒类危险废物、高腐蚀类危险废物、易燃易爆类危险废物、强氧化 性危险废物和不明物,收运前没尽到告知义务,也没告知具体成分和应急安全措 施。存在隣报漏报现象。
- 4) 两类及以上工业危险废物人为混合装入同一包装物内,或者将工业危险废 物与非工业危险废物混合装入同一包装物,或者将固体与液体混合装入同一包装
- 5) 其他违反工业危险废物运输包装的国家标准、行业标准及通用技术条件的 异常情况。



CS 日描全幅王 ①



6) 甲方填写《危险废物电子联单》的种类、数量、批次与实际不符合。

7) 其他违反《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染 环境防治法》的行为。

提醒:甲方提供给乙方的工业危险废物如出现上述异常情况之一的,乙方有 权拒收,且无需承担任何违约责任。乙方此服务过程产生的一切损失和费用,由 甲方负责。

甲方有根据约定的付款条件,支付危险废物处置费用给乙方的义务。

- 乙方的权利和义务 1. 乙方应在收到甲方危险废物(甲方公司产生的除含铬外的所有氢氧化铝 渣)转移通知后,48 小时内安排清运事宜。
- 2. 乙方对甲方危险废物进行转运时,由甲方派遣人员装车,车辆运输费和 卸货由乙方负责,危险废物运输单位车辆运输资质必需符合国家环保法律法规要 求,(道路运输经营许可证和车辆道路运输证、签订合同等)。
- 3. 乙方应按国家有关法律法规的标准规范,安全负责的处理处置上述危险 废物, 在暂存和处理处置过程中, 如对周边环境造成二次污染或发生安全、卫生 等意外事故,承担由此产生的一切后果和责任。禁止乙方未处置外流,由此被生 态环境局等有关单位查处,由乙方负一切责任。
- 4. 甲乙双方依据《危险废物转移联单管理办法》要求,向主管机关进行联 单申报,各自完成当地环保部门的转移手续办理。

第五条: 违约责任

- 1. 合作期内未产生任何纠纷的情况下, 甲方未按合同约定全额支付处置费的, 甲方应承担违约责任,每逾期一日向乙方支付全额处置费的千分之一的违约金。
- 2. 合同期内未产生任何纠纷的情况下, 乙方未按甲方通知的规定时间内未按 时按量无故逾期清运的,给予每小时 100 元/吨的处罚。超过 96 小时。甲方有权 单方面解除合同且不承担违约责任, 甲方将不定期检查处置情况, 如果发现乙方 未处理外流等违规情况, 将对乙方进行处罚井通报, 处罚标准; 第1次发现处罚 1万元; 第2次发现处罚2万元,并终止合同,没收合同履约保证金,取消乙方 处置资格(不少于5年),暂停处置费用支付(不少于1年);构成违法犯罪的由 司法机关处置。
 - 3. 任何一方违反合同的,另一方均有权要求其承担违约责任,除因不可抗





力, 否则仍应继续履行合同。

4. 本合同中,不可抗力是指在任何受影响的一方的合理控制范围以外而且 并非由于该方的过错而引起的不可预见、不可克服且不可避免的事件,包括但不 限于: 地震、海啸、水灾、台风、雷击或其它灾难;公敌行为;政府行为;征用 或没收设施;任何阻碍或严重限制前往服务地点或在服务地点实施服务的冲突、 战争、敌对行动、暴乱、恐怖主义行动及民众骚乱;以及其它类似事故。

第六条: 协议期限

自 2022 年 9 月 1 日起至 2024 年 8 月 31 日止。

第七条: 保密

甲乙双方对于因履行本协议而知悉的对方包括(但不限于)技术。商业等秘密,均负有保密义务。

第八条:协议的变更、转让和解除


- 1、订立本合同所依据的法律、行政法规、规章发生变化,本合同应变更相 关内容:订立本合同所依据的客观情况发生重大变化,致使本合同无法履行的, 经甲乙双方协商同意,可以变更或者终止合同的履行。
 - 2. 有下列情形之一的, 本协议自行终止:
 - (1) 任何一方以解散、破产、关闭、清算等致使本协议不能履行:
 - (2) 双方协商一致解除合同;
 - (3) 法律法规规定的其他情形。
- (4)如在本合同有效期內,乙方的危险废弃物经营许可证有效期届满且未获 展延核准、或公司被环保主管部门责令停产、或公司危险废弃物经营许可证为主 管机关依法撤销者,本协议自动终止。

第九条:争议解决

在执行本合同过程中如发生争议双方协商解决,如协商不能达成一致的,可 按以下方式解决:依法向甲方所在地人民法院起诉。

第十条: 严禁任何商业贿赂行为的发生。若乙方向甲方相关工作人员行贿, 或甲方相关工作人员的受贿行为被司法机关立案,则甲方将冻结乙方在甲方的所 有未结款项;商业贿赂行为一旦被司法机关判定违法犯罪事实成立,则甲方有权 没收乙方被冻结的未结款项,并在今后三年内取消与乙方的合作。若商业贿赂行 为被立案处理期间乙供方在甲方无剩余款项,则在商业贿赂行为被确定之日起十





CS 扫描全能王 Q





日内乙方应向甲方支付名誉损害赔偿金,金额为乙方曾与甲方交易累计总结算款的 10%,但最高赔偿额不超过 50 万元。


第十一条: 其他

- 1、本协议未尽事宜,由双方协商订立补充协议。
 - 2、本协议经甲乙双方签字盖章后生效。

3、本协议一式叁份,甲方执贰份,乙方执壹份,每份具有同等的法律效力。

| 甲方名称 | 福建省南平铝业股份有限 | 乙方名称 | 福建融泉净水剂有限公司 |
|-------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 单位地址 | 公司 南平市延平区工业路55-4 | 单位地址 | 福建省福清市城头镇元洪技 |
| 法定代表人 | 李翔(合同专用音》 | 法定代表人 | 陈自州·同专用草。 山林本、""。 |
| 委托代理人 | De la la | 委托代理人 开户银行及账 | 兴业银行福清支行 |
| 开户银行 及账号 | 南平市工行延平支行 140 604 160 900 100 0102 | 电话 | 116010100100100885 13799333388 |
| 电话 | 0599-8737653 | 传真时间 | 2012年 8月/0 |







废物(液)处理处置及工业服务合同

签订时间: 2024 年 1月 17日 合同编号: GF09010042012 MLFJC7.24-002

甲方:福建省南平铝业股份有限公司 地址:福建省南平延平区工业路 65 号 统一社会信用代码: 91350000158143319Q 联系人:罗星华 联系电话: 13706902494 电子邮箱:

乙方:福建绿洲固体废物处置有限公司 地址:南平市延平区炉下镇下以村陈坑自然村1号绿洲环保 统一社会信用代码:91350700591740421Y 联系人:纪晓娟 联系电话:13950187241 电子邮箱:jixiaojuan@dongjiang.com.cn

根据《中华人民共和国环境保护法》以及相关环境保护法律、法规规定,甲方在生产过程中形成的工业废物(液)【<u>详见合同附件二</u>】,不得随意排放、弃置或者转移,应当依法集中处理。乙方作为一家具有处理工业废物(液)资质的合法企业,甲方同意由乙方处理其工业废物(液),甲乙双方现就上述工业废物(液)处理处置事宜,根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规,经友好协商,自愿达成如下条款,以兹共同遵照执行;

一、甲方合同义务

- 1、甲方应将本合同约定下生产过程中所形成的工业废物(液)连同包装物 交予乙方处理。乙方向甲方提供预约式工业废物(液)处理处置服务,甲方应在 每次有工业废物(液)处理需要前,提前【5】日通过书面形式通知乙方具体的 收运时间、地点及收运工业废物(液)的具体数量和包装方式等,乙方应在收到 甲方书面通知后【3】日内告知甲方是否可以提供相应的处理处置服务。
- 2、甲方应将各类工业废物(液)分类存储,做好标记标识,不可混入其他 杂物,以方便乙方处理及保障操作安全。对袋装、桶装的工业废物(液)应按照 工业废物(液)包装、标识及贮存技术规范要求贴上标签。





上 | 左 | 东江环保



- 3、甲方应将特处理的工业废物(液)集中摆放,并为乙方上门收运提供必要的条件,包括进场道路、作业场地、装车所需的装载机械(叉车等),以便于乙方装运。
 - 4、甲方承诺并保证提供给乙方的工业废物(液)不出现下列异常情况:
- 工业废物(液)中存在未列入本合同附件的品种[特别是含有易爆物质、 放射性物质、多氯联苯以及氰化物等剧毒物质的工业废物(液)];
 - 2) 标识不规范或者错误: 包装破损或者密封不严;
- 3) 两类及以上工业废物(液)人为混合装入同一容器内,或者将危险废物 (液)与非危险废物(液)混合装入同一容器;
 - 4) 工业废物(液)中存在未如实告知乙方的危险化学成分;
- 5) 违反工业废物(液)运输包装的国家标准、地方标准、行业标准及通用 技术条件的其他异常情况。

如出现以上任一情形的,乙方有权拒绝接收且无需承担任何责任及费用。

5、甲方应按照本合同约定方式、时间,准时、足额向乙方支付费用。

二、乙方合同义务

- 在合同有效期内,乙方应具备处理工业废物(液)所需的资质、条件和 设施,并保证所持有许可证、营业执照等相关证件合法有效。
- 2、乙方自备运输车辆,按双方商议的计划到甲方收取工业废物(液)。乙方在接到甲方收运通知后,若无法接受甲方预约按计划处理工业废物(液)的。应及时告知甲方,甲方有权选择其他替代方法处理工业废物(液)。乙方某次或某一段时间无法为甲方提供处理处置服务的,不影响本合同的效力。
- 乙方收运车辆以及司机,应当在甲方厂区内文明作业,作业完毕后将其 作业范围清理干净,并遵守甲方的相关环境以及安全管理规定。

三、工业废物(液)的计重

工业废物(液)的计重应按下列方式【1】进行:

- 在甲方厂区内或者附近过磅称重,由甲方提供计重工具或者支付计重的 相关费用;
 - 2、用乙方地磅免费称重;
 - 3、若工业废物(液)不宜采用地磅称重,则按照____方式计重









四、工业废物(液)种类、数量以及收费凭证及转接责任

1、甲、乙双方交接待处理工业废物(液)时,必须认真填写《危险废物转移联单》的各项内容,该联单作为合同双方核对工业废物(液)种类、数量以及收费的凭证。

2、若发生意外或者事故,甲方将待处理工业废物(液)交乙方签收且离开 甲方厂区之前,责任由甲方自行承担;甲方将待处理工业废物(液)交乙方签收 且离开甲方厂区之后,责任由乙方自行承担,但法律法规另有规定或本合同另有 约定的除外。

五、费用结算和价格更新

1、费用结算:

根据本合同附件《工业废物(液)处理处置报价单》中约定的方式进行结算。

- 2、结算账户:
- 1) 乙方收款单位名称:【福建绿洲固体废物处置有限公司】
- 2) 乙方收款开户银行名称:【中国工商银行南平市延平支行】
- 3) 乙方收款银行账号:【1406041619009337314】

甲方将合同款项付至上述指定结算账户进行支付后方可确定甲方履行了本 合同付款义务,否则视为甲方未履行付款义务,甲方应承担由此造成的一切损失。

3、价格更新

本合同附件《工业废物(液)处理处置报价单》中列明的收费标准应根据市场行情及时更新。在合同有效期内,若市场行情发生较大变化时,乙方有权要求对收费标准进行调整,经双方协商后,应重新签订补充协议确定调整后的收费标准。

六、不可抗力

在合同有效期内,因发生不可抗力事件(是指合同订立时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括自然灾害、如台风、地震、洪水、冰雹;政府行为,如征收、征用;社会异常事件,如罢工、骚乱、疫情等方面)导致本合同不能履行时,受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事件发生之后三日内,向对方书面通知不能履行或者需要延期履行、部分履行的理由,并提供有关证明。在取得相关证明之后,主张受到不可抗力影响的一方可以不履行或者延期履行、部分







履行本合同, 并免予承担违约责任。

七、法律适用及争议解决

- 本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国 大陆地区法律。
- 2、就本合同履行发生的任何争议,甲、乙双方先应友好协商解决;协商不成时,任何一方可向有管辖权的人民法院起诉,争议败诉方承担与争议有关的诉讼费、调查费、公证费、律师费及守约方实现债权的其它费用等,除非人民法院另有判决。

八、保密条款

合同双方在工业废物(液)处理过程中所知悉的技术秘密以及商业秘密有义 务进行保密,非因法律法规另有规定、监管部门另有要求或履行本合同项需要, 任何一方不得向任何第三方泄漏。如有违反,违约方应承担相应的违约责任。

九、违约责任

- 1、合同任一方违反本合同的规定,守约方有权要求违约方停止并纠正违约 行为,经守约方提出纠正后在 10 日内仍未予以改正的,守约方有权单方解除本 合同,造成守约方经济以及其他方面损失的,违约方应予以全面、足额、及时、 有效的赔偿。
- 2、合同任一方无正当理由撤销或者解除合同,造成合同对方损失的,违约 方应赔偿守约方由此造成的所有损失。
- 3、甲方所交付的工业废物(液)不符合本合同规定(不包括第一条第四款的异常工业废物(液)的情况)的,乙方有权拒绝接收且不承担任何责任及费用, 乙方同意接收的,由乙方就不符合本合同规定的工业废物(液)重新提出报价单交于甲方,经双方商议同意签字确认后再由乙方负责处理;如协商不成,乙方不负责处理,并不承担由此产生的任何责任及费用。
- 4、若甲方故意隐瞒乙方收运人员或者将属于第一条第四款的异常工业废物 (液) 装车,由此造成乙方运输、处理工业废物(液)时出现困难、发生事故或 损失的,乙方有权要求甲方赔偿由此造成的所有损失(包括分析检测费、处理工 艺研究费、工业废物(液)处理费、事故处理费等)并承担相应法律责任,乙方 有权根据《中华人民共和国环境保护法》以及其他环境保护法律、法规规定上报







环境保护行政主管部门、追究甲方和甲方相关人员的法律责任。

5、甲方逾期支付处理费、运输费或收购费的、每逾期一日按应付总额万分 之四支付违约金给乙方,并承担因此给乙方造成的全部损失;逾期达 30 天的, 乙方有权单方解除本合同且无需承担任何责任,并要求甲方按合同总金额的 20% 支付违约金,如给乙方造成损失,甲方应赔偿乙方的实际损失。乙方已按照合同 约定处理完成工业废物(液)对应的处理费、运输费或收购费,甲方应本合同约 定及时向乙方支付相应款项,不得因嗣后双方合作事项变化或其他任何理由拒绝 支付,或要求以此抵扣任何赔偿费,违约金等。

十、合同其他事宜

- 1、本合同有效期为【贰】年,从【2024】年【1】月【17】日起至【2026】 年【1】月【16】日止。
- 2、本合同未尽事宜。由双方协商解决或另行签订书面补充协议,补充协议 与本合同具有同等法律效力,补充协议与本合同约定不一致的,以补充协议的约 定为准。
- 3、甲、乙双方就本合同发生纠纷时(包括纠纷进入诉讼或仲裁程序后的各阶段)相关文件或法律文书的送达地址和法律后果作如下约定:

甲方确认其有效的送达地址为【福建省南平廷平区工业路 65 号】, 收件人为【罗星华】, 联系电话为【13706902494】:

乙方确认其有效的送达地址为【南平市延平区炉下镇下以村陈坑自然村1号绿洲环保】,收件人为【<u>纪晓娟</u>】,联系电话为【400-830-8631/0599-8621009】。

双方确认:一方提供的送达地址不准确或送达地址变更后未及时通知对方导致相关文件或法律文书未能被实际接收的,或一方拒绝接收相关文件或法律文书的,若是邮寄送达,则以邮件退回之日视为送达之日;若是直接送达,则以送达人在送达回证上记明情况之日视为送达之日。

- 4、本合同一式贰份,甲方持壹份,乙方持壹份。
- 5、本合同经甲、乙双方加盖各自公章或合同专用章之日起正式生效。
- 6、本合同附件《工业废物(液)处理处置报价单》、《工业废物(液)清单》、 《廉洁自律告知书》,为本合同有效组成部分,与本合同具同等法律效力。本合







同附件与本合同约定不一致的,以附件约定为准。

【以下无正文, 仅为合同签署页】

甲方 (盖章): 福建省南沿岛亚洲份有限公司

业务联系人: 罗星生

收运联系人: 罗星郡山

电话: 0599-

传 真: 0599-87

开户银行:

账号:

乙方(盖章):福建绿洲関体废物处置有限公司

业务联系人: 纪晓娟

收运联系人:纪晓娟

联系电话: 1395018724


传 真:

开户银行:中国工商银行南平市延平支行

账号: 1406041619009337314

客服热线: 400-830-8631/0599-8621009







10 ft ·

工业废物 (液) 处理处置服务报价单

का (

| 中号 | 8.8 | 度物编号 | 無格 | 年預计量 | 单位 | 包装方式 | 处理方式 | 单价 | 单位 | 付款方 |
|----|------------|----------------------|----|------|----|-------|------|----|-----|-----|
| 1 | 电解槽皮液 | HW48 (321-023-48) | | | | | 横翅 | - | 元/吨 | 甲方 |
| 2 | 除生失 | HW48 (321-034-48) | | | | 19.64 | 填埋 | # | 元吨 | 甲方 |
| 3 | 电解槽皮液 | HW48 (321-025-48) | | | | ** | 填埋 | - | 元吨 | 甲方 |
| | W 放 | HW35 (900-399-35) | | | | 袋装 | 物化 | - | 元吨 | 甲方 |
| • | 乳化液 | HW09 (900-006-09) | | | | 相較 | 物化 | * | 元吨 | 甲方 |
| | 改英子树脂 | HW13 (900-015-13) | | 3500 | | 桶装、袋装 | 黄烧 | * | 元吨 | 甲方 |
| 7 | 废话性奖 | HW49 (900-039-49) | | | * | 袋鞋 | 焚烧 | * | 元/吨 | 甲方 |
| 8 | 食祖義主 | HW08 (900-213-08) | | | ~ | 袋袋 | 焚烧 | - | 元吨 | 甲方 |
| 9 | 排推 | HW12 (900-252-12) | | | | 桶装、袋装 | 焚烧 | * | 元/吨 | 甲方 |
| 10 | 表面处理度物 | HW17 (336-064-17) | | | | 袋装 | 填埋 | * | 元吨 | 甲方 |
| 11 | 含铬氢氧化铝造 | HW21 (336-100-21) | | | | 袋装 | 填埋 | * | 元/略 | 甲力 |
| 12 | 其他度物 | HW49 (900-041-49) | | | | 桶装、袋装 | 焚烧 | - | 元吨 | 甲方 |
| 13 | 槽液皮水 | 一般固改 | | | | 植装 | 物化 | * | 元/吨 | 甲方 |
| 14 | 旋矿物油桶 | HW08 (900-249-08) | | | | 桶装、袋装 | 黄烧 | - | 元吨 | 甲方 |

1、结算方式;双方根据交接工业废物(液)时填写的《危险废物转移联单》、《废物交接联单》 的数量及报价单的单价进行核算并制定对账单、工业废物(液)经双方(上月)对账核对无 误后,应收款方开具财务发票并提供给应付款方;应付款方收到财务发票后,应在15个工作 日内向应收款方以银行汇款转账形式支付上月的各项费用,并将转账单传真给应收款方确认。







以上价格为含税价, 乙方提供 6%的增值税专用发票。(注: 如遇国家税率调整, 双方约定含税价不变)。

- 2、合同有效期内,以上报价含运费。(备注:甲方需自行安排危险废物在厂区内的装车工作, 乙方负责离开甲方工厂后的运输工作)。
- 3、甲方应将各类待处理工业废物(液)分开存放。如有桶装废液请贴上标签做好标识。并按照《废物(液)处理处置及工业服务合同》约定做好分类及标志等。
- 4、本报价单包含甲、乙双方商业机密,仅限于内部存档,切勿对外提供或披露。
- 5、本报价单为甲、乙双方于【2024】年【1】月【17】日签署的《废物(液)处理处置及工业服务合同》(合同编号:【GF09010042012】)的附件。本报价单与《废物(液)处理处置及工业服务合同》约定不一致的。以本报价单约定为准、本报价单未涉及事宜、遵照双方签署的《废物(液)处理处置及工业服务合同》执行。



乙方名称(盖章)福建绿洲固体废物处置有限。司 日期: 2024年 月 17年 5月







附件二:

工业废物 (液)清单

根据甲方需求,经协商,双方确定本合同项下甲方拟交由乙方处理处置 的工业废物(液)种类及预计量如下:

| 序号 | 工业废物 (液) 名称 | 工业废物 (液)編号 | 年預计量 (吨/年) | 包装方式 | 处理方式 |
|----|-------------|----------------------|------------|-------|------|
| 1 | 电解槽废渣 | HW48 (321-023-48) | | 袋装 | 填埋 |
| 2 | 除尘灰 | HW48 (321-034-48) | | 袋装 | 填埋 |
| 3 | 电解槽废渣 | HW48 (321-025-48) | 3500 吨/年 | 袋装 | 填埋 |
| 4 | 碱液 | HW35 (900-399-35) | | 袋装 | 物化 |
| 5 | 乳化液 | HW09 (900-006-09) | | 桶装 | 物化 |
| 6 | 废离子树脂 | HW13 (900-015-13) | | 桶装、袋装 | 焚烧 |
| 7 | 废活性炭 | HW49 (900-039-49) | | 袋装 | 焚烧 |
| 8 | 废硅藻土 | HW08 (900-213-08) | | 袋装 | 焚烧 |
| 9 | 漆渣 | HW12 (900-252-12) | | 桶装、袋装 | 焚烧 |
| 10 | 表面处理废物 | HW17 (336-064-17) | | 袋装 | 填埋 |
| 11 | 含铬氢氧化铝渣 | HW21 (336-100-21) | | 袋装 | 填埋 |
| 12 | 其他废物 | HW49 (900-041-49) | | 桶装、袋装 | 焚烧 |
| 13 | 槽液废水 | 一般固废 | | 桶装 | 物化 |
| 14 | 废矿物油桶 | HW08 (900-249-08) | | 桶装、袋装 | 焚烧 |









附件三

廉洁自律告知书

福建省南平铝业股份有限公司:


很荣幸能与贵司建立/保持业务合作伙伴关系,我公司历来倡导依法经营、按 章办事、廉洁从业、履行职责、诚实守信的经营风气,为了更好地维护贵我双方 的合作关系,强化对经营活动的纪律约束,规范从业人员行为,现将我公司的有 关规定及主张函告贵方,想协助并监督执行;

- 一、严禁我公司人员有以下行为:
- 1、严禁利用职权在经营活动中谋取个人私利, 损害本公司利益:
- 严禁利用职务上的便利通过同业经营或关联交易为本人或特定关系人谋 取利益;
- 3、严禁利用企业的商业秘密、知识产权、业务渠道为本人或者他人从事年利活动;
- 4、严禁在经营活动中索取、收受任何形式的回扣、手续费、酬金、礼金、 感谢费、各种有价证券等;
- 5、严禁在经营活动中参加有可能影响公正履行职务的宴请、旅游和其它高 消费娱乐活动。
 - 二、贵方不可以有以下行为:
 - 1、不可以向我公司人员行贿、变相行贿以及报销本应由其个人支付的费用;
 - 2、不可以向我公司人员赠送礼品、礼金、各种有价证券及其他支付凭证:
 - 3、不可以为我公司人员提供任何方式的高消费娱乐活动;
- 不可以为我公司人员在贵方入股、参股、兼职以及为其个人牟利提供便利。

以上规定的执行希望得到贵方的支持和配合,若我公司人员有违反上述规定的行为,在经营活动中有不廉洁以及不正当的情形发生,请贵方主动告知我们,我司将严肃查处,决不姑息;触犯国家法律的,依法移送司法机关处理。如贵方人员违反本规定,我公司有权中止或取消与贵方的合作,由此造成的后果由贵方









工业废物安全处置服务合同书

合同编号: MLFJRS24-001

委托方(下称甲方): 福建省南平铝业股份有限公司

地址:福建省南平市延平区工业路 65号

电话: 0599-8737655

传真: 0599-8737579

被委托方(下称乙方): 沙县盛福环保节能燃料有限公司

地址: 三明市沙县高桥镇洋芜山工业集中区

电话: 0598-5555066

传真:

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《民法典》等 法律法规,甲乙双方就工业废物的安全处置事宜,本着符合环境保护 法律规范的要求和平等互利的原则,经双方友好协商,达成协议如下:

一、 合作内容:

- 1、甲方作为工业废物的产生单位,特别委托乙方进行工业废物的处置。乙方作为专业的工业废物的处置单位,必须依照环保规范进行安全处置,乙方根据甲方提供的废物资料(种类、数量、说明)提出相应的处置方案和处置回收费用,经甲方确认后作为合同的必备附件。
- 2、甲方承诺并保证提供给乙方的工业危险废物不出现下列异常情况(如:工业危险废物中存在未列入本合同附件的品种,特别是含有易爆物质、放射性物质、多氯联苯以及氰化物等剧毒物质的工业危险







废物)

- 3、甲方提供的工业废物必须按废物的不同性质进行分类包装贮存、标识清楚,不明废物特别是含有易爆物质,放射性物质、多氯联苯以及氰化物等剧毒物质的工业危险废物,不属于本合同范围;乙方负责到甲方指定的贮存场所提取工业废物,并运输至乙方处理现场按有关规定处置。装车时,甲方应派人员协助乙方,并提供必要条件。
- 4、乙方按双方约定或甲方通知时间收集甲方工业废物,乙方收 集废物前须保证拟提货款已以银行电汇方式汇入甲方指定账号(以当 日预提货量的暂估货款),提货完毕后双方结算多还少补。甲方在 15 个工作日内开具 13%的增值税专用发票给乙方。废物出厂时,甲乙双 方对数量、种类进行确认,以便跟踪管理和结算。
- 5、乙方按国家有关规定,对甲方的工业废物进行安全的无害化 处置,乙方人员及车辆进入甲方厂区,需遵守甲方厂区规定进行作业。
- 6、甲方指定 罗星华为甲方项目联系人(联系电话: 13706902494),负责通知乙方收取工业废物、核实数量和种类,并负责结算;乙方指定 李艺明 为乙方项目经理(联系电话: 13950032006),负责与甲的联络协调工作。
- 7、自合同生效之日起,乙方即接受甲方通知与安排,进行工业 废物交接及运输工作。
 - 二、结算方式:

工业废物数量的结算方式按 (2) 进行。

(1) 按每次报批转运数量结算。







- (2) 根据工业废物处置费用报价表进行结算。
- (3) 乙方收集废物前须保证拟提货款已以银行电汇方式汇入甲方 指定账号(以当日预提货量的暂估货款),提货完毕后双方结算多还 少补。甲方在15个工作日内开具13%的增值税专用发票给乙方。
- (4) 合同不含税价为一次不变价,不受市场价格或政策因素影响, 如因国家税率调整,合同不含税金额不变,含税金额随国家税率变动 而调整。
- (5) 重量以甲方实际过磅重量结算(桶装扣重 20KG/桶),允许磅 差±2‰。

4、结算账户:

开户行名称: 南平市工行延平支行

单位名称:福建省南平铝业股份有限公司

银行账号: 1406041609001000102

三、 双方约定:

- 1、甲方应将《处置方案》内所有废物全部交给乙方处置,不得擅自转移,否则乙方有权终止合同,情节严重者,可根据合同法规定,索取相应赔偿
- 2、合同期内未产生任何纠纷的情况下,乙方未按甲方通知的规定时间内未按时按量无故逾期清运的,给予每小时.车次 100 元的处罚,超过 48 小时,罚款金额可从履约保证金中扣除,甲方有权单方面解除合同且不承担违约责任。甲方将不定期检查收集清运情况,如果发现乙方未及时清运等违规情况,将对乙方进行处罚并通报,处罚





标准:发现1次处罚300元;发现第2次处罚1000元,并终止合同, 没收合同履约保证金,取消合同供应商资格(不少于5年),构成违 法犯罪的由司法机关处置。

- 3、协议在执行过程中,如有未尽事宜,需经合同双方当事人共同协商,另行补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
 - 4、甲方超出本合同核定的废物,另行个案处置。
- 5、甲、乙双方对本合同内容和因本合同而知悉对方之任何业务 资料,需尽保密之义务,此义务不因终止合同而失效,保密期限至本 合同终止三年内有效。
- 6、违约处理: 甲乙双方对合同的履行有争议的, 双方协商解决, 协商不成的并向甲方所在地的人民法院提请诉讼。
- 7、本协议一式两份,甲乙双方签字并加盖公章后生效,双方各 持一份。

8、合同有效期限 2024年 2月 2日 至 2025年 2月1日 。

甲 方:福建省南平铝业股份有限公司 法人代表:周锋

代理人: 34

日期: 2124年 1月5日

乙 方:沙县盛福环保节能燃料有限公司

49 TH 1 1

日期: 20以年「月5日

CS 扫描全能王



附件1:

工业废物处置方案

委托单位:福建省南平铝业股份有限公司

| 序号 | 废物名称 | 废物类别和代码 | 处置工艺技术说明 |
|----|------|---------|--|
| 1 | 废矿物油 | HW08 | 采用减压蒸馏工艺处置废矿物油。 精馏残渣送至危废处置单位处置。 |

受理单位: 沙县盛福环保节能燃料有限公司







附件 2:

工业废物处置费用报价表

委托单位:福建省南平铝业股份有限公司

| 序号 | 废物名称 | 预计产生量 | 处理费用 |
|----|------|---------|------|
| 1 | 废矿物油 | 20_ 吨/年 | 处置费 |
| 2 | 运输费用 | 含运费含税 | |

受理单位: 沙县盛福环保节能燃料有限公司



附件十 应急监测协议



福建省南平铝业股份有限公司 突发环境事件应急监测服务协议

项 目 名 称: <u>福建省南平铝业股份有限公司</u> 突发环境事件应急监测。

委托方(甲方): 福建省南平铝业股份有限公司

受托方(乙方): 福建省冶金产品质量检验站有限公司

签 订 地 点: _ 南平市延平区



第1页共2页

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规,双方就福建省南平钼业股份有限公司突发环境事件应急监测的技术服务签定本协议。

- 1、 突发环境事件应急监测工作内容: 乙方应在接到甲方应急监测任务后 6 个小时内到达甲方厂区,并根据甲方《突发环境事件应急预案》监测方案、要求 及相关监测技术规范开展突发环境事件应急监测,及时出具有法律效力的监测报 告。
- 3、应急监测工作完成后,乙方根据具体工作量及上款收费标准出具应急监测费用结算通知书给甲方确认。
- 1. 甲方收到乙方提交的应急监测报告及 3%增值税专用发票后 10 个工作日 内,一次性支付全额应急监测费。乙方账号:

开户银行: 中国民生银行福州分行闽都支行

地 址:福州市晋安区王庄街道珠宝路8号

账 号: 1504014210002466

- 5、本协议履行期限从2024年7月15日至2027年7月14日止。
- 6、未尽事宜, 双方协商解决, 如协商不成时, 可提请仲裁或向人民法院提请诉讼。

7、甲方联系人: 黄运东(电话: 15659173547); 乙方联系人: 蓝坚(电话: 13400546119)。

8、本协议、武县份,双方各执、武份,签字盖章有效。

甲方: 福建省南平铝业股份有限公司

法人代表或负责人: 27

乙方: 福建省冶金产品质量检验站有限公司

法人代表或负责人:

第2页共2页

附件十一 应急预案评估会议签到单

福建省南平铝业股份有限公司突发环境事件应急预案

| Marie and San | A Aubo | mark. | - Andrew |
|---------------|--------|-------|----------|
| CD 36 | 会签 | 441 | 35 |
| 141 121 | - | -44 | 70 |

| 专家 | 单位 | 职称/职务 | 电话 |
|---------|------------|----------|--------------|
| TAMES. | 福南海城道沙中心站 | 多工 | 13850996728 |
| Spar | 有解晚堂神心站 | 81 | 18950688608 |
| 345357 | 南华城处部不接些的站 | 高工 | 13960666646. |
| 相关人员 | 单位 | 职称/职务 | 电话 |
| 教 | 不多是不多多新生物的 | 4876 | 1395060081) |
| 理場九 | 南来始坐 | 工治界 | 18950600998 |
| 初数数 | 面粉红豆 | 為是 | 1825017008 |
| 艾色子 | 有平包业 | 经时时程 | 15652173547 |
| * Trans | teletim | jA | 1296060919 |
| 勃强华 | 南军化光上 | 育工 | 13960631272 |
| 光林啊 | 南部坐 | EM4RARS. | 15159937387 |
| 扩张 | 华级级 | 43-93 | 13860050817 |
| Markey | 南等混址 | 李世印刷名 | 1350952511 |
| た活沫 | 冶金工业设计院 | 高工 | 18558706902 |

2.24年 8月 24日

TOTAL MARKET NEW

附件十二 应急预案评审意见

福建省南平铝业股份有限公司 突发环境事件应急预案评审意见表

| | | □函审、会议评审结合, | 白共他 |
|--|--|---|---|
| 评审结论: □近 | | | |
| | 通过评审, 区原则通 | 过但需进行修改复核, 口 | 未通过评审 |
| 突发环境事件员 工有限公司、同 特邀的3名专家 总体评价: 该预案编辑 基本要素较完明 | 应急预案》评审会, 有铝社区、福建省水 水,经现场查看与讨 引基本符合《企业事 | 参加会议的有福建省华 合金工业设计院有限公司 论,形成评审意见。 企业单位突发环境事件应定 基本准确,应急保障措施 | 紹介《福建省南平铝业股份有限公司银铝业有限公司、福建省南铝板带加(预案编制咨询单位)等单位代表及 急预案备案管理办法(试行)》的要求 基本合理,基本符合企业实际,经值 |
| 问题清单: 进一步保障 | 1应急物资储备和加 | 强日常演练。强化企业安 | 《 全生产与消防工作。 |
| 求、按企业的3 数量。 2、根据企业的 3、按照《环境 完善有关应急》 | 突发环境事件风险 实际建设情况进一步 实际情况进一步完 应急监测技术规范 监测内容。 厂区平面布置图、 | 完善《突发环境事件风》 普预案应急组织机构及耶 》及附录要求,结合项目 | 业突发环境事件风险分级方法》的3 验评估报告》,核实风险物质的种类和 3责、预警、应急响应及处置等内容。 实际及周边环境现状,补充、修改和 |
| 评审人员人数: 评审组长签字: 其他评审人员会 | \$ 200 mg 2 | 张6星34 福建 | - THE |
| 企业负责人签 | ž; | 1 | 2024年8月24日 |

能够让周边居民和单位获得事件信息 从可能的突发环境事件情景出发编制且典型突发环境事件情景无缺失 有单独的环境风险评估报告和环境应急资源调查报告 企业环境风险级别: 专业技术服务机构: 个多个工 评审项目 预案编制单位: □一般; 又较 製 = "一票否决" 毛 1 -南 25 1 到北京 剪 둈 **敦发环境事件应急预案评审表** 福建省南平铝业股份有限公司 (以下三项中任意一项判定为"不符合", (表) 环境应急预案及相关文件的基本形式 EK399KX1H 口不符合 口 不符合 ☑符合 □不符合 M 评审意见 逐步重 155 则评审结论为 男 环境保护法第四十七条规定,在发生或可能发生突发 环境事件时,企业应当及时通报可能受到危害的单位 练、集合而成,体现各类事件的共性与规律 和环境应急资源调查的基础上编制环境应急预案 突发事件应急预案管理办法有关规定; 备案管理办法第一条要求,应当在开展环境风险评估 和居民。备案管理办法第十条也提出了相应要求 典型突发环境事件情景基于真实事件与预期风险凝 城事件情景出发编制环境应急预案提出了要求; 备案管理办法第九、十条,均对企业从可能的突发环 突发事件应对法有关规定: "未通过" 苦 黄 南 16 100 囲 H 本栏由企业填写)

| 过程说明 4" | | में × | 结构 2* | 封面目录 1 | |
|---|------------|---|---|---|----|
| 说清预案编修过程 | 环境 | 文字准确,语言通顺,内容简明 | 结构完整,格式规范 | 封面有环境应急预案、预案编制单位名称,预留正式发布预案的版本号、发布日期等设计; 目录有编号、标题和页码,一般至少设置两级目录 | |
| 2符合 口部分符合 口不符合 | 环境应急预案编制说明 | □部分符合 □不符合 | □部分符合 □不符合 | 区符合 口部分符合 口不符合 | 判定 |
| н | 光明 | н | - | - | 得分 |
| | | | | | 说明 |
| 編制过程主要包括成立环境应急预案编制工作组、开展环境风险评估和环境应急资源调查、征求关键岗位 员工和可能受影响的居民、单位代表的意见、组织对 | | 文字准确是指无明显错别字、多字、漏字、语句错误、 数据错误、时间错误等现象: 语言通顺是指语言规范、连贯、易懂。合乎事理逻辑, 关键内容不会产生歧义等; 内容简明是指环境应急预案、环境风险评估报告、环 境应急资源调查报告独立成文, 预案正文和附件内容 分配合理, 应对措施等重点信息容易找到, 内容上无 简单重复、大量互相引用等现象 | 结构完整指预案文件布局合理、层次分明,无错漏章节、段落;正文对附件的引用、说明等,与附件索引、附件一致; 附件一致; 格式规范指预案文件符合企业内部公文格式标准,或文件字体、字号、版式、层次等遵循一定的规范 | 预案版本号指为便于索引、回溯而在发布时赋予预案的标识号,企业可以按照内部技术文件版本号管理要求执行; 预案各章节可以有多级标题,但在目录中至少列出两级标题,便于直找 | |

| | | | | 1 | |
|--|----|-------------------------|---|-----|------|
| 适用主体,指组织实施预案的责任单位;地理或管理范围,如某公司内、某公司及周边环境敏感区域内;事件类别,如生产废水事故排放、化学品泄漏、燃烧或爆炸次生环境事件等;工作内容,可包括预警、处置、监测等。 坚持环境优先,是因为环境一旦受到污染,修复难度大且成本高;应急工作与岗位职责相结合,强调应急任务要细化客实到具体工作岗位 | 12 | □ 部分符合 □ 平分符合 | 体现;符合国家有关规定和要求,结合本单位实际; 20符合 数人第一、环境优先;先期处置、防止危害扩大; 快 □部分符合 速响应、科学应对;应急工作与岗位职责相结合等 □不符合 | 00 | 上作原制 |
| 收集信息,服务于政府环境应急预案编修;另外,由于权限、职责、工作范围的不同,企业环境应急预案 应该在指挥、措施、程序等方面留有"接口",确保与政府预案有机衔接。 | | | | | |
| 管理办法》强调应思规案里在"应对"。适当问问证伸至"预警",向后延伸至"恢复"。关于"加强企业与政府应对衔接",根据各案管理办法,实行企业环场动分部案条案管理,其由一个重要作用是环保部门 | 2 | 口部分符合 口部分符合 口不符合 | 明确: 预案适用的主体、地理或管理范围、事件类 别、工作内容 | ~1 | 适用范围 |
| 此三项为预案的总纲。 关于"规范事发后的应对工作"、《突发事件应急预案 | 10 | □ 符合 □ 部分符合 □ 不符合 | 体现:规范事发后的应对工作,提高事件应对能力, 避免或减轻事件影响,加强企业与政府应对工作衔接 | 6 | 编制目的 |
| | | 环境应急预案文本 | 环境 | | |
| 一般应有意见建议清单、并说明采纳情况及未采纳理由: 演练(一般为检验性的桌面推演)暴露问题清单及解决措施,并体现在预案中 | - | □ 符合 □ 部分符合 □ 不符合 | 党明意见建议及采纳情况、演练暴露问题及解决措施 | Oj. | 问题说明 |
| 預案内容进行推演等 | | | | | |



| 企业根据突发环境事件应急工作特点,建立由负责人和成员组成的、工作职责明确的环境应急组织指挥机构。注意与企业突发事件应急预案以及生产安全等预案中组织指挥体系的衔接 | 12 | □ 符合 □ 部分符合 □ 不符合 | 明确组织体系的构成及其职责。一般包括应急指挥 3 部及其办事制构、现场处置组、环境应急监测组、 成急保障组以及其他必要的行动组 | 11 | 机制 |
|--|-----|-------------------------|--|-----|-----------------------|
| 以图表形式,说明应急组织体系构成、运行机制、联系人及联系方式 | 13 | 2符合 口部分符合 口不符合 | 以应急组织体系结构图、应急响应流程图的形式, 2. 说明组织体系构成、应急指挥运行机制, 配有应急 队伍成员名单和联系方式表 | 12 | 组织指挥 |
| 持。 企业突发环境事件一般会对外环境造成污染, 其预案 应与所在地政府环境应急预案协调一致、相互配合。 | 1/3 | 口部分符合 口不符合 | 预案整体定位消嘶,与内部生产安全事故预案等其 1 他预案清晰界定、相互支持,与地方人民政府环境 应急预案有机衔接 | - | |
| 及里日 73 次 次 对 | 1/3 | 口部分符合 口不符合 | 预案体系构成合理,以现场处置预案为主,确有必) 要编制综合预案、专项预案,且定位清晰、有机衔接 | 10 | |
| 本项目的三项指标,主要考察企业在环境应急预案编制过程中能否清晰把握预案体系。具体衔接方式、内容在应对流程和措施等部分体现。 容在应对流程和措施等部分体现。 有的企业环境应急预案包括综合预案、专项预案、现有的企业环境应急预案包括综合预案、专项预案、现场预案或其他组成,应该明这些组成之间的衔接关系。确保各个组成清晰界定、有机衔接。企业环境应总预案一般应以现场处置预案为主,有针对性地提出急预案一般应以现场处置预案为长置所生力。确责任人员、工作流程、具体措施、落实到应急处置卡上。创需分类编制的、综合预案侧重明确应对原则、组织机构与职级制制的、综合预案侧重明确应对原则、组织机构与职级、基本程序与要求,说明预案体系构成;专项预案重点,基本程序与要求,说明预案体系构成;专项预案 | č.v | ☑符合 □部分符合 □不符合 | 以预案关系图的形式,说明本预案的组成及其组成 之间的关系,与生产安全事故预案等其他预案的衔 接关系、与地方人民政府环境应急预案的衔接关系, 辅以必要的重点内容说明 | · · | 可 存 形 類 樂 |

张俊弘

| | 监测预警 | | | 组织指挥机制 | |
|---|--|--|--|---|--|
| 19 | 200 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| 明确企业内部预警条件, 预警等级, 预警信息发布、 接收、调整、解除程序、发布内容、责任人 | 明确监控信息的获得途径和分析研判的方式方法 | 建立企业内部监控预警方案 | 说明企业与政府及其有关部门之间的关系。明确政 府及其有关部门介入后,企业内部指挥协调、配合 处置、参与应急保障等工作任务和责任人 | 根据突发环境事件的危害程度、影响范围、周边环境敏感点、企业应急响应能力等,建立分级应急响应能力等。建立分级应急响应机制,明确不同应急响应级别对应的指挥权限 | 明确应急状态下指挥运行机制,建立统一的应急指挥、协调和决策程序 |
| 口符合 2部分符合 口不符合 | □部分符合 □不符合 | □部分符合 □不符合 | □部分符合 □和分符合 □不符合 | □部分符合 □和分符合 □不符合 | 区符合 口部分符合 口术符合 |
| - | 19 | 12 | 10 | 10 | 13 |
| | | | | | |
| 一般根据企业突发环境事件类型信景和自身的应急能力等,结合周边环境情况,确定预警等级,做到早能力等,结合周边环境情况,确定预警等级,做到早发现,早报告、早发布; 发现,早报告、早发布; 红色预警一般为企业自身力量难以应对;橙色预警一般为企业需要调集内部绝大部分力量参与应对;黄 | 监控信息的获得途径、例如极端天气等自然灾害、生产安全事故等事故灾难、租关监控监测信息等; 产好全事故等事故灾难、租关监控监测信息等; 分析研判的方式方法,例如根据相关信息和应急能力等、结合企业自身实际进行分析研判 | 根据企业可能面临事件情景,结合事件危害程度、紧急程度和发展态势,对企业内部预警级别、预警发布与解除、预警措施进行总体安排 | 例如政府及其有关部门介入后,环境应急指挥权的移 交及企业内部的调整 | 例如有的企业将环境应急分为车间级、企业级、社会级, 明确相应的指挥权限: 车间负责人、企业负责人、接受当地政府统一指挥 | 指挥运行机制,指的是总指挥与各行动小组相互作用的程序和方式,能够对突发环境事件状态进行评估,迅速有效进行应急响应决策,指挥和协调各行动小组活动,合理高效地调配和使用应急资源 |

51

张微年

| | | 应总监测 | | | 命物教育 | |
|--|---------------------------------------|---|---|--|---|---|
| 26 | 25 | 24 | 23 | 222 | 21 | 20 |
| 明确监测执行单位; 自身没有监测能力的, 说明协议监测方案, 并附协议 | 监测方案一股应明确监测项目、采样(监测)人员、 监测设备、监测频次等 | 涉水污染的, 说明废水排放口、雨水排放口、清净 下水排放口等可能外排渠道监测的一般原则 | | | 明确企业向当地人民政府及其环保等部门报告的责任人、程序、时限方式、内容等,辅以信息报告格式规范 | 明确企业内部事件信息传递的责任人、程序、时限、 区 符合 方式、内容等,包括向协议应急救援单位传递信息 口部分 的方式方法 |
| 口符合 区 部分符合 口不符合 | 口符合 区 部分符合 口不符合 | 口符合 区部分符合 口不符合 | 口符合 乙 部分符合 口不符合 | 口符合 区部分符合 口不符合 | ☑符合 □部分符合 □不符合 | 2符合 口部分符合 口不符合 |
| H | 1 | - | - | × | 13 | 12 |
| 自身没有监测能力的, 应与当地环境监测机构或其他 机构衔接, 确保能够迅速获得环境检测支持 | 针对具体事件情景制定监测方案 | 按照《突发环境事件应急监测技术规范》等有关要求、确定可能外排渠道监测的一般原则,为针对具体事件情景制定监测方案提供指导 | 按照《突发环境事件应急监测技术规范》等有关要求,确定排放口和厂界气体监测一股原则,为针对具体事件情景制定监测方案提供指导; 非放口为实发环境事件中污染物的排放出口,包括按 照相关环境保护标准设置的排放口 | 从企业通报决策人、通报负责人到周边居民、单位负责人之间信息传递的方式、方法及内容,内容一般包括事件已造成或者可能造成的污染情况、居民或单位避险措施等 | 从企业报告决策人、报告负责人到当地人民政府及其 环保部门负责人(单位)之间信息传递的方式、方法 及内容,内容一般包括企业及周边概况、事件的时间、 地点、涉及物质、简要经过、已造成或者可能造成的 污染情况、己采取的措施、请求支持的内容等 | 从事件第一发现人至事件指挥人之间信息传递的方式、方法及内容,内容一般包括事件的时间、地点、涉及物质、简要经过、已造成或者可能造成的污染情况、已采取的措施等 |

- 6



| 应急终止 34 结合本单位实际。该 | 33 配有厂区平面布置8 | 32。 | 分别说明可能的事(31° 美岗位人员采取措施 目标等 | 和措施 30° 置污染物的方式方言 配有废水、F 设置图 | 29° | 28° 体现必要的企业外 的响应措施及对当 | 2(柴源-研判污染范围 流程和措施 |
|----------------------------------|----------------------|--|--|---|--|---|----------------------------------|
| 34 结合本单位实际,说明应急终止的条件和发布程序 | 配有厂区平面布置图,应急物资表/分布图 | | 分别说明可能的事件情景及应急处置方案, 明确相 关岗位人员采取措施的时间、地点、内容、方式、 目标等 | 涉及水污染的,应重点说明企业内收集、封堵、处置污染物的方式方法,适当延伸至企业外防控方式 方法,配有废水、两水、清净下水管网及重要阀门 设置图 | 涉及太气污染的,应重点说明受威胁范围、组织公众避险的方式方法,涉及疏散的一般应辅以疏散路线图;如果装备风向标,应配有风向标分布图 | 体现必要的企业外部应急措施、配合当地人民政府 的响应措施及对当地人民政府应急措施的建议 | 染源-研判污染范围-控制污染扩散-污染处置应对 流程和措施 |
| □部分符合 □不符合 | □符合 ☑部分符合 □不符合 | □部分符合 □不符合 | 口符合 公 部分符合 口不符合 | □符合 ☑部分符合 □不符合 | □符合 ☑部分符合 □不符合 | □ 第分符合 □ 第分符合 □ 不符合 | 口部分符合口不符合 |
| 12 | 1 | ಭಾ | - | - | н | | to. |
| 列明应急终止的基本条件,明确应急终止的决策、指令内容及传递程序等 | | 关键岗位的应急处置卡无遗漏,事件情景特征、处理步骤、应急物资、注意事项等叙述清晰 | 按照以上原则性措施,针对具体事件情景,按岗位细化各项应对措施,并纳入岗位职责范围 | 说明控制水污染的原则性安排 | 遭险的方式包括疏散、防护等,说明避险措施的原则 性安排 | 突发环境事件可能或已经对企业外部环境产生影响时,企业在外部可以采取的原则性措施、对当地人民政府的建议性措施 | 企业内部应对突发环境事件的原则性措施 |

7 -

来微好

| | | 风险分析 | | | | 選級管温 | 保障措施 | 事后恢复 |
|----------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|----------|-----------------|----------------------|---|---|
| 42 | 41 | 40 | 39 | | 500 | 23 | 36 | 63 |
| 环境风险等级划分是否正确 | 环境风险受体类型的确定是否合理 | 重点核对生产工艺、环境风险的控措施各项指标的 赋值是否合理 | 识别出所有重要的环境风险物质,列表,至少列出 重要环境风险物质的名称、数量(最大存在总量)、 位置/所在装置;环境风险物质数量大于临界量的, 辨识重要环境风险单元 | 环均 | 明确环境应急预案的评估修订要求 | 安排有关环境应急预案的培训和演练 | 说明环境应急预案涉及的人力资源、财力、物资以 及其他技术、重要设施的保障 | 成功事和家复的工作内容和责任人、一般包括:现场污染物的后续处理;环境应急相关设施、设备、场所的维护;配合开展环境损害评估、赔偿、事件调查处理等 |
| ☑符合 □不符合 | 区符合 口不符合 | ☑符合 □部分符合 □不符合 | ☑符合 □部分符合 □不符合 | 环境风险评估报告 | □部分符合 □不符合 | 口符合 公部分符合 口不符合 | 口部分符合 口部分符合 口不符合 | 四符合 口部分符合 口不符合 |
| 42 | 2 | 10 | 1/3 | щ | 1/3 | - | 10 | 19 |
| 按照企业突发环境事件风险评估相关文件审查 | 按照企业突发环境事件风险评估相关文件的受体划分依据审查 | 按照企业变发环境事件风险评估相关文件的赋分规 则审查 | 对照企业突发环境事件风险评估相关文件,识别出所 有重要的物质;对于数量大于临界量的,应辨识环境 风险物质在企业哪些环境风险单元集中分布 | | 对预案评估修订进行总体安排 | 对预案培训、演练进行总体安排 | 对各类保障措施进行总体安排 | 《突发事件应急预案管理办法》强调应急预案重在 "应对",适当向后延伸至"恢复",即企业从突发环 境事件应对的"非常规状态"过渡到"常规状态"的 相关工作安排 |

头猴科

| 完善计划 | | | 情景构建 | | |
|---|---|-------------------------------------|---|---|---|
| 48 | 47 | 46 | ដាំ | 2 | # |
| 分析现有环境风险防控与应急措施所存在的差距, 制定环境风险防控整改完善计划 | 明确在最坏情景下,大气环境风险物质影响最远距 离内的人口数量及位置等,水环境敏感受体的数量 及位置等信息,并附有相关示意图 | 危害后果分析,重点分析环境风险物质的影响范围 和程度 | 释放途径分析,重点分析环境风险物质从释放额头 到受体之间的过程 | 源强分析,重点分析释放环境风险物质的种类、释放速率、持线时间 | 列明国内外同类企业的突发环境事件信息,提出本企业可能发生的突发环境事件情景 |
| 口符合 以 部分符合 口不符合 | 口符合 区 部分符合 口不符合 | 口符合 区部分符合 口不符合 | 口符合 公部分符合 口不符合 | 口符合 区部分符合 口不符合 | 口符合 公 部分符合 口不符合 |
| - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
| 对现有环境风险防控与应急措施的完备性、可靠性和 有效性进行分析论证,找出差距、问题。针对需要整 改的短期、中期和长期项目,分别制定完善环境风险 防控和应急措施的实施计划 | 针对最坏情景的计算结果,列出受影响的大气和水环 境保护目标,附图示说明 | 针对每种情景的重点环境风险物质,计算浓度分布情况, 说明影响范围和程度 | 对于可能造成水污染的,分析环境风险物质从释放源头,经厂界内到厂界外,最终影响到环境风险受体的可能的路径;对于可能造成大气污染的,分析从泄漏源头释放至风险受体的路径 | 针对每种典型事件情景进行源强分析,至少包括释放 环境风险物质的种类、释放速率、持续时间三个要素, 可以参考《建设项目环境风险评价技术导则》 | 列表说明事件的日期、地点、引发原因、事件影响等 内容,按照企业突发环境事件风险评估相关文件,结 合企业实际列出事件情景 |

- 9 -

来放弃

| 日为7日 多 由 カスのご 館日 単語 | | | | 操車人员(签字): 3人子子子 | 评审人员 |
|---|---|----|----------------------|---------------------------------------|------|
| | + | 80 | | 命 | |
| 通过逻辑分析、现场抽查等方式对调查数据进行查验 | | 12 | □部分符合 □ 不符合 | 50 针对环境应急资源清单、抽查数据的可信性 | 调查结果 |
| 重点调查可以直接使用的环境应急资源,包括:专职和兼职应急队伍;自储、代储、协议储备的环境应急装备;自储、代储、协议储备环境应急处置场所、应急物资或装备存放场所、应急指挥场所。则实中的应急措施使用的环境应急资源与现有资源一致 | | 10 | 风符合 口部分符合 口不符合 | 49 第一时间可调用的环境应急队伍、装备、物资、场所 口部分符合 口不符合 | 调查内容 |

10

5. 指标说明供参考。

4. "一票否决"项不计入评审得分。

3. 指标调整:标注 c 的指标或项目中的部分指标, 评审组可以对不适用的进行调整。

符合"得0分计,标注b的指标得分按"符合"得3分、"部分符合"得1.5分、"不符合"得0分计。

2.赋分原则: "符合" 得 2 分、"部分符合" 得 1 分、"不符合" 得 0 分; 其中标注 a 的指标得分按"符合"得 1 分、"部分符合"得 0.5 分、"不

或工作有重大疏漏、流于形式或质量差。

| 环境应急预案及相关文件的基本形式 | 能够让周边居民和单位获得事件信息 □不符合 | 从可能的突发环境事件情景出发编制且典型突发环境事件情景无缺失 | 有单独的环境风险评估报告和环境应急资源调查报告(表) 以符合 口不符合 | 評事指标 判定 说明 | "一票否决"项(以下三项中任意一项判定为"不符合"、则证 | 预案编制单位: 描述省值平铅业股份有限公司 (专业技术服务机构: 之5以74.263 工工 设计 () , 有户及4 9 企业环境风险级别: 口一般,区较大,口重水 | 附表1 企业事业单位突发环境事件应急预案评审表 |
|------------------|---|---|---|------------|------------------------------|---|-------------------------|
| | 环境保护法第四十七条规定,在发生或可能发生突发 环境事件时,企业应当及时通报可能受到危害的单位 和居民。备案管理办法第十条也提出了相应要求 | 突发事件应对法有关规定; 各案管理办法第九、十条,均对企业从可能的突发环 境事件情景出发编制环境应急预案提出了要求; 典型突发环境事件情景基于真实事件与预则风险凝 练、集合而成,体现各类事件的共性与规律 | 突发事件应急预案管理办法有关规定; 各案管理办法第十条要求,应当在开展环境风险评估 和环境应急资源调查的基础上编制环境应急预案 | 指标说明 | 则评审结论为"未通过") | (本栏由企业填写) | 近案评审表 |

| 环境应急预案编制说明 | |
|------------|--|
| | 文字准确是指无明显错别字、多字、漏字、语句错误、数据错误、时间错误等现象; |
| | 结构完整指预案文件布局合理、层次分明, 无错漏章节、段落; 正文对附件的引用、说明等, 与附件索引, 附件一致; 附件一致; 格式规范指预案文件符合企业内部公文格式标准, 或文件字体、字号、版式、层次等遵循一定的规范 |
| | 预案版本号指为便于索引、回溯而在发布时赋予预案的标识号,企业可以按照内部技术文件版本号管理要求执行; 预案各章节可以有多级标题,但在目录中至少列出两级标题,便于查找 |
| 和分 6 | 分说明 |
| 评非意见 | T. |

| 编制目的 6 | |
|--------|--------------------------|
| 适用范围 7 | 7 |
| | 体现: 符合国家有关规定和要求,结合本单位实际: |

| 色 | 组织指挥 | | | 高 動 医 概 概 |
|---|--|--|---|--|
| - 5 | 12 | Ξ | 10 | Œ. |
| 明确组织体系的构成及其职责。一般包括回急指挥 部及其办事机构、现场处置组、环境应急临测组、 应急保障组以及其他必要的行动组 | 以应急组织体系结构图、应急响应流程图的形式、说明组织体系构成、应急指挥运行机制、配有应急队伍成员名单和联系方式表 | 預案整体定位清晰,与内部生产安全事故预案等其 他预案清晰界定、相互支持,与地方人民政府环境 应急预案有机衔接 | 预案体系构成合理,以现场处置预案为主,确有必要编制综合预案、专项预案,且定位清晰、有机衔接 | 以预案关系图的形式、说明本预案的组成及共组成 之间的关系、与生产安全事故预案等其他预案的衔 接关系、与地方人民政府环境应急预案的衔接关系。 辅以必要的重点内容说明 |
| 少符合 口部分符合 口不符合 | √符合 □部分符合 □不符合 | √符合 □部分符合 □不符合 | 少符合 口部分符合 口不符合 | 口部分合 口部分合合 口不符合 |
| Nd . | 10 | 22 | 10 | ω |
| 企业根据突发环境事件应急工作特点,建立由负责人 和成员组成的,工作职责则确的环境应急组织指挥机 构。注意与企业突发事件应急预案以及生产安全等所 案中组织指挥体系的衔接。 | 以图表形式、说明应急组织体系构成、运行机制、联系人及联系方式 | 待。 企业突发环境事件一般会对外环境造成污染,其预案 应与所在地政府环境应急预案协调一致、相互配合。 | 侧重针对某一类事件,明确应急程序和处置措施。如不涉及以上情况,可以说明预案的主体框架。 环境应急预案定位于控制并减轻、消除污染,与企业内部生产安全重步商案等其他商案等邮票完全相互专 | |

| | | 可修器差 | | | 益の表示 | |
|---|---------------------------------------|---|---|--|---|---|
| E Bi | 120 | 22 | 23 | 13 | 22 | 8 |
| 明确监测执行单位; 自身没有监测能力的, 说明协议监测方案, 并附协议 | 监测方案一股应明确监测项目、采样(监测)人员、 监测设备、监测频次等 | 涉水污染的,说明废水排放口、雨水排放口、清净 下水排放口等可能外排渠道监测的一般原则 | 沙大气污染的。说明排放口和厂界气体监测的一般 原则 | 明确企业问可能受影响的居民、单位通报的责任人、 程序、时限、方式、内容等 | 明确企业向当地人民政府及共环保等部门报告的 责任人、程序、时限方式、内容等、辅以信息报告格式规范 | 明确企业内部事件信息传递的责任人、程序、周职、方式、内容等、包括向协议应急收援单位传递信息。 的方式方法 |
| 口符合 少部分符合 口不符合 | 口符合 √部分符合 口不符合 | 口符合 7部分符合 口不符合 | 口符合 √部分符合 口不符合 | 口符合 少部分符合 口不符合 | 少符合 口部分符合 口不符合 | 少符合 口部分符合 口不符合 |
| - | - | - | - | - | 10 | 1/3 |
| 自身没有监测能力的, 应与当地环境监测机构或其他 机构衔接、确保能够迅速获得环境检测支持 | 针对具体事件情景则定监测方案 | 按照《突发环境事件应急临测技术规范》等有关要求,确定可能外排渠道临测的一般原则,为针对具体事件情景制定监测方案提供指导 | 按照《突发环境事件应急监测技术规范》等有关要求、确定排放口和厂界气体监测一般原则,为针对具体事件情景制定监测方案提供指导; 排放口为突发环境事件中污染物的排放出口,包括按照相关环境保护标准设置的排放口 | 从企业通报决策人、通报负责人到周边居民,单位负责人之间信息传递的方式、方法及内容,内容一股包括事件已造成或者可能造成的污染情况、居民或单位避险措施等 | 从企业报告决策人、报告负责人到当地人民政府及其 环保部门负责人(单位)之间信息传递的方式。方法 及内容,内容一股包括企业及周边概况、事件的时间、 地点、涉及物质、简要经过、已造成或者可能造成的 污染情况、已采取的措施、请求支持的内容等 | 从事件第一发现人至事件指挥人之间信息传递的方式、方法及内容,内容一般包括事件的时间、地点、涉及物质。简要经过、已造成或者可能造成的污染情况、已采取的措施等 |

| | はない。 | | | | 向对流程 和措施 | | | |
|----------------------|----------------------------------|---------------------|---|--|---|--|---|---|
| | 3 | 33 | 32" | SI. | 30 | 29 | 28 | 27 |
| | 结合本单位实际。说明应急终止的条件和发布程序 | 配有厂区平面布置图,应急物资表/分布图 | 将应急措施细化、落实到岗位,形成应急处置卡 | 分别说明可能的事件情景及应急处置方案, 明确相 关岗位人员采取措施的时间、地点、内容、方式、 目标等 | 涉及水污染的,应重点说明企业内收集、封堵、处置污染物的方式方法,适当延伸至企业外防控方式方法;配有废水、雨水、清净下水管网及重要阀门设置图 | 涉及大气污染的,应重点说明受威胁范围、组织公 口符合 众避险的方式方法、涉及疏散的一般应辅以疏散路 √部分符合 线图:如果装备风向标,应配有风向标分布图 | 体现必要的企业外部应急措施、配合当地人民政府 的响应措施及对当地人民政府应急措施的建议 | 依赖不愿风险计话报告中的风险分析和简单构建的容。 说明应对流程和措施,体现:企业内部控制污染源 研判污染范围-控制污染扩散-污染处置应对流程和措施 |
| | 10 | - | 1.5 | 1, 5 | 1 | 1 | ω | 1.5 |
| 22 - 1.5 1.5 1 1 2 3 | 列明应急终止的基本条件,明确应急终止的决策、指令内容及传递程序等 | | 关键岗位的应急处置卡无遗漏, 事件情景特征、处理 步骤、应急物贷、注意事项等叙述清晰 | 按照以上原则性措施,针对具体事件情景,按岗位细 化各项应对措施,并纳入岗位职责范围 | 说明控制水污染的原则性安排 | 避险的方式包括疏散、防护等, 说明避险措施的原则 性安排 | 突发环境事件可能或已经对企业外部环境产生影响 时,企业在外部可以采取的原则性措施、对当地人民 政府的建议性措施 | 企业内部应对突发环境事件的原则性措施 |

| | | 风险分析 | | | X B | 高 株 株 着 | 保障措施 | 事后恢复 |
|----------------------|---|----------------------------------|--|----------|----------------------|----------------------|---|--|
| 42 | | 40 | 39 | | 38 | 37 | 36 | 35 |
| 环境风险等级划分是否正确 | 环境风险受体类型的确定是否合理 环境风险等级划分是否正确 | 重点核对生产工艺、环境风险防控措施各项指标的 赋值是否合理 | 识别出所有重要的环境风险物质;列表,至少列出 重要环境风险物质的名称、数量(最大存在总量)、 位置/所在装置;环境风险物质数量大于临界量的, 辨识重要环境风险单元 | 环均 | 明确环境应急预案的评估修订要求 | 安排有关环境应急预案的培训和资练 | 说明环境应急预案涉及的人力资源、财力、物资以 及其他技术、重要设施的保险 | 说明事后恢复的工作内容和责任人、一般包括: 规 场污染物的后续处理: 环境应急相关设施、设备、 场所的维护: 配合开展环境损害评估、赔偿。事件 调查处理等 |
| □ 个付合 □ 不符合 | マなら ロ本符合 マな合 | √符合 □部分符合 □不符合 | 口符合 √部分符合 口不符合 | 环境风险评估报告 | √符合 □部分符合 □不符合 | √符合 □部分符合 □不符合 | √符合 □部分符合 □不符合 | 少符合 口部分符合 口不符合 |
| 12 | 10 10 | 1 | 1 | ПIT | 12 | 22 | 12 | 2 |
| 按照企业突发环境事件风险评估相关文件审查 | 按照企业突发环境事件风险评估相关文件的受体划 分依据审查 按照企业突发环境事件风险评估相关文件审查 | 按照企业突发环境事件风险评估相关文件的赋分规 则审查 | 对照企业突发环境事件风险评估相关文件,识别出所有重要的物质;对于数量大于临界量的,应辨识环境风险单元集中分布 | | 对预案评估修订进行总体安排 | 对预案培训、演练进行总体安排 | 对各类保障措施进行总体安排 | 《突发事件应急预案管理办法》强调应急预案重在"应对",适当向后延伸至"恢复",即企业从突发环境事件应对的"非常规状态"过渡到"常规状态"的相关工作安排 |

| 注: L 符 分符合, 工作有重, 2 原 更 | 评审人员 (签字): | | 调查结果 | 调查内容 | |
|---|------------------|----|-------------------------|---|---------------|
| 仓指大分。 标一场的成员 即 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 | 小 | | 50 | 49 | |
| 注: 1.符合,指的是评审专家判定某一项指标所涉及的内容能够反映制定环境应急预案的企业开展了该项 分符合,指的是评审专家判定企业开展了该项工作,但工作不全面、不深入或质量不高;不符合,指的是 工作有重大疏漏、流于形式或质量差。 2. 赋分原则:"符合"得2分、"部分符合"得1分、"不符合"得0分;其中标注 a 的指标得分按"3 "不符合"得0分计,标注 b 的指标得分按"符合"得3分、"部分符合"得1.5分、"不符合"得0分计 3. 指标调整:标注 c 的指标或项目中的部分指标,详审组可以对不适用的进行调整。 4. "一票否决"项不计入评审得分。 5. 指标说明供参考。 | Taper. | 中 | 针对环境应急资源清单、抽查数据的可信性 | 第一时间可调用的环境应急队伍、装备、物资、场所 | |
| 指标所涉及的内容能够该项工作,但工作不全该项工作,但工作不全。 该项工作,但工作不全。 符合"得1分、"不符",将3分、"市价合"得3分、"市价合"得3分、"市价品",评审组可 | V | 苹 | 由查数据的可信性 | 1队伍、装备、物资、场 | 环境应 |
| 河域 (画) | | | | アロロ | 够 |
| 制定环境应不深入或质不深入或质不深入或质质。 10分: 其10分: 其10分: 有1.15 1个适用的进 | | | 口符合 √部分符合 □不符合 | √符合 □部分符合 □不符合 | 环境应急资源调查报告(表) |
| 後 | | 77 | e | 12 | (検 |
| 。 | | 7 | | | |
| 业开展了该项工作,且工作全面、深入、质量高;部符合,指的是评审人员判定企业未开展该项工作,或 指标得分按"符合"得1分、"部分符合"得0.5分、合"得0分计。 | 评市日期: 2024年8月24日 | 1 | 通过逻辑分析、现场抽查等方式对调查数据进行查验 | 重点调查可以直接使用的环境应急资源、包括:专职和兼职应急队伍:自储、代储、协议储备的环境应急 收备:自储、代储、协议储备环境应急物资;应急处 装备:自储、代储、协议储备环境应急物资;应急处 置场所、应急物资或装备存放场所、应急指挥场所。 预案中的应急措施使用的环境应急资源与现有资源 | |

| 外现保护农弗四十七余规定,在友生或可能及生类及外境事件时,企业应当及时通报可能受到危害的单位和居民。备案管理办法第十条也提出了相应要求 | | B符合 口不符合 | 能够让周边居民和单位获得事件信息 |
|---|----|-------------|--|
| 突发事件应对法有关规定; 各案管理办法第九、十条,均对企业从可能的突发环境 事件情景出发编制环境应急预案提出了要求; 典型突发环境事件情景基于真实事件与预期风险凝练、 集合而成,体现各类事件的共性与规律 | | □不符合 | 从可能的突发环境事件情景出发编制且典型突发环境事件情景无缺失 |
| 突发事件应急预案管理办法有关规定: 备案管理办法第十条要求,应当在开展环境风险评估和 环境应急资源调查的基础上编制环境应急预案 | | B符合 口不符合 | 有单独的环境风险评估报告和环境应急资源调查报告(表) |
| 4 4 | 说明 | 判定 | - |
| 括禁设量 | 意见 | 评审意见 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 则评审结论为"未通过") | | 一项判定为"不容 | "一票否决"项(以下三项中任意一项判定为"不符合", |
| (本栏由企业填写) | | | 類案編制单位: 福建省南平稻业股份有限公司 (专业技术服务机构: 本多文字名/26名 工业)女任)为有中层名司 企业环境风险级别: 口一般: M农大: 口重大 |

| | | 回符中 | 邓邓邓光建议及本到南京、演练泰路问题及解决措施 | TALING CONT. |
|--|-------|------------------------|---|--|
| 容进行推演等 | | | 1 | 田砂川田 |
| 编制过程主要包括成立环境应急预案编制工作组、开展 环境风险评估和环境应急资源调查、征求关键岗位员工 和可能受影响的居民、单位代表的意见、组织对预案内 | | 回符合 口部分符合 1 口不符合 | 4 | 过程说明 |
| | | 环境应急预案编制说明 | 环境应 | |
| 文字准确是指无明显错别字、多字、漏字、语句错误、数据错误、时间错误等现象; 语言通顺是指语言规范、连贯、易懂,合乎事理逻辑、 关键内容不会产生歧义等; 内容简明是指环境应急预案、环境风险评估报告、环境 应急资源调查报告独立成文、预案正文和附件内容分配 合理,应对措施等重点信息容易找到,内容上无简单重 复、大量互相引用等现象 | | 四符合 口部分符合 口不符合 | 3* 文字准确,语言通顺,内容简明 | 有效 |
| 一致: 正文均的计的与用、说明等,与附件案引、附件一致: 一致: 在式规范指预案文件符合企业内部公文格式标准,或文件字体、字号、版式、层次等遵循一定的规范 | | 口部分符合 1 口不符合 | 2" 结构完整,格式规范 | 1000 |
| 结构完整指预案文件布局合理、层次分明, 无错漏章节、 辟寒 正文社昭峰州周田 光明年 | | B 谷 合 | | 24.04 |
| 预案版本号指为便于索引、回溯而在发布时赋予预案的标识号,企业可以按照内部技术文件版本号管理要求执行; 管理等,企业可以按照内部技术文件版本号管理要求执行。 有实各章节可以有多级标题,但在目录中至少列出两级标题,便于查找 | | 回符合 口部分符合 1 口不符合 | 封面有环境应急预案、预案编制单位名称,预留正式发 1* 布预案的版本号、发布日期等设计; 目录有编号、标题和页码、一般至少设置两级目录 | 對而目录 |
| 指标说明 | 得分 说明 | 判定 | | |
| | 風 | 评审意见 | 年 市 指 係 | 日節申打 |
| | 本形式 | 环境应急预案及相关文件的基本形式 | 环境应急预索 | THE STATE OF THE S |

| 以预案关系图 以预案关系图 的关系、与生 体系 重点内容说明 | 工作原则 8 人第一 原,料 | 适用范围 7 明确: 预工作内容 | 编制目的 6 免或减 | | |
|---|---|--|---|----------|------------------------------------|
| 以预案关系图的形式,说明本预案的组成及其组成之间的关系、与生产安全事故预案等其他预案的衔接关系、与地方人民政府环境应急预案的衔接关系,辅以必要的重点内容说明 | 体现:符合国家有关规定和要求,结合本单位实际:救 人第一,环境优先;先期处置、防止危害扩大;快速响 应、科学应对;应急工作与岗位职责相结合等 | 案适用的主体、地理或管理范围、事件类别、 | 体现: 规范事发后的应对工作,提高事件应对能力,避 免或减轻事件影响,加强企业与政府应对工作衔接 | 环 | |
| 口符合 囚部分符合 口不符合 | 四符合 口部分符合 口不符合 | 四符合 口部分符合 口不符合 | 回符合 口部分符合 口不符合 | 环境应急预案文本 | 口部分符合 |
| 19 | 2 | 2 | 2 | м | |
| 本项目的三项指标、主要考察企业在环境应急预案编制 过程中能否潜断把握预案体系。具体衔接方式、内容在 应对流程和措施等部分体现。 有的企业环境应急预案包括综合预案、专项预案、现场 | 管理,其中一个里要作用定外床部口收来信心。取为一直理,其中一个里要作用定外床部口收来信心。取为一直两环填应急预案縮修;另外,由于权限、职责、工作 范围的不同,企业环境应急预案应该在指挥、措施、程序等方面留有"接口",确保与政府预案有机衔接。 语用主体,指组织实施预案的责任单位; 地理或管理范围,如某公司内、某公司及周边环境敏感区域内; 事件 獎別,如生产废水事故排放、化学品泄漏、燃烧或爆炸类,处耳、填事件等;工作内容,可包括预警、处置、监测等。 经转环境优先,是因为环境一旦受到污染,修复难度大里转环境优先,是因为环境一旦受到污染,修复难度大里将环境优先,是因为环境一旦受到污染,修复难度大里的化落实到具体工作岗位职责相结合,强调应急任务要细化落实到具体工作岗位 | 理办法》强调应急频案里在"应对"。适当回组延伸至一次警"。向后延伸至"恢复"。关于"加强企业与政府应对管"、向后延伸至"恢复"。关于"加强企业与政府应对 | 此三项为预案的总纲。 关于"规范事发后的应对工作"、《突发事件应急预案管 | | 演發(一度另發對狂呂米回無處)參釋因發出中众中內措施,并体現在風樂中 |

| 建 3340 | | | |
|--|--|---|--|
| 23 | 12 | = | 10 |
| 明确组织体系的构成及其职责。一般包括应急指挥部及 其办事机构、现场处置组、环境应急监测组、应急保障 组以及其他必要的行动组 | 以应急组织体系结构图、应急响应流程图的形式, 说明 组织体系构成、应急指挥运行机制, 配有应急队伍成员 名单和联系方式表 | 预案整体定位清晰,与内部生产安全事故预案等其他预 案清晰界定、相互支持,与地方人民政府环境应急预案 有机衔接 | 预案体系构成合理,以现场处置预案为主, 确有必要编制综合预案、专项预案,且定位清晰、有机衔接 |
| 四符合 口部分符合 口不符合 | 四符合 口部分符合 口不符合 | 四符合 口部分符合 口不符合 | 四符合 口部分符合 口不符合 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 企业根据突发环境事件应急工作特点,建立由负责人和成员组成的、工作职责明确的环境应急组织指挥机构。 注意与企业突发事件应急预案以及生产安全等预案中组织指挥体系的衔接 | 以图表形式, 说明应急组织体系构成、运行机制、联系 人及联系方式 | 景下的污染防控措施,明确责任人员、工作流程、具体措施, 落实到应急处置卡上。确需分类编制的,综合预案侧重明确应对原则、组织机构与职责、基本程序与要求,说明预案体系构成:专项预案侧重针对某一类事件,明确应急程序和处置措施。如不涉及以上情况,可以说明预案的主体框架。 环境应急预案定位于控制并减轻、消除污染,与企业内部生产安全事故预案等其他预案清晰界定、相互支持。企业突发环境事件一般会对外环境造成污染,其预案应与所在地政府环境应急预案协调一致、相互配合。 | 预案或其他组成,应说明这些组成之间的衔接关系,确保各个组成清晰界定、有机衔接。企业环境应急预案一般应以现场处置预案为主,有针对性地提出各类事件情 |

| 信息报告 2 | | 西班西斯 | | | 组织指挥机 制 | |
|---|---|---|--|--|---|--|
| 明确企 20 式、内 方法 | 19 明确企 | 18 温馨园 | 17 建立企 | 说明金 16 其有关 与应急 | 技統交 規格交 規略不 | 14 电确应 |
| 明確企业內部事件信息传递的责任人、程序、时限、方式、內容等,包括向协议应急救援单位传递信息的方式 方法 | 明确企业内部预警条件、预警等级、预警信息发布、接收、调整、解除程序、发布内容、责任人 | 明确监控信息的获得途径和分析研判的方式方法 | 建立企业内部监控预警方案 | 说明金业与政府及其有关部门之间的关系。明确政府及 其有关部门介入后,企业内部指挥协调、配合处置、参 与应急保障每工作任务和责任人 | 根据实发环境事件的危害程度、影响范围、周边环境敏感点、企业应急响应能力等,建立分级应急响应机制。 明确不同应急响应裁别对应的指挥权限 | 明确应急状态下指挥运行机制,建立统一的应急指挥、 协调和决策程序 |
| 口符合 四部分符合 口不符合 | 四符合 口部分符合 口不符合 | 四符合 口部分符合 口不符合 | 四符合 口部分符合 口不符合 | 回符合 口部分符合 口不符合 | 回符合 口部分符合 口不符合 | 回符合 口部分符合 口不符合 |
| - | 2 | ы | 2 | 12 | 12 | 2 |
| 从事件第一发现人至事件指挥人之间信息传递的方式、 方法及内容,内容一般包括事件的时间、地点、涉及物 质、简要经过、已造成或者可能造成的污染情况、已采 取的措施等 | 一般根据企业突发环境事件类型情景和自身的应急能力等。结合周边环境情况、确定预警等级、做到早发现、早报告、早发布; 早报告、早发布; 红色顶警一股为企业自身力量难以应对; 橙色顶警一般为企业需要调集内部绝大部分力量参与应对; 黄色、蓝色预警根据企业实际需求确定 | 监控信息的获得途径,例如极端天气等自然灾害、生产 安全事故等事故灾难、相关监控监测信息等; 分析研判的方式方法,例如根据相关信息和应急能力等, 结合企业自身实际进行分析研判 | 根据企业可能面临事件情景,结合事件危害程度、紊急程度和发展态势,对企业内部预警级别、预警发布与解除、预警措施进行总体安排 | 例如政府及其有关部门介入后,环境应急指挥权的移交 及企业内部的调整 | 例如有的企业将环境应急分为车间级、企业级、社会级、明确相应的指挥权限;车间负责人、企业负责人、接受当地政府统一指挥 | 指作还作机制。指的定品信件与各位列介贴相互作用的 程序和方式,能够对突发环境事件状态进行评估、迅速 有效进行应急畅应决策。指挥和协调各行动小组活动。 合理高效地调配和使用应急资源 |

| | 超過 | - | | | 向台語灣 | | | |
|--------------------------|---|--|--|-----------------------------------|---|---|--|---|
| 290 | 281 | 276 | 26 | K | 240 | 23% | Ħ | 21 |
| 涉及大气污染的。应重点说明受威胁范围、组织公众避 | 体现必要的企业外部应急措施、配合当地人民政府的响应措施及对当地人民政府应急措施的建议 | 根据环境风险评估报告中的风险分析和情景构建内容,说明应对流程和措施,体现;企业内部控制污染源-研判污染范围-控制污染非散-污染处置应对流程和措施 | 明确监测执行单位;自身没有监测能力的,说明协议监 测方案,并附协议 | 监测方案一般应明确监测项目、采样(监测)人员、监测设备、监测频次等 | 涉水污染的,说明度水排放口、雨水排放口、清净下水排放口等可能外排渠道监测的一般原则 | 涉大气污染的,说明排放口和厂界气体监测的一股原则 | 明确企业向可能受影响的居民、单位通报的责任人、程 序、时限、方式、内容等 | 明确企业向当地人民政府及其环保等部门报告的责任 人、程序、时限方式、内容等, 辅以信息报告格式规范 |
| 口符合 | 口符合 回期分符合 口不符合 | 口符合 日部分符合 口不符合 | 口符合 日部分符合 口不符合 | 口符合 B部分符合 口不符合 | 口符合 四部分符合 口不符合 | 口符合 包部分符合 口不符合 | 口符合 四部分符合 口不符合 | 口符合 回部分符合 口不符合 |
| 1.5 | L | 15 | 1 | - | P=1 | - | - | - |
| 避险的方式包括硫散、防护等,说明避险措施的原则性 | 突发环境事件可能或已经对企业外部环境产生影响时, 企业在外部可以采取的原则性措施、对当地人民政府的 建议性措施 | 企业内部应对突发环境事件的原则性措施 | 自身没有监测能力的,应与当地环境监测机构或其他机构衔接,确保能够迅速获得环境检测支持 | 针对具体事件情景制定监测方案 | 按照《突发环境事件应急监测技术规范》等有关要求。 确定可能外排渠道监测的一股原则,为针对具体事件情 景制定监测方案提供指导 | 按照《突发环境事件应急监测技术规范》等有关要求。确定排放口和厂界气体监测一般原则,为针对具体事件情景制定监测方案提供指导; 排放口为突发环境事件中污染物的排放出口,包括按照相关环境保护标准设置的排放口 | 从企业通报决策人、通报负责人到周边居民、单位负责 人之间信息传递的方式、方法及内容、内容一般包括事 件已造成或者可能造成的污染情况、居民或单位避险措 施等 | 从企业报告决策人、报告负责人到当地人民政府及其外保部门负责人(单位)之同信息传递的方式、方法及内容,内容一般包括企业及周边概况、事件的时间、地点、涉及物质、简要经过、已造成或者可能造成的污染情况、已采取的措施、请求支持的内容等 |

| | 53 | 37 安丰 | 保障措施 36 他去 | 事后恢复 35 %相 护: | 应急终止 34 结合 | 33 NE7 | 32 | 31 位, | 30° 築均 | 果為 |
|---|----------------------|----------------------|---|---|--------------------------------------|----------------------|--|---|---|---|
| | 明确环境应急预案的评估修订要求 | 安排有关环境应急预案的培训和资练 | 说明环境应急预案涉及的人力资源、财力、物资以及其 他技术、重要设施的保障 | 说明事后恢复的工作内容和责任人,一般包括:现场污染物的后续处理;环境应急相关设施、设备、场所的维护;配合开展环境损害评估、赔偿、事件调查处理等 | 结合本单位实际。说明应急终止的条件和发布程序 | 配有厂区平面布置图、应急物资表/分布图 | 将应急措施细化、落实到岗位,形成应急处置卡 | 分别说明可能的事件情景及应急处置方案,明确相关岗位人员采取措施的时间、地点、内容、方式、目标等 | 涉及水污染的,应重点说明企业内收集、封堵、处置污染物的方式方法,适当延伸至企业外防控方式方法;配 有废水、雨水、清净下水管网及重要阀门设置图 | 展的方式方法,涉及瑪麗的一般壓端及瑪麗路及衛; 架 果装备风向标,应配有风向标分布图 |
| 1 | 四符合 口部分符合 口不符合 | 四符合 口部分符合 口不符合 | 四符合 口部分符合 口不符合 | 四符合 口部分符合 口不符合 | 四符合 口部分符合 口不符合 | 回符合 口部分符合 口不符合 | 回符合 口部分符合 口不符合 | 口符合 回部分符合 口不符合 | 口符合 四部分符合 口不符合 | 口不符合 |
| | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | 2 | Spa | 1.5 | 1.5 | |
| | 对预案评估修订进行总体安排 | 对预案培训、谢练进行总体安排 | 对各类保障措施进行总体安排 | 《突发事件应急预案管理办法》强调应急预案重在"应对"。适当向后延伸至"恢复"、即企业从突发环境事件 应对的"非常规状态"过渡到"常规状态"的相关工作 安排 | 列明应急终止的基本条件,明确应急终止的决策、指令 内容及传递程序等 | | 关键岗位的应急处置卡无遗漏,事件情景特征、处理步骤、应急物资、注意事项等叙述清晰 | 按照以上原则性措施, 针对具体事件情景, 按岗位细化各项应对措施, 并纳入岗位职责范围 | 说明控制水污染的原则性安排 | 女幸 |

77

| 1工作全面、深入、质量高;部分 1人员判定企业未开展该项工作。 1分、"部分符合"得0.5分、"不 | 企业开展了商: 不符合商: 不符合" 有 | 环境应急预案的 不深入或质量不 作: 其中标注 a.f 中: 1.5分、" 用的进行调整。 | 1. 符合,指的是评审专家判定某一项指标所涉及的内容能够反映制定环境应急预案的企业开展了该项工作,且工作全面、深入、质量高;部符合,指的是评审专家判定企业开展了该项工作,但工作不全面、不深入或质量不高;不符合,指的是评审人员判定企业未开展该项工作。或工作有重大减漏、流于形式或质量差。或工作有重大减漏、流于形式或质量差。这一个分别分别。 " " " " " " " " " " " " " " " " " " " | 生 2 3 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 |
|---|----------------------|---|--|---|
| 日か日冬生から、断日車型 | | | 译审人员(签字): 250K元 | 平审人员 |
| | 79.5 - | | 合 计 | |
| 通过逻辑分析、现场抽查等方式对调查数据进行查验 | 2 | 回符合 口部分符合 口不符合 | 50 针对环境应急资源清单、抽查数据的可信性 | 调查结果 |
| 重点调查可以直接使用的环境应急资源、包括:专职和兼职应急队伍:自储、代储、协议储备的环境应急装备;自储、代储、协议储备环境应急装备;自储、代储、协议储备环境应急物资;应急处置场所、应急物资或装备存放场所、应急指挥场所、预案中的应急措施使用的环境应急资源与现有资源一致 | 72 | 四符合 口部分符合 口不符合 | 49 第一时间可调用的环境应急队伍、装备、物资、场所 | 调查内容 |
| | (表) | 环境应急资源调查报告 | 环境应急 | |
| 对现有环境风险防控与应急措施的完备性、可靠性和有效性进行分析论证,找出差距、问题。针对需要整改的短期、中期和长期项目,分别制定完善环境风险防控和应急措施的实施计划 | _ | 口符合 回部分符合 口不符合 | 划 分析現有环境风险防控与应急措施所存在的差距,制定 环境风险防控整改完善计划 | 完善计划 |
| 针对最坏情景的计算结果,列出受影响的大气和水环境 保护目标、附图示说明 | _ | 口符合 図部分符合 口不符合 | 明确在最坏情景下、大气环境风险物质影响最远距离内47 的人口数量及位置等、水环境散感受体的数量及位置等 信息、并附有相关示意图 | |

附件十三 应急预案复审意见

福建省南平铝业股份有限公司

| 序号 | 评审意见 | 果纳情况 | 说明 | 索引 | 页码 |
|----|--|------|--------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 根据《企业突发环境事件风险评估指南(试行)》、《企业突发环境 事件风险分级方法》的要求,按 企业的实际建设情况进一步完善 《突发环境事件风险评估报告》, 核实风险物质的种类和数量。 | 采纳 | 完善风险物质识别,核 实风险物资的种类和 数量。 | 《风险评估报告》章节3.3.3 | 第三部分 P12-18 |
| | | | 重新核算涉气、涉水 Q 值。 | 《风险评估报 告》章节7 | 第三部分 P76-89 |
| 2 | 根据企业的实际情况进一步完善预案应急组织机构及职责、预警、应急响应及处置等内容。 | 采纳 | 完善预案应急组织机 构及职责。预警、应急 响应及处置等内容。 | 《综合预案》章 节 2 | 第二部分 P12-20 |
| | | | 完善预警、应急响应及 处置等内容。 | 《综合预案》章 节3、章节4 | 第二部分 P20-46 |
| 3 | 按照《环境应急监测技术规范》 及附录要求,结合项目实际及周 边环境现状,补充、修改和完善 有关应急监测内容。 | 采纳 | 补充、修改和完善有关 应急监测内容。 | 《综合预案》章 节 43.4 | 第二部分 P48-54 |
| 4 | 进一步完善厂区平面布置图、雨污管网图等。 | 采纳 | 完善厂区平面布置图。 | 附图四 | 附图部分 P56 |
| | | | 完善环境风险受体图。 | 附图二、三 | 附图部分 P54-55 |
| | | | 完善兩污水管网图。 | 附图五 | 附图部分 P57 |
| | | | 完善应急物资设施分布图。 | 附图六 | 附图部分 P58 |
| 5 | 专家提出的其他意见。 | 采纳 | 完善应急预案体系。 | 《综合预案》章 节 1.6 | 第二部分 P9-11 |

复核意见:

福建省南平铝业股份有限公司编制的《福建省南平铝业股份有限公司突发环境 事件应急预案》已经按照专家组评估意见进行了补充、修改和完善,修改后的应急 预案达到了相应的编制技术要求,同意按程序上报生态环境主管部门备案。

评审组组长签名: 大人大人的 1000 年8月3月日

附件十四 企业事业单位突发环境事件应急预案备案表

企业事业单位突发环境事件应急预案备案表

| 单位名称 | 福建省南平铝业股份有限公司 | 机构代码 | 91350000158143319Q | | |
|-------|-------------------------|------------------------------|---------------------|--|--|
| 法定代表人 | 周策 | 联系电话 | 0599-8732480 | | |
| 联系人 | 程碧枚 | 联系电话 | 13950600817 | | |
| 传 真 | 0599-8732480 | 电子邮箱 | 13950600817@126.com | | |
| 地址 | | 南平市工业路65号 347",N26°38′58. | | | |
| 预案名称 | 福建省南平铝业股份有限公司突发环境事件应急预案 | | | | |
| 风险级别 | (Q1-M3-E3)] | | | | |

本单位于2024年9月5日签署发布了突发环境事件应急预案,备案条件具备,备案文件齐全,现报送备案。

本单位承诺,本单位在办理备案中所提供的相关文件及其信息均经本单位确认真 实,无虚假,且未隐瞒事实。



预案签署人


199

报送时间


2024.9.14

| 突发环境 事件应急 预案备案 文件目录 | 1.突发环境事件应急预案备案表; 2.环境应急预案及修订说明: 环境应急预案(签署发布文件、环境应急预案文本); 修订说明(修订过程概述、重点内容说明、征求意见及采纳情况说明、评审情况说明); 3.环境风险评估报告; 4.环境应急资源调查报告; 5.环境应急预案评审意见。 | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 备案意见 | 该单位的突发环境事件应急预案备案文件已于 年 月 日 收讫,文件齐全,予以备案。 备案受理部门(公章) 年 月 日 | | | | | | |
| 备案编号 | | | | | | | |
| 报送单位 | | | | | | | |
| 受理部门 负责人 | 经办人 | | | | | | |


附图一 地理位置图




附图二 厂界外 500m 环境风险受体分布图




附图三 厂界外 5000m 环境风险受体分布图



附图四 厂区总平面布置图




附图五 雨、污水管网图




86

附图六 危险源、应急物资设施分布图




附图七 应急监测点位图



88

附图八 疏散线路图



89

附图九 风险源及应急设施照片

一、废水污染防治设施





污水处理一站事故应急池(270m³污水处理池)


污水处理一站事故应急池(615m³废水沉淀池)






污水处理一站事故应急池(452m³废水浓缩池)

污水处理二站事故应急池







污水处理一站总排口在线监测系统





污水处理一站应急发电机

污水处理二站应急发电机





污水处理一站雨水口水闸

污水处理二站雨水口水闸






污水处理二站处理池

污水处理二站排放口





华银 144m3 应急池





雨污排水沟

防洪沙

二、废气污染防治设施






铝渣废气除尘系统

45m 电解车间烟囱 (废气排放口)



华银铝业废气处理系统



电解除尘排气系统在线监测

三、危险废物污染防治设施





危废贮存库(氧化铝仓库西北部)

危险贮存库地面防渗工程





危废贮存库(36kt/a 型材生产线西侧)

危废贮存库(华银)





危险废物标识

危险贮存库泄漏导流沟和收集池

四、储罐区






化工库北侧液氮储罐

华银厂区氩气储罐







污水处理一站硫酸罐





污水处理一站液碱罐

污水处理一站罐区洗眼器



污水处理一站酸罐区应急流程图



污水处理一站罐区应急物资柜



污水处理二站酸罐和碱罐

氧化二车间盐酸罐 (已停用)






氧化二车间硫酸罐


氧化二车间地下碱液罐





华银氧化车间硫酸罐

华银氧化车间罐区洗眼器



华银氧化车间罐区围堰及防渗

华银氧化车间硫酸收集池



36kt/a 型材生产线液氨地下储槽



36kt/a 型材生产线液氨安全防护洗眼设备



地下柴油库



地下柴油库配套消防设施

五、化工库





氧气瓶储存间

氧气瓶储存间探测器







乙炔瓶储存间探测器



液氨瓶储存间



液氨瓶储存间探测器和喷淋设施





电泳漆储存间

电泳漆储存间可燃气体探测器







化工库外部静电释放器


六、危险源监控设施






废水流量在线监测

厂区视频监控



电解烟尘在线监控系统



污染源在线监测系统



氨气报警器



现场天然气报警器探头

七、应急救援设施和安全生产管理





生产现场消防器材

消防砂





应急工具箱

护眼清洗设备





应急物资箱

现场应急物资

